广西梧州瑞云船舶工程有限公司
“6·15”坠江事故调查报告

2022年6月15日10时30分许，于梧州市火山路的广西梧州瑞云船舶工程有限公司兴华厂区发生一起坠江事件，导致一人失踪。根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，万秀区人民政府办公室印发《关于成立广西梧州瑞云船舶工程有限公司“6·15”坠江事故调查组的通知》（万政办发〔2022〕33号），调查组按照对事故调查处理的“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，开展了现场勘查、取证、调查，召开事故分析会，查明事故发生的经过和原因，认定事故的性质和责任，提出对事故责任人的处理建议和防止发生类似事故的整改内容和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

企业名称：广西梧州瑞云船舶工程有限公司（以下简称：瑞云公司）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：梧州市钱鉴路三树里1号

法定代表人：黄家枝

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2005年9月8日

社会信用代码：91450400779122 73XJ(1-1)

经营范围：船舶制造；船舶修理；船舶改装；船舶设计；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；电子产品销售；办公设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；信息系统集成服务；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）许可项目：住宅室内装饰装修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

瑞云公司现有员工人数约70人，其中管理、技术人员15人，持有特殊工种操作证员工50人。主营业务为船舶（钢装、铝装、舾装、管装、电装），以及钢结构工程等。

（二）事故相关人员基本情况

周*（失踪者）：男，46岁，籍贯是梧州市藤县，身份证号：450403********2116，瑞云公司聘请的临时工。

陈*焕：男，58岁，籍贯是梧州市，身份证号码：450402********1214，瑞云公司总经理。

张*文：男，48岁，籍贯是梧州市，身份证号码：450402********061X，瑞云公司聘请的临时工。

刘*兴：男，44岁，籍贯是百色市，身份证号码：450404********1230，瑞云公司聘请的临时工。

（三）事故相关设备情况

涉事货船名称是：南通33，船长59.3米，宽12.5米，高4.3米，该船处于在建阶段。

二、事件概况、发生经过和事件救援情况

(一）事件概况

1.事件发生时间

2022年6月15日10时30分许。天气：小雨，27℃，西风3级。梧州浔江水位22.23m，河水流量38900m³/s。

2.事故发生地点

梧州市火山路53-3/53-4/58-8中间空地（地号3-X840，图号96.00-31.50）。

3.事件伤亡情况

本起事故造成一人失踪，失踪者为周*，身份证号：450403********2116，瑞云公司聘请的临时工。

4. 事故类别

淹溺

5.事发经过

2022年6月15日10：20时许，瑞云公司兴华船厂的管理员莫*华委派周*、张*文、刘*兴等3人前往船舶南通33清理客舱积水。周* 、张*文、刘*兴先乘坐小船到办公船，再通过竹梯从办公船攀爬上南通33。南通33甲板离水面高度约3米，办公船和南通33两船的落差高度约2.5

米，船间缝隙间隔约 0.55 米，竹梯的一端用绳子固定在南通 33

的铁柱上。张*文、刘*兴先后爬上了南通 33，使用竹梯前未对竹梯进行检查，未采用安全绳等防坠落的安全措施。张*文、刘*兴登上南通 33 后大概 3 分钟，正在整理物品时突然听见落水的声音，两人立即前去查看，看见办公船和南通 33 船中间的缝隙有水花溅起，竹梯从中间断裂分成了两部分，周*已不知所踪。张*文、刘*兴在船上呼喊周*名字无人回应，四周寻找亦未发现其踪影，于是回船舱内找到铁梯爬回办公船，再乘坐来时的小船开展搜救，并拨打 110 和通知瑞云公司领导。



1

图 1



1

图 2

6. 事故直接经济损失

由于周*目前处于失踪状态，保险公司未能按照相关程序对其进行赔偿，因此，暂未能计算出经济损失总金额。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，瑞云公司现场人员及时报告公司领导、电话通知 110，企业领导组织人员进行抢救，于路口处拉警戒

线，禁止无关人员进入，配合相关部门开展救援工作。

万秀区应急管理局接报后，立即会同城南街道办、万秀区工业和信息化局等相关部门赴现场处理，对现场进行调查取证，并在第一时间将该起事故有关情况上报至梧州市应急管理局、万秀区委办公室和区政府办公室。 梧州市海事局组织蛙人救援队由事发点开始往河流下游方向进行搜救。

6月17日，万秀区人民政府组织成立了广西梧州瑞云船舶工程有限公司“6·15”坠江事故调查组，依法依规对事故进行调查。

三、事故原因分析及事故性质

根据现场调查、询问和查阅有关资料，调查组认为造成本起事故的原因和性质如下:

（一）事故的原因

1.周*个人安全意识不强。一是从办公船攀爬上南通33船前，未对攀爬工具竹梯进行安全检查，未能及时发现竹梯已老化，竹子易断不牢固。二是为了方便行动，在水上作业过程中未全程穿戴救生衣。三是南通33船离水面高约3米，从办公船爬上南通33船时未采取防坠落安全措施。

2.瑞云公司未履行安全生产管理职责，日常安全隐患排查不全面，安全管理制度不完善，对其从业人员的安全生产培训教育不到位。瑞云公司日常安全隐患排查不全面，《日常安全检查表》、《综合性安全检查表》等相关安全检查记录中无兴华厂区的安全隐患排查记录。对企业员工

的安全培训教育不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况，部分员工培训学时不足12学时，例如：三级安全教育登记表记录刘*兴培训学时为3.5学时，周*为4学时，无张*文培训记录台账等。

（二）事故的性质

根据调查、询问和查询有关单位提供的安全生产管理有关资料，通过分析事故原因，调查组认为本起事故属于生产安全责任事故，事故责任单位为瑞云公司。

四、事故责任的认定及对责任人的处理建议

（一）周*个人安全意识差，水上作业未全程穿着救生衣，使用梯子前未检查梯子牢固性，导致事故的发生。

周*对事故的发生负有责任。因其在事故中失踪，建议暂不予追究责任。

（二）瑞云公司对企业安全生产工作不够重视，日常隐患排查不全面，对企业员工的安全培训教育不到位，导致事故的发生。

瑞云公司对事故的发生负有责任。建议万秀区工信局加强对瑞云公司的安全监管，依法依规严肃处理企业违法违规行为，落实责任追究。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，防范类似的安全事故的发生，保护人民群众生命财产安全，建议事故责任单位切实做好安全生产工作，针对本起事故暴露出来的问题，事故调查组提出以下整改措施:

（一）汲取事故教训。瑞云公司要举一反三，对全厂进行整治，认真开展安全隐患排查，对发现的隐患进行闭环管理，对厂内设备设施进行全面的检维修，确保设施设备能安全、稳固。

（二）进一步加强从业人员安全教育培训，特别是临时工的安全教育，制定安全生产培训教育计划并按要求落实到位，提高从业人员安全意识，确保每个员工都熟知安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，督促企业员工严格按照操作规程开展工作。

（三）进一步加强安全责任制落实，更新、完善企业相关的制度和规程（设备安装、使用、巡检、维护管理等制度），明确各个职工的岗位职责，加强现场安全监管，杜绝违规作业现象发生。

（四）开展安全生产应急演练，确保员工具备必要的安全知识，了解事故处理措施，能在事故发生时采取正确的应对措施。

瑞云公司将以上整改措施的落实情况，书面报告万秀区人民政府。

（五）行业主管部门万秀区工信局及属地城北街道一要加强对企业的安全检查，督促企业落实主体责任，督促企业开展全面的隐患排查。二要吸取事故教训，举一反三，加强船舶行业企业安全生产培训教育，提高船舶行业企业对安全生产工作的重视。

附件：广西梧州瑞云船舶工程有限公司“6·15”坠江事故调查组签字表。

广西梧州瑞云船舶工程有限公司

“6·15”坠江事故调查组（代）

2022年9月30日