金平县大寨乡“4·22”一般坍塌事故调查报告

金平县人民政府事故调查组

2025年8月

目 录

一、事故基本情况.....4

（一）事故发生单位及相关单位概况.....4

（二）有关单位安全管理情况.....5

（三）项目概况.....6

（四）事故发生经过.....8

（五）事故现场情况.....8

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....10

（七）其他情况.....10

二、事故应急处置及评估情况.....10

（一）事故信息接报及响应情况.....10

（二）事故现场应急处置情况.....11

（三）医疗救治和善后情况.....12

（四）事故应急处置评估.....12

三、事故原因分析.....12

（一）直接原因分析.....12

（二）其他可能因素排除.....13

（三）间接原因分析.....13

四、事故单位存在的主要问题.....13

五、调查过程当中发现的其他问题.....14

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....14
（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议.....14
（三）对有关政府部门的处理建议.....16
（四）其他处理建议.....16
七、事故主要教训.....16
八、事故整改和防范措施.....17
（一）施工单位.....17
（二）建设单位.....18
（三）大寨乡人民政府.....18
（四）金平县水务局.....18

金平县大寨乡“4·22”一般坍塌事故调查报告

2025年4月22日9时50分许，金平县大寨乡发生一起坍塌事故，造成1人死亡，事故等级为一般事故，直接经济损失126万元。

2025年4月22日，金平县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，及时成立金平县大寨乡“4·22”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县人民政府常务副县长任组长，县人民政府副县长任副组长，县发展改革局、县公安局、县人力资源社会保障局、县住房城乡建设局、县水务局、县应急局、县总工会、大寨乡党委政府和大寨司法所工作人员为成员，邀请县纪委监委、县人民检察院派人员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘验、调查取证、综合分析，查明事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故的性质和责任，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经调查认定，金平县大寨乡“4·22”一般坍塌事故是一起因未制定边坡支护方案、未采取支护措施和作业人员违规作业，导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.**建设单位**：该公司持有《营业执照》，法定代表人为吴某红，实际控制人为刘某通。建设单位股东讨论后，安排张某岳对毛草坡水电站渠改管施工进行管理。

毛草坡水电站属于建设单位下属水电站，该水电站位于金平县境内，红河干流红河右岸一级支流大寨河的下游，距金平县城约68km，距红河州府蒙自103km，电站2008年7月动工兴建，2009年12月投产运行。毛草坡水电站为无调节引水式水电站，多年平均发电量1193KW·h，装机容量年利用小时4700h。

2.**施工单位**：该公司持有《营业执照》，该公司无水利水电施工相关资质证书。2024年11月28日，建设单位与施工单位签订《渠改管施工合同》，工程造价为196万元。

3.**运营单位**：该公司持有《营业执照》。2023年12月29日，建设单位和运营单位签订《小水电运维托管合同》，建设单位将毛草坡水电站生产运营，整体交给运营单位管理，专门负责毛草坡水电站发电运维管理。2024年9月受“摩羯”台风影响，导致毛草坡水电站引水渠受损不能引水，电站失去发电功能，且短时间不能恢复正常发电，因此运营单位从2024年9月起，暂停了毛草坡水电站发电运维管理业务。该公司实际未参与毛草坡水电站渠改管施工管理。

（二）有关单位安全管理情况

建设单位：2024 年 9 月 20 日，建设单位成立“9·08”水毁工程修复领导小组，负责 2024 年 9 月 8 日特大暴雨造成毛草坡电站渠道严重受损的修复工作。组长：吴某红；组员：张某岳、华某富、谢某伟。实际由张某岳代表建设单位负责相关工作。

2025 年 1 月 1 日，建设单位成立运行安全生产管理委员会，全面领导、协调指挥、保障公司的安全生产管理工作。安全生产管理委员会主任：鲍某春；安全生产管理委员会副主任：李某苗；安全生产管理委员会成员：陈某能、张某武、陈某花。以上人员均为运营单位人员，主要负责毛草坡水电站发电运维管理。

施工单位：施工单位无安全生产管理机构，毛草坡电站渠改管施工在王某达以施工单位名义承揽工程后，实际由王某达、王某江、刘某民三人合伙实施该工程。2024 年 11 月 28 日，施工单位成立毛草坡电站水毁工程修复项目部，主要负责毛草坡水电站渠改管工程施工，项目部经理：王某达，项目现场管理人员：刘某民、王某江。项目开工后刘某民安排包工头邹某晴负责招聘工人进场施工，安排李某几负责协调挖掘机施工。2025 年 2 月 13 日，邹某晴招聘刘某全到毛草坡电站渠改管工程项目进行管沟承插连接作业，不属于特种作业。施工单位未与刘某全签订《劳动合同》，未为刘某全缴纳工伤保险，也未购买其

它保险。事故发生时毛草坡水电站渠改管工程由王某江负责管理。

运营单位：2025年1月1日运营单位成立运维中心安全生产管理委员会，全面领导、协调指挥、保障公司所有托管电站的安全生产管理工作。安全生产管理委员会主任：陈某廷；安全生产管理委员会副主任：姚某军；安全生产管理委员会成员：鲍某春、李某东、张某、吴志某、何某。以上人员均为运营单位人员。

（三）项目概况

2024年3月、7月毛草坡水电站引水渠均发生过山体塌方堵塞引水渠的情况，2024年9月受“摩羯”台风影响，导致引水渠全线上方山体多处塌方，最终造成引水渠严重堵塞。因此，建设单位决定对毛草坡水电站引水渠进行改造，将引水渠改为引水管道，解决山体塌方堵塞水渠的问题。事故现场引水渠上方山体陡峭、土质松软、土层较厚，施工单位在施工前未采取放坡、支护处理。

建设单位毛草坡水电站渠改管工程从2024年11月20日开工。项目开工前张某岳、姚某军曾经向金平县水务局咨询毛草坡水电站水沟修复报备的事宜，但未提及毛草坡水电站渠改管工程，无施工组织设计、专项施工方案，开工后该工程建设未向任何政府职能部门报备审批[1]。项目施工长度5882米，主要

[1] 《水利工程建设安全生产管理规定》第九条规定，项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自工程开工之日起15个工作日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产

施工内容为在原引水渠道内进行开挖，清理引水渠塌方，开挖深度1.8米、宽度1.2米，开挖后在原引水渠道内安装聚强衬塑管，将引水渠改为引水管道，总投资856万元左右（管材660万元左右，人工安装等费用196万元）。建设单位与施工单位签订的《毛草坡电站渠改管施工合同》中未明确各自的安全生产管理职责，该工程由张某岳代表建设单位进行管理，毛草坡水电站渠改管工程实际上由张某岳向建设单位股东征求意见后安排王某达承揽工程，2025年2月12日之前施工现场由刘某民负责管理，2月12日之后施工现场交由王某江负责管理。施工过程中工人的作业内容通过王某江安排邹某晴后，由邹某晴组织工人施工；挖掘机的作业内容通过王某江安排李某几后，由李某几组织挖机驾驶员施工。

截止2025年4月22日，大部分主管道已安装完毕，尚有沉沙池、防护墙、镇墩、覆土及自动清污机等工程没有完工。目前，该工程已停工。

监督机构备案。建设过程中安全生产的情况发生变化时，应当及时对保证安全生产的措施方案进行调整，并报原备案机关。保证安全生产的措施方案应当根据有关法律法规、强制性标准和技术规范的要求并结合工程的具体情况编制，应当包括以下内容：（一）项目概况；（二）编制依据；（三）安全生产管理机构及相关负责人；（四）安全生产的有关规章制度制定情况；（五）安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况等；（六）生产安全事故的应急救援预案；（七）工程度汛方案、措施；（八）其他有关事项。

《水利工程建设项目管理规定(试行)》第十条规定，水利是国民经济的基础设施和基础产业。水利工程建设要严格按建设程序进行。水利工程建设程序一般分为:项目建议书，可行性研究报告、施工准备、初步设计，建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。

《水利工程建设项目管理规定(试行)》第十三条规定，水利工程具备开工条件后，主体工程方可开工设。项目法人或者设单位应当自工程开工之日起15个工作日内，将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管单位备案。主体工程开工，必须具备以下条件：1.项目法人或者建设单位已经设立；2.初步设计已经批准，施工详图设计满足主体工程施工需要；3.建设资金已经落实；4.主体工程施工单位和监理单位已经确定，并分别订文了合同；5.质量安全监督单位已经确定，并办理了质量安全监督手续；6.主要设备和材料已经落实来源；7.施工准备和征地移民等工作满足主体工程开工需要。

（四）事故发生经过

2025 年 4 月 22 日当日，刘某全按正常施工进度到事故现场负责承插连接管道，高某到事故现场驾驶挖机负责清理沟渠内的塌方开挖管沟、吊运管道至沟渠内指定位置。2025 年 4 月 22 日 7 时 30 分，工人刘某全和挖机驾驶员高某到施工现场一起维修挖机履带。8 时 30 分许，刘某全和高某在事故现场进行管沟承插连接作业。9 时 50 分许，高某驾驶挖机将管沟挖好后，刘某全在清理管沟底时，高某发现刘某全所处位置正上方土方开始坍塌，立即鸣笛提醒，因土方坍塌速度过快，刘某全反应不及时，当场被坍塌的土方掩埋。

（五）事故现场情况

事故现场位于金平县大寨乡茅草山内山林内，周围植被以灌木丛为主，东侧为山林，西侧为山地，北至茅草坡电站，南至大寨乡，现场中心区域可见一条铺设的管道，该管道为墨绿色，为金平县茅草坡电站输水工程管道，呈南北走向铺设，管道沿线未见明显的围栏或警示标识。

中心现场位于茅草山东坡中段管道的凹坑处，凹坑直径为 5m，深度为 3m，在凹坑内可见 1 个黄色安全帽，凹坑东侧可见 1 个土堆，土堆上停放着 1 辆蓝色挖机，未提取到有价值物证。



图 1 事故现场全貌图



图 2 事故现场凹坑



图 3 施工沟渠图片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GBT6721-1986）进行统计，直接经济损失 126 万元。

（七）其他情况

事故发生地附近的 3 个气象监测站记录显示，2025 年 4 月 21 日 21 时至 22 时有过 1 次降雨过程，其中，大寨乡大寨站 21 时降雨 6.6 毫米、22 时降雨 10.7 毫米，大寨乡新发寨站 21 时降雨 4.5 毫米、22 时降雨 3.8 毫米，勐桥乡骂卡站 21 时降雨 0.2 毫米、22 时降雨 5.8 毫米。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生时，邹某晴刚走到距离事故现场 60 米处，王某江

在其他施工现场处理工作。邹某晴在听见鸣笛声后，立即赶到事故现场查看，9 时 52 分，邹某晴打电话给王某江报告事故发生。9 时 54 分，王某江打电话给王某达报告事故发生，接报后王某达立即安排王某江全力抢救伤员并联系医院，安排刘某民前往毛草坡电站渠改管项目处理事故。10 时 03 分，王某江打电话给华某富报告事故发生，接报后华某富立即安排王某江全力施救被埋人员。王某江随后于 10 时 07 分、10 时 15 分、10 时 59 分拨打 3 次 110 电话报警，10 时 08 分拨打 1 次 120 急救电话求救，10 时 10 分拨打 1 次 119 火警电话报警。

11 时 15 分，金平县公安局向金平县应急局电话通报：“2025 年 4 月 22 日 10 时左右，大寨乡毛草坡电站发生滑坡，造成 1 人受伤，目前受伤人员正在抢救中”。

接报后，金平县应急局立即向县委县政府报告，县人民政府及时成立事故调查组开展事故调查和善后工作。在此期间，大寨乡党委政府积极配合县级有关部门做好信息上报、事故调查及善后等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，邹某晴发现刘某全被掩埋，立即组织高某及附近工人张某和高某伟清理坍塌的土方进行施救并打电话给王某江报告事故发生，期间陆续有其他工人赶到现场参与抢救工作，王某江赶到事故现场后加入施救队伍。10 时 10 分许，刘某全被施救出来有微弱气息，邹某晴呼喊刘某全无回应，立即

对刘某全进行心肺复苏，担架制作好后施救队伍立即将刘某全抬上担架送往大寨乡卫生院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

10 时 16 分，大寨乡卫生院接到县人民医院 120 电话后立即向报警人核实具体位置。10 时 27 分，大寨乡卫生院医护人员在确认具体位置后立即前往事故现场。11 时 17 分，医护人员在途中与施救队伍相遇，立即在现场对刘某全进行抢救。11 时 50 分，医护人员宣布刘某全经抢救无效死亡。

刘某全死亡后，施工单位立即通知死者家属。2025 年 4 月 26 日，建设单位、施工单位与死者家属达成一次性赔偿协议，刘某全遗体在金平县殡仪馆火化后由其家属带回老家安葬。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，邹某晴立即组织现场工人施救，王某江及时拨打 110、119、120 电话报告，施救人员及时制作担架将刘某全抬出事故现场送往大寨乡卫生院抢救，处置及时，没有发生次生灾害和救援人员及其他人员伤亡情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工单位毛草坡电站水毁工程修复项目部未按照《小型水电站施工安全标准》（GB 51304-2018）第 3.1.6.1 条[2]的规定制定边坡支护方案，未采取支护措施，造成山体失稳塌方；刘某

[2] 《小型水电站施工安全标准》（GB 51304-2018）第 3.1.6.1 条规定，土石方开挖应符合下列规定：应确定合理的开挖边坡坡比，制定边坡支护方案。边开挖边支护，确保边坡稳定。挖土不能按规定放坡时，应采取固壁支撑的施工方法。

全未遵守《小型水电站施工安全标准》（GB 51304-2018）第3.1.3条[3]的规定密切关注作业部位和周边边坡、山体的稳定情况，违规作业。最终导致其在清理管沟底时，被坍塌的土方掩埋，造成死亡。

（二）其他可能因素排除

经调查组现场勘查、人员排查，排除了人为破坏、地震、他杀、刑事案件等因素引起事故发生的可能。

（三）间接原因分析

（1）未履行安全生产主体责任。未建立安全生产管理制度和操作规程，施工单位无安全生产管理机构，安全生产管理混乱。

（2）未及时消除生产安全事故隐患。毛草坡电站水毁工程修复项目部施工现场未及时采取有效的安全措施消除山体塌方的事故隐患。

（3）未严格开展安全生产教育和培训。未对进场工人开展三级安全教育培训，仅在施工过程中对工人进行口头教育，无安全教育培训记录。

四、事故单位存在的主要问题

施工单位

（1）未严格落实安全生产主体责任，无水利水电施工资质承揽工程，未制定《边坡支护方案》对管沟上方的山体及时采

[3] 《小型水电站施工安全标准》（GB 51304-2018）第3.1.3条规定，施工过程当中应密切关注作业部位和周边边坡、山体的稳定情况，一旦发现裂痕、滑动、流土、有害气体逸出及地下涌水等现象，应采取停止作业、撤出现场作业人员等应急措施。

取支护措施防止塌方，未及时消除生产安全事故隐患。未制定实施本单位安全生产教育和培训计划，未对工人开展三级安全教育培训，无培训记录。

（2）法定代表人王某达，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未及时消除生产安全事故隐患。

（3）毛草坡电站水毁工程修复项目部现场管理人员王某江，在施工管理过程中无安全教育培训记录、安全技术交底、隐患排查治理等相关安全生产管理纸质台账。对项目部安全生产教育和培训落实不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

五、调查过程当中发现的其他问题

建设单位存在违规建设等问题，施工单位存在违规承揽工程等问题。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

刘某全，施工单位毛草坡电站水毁工程修复项目部临聘工人，违反《小型水电站施工安全标准》（GB 51304-2018）第3.1.3条规定违规作业，在作业过程中反应不及被坍塌的土方掩埋造成死亡，对事故负有直接责任，鉴于其已在此次事故中死亡，不再追究其法律责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.施工单位，未制定实施本单位安全生产教育和培训计划，

未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四十一条第二款[5]的规定，建议由金平县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[7]的规定，给予行政处罚。

2.王某达，施工单位法定代表人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[8]的规定，建议由金平县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[10]

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定，事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项规定，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款。

的规定给予上一年年收入40%的罚款。

3.王某江，毛草坡电站水毁工程修复项目部现场管理人员，对项目部安全生产教育和培训落实不到位，造成从业人员安全意识淡薄，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[11]的规定，建议由金平县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[13]的规定给予行政处罚。

（三）对有关政府部门的处理建议

建议大寨乡人民政府、金平县水务局向金平县人民政府作出深刻书面检查。

（四）其他处理建议

建设单位违规建设、施工单位违规承揽工程等问题及其相关责任人员，建议由金平县水务局依法进行处理。

七、事故主要教训

该起事故的发生反映了企业安全生产主体责任未落实，建设单位忽视毛草坡水电站渠改管工程违规建设、违规发包等问题，施工过程中，安全生产管理机构、专职安全生产管理人员、

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项规定，事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

安全生产管理制度缺失，事故隐患排查治理不到位，层层失管最终酿成事故。

在水利水电工程施工过程中，坍塌事故是一种常见且严重的事故类型。这类事故不仅威胁作业人员的生命安全，也对生产进度和企业效益造成重大影响。建设单位、施工单位必须深刻汲取事故教训，从建设审批、安全生产管理机构、安全生产规章制度及操作规程、专项施工方案和隐患排查治理等多个方面入手，全面提升水利水电工程施工的安全水平。

八、事故整改和防范措施

（一）施工单位

1.按照《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》等法律法规的规定，认真落实企业安全生产主体责任，建立安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员，健全安全生产规章制度及操作规程，强化安全保障措施，认真开展生产现场隐患排查治理，及时有效消除事故隐患。

2.加强工人的安全教育培训，规范工人三级安全教育培训学时及培训内容，加强从业人员安全教育，提高管理人员安全管理水平，切实增强从业人员安全意识，使作业人员养成良好的安全作业习惯，强化现场安全管控，及时发现并制止违章指挥、违规作业、违反劳动纪律等生产现场“三违”行为，规范从业人员安全生产行为，坚决遏制生产作业现场的安全管理失控行为。

3.严格规范挖机使用，严禁使用挖机吊运施工材料。加强《生产安全事故报告和调查处理条例》学习，规范上报生产安全事故，发生事故时禁止盲目施救。

4.依法向有关部门申报相关水利水电施工资质，严格按照企业资质要求承接生产经营活动。

（二）建设单位

按照《水利工程建设安全生产管理规定》、《水利工程建设项目管理规定（试行）》等相关建设项目管理规定，依法向金平县发展改革局、金平县水务局履行建设项目投资备案及施工备案手续，依法依规从事生产经营活动。

（三）大寨乡人民政府

提高政治站位，树牢安全发展理念。深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，坚决落实上级部署要求，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助县人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。全力推动本辖区安全生产治本攻坚三年行动深入开展，督促本辖区企业落实企业安全生产主体责任。加强国家关于安全生产的法律法规、规范标准的学习贯彻，切实履行属地监管责任。

（四）金平县水务局

1.深刻汲取事故教训。举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和属地管理的原

则，积极主动履行监管职责，围绕《金平县安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026）》进一步强化水利水电安全生产监管。督促水利水电企业严格落实《金平县水利行业安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026）》，提升企业安全管理水平。

2.根据全县水利水电行业监管需要，完善监督股人员力量配备，加强业务知识学习丰富知识储备，依法依规开展监管工作。结合金平县小水电站存量多的实际，依据有关规定提出相应的具体管理措施，并落实到位。

3.加强执法检查。采取“四不两直”、随机抽查等方式开展生产现场执法检查，加大检查力度和深度。督促建设单位、承包单位、施工单位严格落实各自的安全生产主体责任，加强对从业人员的安全教育培训和监督管理，严格落实作业现场安全防护措施，及时消除事故隐患，全力遏制水利水电领域生产安全事故发生。