# 龙江县头站镇民主村“7·28”一般触电事故调查报告

日期：2026-02-28 来源：龙江县应急管理局



2025年7月28日13时47分左右，龙江县头站镇民主村在维修行走式喷灌设备过程中发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约156万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经龙江县人民政府批准，成立由龙江县应急管理局局长任事故调查组组长，龙江县公安局、龙江县应急管理局有关负责同志任事故调查组副组长，龙江县公安局、龙江县人社局、龙江县司法局、国网龙江供电公司、龙江县总工会、龙江县头站镇政府等有关部门组成的龙江县头站镇民主村“7·28”一般触电事故调查组，同时，邀请县人民检察院、县人民法院参加，邀请县纪委监委介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、技术鉴定等，查明

了事故经过、发生原因，人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，分析了事故主要教训，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，龙江县头站镇民主村“7·28”一般触电事故是一起因作业人员未经特种作业培训、违章带电作业造成死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故项目基本情况

事故项目为“龙江县2012年度节水增粮行动项目”，该项目工程于2013年4月15日完成改村计划建设内容，并于2013年5月15日由龙江县水利工程建设管理处移交给龙江县头站镇民主村村委会。双方签订了工程移交单，并注明工程移交要求：工程资产为国有资产，工程移交为使用权移交，工程接收单位认真落实管护机制，制定管护办法，认真负起使用和管护责任。工程移交后，发生工程设备损坏、遗失等问题将由接收单位负责。

2024年1月1日，头站镇民主村（甲方）与屯长王某（乙方）签订了喷灌设施管护合同，合同签订起止日期为2024年1月1日至2024年12月30日；喷灌地块位置位于八垧地一台、大南结地一台、老元地一台；双方约定了各自责任，包括：甲方负责监督乙方管理喷灌设施，镇政府和村委会每年检查两次，春季督促乙方保证喷灌设施正常运行，秋季监督乙方对喷灌设施管护；乙方负责喷灌及相关附属设施的日常管理及维护（包括电气、深水井），并承担一切相关费用，使用过程中出现任何问题均为乙方责任（包括安全防火问题）；乙方不得出售、出租卷盘喷灌设备，如需做旱田改水田的行为，必须先向村委会及镇政府打报告，获得批准方可实施。否则造成损失由乙方负责，情节严重交给司法机关处理；到秋季时，卷盘喷灌和高架车必须拉回村委会库房保管等内容。

2024年9月20日，龙江县头站镇制定了《头站镇灌溉井、喷灌设备管理办法》，其中明确了产权：国家“节水增粮”项目所形成的水利资产属于国有资产，我乡按照“谁受益、谁管理”的原则，明确项目村为管护主体并行使管护责任，管护和维修等一切费用全部由项目村自行承担，并由项目村建立固定资产账；明确了责任：各项目村成立灌溉井、设备管理领导小组，组长由支部书记担任，负责对喷灌设备的管理和使用过程中的监督检查，各村要与灌溉井、喷灌设备管理人员签订管护协议，明确管护责任；明确了管理方式：灌溉井、喷灌设备可采取水利合作社和农民专业合作社管理；灌溉井、喷灌设备和配套设备丢失或损坏，由承包人及时购买和维修，一切费用由承包人自行承担，确保井、喷灌设备的完好无损正常运行，旱时发挥抗旱作用。

2025年7月28日，龙江县头站镇民主村种地村民范某某征得王某某、张某某同意，在未告知村委会及屯长的情况下，雇佣关某某为“龙江县2012年度节水增粮行动项目”的喷灌设备进行维修，双方约定修好后付给关某某200元酬劳，按照既往维修喷灌设备费用支付方式，由受益村民均摊。关某某经营数码通讯器材商店，并从事电气维修。

（二）相关单位（组织）情况

龙江县恒丰数码通讯器材商店（营业执照已注销），经营者：关某某，注册号：230221600297461，企业类型：个体工商户，成立日期：2014年10月17日，住所：龙江县头站乡农贸市场综合楼14号，经营范围：数码通讯器材零售。该商店于2022年2月21日注销营业执照，但关某某仍旧从事数码通讯器材零售经营及电气维修工作。

龙江县头站镇民主村村民委员会，基层群众性自治组织特别法人，统一社会信用代码：54230221A639611783；类型：村民委员会；法定代表人：田某；地

址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县头站镇民主村，发证机关：龙江县民政局，颁发日期2023年4月13日。

（三）有关人员情况

1.关某某（死者），龙江县头站镇一心村村民，范某某雇佣的维修喷灌设备的电工，未持有特种作业操作证。

2.王某某，龙江县头站镇民主村村民，关某某维修喷灌设备时在现场看护喷灌设备。

3.范某某，龙江县头站镇一心村村民，关某某维修喷灌设备时在现场看护喷灌设备。

4.张某某，龙江县头站镇一心村村民，范某某雇佣关某某维修喷灌设备前询问张某某是否同意维修，张某某同意。

5.田某，龙江县头站镇民主村村民委员会支部书记，喷灌设施管护合同甲方法定代表人。

6.王某，龙江县头站镇民主村七屯屯长，发生事故喷灌设备管护人。

（四）事故发生地点勘验情况及设备设施概况

事故发生地点位于龙江县头站镇民主村大南结地范某某、王某某、张某某等村民的玉米耕地内，此处玉米耕地有一座大型时针式农用喷灌设备，该喷灌设备是将喷灌机的转动支轴固定在灌溉面积的中心，固定在钢筋混凝土支座上，支轴座中心下端与井泵出水管或压力管相连，上端通过旋转机构（集电环）与旋转弯管连接，通过桁架上的喷洒系统向农作物喷水的一种节水增产灌溉机械。事故现场位于大型喷灌设备中心支轴座处。该设备自2019年开始由王某管护，直至2021年该设备出现故障，王某向村委会上报拆除该设备，村委会上报龙江县头站镇政府水利服务中心，但最终该设备未拆除，王某再未履行管护职责。



喷灌设备铁架



铁架上铁盒内状况



铁架上部状况

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年7月28日9时许，龙江县头站镇一心村村民范某某在民主村大南结地干农活，发现喷灌设备损坏，经与王某某、张某某沟通，范某某联系一心村关某某前来维修，双方约定维修费用200元，未告知村委会及屯长。13时16分，关某某来到大南结地，与范某某、王某某进行维修，关某某首先使用检测设备到喷灌设备末端检测设备要件，经检测一切正常，然后前往喷灌井处使用检测设备检测，发现两处保险损坏，关某某更换保险后，合闸启动设备，观察几分钟后发现仍未恢复正常，便要求王某某与范某某站在喷灌设备的前两处轮子旁，如果喷灌设备恢复正常运转就告诉他，自己返回喷灌井处继续维修。王某某突然听见关某某喊“电、电、电”，王某某便跑向关某某方向，发现关某某站在喷灌架子上，电闸处于合闸状态，王某某立即拉下电闸断电，关某某从架子上坠落至地上。王某某立即呼喊范某某，范某某于13时47分拨打了110、120，120到达现场后，经医护人员确认，关某某已无生命体征。

（二）司法鉴定情况

齐齐哈尔和平医院司法鉴定中心于2025年8月3日鉴定并出具《司法鉴定意见书》齐和平医院〔2025〕病鉴字39号，鉴定意见为：“死者关某某生前因左手拇指、中指与电流接触，引起心脏功能急性障碍，导致循环、呼吸衰竭而死亡”。

（三）事故应急处置情况

事故发生后，范某某对关某某进行了心肺复苏按压，关某某未苏醒，120到达现场后，医护人员发现关某某已无生命体征，确认其已经死亡。

接报后，龙江县应急管理局、龙江县公安局立即派人赶到事故现场，开展事故调查取证工作。政府及相关部门决策科学合理、应急救援处置得当、信息报送准确及时、善后工作有序有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

调查认定，事故的直接原因是：一是关某某未经特种作业培训，未持有电工作业操作证及特种作业资格证书，不具备电气维修专业知识[]。二是对作业环境的危险性认识不足，安全意识淡薄。三是违章带电作业，在没有切断电源的情况下进行喷灌设备电气线路维修作业[]，手指触及带电裸露线头造成触电，引起心脏功能急性障碍，导致循环、呼吸衰竭而死亡。

（二）事故发生的间接原因

1.龙江县恒丰数码通讯器材商店，营业执照虽已注销，但依旧持续经营，未履行安全生产主体责任，特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格上岗作业。

2.龙江县头站镇民主村村委会，作为喷灌设备管理主体，对喷灌设施管理维护不到位，仅通过每年春季开会强调对喷灌设备的安全管理要求；对村民关于喷灌设

备日常运行、维修、使用过程中出现的问题如何处理宣传不到位。

3.田某，龙江县头站镇民主村村民委员会支部书记，对喷灌设备的管理和使用过程中的监督检查不到位，对管护人员是否履行管护职责监督不到位，对设备维修过程中特种作业人员是否持证上岗的检查不到位。

4.王某，龙江县头站镇民主村七屯屯长，发生事故喷灌设备管护人，2021年后未履行对喷灌设备日常管理及维护职责。

5.龙江县头站镇政府水利服务中心对民主村日常使用、管护喷灌设备的监督、指导不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

龙江县恒丰数码通讯器材商店的经营范围为数码通讯器材零售，不包括电气维修业务，且营业执照虽已注销，但其经营者关某某仍旧从事数码通讯器材零售经营及电气维修工作，未经特种作业培训，未持有特种作业资格证书，不具备电气维修专业知识，未履行安全生产主体责任，特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格上岗作业。

龙江县头站镇民主村村委会作为喷灌设备管理主体，对国有资产管理体制落实不到位，对《头站镇灌溉井、喷灌设备管理办法》中规定的使用和管护责任落实不到位，对管护人员管护喷灌设备的监督不到位。

龙江县头站镇政府水利服务中心对所辖项目村使用、管护喷灌设备的监督、指导不到位，未对村民委员会支部书记及管护责任人进行喷灌设备使用、管护相关知识的培训。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

关某某，违章带电作业、未经特种作业培训考核合格上岗作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议不予追究责任。

田某，龙江县头站镇民主村村民委员会法定代表人、支部书记，落实本行政村安全生产工作职责不到位，督促检查安全生产工作不到位，建议移交纪检监察部门处理。

王某，龙江县头站镇民主村七屯屯长，作为喷灌设备具体管护者，落实管护责任不到位，对喷灌及相关附属设施的日常管理及维护不到位，建议龙江县头站镇民主村依据相关制度处理。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

龙江县恒丰数码通讯器材商店，未履行安全生产主体责任，鉴于其经营者关某某在事故中已经死亡，主体灭失，建议不予行政处罚。

龙江县头站镇民主村村委会对国有资产管理体制落实不到位，对《头站镇灌溉井、喷灌设备管理办法》中规定的使用和管护责任落实不到位，对管护人员管护喷灌设备的监督不到位，建议龙江县头站镇政府依据相关管理制度对民主村进行处理。

龙江县头站镇政府水利服务中心对所辖项目村使用、管护喷灌设备的监督、指导不到位，未对村民委员会支部书记及管护责任人进行喷灌设备使用、管护相关知识的培训，建议龙江县头站镇政府依据相关管理制度对镇水利服务中心进行处理。

镇政府依据相关管理制度对镇水利服务中心进行处理。

六、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下措施建议：

**（一）事故相关单位**

龙江县头站镇民主村村委会要落实安全生产主体责任，健全国有资产管理体制，制定完善管护办法，履行使用和管护职责；加强对管护人员履行管护喷灌设备

职责的监督；加强对特种作业人员持证上岗的检查力度；对现有喷灌设备进行一次专项排查，将存在问题的喷灌设备统一维修，达到拆除标准的喷灌设备立即启动拆除程序。

**（二）事故相关管理部门**

龙江县头站镇水利服务中心要加强对项目村使用、管护喷灌设备的监督、指导，定期对村党支部书记与管护责任人开展使用、管护喷灌设备相关知识的教育培训，要突出对安全操作技能及安全防范措施的培训。

**（三）事故所在地乡镇政府**

龙江县头站镇政府要落实属地管理责任，协调相关管理部门在全镇范围内开展一次在用喷灌设备隐患排查，举一反三，强化安全意识，压实各环节安全责任，为全县安全发展创造良好安全环境。

县安防办要组织全县各乡镇相关负责人开展一次事故警示教育大会，深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，清醒认识事故发生的原因，反思安全管理中存在的问题，要针对人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺失做到真反思、深反思，坚决杜绝此类事故再次发生。

龙江县头站镇民主村“7·28”

一般触电事故调查组

2025年11月19日

扫一扫在手机打开当前页

网站地图

主办单位：龙江县人民政府　　承办单位：龙江县人民政府办公室

技术支持：龙江县人民政府办公室

CP备05009353号　黑公网安备 23022102000011号　网　22

适老化 无障碍服务　政府网站找错

联系方式：0452-5829449　　本站建议使用IE10.0以上 分辨率1440×900　　本站已支持IPv6访问