龙江县红瑞轮胎批发商店“5•24”一般机械伤害事故调查报告

日期：2025-08-02 来源：龙江县交通运输局

2025年5月24日15时许，龙江县红瑞轮胎批发商店主要负责人张瑞鑫在龙江镇一道街惠佳汽车修理部（牌匾名称：兴隆汽车电器商店）门口，维修车牌号黑B·H9925（黑B·FL18挂）重型半挂牵引车箱底部加装的支臂（俗称飞机轮）时，支臂突然下落打击张瑞鑫身体，造成1人死亡，此事故系一般机械伤害事故，造成直接经济损失130万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经县政府批准，成立了由县交通局牵头，龙江县应急局、县公安局、县人社局、龙江镇政府有关部门参加的龙江县红瑞轮胎批发商店“5·24”一般机械伤害事故调查

组，调查组邀请县人民检察院、县人民法院、县纪委监委介入调查。同时聘请哈尔滨千弘旧机动车鉴定估价有限公司对事故的成因进行了鉴定。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、技术鉴定等，查明了事故经过、发生原因，人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，分析了事故主要教训，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，龙江县红瑞轮胎批发商店“5·24”一般机械伤害事故是一起维修工人操作不当，导致1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故项目基本情况

张瑞鑫（死者）维修车牌号黑B·H9925（黑B·FL18挂）重型半挂牵引车箱底部加装的支臂（俗称飞机轮）。

（二）事故发生单位情况

龙江县红瑞轮胎批发商店（以下简称：红瑞轮胎批发商店）；个体工商户；负责人：张瑞鑫；注册日期：2015年6月26日；经营范围：一般项目：轮胎销售；汽车零配件零售；润滑油销售；机动车修理和维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；交通局备案的经营范围：三类汽车维修。

龙江县惠佳汽车修理部（牌匾名称：兴隆汽车电器商店）；个体工商户；负责人：史可新；注册日期：2021年1月11日；经营范围：提供汽车修理服务、汽车配件、小包装润滑油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；交通局备案：三类汽车维修。

龙江县郭红亮货物运输户；个体工商户；经营者：郭红亮。

（三）有关人员情况

1.张瑞鑫，死者，男，44岁，龙江县红瑞轮胎批发商店主要负责人。

2.郭红亮，男，45岁，龙江县郭红亮货物运输户经营者。

3.史可新，男，35岁，龙江县惠佳汽车修理部经营者。

4.王古琳，男，23岁，龙江县惠佳汽车修理部修理工。

（四）事故发生地点及设备设施概况

事故发生地点位于龙江镇一道街惠佳汽车修理部（牌匾名称：兴隆汽车电器商店）门口，现场有黑B·H9925（黑B·FL18挂）重型半挂牵引车。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年5月24日，郭红亮驾驶黑B·H9925（黑B·FL18挂）重型半挂牵引车前往惠佳汽车修理部，找到惠佳汽车修理部老板史可新要求安装用于操控支臂（俗称飞机轮）装置的电路和电控设备，史可新安排修理工王古琳进行安装，安装过程中王古琳发现前面支臂有一根快接管没有插接，并告诉了郭红亮。当天下午郭红亮联系红瑞轮胎商店负责人张瑞鑫要求售后维修。当日15时49分，张瑞鑫骑着电瓶车赶到惠佳汽车修理部，张瑞鑫让郭红亮启动车辆泵气，张瑞鑫钻到车下维修，15时51分23秒出现管路排气声，15时51分49秒后突然传来"砰"的一声，紧接着张瑞鑫“哎呀”的叫了一声，车主郭红亮慌忙蹲下查看，只见支臂压在张瑞鑫右侧胸口。史可新拨通120急救电话，16时左右120急救车赶到后将张瑞鑫送往医院抢救，后因抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

接到报案后，县应急局、县公安局、县交通局等单位立即派人赶到事故现场，开展事故调查取证工作。政府及部门决策科学合理、应急救援处置得当、信息报送准确及时，善后工作有序有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

张瑞鑫安全意识淡薄，违规给郭红亮的重型半挂牵引车加装支臂，在维修时未佩戴相应的劳动保护用品，躺到货车车厢下狭窄空间维修作业。经哈尔滨千弘旧机动车鉴定估价有限公司对事故成因鉴定“经过现场对车辆查看，对气管、气缸、线路、开关、电磁阀等设备进行检测均无异常，且配件完好可以正常使用，对飞机轮升降进行多次测试完好无异常可以正常使用，对监控视频多次查看对时间进行比对吻合，排除配件故障导致本次事故。车辆在启动状态下、开关开启状态下，人员对气管上下管路进行调换时操作不当导致本次事故”。综上，由于张瑞鑫在维修时，缺乏安全意识，自我安全防护不到位，自己操作不当，致使支臂突然下落打击自己身体，并造成其死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

公安机关对案件进行了审查，认为郭红亮、王古琳不存在故意或过失犯罪。

（三）事故发生的间接原因

郭红亮明知安装支臂属于违法违规，仍要求张瑞鑫安装用于逃避高速收费的装置，以及龙江县惠佳汽车修理部违法违规给非法加装的支臂安装电路和电控设备，是事故的发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.张瑞鑫，红瑞轮胎批发商店负责人，因其操作不当，对此次事故负有直接责任，鉴于其已死亡，不予追究责任。

2.史可新，惠佳汽车修理部负责人；郭红亮，龙江县郭红亮货物运输户。鉴于惠佳汽车修理部从事非法改装行为和郭红亮的车辆存在非法改装行为，依法予以行政处罚。

3.王古琳，系惠佳汽车修理部修理工，对非法改装方面的法律法规知晓少，法律意识不强，存在违法安装行为。惠佳汽车修理部要给予其内部处理，建议解除其劳务合同。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.龙江县惠佳汽车修理部。依据《中华人民共和国道路运输条例》第七十一条的规定；依据《机动车维修管理规定》第五十一条。

依据《黑龙江省交通运输行政处罚裁量基准清单（2024年）》155项，属一般处罚。县交通运输局给予龙江县惠佳汽车修理部20000元的处罚，以起到惩戒与教育作用。

2.龙江县郭红亮货物运输户。车牌号黑B·H9925（黑B·FL18挂）重型半挂牵引货车存在非法改装行为，依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款。该行为属初次违规，当事人也提出要主动消除违法行为，县交通运输局给予货车经营者郭红亮处以5000元罚款。

五、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下措施建议：

（一）事故相关生产经营单位

龙江县红瑞轮胎批发商店、龙江县惠佳汽车修理部和龙江县郭红亮货物运输户要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》对于生产经营单位的各项规定，履行安全生产管理职责，落实安全生产责任制及相关安全管理制度，加强对从业人员的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；加强施工现场隐患排查治理与巡查检查；加强风险辨识，在易发生生产安全事故的设备设施危险部位，设置安全防护及警戒区域，悬挂警示标志，及时作出安全风险告知、公示。

（二）事故相关行政主管部门

县交通运输局作为行业行政主管部门，要按照《中华人民共和国安全生产法》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等有关规定，认真履行职责范围内的安全生产责任，深入贯彻落实“三管三必须”法定职责要求，加强安全生产巡查检查工作力度，及时发现生产经营单位存在的违法违规行为并依法予以查处，要以生产经营单位主要负责人安全管理职责落实为有力抓手，推动生产经营单位主体责任再强化、再落实。

（三）事故所在地乡镇政府

龙江镇政府要落实属地管理责任，协调行业管理部门进行隐患排查，加强属地的汽车修理行业及其他重点生产经营单位大排查，举一反三，强化安全意识，压实各环节安全责任，为全县安全发展创造良好安全环境。

附件：1、龙江县红瑞轮胎批发商店“5·24”一般机械伤害事故

调查报告调查组成员签字页

2、“5·24”事故伤亡人员名单


龙江县红瑞轮胎批发商店“5·24”

一般机械伤害事故调查组

2025年7月31日

附件1：龙江县红瑞轮胎批发商店“5·24”一般机械伤害

事故调查报告调查组成员签字页



龙江县红瑞轮胎批发商店“5·24”一般机械伤害事故调查

报告调查报告签字页

龙江县红瑞轮胎批发商店“5·24”一般机械伤害

事故调查组成员名单

职务分工	姓名	单位	职务	签字
组长				
副组长				
副组长				
成员				
成员				
成员				
成员				
成员				
成员				
成员				
成员				
成员				
成员				

附件2：“5·24”事故伤亡人员名单

姓名

性别

年龄

伤害部位

伤害程度

家庭住址

张瑞鑫

男

44

胸部

死亡

龙江县龙江镇居民

扫一扫在手机打开当前页