金湾区三灶镇中山嘉晟机电设备有限公司“4·5”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月5日10时43分，中山嘉晟机电设备有限公司的作业人员在金湾区三灶镇珠海三锐精工科技有限公司进行空压设备维护时发生高处坠落，导致1人受伤，直接经济损失165.8万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区人力资源社会保障局、区应急管理局、金湾公安分局、区总工会和三灶镇政府等单位组成的金湾区三灶镇珠海三锐精工科技有限公司“4·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关单位基本情况

（一）中山嘉晟机电设备有限公司

中山嘉晟机电设备有限公司（以下简称：中山嘉晟）位于中山市三乡镇平东工业区东成路16号首层B区（住所申报），

成立于2009年7月6日，统一社会信用代码91442000690524900T，有限责任公司(自然人独资)，法定代表人李某文。经营范围:批发:机电设备及其配件、五金交电、润滑油（不设门市、仓储）；承接管道安装工程。

（二）珠海三锐精工科技有限公司

珠海三锐精工科技有限公司(以下简称:珠海三锐),位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路1879号2#厂房，成立于2017年2月17日，统一社会信用代码91440400MA4W7J1345，有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人何某。经营范围:一般项目:五金产品研发等;许可项目:货物进出口;技术进出口。

（三）作业项目基本概况

珠海三锐（甲方）与中山嘉晟（乙方）于2021年2月8日签订了《机械设备购销合同》,珠海三锐向中山嘉晟采购一批空压设备(包含空压机、储气罐、过滤器、管道及安装材料)。合同中约定由中山嘉晟派出作业人员进行空压设备的安装、维修及维护。2022年5月30日,珠海三锐与中山嘉晟签订了《安全生产管理协议书》,明确了双方的安全生产管理职责。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年4月5日8时30分，中山嘉晟派出作业人员梁某杰、郭某东到珠海三锐对空压设备进行维护，计划当天内完成工作内容。

8时30分至9时0分，珠海三锐对2人进行了安全教育及风险告知，随后梁某杰、郭某东佩戴安全帽、防护手套等劳动防护用品，在空压机房内开始作业。作业过程中，珠海三锐安排安全员娄某在场巡查。

10时40分，梁某杰登上木质人字梯对安装在墙壁上的管道进行漏气检查，站立面对地面距离为1.8米。

10时43分，梁某杰紧固管道弯头螺栓时，管道内的气体将弯头弹开。被弹开的管段击中梁某杰，使梁某杰从梯上摔下，坠落至地面。郭某冬上前查看，发现梁某杰头部受伤，有出血，安全帽脱落，已失去意识。郭某冬将梁某杰抱出空压机房，拨打120并喊来娄某。

10时45分，娄某通过电话向珠海三锐行政经理叶某盛报告事故。郭某东向珠海三锐主要负责人肖某报告事故。

10时55分，救护车到达现场并将梁某杰送往广东省人民医院珠海医院。

以上事故发生经过取自目击证人陈述及现场视频监控。

（二）应急处置情况

2023年4月5日13时2分，金湾公安分局到达现场开展现场处置。18时28分、19时39分，珠海三锐安全经理黄某超向三灶镇应急办和金湾区应急管理局报告事故。20时5分，金湾区应急管理局到达现场核查事故情况。20时34分，金湾区应急管理局向市应急管理局值班室报告事故。

事故发生后，各单位报告与救援行动均符合相关规定。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，区应急管理局、金湾公安分局三灶镇政府及时上报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

梁某杰，男，32岁，广东吴川人，身份证号：44088**********512，中山嘉晟作业人员，工作岗位为设备维修人员。梁某杰受中山嘉晟派遣到珠海三锐进行空压设备维护作业时发生高处坠落。事故发生后，梁某杰一直在广东省人民医院珠海医院进行治疗，经医院确认，梁某杰目前已属于脑死亡状态。

（二）事故造成的直接经济损失

事故发生后，中山嘉晟、珠海三锐与梁某杰家属在三灶镇人民政府组织下协商赔偿事宜，于5月29日协商达成一致，并签订了伤亡赔偿《协议书》。

（三）事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，调查组核定事故直接经济损失为165.8万元。

四、事故原因及性质认定

（一）现场勘验情况及直接原因分析

事故发生地点位于三灶镇珠海三锐空压机房。事故调查组现场勘验情况如下：事发位置距空压机房南面墙壁 2.5 米、东面墙壁 8 米，地面有血迹及安全帽。现场立有木质人字梯 1 把，踏板距地面 1.8 米。空压设备管道安装于西面墙壁上，人字梯上方竖直管段发生位移，与水平管段断开，该处距地面约 3 米。地面上有管道弯头 1 件及螺栓拧紧机 1 件。

事故调查组通过现场勘查和询问相关人员，可以确定该起事故的**起因物为梯**（3.22 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A3），**致害物为地面**，**伤害方式为坠落**（5.03 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A5），**不安全状态为工具不符合安全要求（木质人字梯）**（6.02.1 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A6），**不安全行为为攀、坐不安全位置**（7.08 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A7）。

调查组认为，本起事故的直接原因是：当事人攀坐在不符合安全要求的木质人字梯上进行空压设备管道漏气检查。当事人紧固管道弯头螺栓时，管道内的气体将弯头弹开。被弹开的管段击中当事人并导致其从不稳定的梯上摔下，坠落至地面。

（二）相关单位安全管理情况

通过事故调查组调查，相关单位安全管理情况如下：

中山嘉晟。未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存

在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；从业人员安全生产教育培训不到位，导致当事人安全防护意识淡薄，攀坐在不符合安全要求的木质人字梯上进行空压设备管道漏气检查。

珠海三锐。于2022年5月30日与中山嘉晟签订《安全生产管理协议》，其中第4.4、5.3项明确："甲方（珠海三锐）对乙方（中山嘉晟）自带的不符合要求的设备、工具、安全用具、安全防护用具，有权禁止乙方使用。乙方应遵守甲方安全生产管理制度和劳动纪律，服从甲方的安全管理。"珠海三锐在作业前向作业人员进行了安全教育和风险告知，作业期间安排安全员进行安全检查并督促纠正不安全行为，履行了双方约定的安全生产管理职责。

（三）相关部门安全监管情况

三灶镇应急管理办。一是于2022年10月将珠海三锐纳入监管对象（珠海三锐于当月实际投产）。截至目前共对该单位检查2次，针对检查出的安全警示标志、事故隐患排查治理、劳动防护用品3项问题下达《限期改正通知书》，并经复查确认该单位已按期整改。二是印发《提醒函》，督促辖区内相应企业配备安全总监，全面加强安全管理。三是扎实推进专项整治工作，重点对事故多发、隐患突出的行业领域实施攻坚，严肃惩处安全生产违法非法行为。

（四）事故性质

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因

及性质进行综合分析，**认定该事故是一起一般高处坠落类生产安全责任事故。**

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员

梁某杰。中山嘉晟作业人员，此次事故中，不服从珠海三锐的安全生产管理指令，攀坐在不符合安全要求的木质人字梯上进行空压设备管道漏气检查，对事故发生负有直接责任。鉴于梁某杰已处于脑死亡状态，建议不再追究相关责任。

（二）对事故单位的处理建议

中山嘉晟。1.未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定[①]；2.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定[②]，对事故发生负有责任。建议由金湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及安全生产相关法律法规规定，对中山嘉晟进行立案调查，追究其相关法律责任。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）建议进行立案调查人员

李某军。中山嘉晟主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项的规定[①]。未认真履行主要负责人安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由金湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及安全生产相关法律法规规定，对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

六、事故主要教训及防范和整改措施建议

对于本起事故暴露的问题，监管部门和生产经营单位应深刻认识到，一线作业人员安全意识淡薄、存在侥幸心理仍是导致事故发生的主要直接原因。全面加强安全生产教育，切实提升从业人员安全生产 意识和安全作业技能是安全生产工作的重点和难点。只有使生产经营单位和从业人员对安全生产的重视度和责任感强起来，才能更为有效地提升事故防范水平。对此，相关单位要深刻吸取本起事故教训，举一反三，认真做好安全生产教育，为提升从业人员安全意识打好基础，进而营造安全生产浓厚氛围。要做好安全生产法律法规和规章制度的宣传工作，使生产经营单位负责人及其他从业者牢固树立“两个至上”的安全发展理念，切实增强安

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

全生产主体责任意识，认真查摆自身问题，全面提升安全生产水平，有效遏制事故发生。

（一）中山嘉晟要深刻吸取事故教训，要从根本上认识本起事故造成的严重后果，要加强对作业人员的安全培训，增强安全作业意识，切实提高事故预防和科学施救能力。要建立完善并严格执行安全生产管理制度和安全操作规程，加强作业现场人员管理，提高从业人员的风险防控意识和遵章守纪的自觉性，及时识别安全风险、主动避免。

（二）珠海三锐要在企业内建立生产安全事故警示长廊，针对本起事故及各类典型事故开展警示宣传教育。不断完善安全生产管理工作机制，优化外来作业统一协调管理工作成效。要推动企业全员安全生产责任制建立，强化企业主要负责人和安全管理人员履职，明确各岗位安全生产职责，全面提升安全生产管理水平。

（三）三灶镇应急管理办要认真履行监管责任，推动企业主要负责人从严从紧、从实从细抓好安全生产各项工作，把安全生产的责任传导到企业末端。要督促事故相关单位严格落实安全生产主体责任，积极排查整改存在问题，加强风险辨识管控，落实各项安全管理措施，确保作业场所、设备、人员等具备相应的安全生产条件，切实降低事故可能性。

（四）区安委办要将此次事故向辖区企业进行通报警示，促使辖区企业深刻吸取事故教训，严守安全生产红线。督促辖区企业建立健全全员安全生产责任制，加强安全生产标准

化建设，科学管控各类安全风险，确保安全生产条件，守牢安全生产底线。

金湾区三灶镇珠海三锐精工科技有限公司“4·5”

一般高处坠落事故调查组

2023年6月7日