龙州县总工会新办公大楼电梯安装“11.28” 事故调查报告

2019-03-04 10:00 来源：龙州县安全生产监督管理局 【字体：大 中 小】

2018年11月28日17时40分左右，广西南宁德森棱电梯有限公司在龙州县总工会新办公大楼进行电梯安装作业时钢管脱落，造成作业人员与设备高处坠落，导致1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》院第493号令）规定，县人民政府成立了由县安监局、监察委、工商和质监局、公安局、总工会、人力资源社会保障州镇人民政府等单位有关人员组成的龙州县总工会新办公大楼“11.28”电梯安装高处坠落事故调查组（以下简称事组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘验，查阅资调查笔录、综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和建议。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年11月28日17时40分左右。

（二）事故发生单位：广西南宁德森棱电梯有限公司。

（三）事故发生地点：龙州县总工会新办公大楼一层中央大厅左侧，面向电梯门右边的电梯井坑内。

（四）事故类别：高处坠落。

（五）伤亡人数：死亡1人。死者陈杰智，男，汉族，31岁，贵州省江口县德旺乡**********，身份证号：522222**********。

二、基本情况

（一）事故单位基本情况

事故单位为广西南宁德森棱电梯有限公司。该公司成立于2008年04月，企业法人代表为施云敏（男，35岁，广
市江州区左州镇人），营业执照注册号91450110367248177 50，公司地址位于南宁市西乡塘区安吉大道2-1号广西
验研究院安吉生活区高层住宅楼6层A1号房，注册资本600万元。经营范围为乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动
自动人行道的安装、维修、销售、机电设备（除小轿车）、建筑材料（除危险化学品）、工程机械设备、安防设备及
化设备、办公设备、五金交电、机动车配件。该公司持有广西壮族自治区质量技术监督局核发的特种设备（电梯）安
造维修许可证（编号TS3345065-2022），级别为C级。证件有效期2022年08月06日。2018年10月14日，广西秉立
有限公司经龙州县总工会和电梯生产企业同意后，将原来与龙州县总工会签订《电梯安装维修工程合同》（合同编号
BLDT-A-LZ/20180925）分包给广西南宁德森棱有限公司，双方签订了《电梯安装工程分包合同》（合同编号：BLD
LZ/FB20181024）。广西南宁德森棱电梯有限公司于2018年11月22日就龙州县总工会新办公楼安装电梯向崇左市质
提交了《特种设备安装改造维修告知书》（告知书编号3110451423208110019）。

（二）相关单位情况：

1.项目建设单位：龙州县总工会。

2.总承包单位：广西秉立电梯有限责任公司，法人代表：梁睿，公司地址：南宁市青秀区盘龙路2号凌顶大厦七层
07、F9-08、F9-09室，注册资本：叁仟万元整。该公司成立于2011年03月24日，经营范围，销售：电梯、空调及制
备、机电设备、节能设备（除国家专项规定外）、五金交电、建筑装饰（除危险化学品及木材）；引驱动载货电梯、
电梯、自动扶梯、自动人行道安装维修A级（凭许可证经营，有效期至2020年4月5日）。（依法经营批准项目，经相
门批准后方可开展经营活动）。2016年04月06日取得广西壮族自治区质量技术监督局核发的《中华人民共和国特种
装改造维修许可证（电梯）》（编号：TS3345083-2020），证书级别为A级，获准从事下列电梯（曳引驱动乘客电
引驱动载货电梯；杂物电梯、自动扶梯、自动人行道）的安装、维修。证件有效期：2020年04月05日。

广西秉立电梯有限公司与龙州县总工会于2018年10月14日签订《电梯设备买卖合同》（合同编号BLDT-X-
LZ120180925）、约定购买2台电梯,(制造许可证编号：TS2310186-2019,产品型号：XO-REZOII,生产日期：2018-
14，产品合格证书：J10,)，安装于龙州县总工会新办公大楼。合同标的物的（电梯）安装、调试和维修等工作由卖方
方指定安装单位负责。

三、事故发生的现场勘验情况

2018年11月28日19时30分，接到县总工会事故报告后，龙州县安监局和县工商质监局相关人员第一时间赶赴到
现场，勘验情况如下：

事故现场位于县总工会新办公楼一层中央大厅左侧，面向电梯门右边电梯井坑内，井坑底部长为2.5米，宽为2.4
为1.8米。安装的电梯轿底底座为钢质材料，重约100公斤，坠落于底坑内，底坑内右侧有一根钢管中间部分折断弯曲
管φ60，长为4米，厚度约1.5毫米，底坑内坠落的电梯轿底底座右角上系一根麻绳，绳的上端固定七楼主机房的主轮
底坑内未发现安装人员作业的安全带、安全帽。同时事故电梯门对面的墙壁内装有两根φ16钢筋，总长约25cm，埋在
约15cm，钢筋凸出墙面约10cm，电梯门左侧还见一根钢管，钢管一头插在钢筋凸出面，另在一头横跨在电梯门地面
地板上，凸墙面钢筋没有其他安全保护措施。底坑内存一片血迹，经现场作业人员王洪和谢小波确认是作业人员受伤
的（主要是陈杰智）。

一楼大厅电梯的门外（事故现场）摆放着四条钢轨和一些零配件及安装工具，未发现有安全帽、安全带等劳保用
安装工程进度约占整个工程量的30%左右。

四、事故发生的经过及救援情况

（一）事故发生经过

2018年11月28日下午17时左右，广西南宁德森棱电梯有限公司机械安装人员谢小波、王洪、陈杰智3名工作人员
达龙州县总工会新办公大楼一楼中央大厅左侧，面向电梯门右边电梯间作业（事故发生地点），根据现场施工负责人
智的安排，把电梯底座利用两根钢管做支撑从一楼平面运送到电梯井内，再利用绳子下放到井底，井底深为1.8米。当
左侧钢管上站着1人，右侧钢管上站着2人，3人共同扶底座准备用绳子绑住，因右侧水管承受不住2人及设备重量，右
管插在墙壁凸点钢筋一头脱落，造成3人连同底座掉进井底并不同程度受伤，其中陈杰智被底座砸中下腹伤势较重，当
克。谢小波立即打120急救电话，同时向在门口外打电话的陈光耀求助，也向在工地宿舍睡觉的谢晋请求求助，县12
人员赶到现场后共同把陈杰智救出并送往县人民医院抢救。由于陈杰智伤势较重，县人民医院医疗保障能力不足，当
时左右把陈杰智转院到崇左市人民医院重症监护区（ICU）治疗，经抢救无效，于2018年11月30日07时52分死亡。

（二）应急救援情况

2018年11月28日17时40分左右，接到事故报告后，龙州县人民政府立即组织工商和质监、安监、监察委、总工
相关部门工作人员第一时间赶赴事故现场组织抢救伤员和进行事故救援处置工作。一方面到县人民医院看望指导抢救
员，另一方面做好保护现场、勘查和证据收集工作。经调查，事故应急响应符合要求，未存在迟报、漏报、瞒报行为

（三）直接经济损失及善后处理情况

事故发生后，龙州县人民政府以及相关部门、广西秉立电梯有限公司、广西南宁德森棱电梯有限公司积极主动做
者家属安抚及善后工作，12月1日，广西南宁德森棱电梯有限公司（由施工班长陈光耀代表）与死者家属签订赔偿协
偿金额为100万元，，死者善后工作于12月2日全部处理完毕。目前家属情绪稳定。事故直接经济损失约103万。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

电梯安装工人未严格遵守电梯生产企业提供《电梯安装说明书》的规定，利用两根钢管做支撑把电梯底座从一楼
运送到电梯井内，再利用绳子下放到井底，当3名工作人员站在钢管上面准备用绳子绑底座时，右侧支撑的钢管突然脱
3人连同底座掉进井底。

（二）间接原因

1．广西南宁德森棱电梯有限公司落实企业安全生产主体责任不到位。未按照杭州西奥电梯制造有限公司提供《电
装说明书》进行安装作业，电梯安装施工现场负责人陈杰智，在进行作业时利用两根钢管做支撑从一楼平面运送到电
内，未作相关安全检查，违反相关操作规程；电梯安装期间组装班长陈光耀未及时发现并消除安全隐患；对电梯安装
安全教育培训不到位，未按照有关规定在工程施工前根据电梯安装的特点及危险因素对电梯安装人员进行安全教育和
训，并采取安全防范措施。

2．广西南宁德森棱电梯有限公司，现场安全检查不认真。该公司从 11月22日开始到11月28日事故发生时止，仅月23日对施工现场进行一次安全检查，检查流于形式，没有电梯安装过程每日安全检查记录台账，没有督促从业人员执行安全生产规章制度和有关规定。

六、事故性质

经“11.28”事故调查组调查认定，龙州县总工会新办公大楼电梯安装钢管脱落，造成作业人员与设备随同坠落井底，导致1人死亡的事故，是一起生产安全责任事故。

七、事故的责任认定及处理建议

（一）陈杰智，广西南宁德森棱电梯有限公司，电梯安装施工现场负责人，在进行作业时利用两根钢管做支撑从平面运送到电梯井内，再利用绳子挂放到井底，未作相关安全检查，违反相关操作规程，对事故的发生负有一定责任陈杰智在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）刘贵生，广西南宁德森棱电梯有限公司总经理，龙州县总工会新办公大楼电梯安装工程项目经理，负责该全面工作，是该项目安全生产第一责任人，在施工作业前，没有对有关安全施工的技术要求向施工作业人员作出评估明，未组织制定并实施该项目安全生产教育和培训计划，督促、检查安全生产工作不力，隐患排查和安全检查不到位事故负有领导责任，建议由县安监部门依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）的规定行政处罚。

（三）陈光耀，电梯安装期间组装班长未在施工现场监管，未及时发现并消除安全隐患；对电梯安装工人安全教训不到位，未按照有关规定在工程施工前根据电梯安装的特点及危险因素对电梯安装人员进行安全教育和培训，并采全防范措施，违反相关操作规程，对事故的发生负有一定责任，建议广西南宁德森棱电梯有限公司按照公司规定予以理。

（四）广西南宁德森棱电梯有限公司，没有认真履行企业安全生产主体责任，安全生产责任制不健全不落实，未照施工组织方案进行安装作业，未及时发现并消除安全隐患，对电梯安装工人安全教育培训不到位，未按照有关规定程施工前根据电梯安装的特点及危险因素对电梯安装人员进行安全教育和培训，并采取相应安全保护措施。违反相关规程，对事故的发生负有主要责任。建议由县安监部门依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令号）的规定给予行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）进一步落实企业安全生产主体责任。

1. 广西南宁德森棱电梯有限公司。要严格按照事故处理“四不放过”原则，认真吸取事故教训，认真组织健全本安全生产责任制及安全生产规章制度、安全操作规程和事故应急救援预案，完善本单位各类电梯安装、维修作业安全交底内容；要根据电梯安装的特点及危险危害因素，加强对电梯安装人员的安全教育和培训；要加强对电梯安装的现理；要监督、教育电梯安装工人严格执行本单位制定的规章制度和操作规程，按照规定佩戴安全防护用品；电梯安装间，要指派专人负责施工现场安全管理工作，要及时制止和纠正电梯安装人员的违规作业行为；要严格遵守电梯生产提供的《电梯安装说明书》进行安装作业；要建立健全生产安全事故隐患排查制度，采取技术、管理措施，及时发现

除电梯安装过程中存在的事故隐患；要加强对各分公司落实安全生产法律法规、公司安全生产规章制度情况，加强监查，杜绝安全生产工作流于形式。

2.广西秉立电梯有限公司。要对分包项目单位的统一管理和定期检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）扎实开展安全生产教育培训。

要牢固树立“安全培训不到位就是重大安全隐患”意识，落实企业安全教育培训主体责任，对所有从业人员进行生产教育和培训，保证一线作业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提我保护能力，减少事故隐患。做好教育培训记录，健全培训档案，并经考核合格后方可上岗。

（三）深入开展电梯安装工程使用、维护及隐患排查治理和专项整改工作。

要按照自治区安委会和崇左市政府及县人民政府的部署要求，组织安监、住建、工商和质监等相关单位开展对全梯安装、使用单位一次联合检查，凡发现施工现场存在事故隐患或作业人员未持证上岗的，要立即责令停止施工作业时，加大执法力度，在检查工作中，依法严惩检查中发现的违法行为，形成依法严格监管执法的高压态势。

龙州县总工会新办公大楼“11.28”事故调查组

2019年3月4日

网站地图 联系我们
主办：龙州县人民政府办公室 承办：龙州县信息中心 地址：广西崇左市龙州县龙州镇康平街28号
桂公网安备 45142302000001号 桂ICP备11001345号-1 网站标识码：4514230003
官方微信