个旧鸡街金平县勐桥乡山佳木材加工厂“6·8”一般物体打击事故调查报告

个旧市政府事故调查组

2025 年 8 月 6 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及人员基本情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场勘查情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....7
四、有关责任单位存在的主要问题.....7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一）免予追究责任人员.....8
（二）对责任人员的处理建议.....8
（三）对责任单位的处理建议.....9
六、事故主要教训.....9
七、事故整改和防范措施.....10
（一）进一步提高生产安全意识.....10

（二）严格规范发包与承包行为.....10
（三）强化安全监管工作.....10

2025年6月8日11时10分许，金平县勐桥乡山佳木材加工厂（以下简称“山佳木材加工厂”）在个旧市鸡街镇火谷都云锡锡化工厂区北侧搭建彩钢瓦房时发生一起物体打击事故，造成一名从业人员受伤，导致直接经济损失4.3万元。

事故发生后，个旧市委、市政府主要领导及时作出工作安排。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，个旧市人民政府于6月10日批准成立了由市应急管理局党委书记任组长，市政府办、市应急管理局、市公安局、市发改局、市住建局、市工信局、鸡街镇人民政府等有关人员组成的个旧鸡街金平县勐桥乡山佳木材加工厂“6·8”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委市监委、市检察院及金平县人民政府有关人员参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位的责任，对有关责任单位提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范整改措施和建议。

经调查认定，个旧鸡街金平县勐桥乡山佳木材加工厂“6·8”一般物体打击事故是一起因生产经营单位将新建工程项目违法发包给不具备安全生产条件的个人，作业人员冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员基本情况

1. 金平县勐桥乡山佳木材加工厂：注册于2021年，注册地为红河州金平县，经营者蒙某，个体工商户，统一社会信用代码92532530MA6QEP****。经营范围为木材加工及销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。正式员工仅蒙某1人，有时会临时聘请袁某鸣[1]和杨某克[2]参与工作。

2. 红河州铨峰生物科技有限公司：公司成立于2011年，生产厂区在红河州个旧市鸡街镇火谷都，统一社会信用代码915325005688l4****，法定代表人刘某，现有员工41人。经营范围包括生物质致密成型燃料（不含危险化学品）制造、销售；生物质燃料技术和设备的研发及销售；生物质炉具的技术研发和销售；合同能源管理项目实施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司主要是以生物质木片为燃料加热锅炉产生蒸汽，为其它企业提供热能。

3. 李某志，男，群众，身份证号码532522199101l4****，苗族，红河州蒙自市人，平时在家务农，有时以自然人身份承接搭建彩钢瓦房工程，无工商营业执照和建筑施工相应资质，持有云南省总工会颁发的焊工技能培训合

---

[1] 袁某鸣：男，身份证号码53252820051017****，红河州元阳县人，装载机驾驶员，持有中国建设教育协会办法的装载机操作证（使用期限：2025年6月16日至2031年6月15日。

[2] 杨某克：男，身份证号码53252819800116****，红河州元阳县人，叉车驾驶员，持有云南建培职业技能鉴定中心办法的叉车操作证（有效期至2029年4月17日）。

格证书（证书序列号：53250020210****）和红河州人社局颁发的焊工职业资格证书（证书编号：212406100150****）。

4. 工程项目情况：红河州铨峰生物科技有限公司与山佳木材加工厂经营者蒙某签定合作协议，由红河州铨峰生物科技有限公司为蒙某提供原料生产加工所需的场地及水电，蒙某为红河州铨峰生物科技有限公司提供生物质木片原料，项目地址位于个旧市鸡街镇火谷都云锡锡化工厂区北侧，合作期限为2025年1月1日至2025年12月31日。因项目需要，山佳木材加工厂经营者蒙某计划在红河州铨峰生物科技有限公司生产厂房东北侧搭建一座约200平方米的彩钢瓦房为木材切片机遮雨，遂于2025年3月30日与李某志联系，双方通过微信聊天达成“口头协议”，将该工程项目以包工包料的方式包给李某志做，总价格为2.8万元。4月4日，李某志将搭建彩钢瓦房的所需材料运到指定场地，材料到位后蒙某按照约定先行支付给李某志1万元。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 山佳木材加工厂制定了安全生产责任制、安全员管理制度、安全防火制度、叉车班管理等制度，经营者蒙某长期在外，目前未在固定场所工作。

2. 红河州铨峰生物科技有限公司与山佳木材加工厂经营者蒙某在合作协议的基础上，签定了安全生产管理协议，约定合作期间双方的安全生产管理职责和义务，协议期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

3. 李某志个人与山佳木材加工厂经营者蒙某通过微信聊天达成承包“口头协议”，未签订书面安全管理协议。

（三）事故发生经过

2025年6月8日10时50分许，李某志与其儿子李某霖来到红河州铨峰生物科技有限公司生产厂房东北侧施工，由于要立新建彩钢瓦房的柱子，李某志先将柱子（钢管）锯成5米长，用绳子拴住柱子的一端，然后叫一旁操作抓木机（轮式装载机）清理杂物的袁某鸣[3]过来帮忙，李某志与李某霖一起将拴柱子的绳子挂到抓木机的抓齿上，让袁某鸣操作抓木机举升抓斗以竖起柱子。11时10分许，当抓木机的抓斗举升到最高点时，由于高度不够需要将柱子放到地面，李某志担心柱子放下来可能会砸到下方挡墙上堆放的焊机、插线板等工具，便到挡墙上弯下腰收拾物品，此时挂在抓木机抓齿上的绳子突然滑脱，柱子瞬间掉落砸到下方李某志的头部和右手，李某志受到冲击，从站立的挡墙上坠落至约6米高的挡墙脚受伤，事故发生。

（四）事故现场勘查情况

事故地点位于个旧市鸡街镇火谷都红河州铨峰生物科技有限公司生产厂房东北侧的一块空场地，面积约200平方米，场地边缘有挡墙，挡墙高约6米。事故现场有柱子（柱子直径0.12米，长度5米）、绳子、抓木机、木材切片机等，抓斗下颚齿已举升至距离地面2.7米高的位置。

[3] 袁某鸣为山佳木材加工厂经营者蒙某请来驾驶抓木机的工人，事发当天正按照蒙某的指示清空场地上的架子、木材等杂物，以便搭建彩钢瓦厂房。



图 1 现场整体图



图 2 伤者坠落位置

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致作业人员李某志受伤，直接经济损失4.3万元[4]。

二、应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月8日11时13分许，袁某鸣打电话给老板蒙某报告李某志受伤的情况，蒙某接报后立即从河口县赶往个旧市。李某志的家属拨打“110”向个旧市公安局报案，个旧市公安局将事故发生情况电话通知个旧市应急管理局，个旧市应急管理局核实情况后按工作程序通过国家生产安全事故统计信息直报系统上报事故信息，并向市委、市政府及红河州应急管理局进行汇报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，袁某鸣与李某霖一起跑至挡墙脚李某志坠落处，将受伤的李某志扶到旁边的空地上休息，袁某鸣拨打“120”电话请求医疗救援。

（三）医疗救治和善后情况

11时40分许，“120”救护车来到事故现场，袁某鸣跟随救护车一起将李某志送到红河州第三人民医院抢救。老板蒙某在从河口县赶回个旧市的途中，通过微信向袁某鸣转账0.15万元用于支付李某志前期的住院费用。李某志住院治疗期间，蒙某陆续向李某志转账生活费0.55万元，并向医院支付李某志医

[4] 直接经济损失根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB/T 6721-1986)》相关规定进行核算。

疗费用3.7万元。6月23日，李某志好转出院居家疗养。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即对伤者开展救援并及时送医抢救，老板蒙某垫付伤者医疗费及生活费，伤者得到及时救治，危害后果未进一步扩大，相关部门接报后积极处理，事故应急处置工作及时、有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. 李某志在用抓木机吊运柱子的过程中，起吊绳子与抓齿拴系不稳，未采取防滑脱措施，导致吊绳滑脱，柱子坠落。

2. 在吊运柱子的过程，李某志到柱子下方收拾工具，违反“起吊物下方严禁作业”的起吊安全规定[5]。

（二）间接原因分析

1. 李某志安全投入不足，未使用专业起吊设备吊运柱子，存在严重安全隐患。

2. 蒙某与李某志达成工程承包“口头协议”，山佳木材加工厂违规将搭建彩钢瓦厂房项目发包给不具备安全生产条件的个人；未约定各自的安全生产管理职责。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）山佳木材加工厂未认真履行安全生产主体责任，违

---

[5][] 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》3.0.18：严禁在吊起的构件上行走或站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或悬挂零星物件。严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。起吊时应匀速，不得突然制动。回转时动作应平稳，当回转未停稳前不得做反向动作。

规将搭建彩钢瓦厂房项目发包给不具备安全生产条件的个人，现场安全管理缺失。

（二）李某志未取得建筑施工相应资质，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十条的相关规定[6]，安全生产所必需的资金投入不足，不具备安全生产条件。安全意识淡薄，违规冒险作业。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

李某志，男，群众，安全意识淡薄，安全生产所必需的资金投入不足，使用不符合用途范围的抓木机吊运柱子，在吊运柱子的过程中贸然到柱子下方收拾工具，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中受重伤，建议免予责任追究。

（二）对责任人员的处理建议

袁某鸣，男，群众，抓木机驾驶员，违规操作抓木机帮忙吊运柱子，超出抓木机的用途范围，不符合《建筑机械使用安全技术规程》第2.0.2[7]的要求，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[8]第（一）项的规定，对事故发

---

[6] 《建设工程安全生产管理条例》第二十条：施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

[7] 《建筑机械使用安全技术规程》第2.0.2条：机械必须按出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载、超速作业或任意扩大使用范围。

[8] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；（四）超过核定的生产能力、强度

生负有责任，建议个旧市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定给予其行政处罚。

（三）对责任单位的处理建议

山佳木材加工厂违规将搭建彩钢瓦厂房项目发包给不具备安全生产条件的个人，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[9]的规定，对事故的发生负有责任，建议个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[10]的规定给予行政处罚。

六、事故主要教训

此次事故的发生暴露出类似彩钢瓦搭建拆除的小工程项目发包方找无资质和无安全生产条件的个人承建，是社会存在的普遍现象，针对类似问题，缺乏有效的监管措施和管控手段，

或者定员进行生产的；（五）对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用的；（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；（七）拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

从经济社会发展的角度来讲，应当制定具体的细化措施和办法。发包方对承包方的相应资质和安全生产条件审查把关不严，安全生产主体责任落实不到位，法律意识淡薄，还需要加强安全法规宣传教育。自然人承揽小工程项目，安全生产所必需的资金投入不足，有长期从事行业经验，但安全知识缺乏，对生产安全不够重视，存在侥幸心理，未严格按照规范要求对日常的生产经营活动进行管理，生产经营活动中随意性强，酿成严重后果，教训尤为深刻。

七、事故整改和防范措施

（一）进一步提高生产安全意识

山佳木材加工厂要充分吸取事故教训，针对此次事故暴露出来的问题，认真分析查找自身存在问题和不足。加强对《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的学习，严格按照要求约束自身的生产经营活动行为，主动提升安全意识，时刻将生产安全摆在首位，将安全理念牢记心间。要对员工进行安全教育培训，内容涵盖安全生产法律法规、安全操作规程、安全防护知识等，确保从业人员熟悉并掌握相关知识和技能。

（二）严格规范发包与承包行为

生产经营单位应当具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。山佳木材加工厂要严格按照相关法律法规的要求规范生产经营项目发包行为，严肃审查承包方资质，杜绝将生产经营项目、场所、设备发包给不具备安全生产条件或者

相应资质的单位或个人，并与承包方签订专门的安全生产管理协议，详细界定双方在安全生产方面的权利与义务，认真做好安全技术交底和现场管理，及时进行安全隐患排查，杜绝此类生产安全事故再次发生。

（三）强化安全监管工作

个旧市鸡街镇要进一步履行好属地管理职责，个旧市住建局要履行行业主管部门职责，个旧市应急管理局要履行综合监管职责，加强对辖区范围内生产经营活动的监管，保持“严”的基调不放松，聚焦重大事故隐患，严格排查诸如违法发包与承包经营项目、场所、设备等行为，发现一起纠治一起，逐步由事后处置向事前预防转型，确保治本攻坚三年行动取得实效，切实提升本质安全水平。

附件：事故现场相关图片

个旧鸡街金平县勐桥乡山佳木材加工厂

“6·8”一般物体打击事故调查组

2025年8月6日

附件: 事故现场相关图片



图 3 柱子掉落照片



图 4 李某志坠落挡墙脚

调查组人员签字: