龙南市 G105 线路面预防性养护工程“2025·3·12”车辆伤害事故调查报告

龙南市政府事故调查组

2026 年 5 月

目 录

一、事故基本情况 1

（一）项目情况 1

（二）涉事单位情况 2

（三）涉事车辆情况 3

（四）事故发生经过 4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5

二、事故应急处置及评估情况 5

（一）事故应急处置情况 5

（二）事故善后情况 5

（三）事故举报核查情况 6

三、事故原因分析 6

（一）事故直接原因 6

（二）事故间接原因 7

四、有关责任单位存在问题 7

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 8

（一）建议免于追究责任人员及单位 8

（二）由司法机关立案追诉人员 8

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 8

（四）其他处理建议 11

六、事故整改和防范措施 11

2025年12月26日安全生产举报系统受理一起举报事项，举报内容为《龙南市武当镇G105线项目施工现场发生亡人事故涉嫌瞒报》。经查，2025年3月12日，龙南市G105线路面预防性养护工程项目发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，为查明事故原因，汲取教训，2026年1月6日，龙南市人民政府成立龙南市G105线路面预防性养护工程“2025·3·12”车辆伤害事故调查组，调查组由市应急管理局牵头，会同市公安局、市交通运输局、市公安局交管大队、市人社局、市总工会、武当镇人民政府等部门，并邀请市纪委监委派员组成。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出了防范、整改措施建议。

经调查认定，龙南市G105线路面预防性养护工程“2025·3·12”车辆伤害事故是一起因货车司机倒车卸料时违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目情况

2024年赣州市第二批普通国省道路面养护工程三标段

(龙南段)，发生事故的工程为：2024年龙南市G105线路面预防性养护工程（以下简称“该项目”），该项目内容包括龙南市G105线预防性养护(K2290+100-K2291+000左幅、K2294+910-K2296+000左幅、K2296+000-K2303+481全幅)在龙南市南亨乡、武当镇境内，路线总长9.471Km。

（二）涉事单位情况

1.发包单位：赣州市公路发展中心龙南分中心。统一社会信用代码：12360700MB1G64182X，类型：事业单位。主要负责公路养护、路政管理、公路建设测量及规划。

2.承包单位:赣州龙翔路桥工程有限公司(以下简称“龙翔公司”）。统一社会信用代码：913607027460772821，成立于2002年12月23日，注册地位于江西省赣州市章贡区章江北大道150号春江花月小区39栋1号店面，法定代表人为谢*坚。具有《公路养护作业单位资质证书》，证书编号：赣-GY-91360727460772821。2024年12月13日，赣州市公路发展中心龙南分中心与龙翔公司签订《合同协议书》，由龙翔公司负责2024年赣州市第二批普通国省道路面养护工程三标段（龙南段）施工工作。

3.监理单位：武汉广益交通科技股份有限公司。统一社会信用代码：9142010072274742lB，成立于2000年7月31日，注册地位于武汉市东湖新技术开发区关山二路特1号国际企业中心5栋4层（1-3）室A141，法定代表人为李*。具有《公路水运工程监理企业资质证书》，证书编号：交监公甲第046-2006号，资质等级：公路工程甲级。2024年12月

24日，赣州市公路发展中心龙南分中心与武汉广益交通科技股份有限公司签订《合同协议书》，合同约定由武汉广益交通科技股份有限公司负责2024年赣州市第二批普通国省道路面养护工程三标段（龙南段）监理工作。

4.沥青供给单位：定南路胜建材有限责任公司（以下简称“路胜公司”）。统一社会信用代码：91360728MA3931JW2U，成立于2019年12月23日，注册地位于江西省赣州市定南县历市镇良富村太湖工业小区优利玛公司南侧，法定代表人为黄*华。2025年1月24日，龙翔公司与路胜公司签订《混合料加工合同》、《安全生产合同》，合同约定由路胜公司负责提供沥青、水泥等混合料。

5.运输单位：定南公路港物流有限公司（以下简称“公路港公司”）。统一社会信用代码：9136072809489442XC，成立于2014年3月20日，注册地位于定南县历市镇杨梅村岭北大道，法定代表人为谢*。2025年1月24日，龙翔公司与公路港公司签订《混合料运输合同》、《安全生产合同》，合同约定由公路港公司将混合料运输至项目施工现场。经查，实际施工过程中，由公路港公司负责铣刨、摊铺等项目建设工作。

（三）涉事车辆情况

驾驶司机：杨*金

车牌号码：湘L761**

车辆类型：重型自卸货车

车辆型号：乘龙牌LZ3311M5FB

车辆尺寸：10020mm*2545mm*3450mm

整备质量：15475kg

车货总重限值：31000kg

注册登记日期：2019 年 7 月

道路运输经营许可证号：431022201993

道路运输发证日期：2024 年 6 月 14 日

（四）事故发生经过

因事故现场已不具备勘查条件，事故调查组主要采纳龙南市公安局提供的现场勘验笔录、询问笔录及相关材料，作为事故现场原始情况。

2025 年 3 月 12 日 7 时许，杨*金（公路港公司雇用车辆司机）驾驶一辆载有沥青混凝土的乘龙牌重型自卸货车（前四后八轮）从路胜公司驱车前往龙南市武当镇。沥青铺设工人刘*仔（公路港公司施工班组长）、胡*华（公路港公司施工人员）、刘*福（死者，公路港公司临聘工人）等人在武当镇 105 国道桩号 K2297+045 路段开始做沥青摊铺工作，

9 时许，杨*金驾车抵达武当镇龙南顺时酒店对面往广东方向车道路段，到达工作指定位置。

9 时 20 分许，沥青铺设工刘*仔、胡*华、刘*福等人完成快车道的沥青摊铺工作，沿慢车道朝武当镇方向走（胡*华走在前面，刘*仔在中间，刘*福走在刘*仔后面）。杨*金在道路慢车道开始倒车。

9 时 34 分许，涉事车辆以约 25-30km/h 速度撞上刘*福，杨*金突然听到铁锹掉在地上的声音，意识到可能出事故了，

于是猛踩一脚刹车，但是车子并未刹住，货车还在溜车，杨*金又踩了一脚刹车才把货车刹住。这时，听见刘*仔对着杨*金喊“撞到人了”，杨*金下车后看到车辆的右后轮碾压到了刘*福，刘*福仰面躺在货车后面，双腿折在一边，地上很多血。

9时37分，杨*金拨打了110报警电话，刘*仔拨打了120急救电话。武当镇派出所、交警、医护人员陆续赶到现场，经武当镇卫生院医生及龙南市中医院医生确认，刘*福现场已经死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者刘*福，男，51岁，公路港公司临时聘用工人，江西省赣州市赣县江口镇*******，身份证号码：362121**********，事故共造成直接经济损失约128万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

经调查事发时相关材料，事发当时，现场人员拨打了110报警电话和120急救电话，公安部门第一时间赶赴事故现场，对事故现场设置了安全警戒线，进行初步勘查和证据保护。通过对相关人员的询问和现场勘查等侦查措施，排除死者被他杀的嫌疑；经龙南市公安局交通管理大队对驾驶员杨*金的检测，排除事发时酒驾违法行为。

（二）事故善后情况

2025年3月15日，遇难者家属与公路港公司签订《赔

偿协议》，双方未再提出其他异议。

（三）事故举报核查情况

2025年12月26日安全生产举报系统受理“龙南市武当镇G105线项目施工现场发生亡人事故涉嫌瞒报”事项，该起举报事项核查情况如下:

事发时，涉事车辆正在进行倒车，准备卸料至慢车道，倒车时压到在慢车道上行走的工人导致事故发生，因对事故性质认识不足，公路港公司管理人员认为此次事件为交通事故，且已经报告公安部门，事发当天下午迅速与家属协商好赔偿事项，认为赔偿到位即处理结束，未意识到该起事故属于生产安全事故，应同时报告应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门，没有主观隐瞒事故的故意，不存在查实前隐瞒事故情况。

综上，公路港公司及该公司法定代表人的行为属于因过失对应当上报的事故遗漏未报，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二项[1]的规定，该起事故为企业漏报事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

司机杨*金安全意识淡薄，驾驶货车进行倒车卸料时，违反安全操作规程，在封闭道路施工现场行驶过程中未确保车辆周边安全，未认真观察车后方情况进行倒车。

[1]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条 《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报。

工人刘*福安全意识淡薄，未确认现场安全环境，行走在倒车行进路线上且未及时避让。

（二）事故间接原因

定南公路港物流有限公司现场安全管理不到位，安全生产教育和培训不到位，导致从业人员缺乏安全意识；未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全驾驶操作规程；对危险作业现场安全管理不到位，工程车辆作业时，未安排人员进行倒车指挥，未及时发现并制止工人违规倒车行为。

四、有关责任单位存在问题

1.定南公路港物流有限公司。安全生产主体责任落实不到位，作业现场安全措施不到位，未及时发现并制止运载车辆违规倒车的事故隐患；对事故性质认识不足，不知晓生产安全事故上报要求，对应当上报的生产安全事故未报应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门。

2.赣州龙翔路桥工程有限公司。作为龙南市G105线路面预防性养护工程的总承包单位，安全生产主体责任落实不力，对项目的安全生产工作统一协调、管理不到位，对事故发生负有重要管理责任。

3.赣州市公路发展中心龙南分中心。作为龙南市G105线路面预防性养护工程的发包单位，落实安全生产责任力度不足，对项目管控不力，安全生产法律法规宣传教育不到位。

4.龙南市应急管理局。作为安全生产综合监管部门，因部门间沟通协调不足，共享渠道不通畅，未有效衔接安全生产监管信息，导致事故发生后，未能及时掌握事故信息。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员及单位

1.刘*福，定南公路港物流有限公司临聘工人，安全意识淡薄，未进行现场安全条件确认，行走在倒车行进路线上且未及时避让，导致事故发生，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

2.武汉广益交通科技股份有限公司。健全了安全生产责任制，组织制定并落实了各项安全生产规章制度和操作规定，监理人员具有相关执业资格；定期开展施工现场安全检查和隐患排查，事故发生前已分别于3月2日、3月3日、3月9日多次针对现场车辆混乱等问题下达监理指令单，要求施工单位增加临时管制人员和现场安全人员。该公司在项目建设过程中已履行了监理安全管理职责，建议不予处罚。

（二）由司法机关立案追诉人员

杨*金，定南公路港物流有限公司雇用车辆（湘L761**）重型自卸货车司机。已于2025年3月12日被公安机关刑事立案，并于当日被依法刑事拘留。龙南市人民检察院以龙检刑诉〔2025〕***号起诉书指控被告人杨*金犯过失致人死亡罪，向龙南市人民法院提起公诉，于2025年8月7日审查立案。龙南市人民法院于2025年9月5日对其作出刑事判决：被告人杨*金犯过失致人死亡罪，有期徒刑一年六个月，缓刑二年。【（2025）赣0783刑初***号】

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.谢*，定南公路港物流有限公司法人，负责公司全面

工作。安全生产责任制落实不到位，未有效督促公司职工严格按照操作规程作业，未有效落实本单位安全生产教育和培训工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要责任。事故发生后，因对事故报告制度不了解，误以为是交通事故，故未及时报告安全监管部门，导致此次事故出现漏报。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项[2]，《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[3]规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[4]规定，建议由龙南市应急管理局给予行政处罚。

2.刘*基，赣州龙翔路桥工程有限公司驻2024年赣州市第二批普通国省道路面养护工程三标段(龙南段)项目经理。未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[5]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]规定，建议由龙南市应急管理局给予行政处罚。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款:事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的,处上一年年收入40%至80%的罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(二)迟报或者漏报事故的。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

3.钟*华，赣州龙翔路桥工程有限公司驻2024年赣州市第二批普通国省道路面养护工程三标段(龙南段)项目专职安全员。工作履职不到位，未及时发现并制止人员违规倒车行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[7]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]规定，建议由龙南市应急管理局给予行政处罚。

4.定南公路港物流有限公司。安全生产教育和培训不到位，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[9]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[10]规定，建议由龙南市应急管理局给予行政处罚。

5.赣州龙翔路桥工程有限公司。安全生产主体责任落实不力，对项目的安全生产工作统一协调、管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[11]规定，

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《中华人民共和国安全生产法》 第四十四条第一款:生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议由龙南市应急管理局给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.赣州市公路发展中心龙南分中心。作为龙南市G105线路面预防性养护工程的发包单位，对项目管理不到位，现场施工安全统筹协调、督促整改力度不足。建议责成赣州市公路发展中心龙南分中心向龙南市人民政府作出深刻书面检查。

2.赣州市公路发展中心龙南分中心副主任蔡*波，作为事发项目负责人，安全生产监督管理履职不到位，对事故负有领导责任。建议由赣州市公路发展中心党组依规依纪对其进行处理。

3.建议责成龙南市应急管理局向龙南市人民政府作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

此次事故给人民生命财产带来了损失，为深刻吸取事故教训，加强道路施工安全管理，坚决防范类似事故再次发生，杜绝出现瞒报、漏报现象，提出以下事故防范措施建议：

（一）树牢安全发展理念。各有关部门、各企业要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，统筹发展和安全，深入分析道路施工领域安全生产存在的薄弱环节，举一反三，采取有针对性的措施，补齐在道路施工过程中的短板弱项。

（二）全面压实安全生产责任。运输单位认真汲取事故教

训，要根据自身生产经营范围、工作性质及具体工作内容建立健全本单位安全生产责任制，制定并实施安全生产规章制度和操作规程，要加强驾驶员安全生产培训，提升驾驶员的安全意识，严格按规定开展安全生产法律法规和操作规程教育培训，同时，要教育和督促驾驶人员严格遵守和执行操作规范，按照操作规范进行安全驾驶和文明驾驶，确保行车安全。建设单位要加强对现场施工区域管理，强化区域巡查、巡检，及时发现和处理安全隐患，发现违规冒险作业及时制止，防止事故的发生。

（三）强化作业现场管理。各有关部门要定期排查道路施工中的薄弱环节和重点领域，认真排查和整治安全意识不到位、安全责任不落实、管理制度执行不严格、安全风险防控有漏洞等问题。同时，要根据行业领域生产经营单位特点，切实抓好重要时段、重点环节安全生产检查，确保本行业领域的生产安全，防范遏制生产安全事故的发生。公路维护部门在道路作业施工前要书面征询交通管理部门关于交通管制和安全作业的意见并在整个施工期间根据交管部门意见自主做好现场安全管控。

（四）畅通信息交流报送渠道。进一步畅通事故信息报送渠道，健全部门间沟通联动机制，切实提升防范化解生产安全事故风险能力。提高各部门间对事故信息第一时间通报、伤亡情况快速对接、应急处置协同配合，确保事故信息报送及时、准确、全面。健全应急联动机制，进一步完善事故应急处置协同流程，强化事前预防、事中处置、事后衔接的全

链条配合，提升部门间应急响应和协同处置能力。全面筑牢区域生产安全防线，保障辖区安全生产形势持续稳定。