# 龙凤区华溪·御龙学府一期项目
# “10·9”一般高处坠落
# 事故调查报告

大庆市龙凤区人民政府事故调查组

2025 年 12 月

# 目 录

一、基本情况.....1
（一）工程概况.....1
（二）事故发生单位及相关单位概况.....2
（三）事故发生单位安全管理情况.....3
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场情况.....4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息及相应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）事故应急处置评估.....5
三、事故发生原因分析.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）间接原因分析.....6
四、有关责任单位存在的主要问题.....6
（一）事故单位.....6
（二）政府监管部门.....7
五、事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....7
（一）建议免予追究事故责任人员.....7
（二）对事故责任单位的处理建议.....7
（三）对事故责任人的处理建议.....8
（四）建议免予追究责任的单位.....8
六、事故经验教训.....8
七、事故防范和整改措施建议.....9

# 龙凤区华溪·御龙学府一期项目
# “10·9”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月9日，位于华溪御龙学府一期项目1#楼，华投建设（黑龙江）有限公司一名员工在清理废弃钢筋过程中，发生高处坠落，造成1人死亡，直接经济损失120万元人民币。经调查认定，**龙凤区华溪·御龙学府一期项目“10·9”高处坠落事故是一起因施工人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。**

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》和《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经大庆市龙凤区人民政府授权，成立由区住建局、区应急管理局、龙凤公安分局、区总工会、湿地街道等单位和安全生产专家组成的“龙凤区华溪·御龙学府一期项目‘10·9’一般高处坠落生产安全事故调查组”（以下简称调查组）。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施，现将有关情况报告如下:

## 一、基本情况

（一）工程概况

项目名称：华溪·御龙学府一期项目

施工单位：华投建设（黑龙江）有限公司

建设单位：大庆华油房地产开发有限公司

监理单位：黑龙江瑞兴工程管理咨询有限公司

工程地点：大庆市龙凤区龙吉路南侧、龙津路北侧、凤德街东侧、外环东路西侧

项目简介：华溪·御龙学府项目分为两期同时建设，其中一期总建筑面积 14.95 万平方米，地上总建筑面积 12.77 万平方米，地下总建筑面积 2.18 万平方米，住宅 18 栋，商服 3 栋，幼儿园 1 栋，地下车库 3 栋。工程于 2025 年 5 月 20 日开工建设，预计完工时间为 2026 年 9 月 30 日。

（二）事故发生单位及相关单位概况

**1.施工单位基本情况**

**华投建设（黑龙江）有限公司。**成立于 2021 年 12 月 28 日，位于黑龙江省大庆市龙凤区华溪御景小区二期工程 S-5#楼 2 楼 208，注册资本 4500 万元。企业营业执照主营范围为建设工程施工，现为存续状态经营正常，企业法定代表人为于景柱，实际控制人为于景柱，企业为有限责任制的私营企业，无隶属关系。统一社会信用代码：912306********3C3W，资质类型及等级：市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、建筑施工劳务资质。企业现有在职员工 80 人，按照现代企业制度的

管理模式，遵循有限责任公司制度的运作方式，下设工程部、行政部、财务部、经营部、质量部、材料部、安检部等。

**2.建设单位基本情况**

**大庆华油房地产开发有限公司。**成立于2018年5月29日，注册资本2000万元，企业营业执照为正常存续状态，统一社会信用代码：912306********WD9K。主营范围为房地产开发、房地产经纪服务、物业管理。企业法定代表人和实际控制人均为董占和，企业为有限责任制私营企业，无隶属关系。企业地理位置位于黑龙江省大庆市龙凤区华溪龙城居住小区二期工程地下车库宾馆写字楼（龙祥路2号2001室），企业现有从业人员50人，下设项目管理部、财务部、策划营销部、计划经营部、物资材料部、技术开发部、销售部，具有房地产开发二级资质。

**3.监理单位基本情况**

**黑龙江瑞兴工程管理咨询有限公司。**成立于1997年3月24日，企业营业执照正常存续状态，统一社会信用代码：912306********751J。法定代表人孙超，实际控制人孙超，注册资本760万元，企业地理位置位于黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路66号中央家园21号楼4层-43区域，企业为有限责任制私营企业，无隶属关系。单位资质：工程监理综合资质。企业从业人员170人，公司内设机构：监理部、造价咨询部、全过程咨询部、财务部、综合办、经营办等。

（三）事故发生单位安全管理情况

华溪·御龙学府一期项目已取得安全生产许可证和施工许可证，华投建设（黑龙江）有限公司已为该项目设置安监部，安全生产责任制已建立，项目安全生产管理制度专项施工方案、应急预案已编制，安全生产费用已全额投入，已投保工伤保险、安全生产责任险。工程项目现场施工单位已足额配备三名专职安全员，特种作业人员已配齐且证件齐全。已定期开展安全生产教育培训，但培训内容不全面。施工现场部分安全措施搭设不规范，施工防护栏搭设高度不足，未达到规定要求标准。

（四）事故发生经过

2025 年 10 月 9 日 14 点 34 分至 15 点左右，华投建设（黑龙江）有限公司工人乔文（事故死者），在华溪御龙学府一期项目 1 号楼 1 单元楼道内清理钢筋废料时发生高处坠落，15 时 01 分，张万峰上楼发现乔文躺在三楼和四楼旋转楼梯中间的安全网上，身体有反应、眼睛紧闭、不能说话、有呼吸，伤者手中无任何东西，周边环境无异常，现场未见破坏。张万峰随即向巡逻至 1 号楼下的安全员王会龙求援，王会龙立即拨打了 120 急救电话，待 120 急救车到达后，将乔文送到大庆市人民医院进行抢救，2025 年 10 月 11 日 13 点 53 分，乔文在人民医院经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故地点位于大庆市龙凤区龙吉路南侧、龙津路北侧、凤德街东侧、外环东路西侧华溪御龙学府一期项目 1#楼内，工人乔

文躺在三楼和四楼旋转楼梯中间的安全网上。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

**1.人员伤亡情况**

死者：乔文，男，58岁，身份证号码：232126********401X，户籍所在地：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯大街大化81-2四单元402，生前系华溪·御龙学府一期项目钢筋工。

**2.直接经济损失情况**

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），经核算，事故造成直接经济损失共计约120万元。

**二、事故应急处置及评估情况**

（一）事故信息及响应情况

接到施工单位华投建设（黑龙江）有限公司报告后，区住建局、龙凤公安分局等单位相关人员立即赶赴现场，有序组织开展事故现场应急处置和现场保护，并要求事故有关单位做好死者家属安抚和善后等工作。同时，按照程序上报事故情况，成立事故调查组，聘请安全生产专家勘察事故现场，对事故进行调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场安全员及时拨打了120急救电话，待120急救车到达后，立即将乔文送到大庆市人民医院救治，在医院经抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

调查评估认为，华投建设（黑龙江）有限公司作为事故有关

责任单位，在事故发生后第一时间启动应急预案，事故现场相关人员将信息向单位安全生产负责人进行报告，并拨打了120急救电话。急救人员到达现场后，第一时间将伤者乔文送往医院治疗，但乔文因伤势过重抢救无效死亡。经评估，该公司应急处置过程中，应急响应及时迅速，应急救援采取有效措施防止事故扩大，现场应急处置工作开展有序。

## 三、事故发生原因分析

### （一）直接原因分析

施工人员乔文安全意识淡薄，在清理钢筋废料过程中，发生意外坠落受伤，抢救无效死亡。

### （二）间接原因分析

华投建设（黑龙江）有限公司为华溪·御龙学府一期项目施工单位，对施工人员安全教育培训不到位，导致工人施工安全风险认知不足；现场安全管理和安全防护措施落实不到位，临边防护栏杆搭设高度不足，发生意外时，防护栏杆未能起到有效作用。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

### （一）事故单位

经调查，事故责任单位华投建设（黑龙江）有限公司，职工安全生产教育培训虽已按计划开展，但安全教育内容不深入、不全面，导致施工人员安全意识薄弱。

### （二）政府监管部门

经调查，龙凤区住房和城乡建设局作为该项目行业主管部门，

已按照“管行业必须管安全”相关要求，组织项目5方责任主体进行了安全交底会，并开展检查10余次，下发整改通知单10份，开展涉及起重机隐患的监督抽查1次、高空作业隐患专项排查1次、动火作业专项排查1次、重要节日、重要时段专项检查4次，发现并整改各类安全问题隐患65个，均进行了闭环整改。组织该项目安管人员召开警示教育培训会5次，分析了项目安全生产形势，明确了现场安全管理职责和管理重点。

## 五、事故有关责任单位和责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，提出如下处理建议：

### （一）建议免予追究事故责任人员（1人）

乔文，男，群众，事故直接责任人，因已在事故中死亡，建议免予追究事故责任。

### （二）对事故责任单位的处理建议

事故责任单位华投建设（黑龙江）有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[1]，对事故发生负有责任，建议由龙凤区应急管理局对该企业处以行政处罚。

### （三）对事故责任人的处理建议

1.王宪新，男，群众，华投建设（黑龙江）有限公司华溪·御龙学府一期项目负责人，未履行项目安全监管职责，未及时发现

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

施工人员安全培训存在问题，对事故发生负有责任。违反了《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号）第九条[2]、第十一条[3]的规定，建议由区住建局依法依规对其进行处理。

2.王会龙，男，群众，华投建设（黑龙江）有限公司华溪·御龙学府一期项目专职安全员，未履行安全员管理职责，未识别出现场存在的安全隐患并告知工人，未在施工现场进行有效的安全监督，对事故发生负有责任，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[4]的规定，建议由区住建局依法依规对其进行处理。

（四）建议免予追究责任的单位

调查组认为，龙凤区住房和城乡建设局对涉事项目的责任分解和落实、日常监督检查和管理服务、履行行业安全监管职责方面无失职失责行为，建议免予对龙凤区住房和城乡建设局追究责任。

## 六、事故经验教训

大部分施工承包单位存在对员工安全教育不够，只注重生产的同时忽视了对员工的培训和风险识别，导致生产施工人员安全意识淡薄，在工作中疏忽大意导致事故发生。部分施工单位虽然

[2] 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第九条 项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。

[3] 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第十一条 项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

已制定安全防护方案，但在施工现场搭设安全防护时，未能完全按照方案和相关规范执行，导致防护不足，事故发生时不能起到有效防护作用。

**七、事故防范和整改措施建议**

为深刻汲取事故教训，防止类似事故再次发生，针对事故所反映出的问题，对有关单位和部门提出以下事故防范和整改措施：

（一）事故发生单位华投建设（黑龙江）有限公司：**一要深刻吸取事故教训**。严格遵守有关行业的相关规定，认真查找在从业人员履行岗位职责、隐患排查治理、安全生产管理、从业人员教育培训、安全防护措施落实等方面存在的问题。**二要加大对从业人员的安全教育培训**。加强对施工人员的安全教育，对员工的工作环境进行完善，对员工的不安全行为及时进行纠正制止，避免类似事故再次发生。**三要制定全面安全生产教育制度**，全面提高从业人员的安全意识、风险识别能力和操作技能。**四要强化施工安全交底**，做好施工前风险辨识，加强风险管控，督促施工人员严格按照操作规程作业，坚决杜绝违章指挥、违章作业。**五要督促项目安管人员落实监管责任**，施工作业时安全员、安全监理等管理人员不得擅自离岗。

（二）龙凤区住房和城乡建设局：要深刻汲取事故教训，切实履行“管行业必须管安全”行业部门监管职责，及时组织开展全区建筑施工行业领域安全大检查大排查，全覆盖检查施工人员安全教育培训情况，严厉查处施工人员“三违”情况，规范施工人员

施工行为。

（三）辖区在建项目各生产经营单位：要汲取事故教训，切实落实安全生产主体责任，抓实安全管理人员及作业人员安全生产教育培训、安全交底，确保作业人员具备岗位必要的安全意识和安全操作技能。要举一反三，加大问题隐患排查治理和安全风险分析辨识力度、整改力度，采取针对性措施加以整改，确保安全生产。

大庆市龙凤区人民政府“10·9”
生产安全事故调查组
（大庆市龙凤区安全生产委员会联合事故调查组代章）
2025 年 12 月 1 日