附件

克拉玛依区医学基地（中心医院改造迁建）一期工程一层流净化工程“12·20”一般高处坠落瞒报事故调查报告

克拉玛依市政府事故调查组

2024 年 10 月 8 日

2022年12月20日14时12分，在克拉玛依区医学基地（中心医院改造迁建项目）工地发生一起人员高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失83.41万元。

2024年4月28日，自治区党委巡视组反馈我市存在瞒报生产安全事故和未按照程序上报的道路交通事故。市委市政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，成立了由市住建局牵头，市应急管理局、司法局、总工会、公安局、人民检察院等部门派人参加的事故调查第二工作组对克拉玛依区“12·20”一般高处坠落瞒报事故进行提级调查，同步邀请市纪检监察机关介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、询问谈话、调查取证、技术分析和综合研析，查明了事故经过,查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因工人毛XX违规使用三角钥匙打开医技楼三楼S10电梯门，打开电梯门进入时未观察电梯轿厢位置，踏空坠落电梯井底地面，造成1人死亡的一般生产安全责任事故。事故发生后，克拉玛依区住建局赶赴现场了解情况，对事故性质认定不清，误认为不属于生产安全事故，导致未按照国家有关规定上报事故情况，属于瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

江苏环亚医用科技集团股份有限公司，统一社会信用代码为

XXXXXX，公司成立于1993年10月02日，注册资本1.13亿元，法定代表人张X涛，公司类型为股份有限公司（非上市）。单位施工资质为电子与智能化工程专业承包壹级，消防设施工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，建筑机电安装工程专业承包壹级，建筑幕墙工程专业承包壹级，特种工程（结构补强）专业承包不分等级。

（二）项目基本情况

工程名称：医学院基地（中心医院迁建工程）一期--层流净化工程

工程建设单位：克拉玛依市卫生健康委员会

监理单位：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

施工单位：江苏环亚医用科技集团股份有限公司

该工程位于克拉玛依市克拉玛依区城南新区中部，东临厚利路，西临东外环路，南临博学路，北临如意路（原滨湖西路）。

事故发生在疫情管控期间，项目处于停工状态。事故发生单体为医技楼，地上五层，地下两层，建筑高度30米；层流净化工程主要是包括负二层设备间，负一层静脉配置中心;一层超声科 2间介入诊断治疗室；二层中心供应室，综合ICU，内镜中心，病理科PCR高通量实验室区，三层手术室（层流净化工程施工建筑面积24000㎡，内容主要包括室内水暖、通风空调、机电、装饰装修等）。

2020年1月16日，克拉玛依市卫生健康委员会（以下简称市卫健委）与江苏环亚公司在克拉玛依市签订了层流净化工程施工合

同，合同金额1.05亿元；该项目2020年4月6日开工，2023年6月27日通过竣工验收。

事故相关的设备设施情况：事故发生在医技楼S10电梯井内，该电梯于2021年7月完成了安装工作，但未经过相关部门验收，处于禁止使用状态；电梯厂家为防止他人私自使用，关闭了控制柜内的电源，并且没有安装外呼面板。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2022年11月11日，在疫情防控期间，市卫健委向该项目参建各方下发通知，要求不具备施工条件的施工单位停工返乡，江苏环亚水暖工毛XX和妻子余XX12月份私自住进医技楼三楼库房内；12月20日14时，江苏环亚水暖工毛XX和妻子余XX走出医技楼三楼住宿房间后，毛XX让余XX在一楼等他，随后余XX去了卫生间，14时09分40秒毛XX一人来到三楼S10电梯口，取出三角钥匙打开电梯门，进入后电梯门关闭，随后电梯门又打开，14时10分20秒毛XX在电梯内按下4楼电梯按键后走出电梯。14时12分45秒，毛XX再次来到三楼S10电梯口用三角钥匙打开电梯门，此时电梯轿厢已不在三楼，毛XX未观察脚下已无电梯轿厢，踏空落入负二层电梯井底，坠落高度22.6米。

余XX在一楼等毛XX约半小时后，便给毛XX打电话，一直无人接听，随后余XX从一楼至四楼逐层寻找，均未见到毛XX且一至四层电梯门均处于关闭状态。在寻找期间，询问四楼其他施工人员得知也未见到毛XX。余XX在各楼层连续电话寻人，在一楼电梯口听到毛XX的手机铃声但未见人，便将电话打至江苏环亚项目

部资料员尹X，告知目前情况。

15时40分尹X到达医技楼一楼将电梯门打开，通过观察发现电梯轿厢停至四楼，随后二人共同逐层寻找，期间多次打电话无人接听，但可听到手机铃声，最终在负二层电梯井内找到，发现毛XX趴在电梯井内，随即拨打120急救，医护人员到场后确认毛XX已死亡，期间尹X拨打110报警。

（二）事故应急救援情况

克拉玛依中心医院接到120急救电话后，立即安排医护人员赶往现场；到达现场后查看毛XX，发现双侧瞳孔散大约5mm，对光反射消失、大动脉搏动消失、无心脏搏动，16时12分宣布毛志清死亡。

16时07分昆仑派出所接到了110指令，中心医院迁建项目工地发生电梯井坠人事故，120急救人员已达现场，需出警查看。昆仑派出所到达现场后对现场相关人员进行现场询问和勘查，通过勘验显示：中心医院门诊楼C西北角电梯井内共有三部电梯，电梯门只有中间电梯门呈开启状且被一块木板和金属梯卡住，电梯井底比地下二层地板低1.7米，沿金属梯子下至电梯井底部，电梯井内东西长2.5米，南北宽2.3米，地面有少量积水，尸体在电梯井中部，尸体头部朝西北脚朝东南，仰面平躺与地面（据死者妻子自述：尸体原俯卧与现在位置的南侧，医生到达现场检查时将尸体向北侧翻转）；尸体带有蓝色口罩，尸体面部及头部有大量血迹，尸体右小臂靠在西墙上，左臂位于躯干左侧，左肩挎有一只红色工具包，尸体上身穿红色工装，内穿蓝色棉衣，棉衣胸部有大量血迹，右侧肩部及腹部沾有较多泥水，下身穿黑色长裤，南侧地面有大量血迹，

移开尸体头部下发发现一把内三角形钥匙。三楼电梯门呈关闭状，使用现场发现的三角形钥匙能开启电梯门；勘察现场时，死者坠楼的电梯停在四楼。

经法医现场勘验毛XX系高坠后导致死亡，现场经刑警大队技术室勘验，现场未发现打斗痕迹，排除他杀可能；随后法医现场告知死者家属余XX死亡原因，死者家属对毛XX死因无异议，现场签字尸体交由殡仪馆运走。

当日17时左右，项目负责人董XX接到尹X电话后到达现场，了解情况并向监理单位、建设单位进行了汇报，17时15分左右监理单位总监代表董XX、市卫健委宗XX、区住建局王X、杨XX陆续到达了现场，对现场情况进行了了解。

江苏环亚总公司接到项目负责人董XX汇报后，安排总工办人员冯XX和李XX于12月22日到达克拉玛依，处理死者善后工作。毛XX亲属陆续到达克拉玛依，江苏环亚公司人员与毛XX亲属进行协商和沟通，达成补偿协议并签署了《和解协议书》。死者家属妻子余XX分别与2022年12月30日和2023年1月9日收到江苏环亚补偿金共计80万元，死者在克拉玛依火葬场进行了火化。

（三）应急救援评估

120急救中心、110报警中心接到现场人员电话后，立即安排了相关人员到达事故现场，救护人员在现场对事故人员进行了有效观察和救治；出警人员对现场人员进行了问询和现场勘验，并做了详细的记录。

（四）事故调查情况

2022年12月20日16时07分昆仑派出所接到了110指令后，

立即安排警员到达现场，并对现场相关人员进行现场询问和勘查，经法医现场勘验毛XX系高坠后导致死亡，排除他杀可能。

18时许，市卫健委宗XX、区住建局王X、杨XX陆续到达了现场，对现场情况进行了解后，区住建局局长王X告知此事故为意外事故，公安部门已介入，区住建局暂不处理，不上报。

12月22日江苏环亚公司人员与毛XX亲属进行协商和沟通，达成补偿协议并签署了《和解协议书》。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故共造成1人死亡。死者毛XX，男，55岁，汉族，江苏环亚层流净化工程水暖施工班组工人，为外雇劳务用工。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失共计83.41万元。

四、事故原因

（一）事故直接原因

2022年12月20日，疫情防控期间，在医技楼电梯未经过相关部门验收，处于禁止使用状态下（梯厂家未安装电梯外呼面板并对电梯断电停用），工人毛XX违规使用三角钥匙打开医技楼三楼S10电梯门，打开电梯门进入时未观察电梯轿厢位置，踏空坠落电梯井底地面，导致该名工人死亡，是造成该起事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.江苏环亚公司。一是企业安全意识淡薄，主要管理人员不能到岗履职。多名工人私自获得电梯门三角锁的钥匙，经常性违规使用电梯，江苏环亚项目现场管理人员没有对此违规行未及时发现、管

理并制止；2020年3月，集团公司下发《江苏环亚集团人事任命》（江苏环亚集团〔2020〕人事7号），任命董XX为层流净化工程项目负责人。董XX本人为二级建造师，不具备该项目招标要求的一级建造师资格。该项目招标确认的项目经理未在现场实际履职，但该工程资料从始至终均为王X署名；现场项目负责人不能按集团下发的人事任命履行管理职责。二是施工现场未配备专职安全员，项目现场安全管理混乱。。

2.克拉玛依区住建局，对该项目安全监管不到位，未能有效依法履行行业监管责任，对事故性质认定不清，导致未按照国家有关规定上报事故情况。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据国家有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任的人员

1.毛XX（死者），男，群众，身份证号: XXXXXX，单位: 江苏环亚层流净化水暖班组施工人员，负责现场水暖安装工作。在该项目作业施工时，违章作业（未按规定违规使用电梯），违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

2.王X，男，原克拉玛依区住建局局长。相关工作人员笔录显示“2022年12月20日18时左右，区住建局局长王X检查工地期间，接到关于中心医院电梯井内坠亡电话，并到现场了解情况后，告知

[1][?]第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

此事故为意外事故，公安部门已介入，我们暂不处理，不上报”，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十四条[2]的规定，对事故瞒报负有直接责任，鉴于其2023年4月去世，免于追究其相关责任。

（二）企业相关责任人的处理建议

1.张X涛，男，单位：江苏环亚医用科技集团股份有限公司，现任职务：董事长，主持公司全面工作，作为企业主要负责人未落实本单位全员安全生产责任制，未落实本单位安全生产规章制度，未落安全生产安全教育培训制度。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项[3]第二项[4]第三项[5]的规定，对事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]的规定，建议由克拉玛依市住建局对其依法依规进行处理。

2.陆XX，男，单位：江苏环亚医用科技集团股份有限公司，现任职务：集团副总经理，分管工作：公司全国范围内在建项目质量、技术及安全工作，2004年入职。作为公司安全生产主要管理人员，未对项目过程安全监管，在项目收尾阶段未落实安全生产管理职责，未对此项目开展安全检查，未及时排查生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[7]第六项

---

[2][?]第八十四条　负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者迟报。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[6][?]中华人民共和国安全生产法》第九十五条：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[8]第七项[9]的规定，对事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]的规定，建议由克拉玛依市住建局暂停其与安全生产有关的资格三个月，建议由克拉玛依市住建局对其依法依规进行处理。

3.王X，男，单位：江苏环亚医用科技集团股份有限公司，职务：克拉玛依中心医院迁建江苏环亚层流净化工程项目经理（2020年7月离场），主要职责：对本项目施工负全面管理责任，任职时间：2020年4月担任该工程项目经理。作为此项目第一责任人，未到岗履职。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项[11]、第三项、第四项、第五项的规定，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由克拉玛依市住建局暂停其与安全生产有关的资格三个月，建议由克拉玛依市住建局对其依法依规进行处理。

4.董XX，男，单位：江苏环亚医用科技集团股份有限公司，职务：克拉玛依中心医院迁建江苏环亚层流净化工程现场负责人（2023年4月离职），主要职责：对工程项目的施工生产、进度计划、施工现场安全等全面管理。作为项目负责人未落实本单位安全生产责

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第七项：（七）督促落实本单位安全生产整改措施；

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

任制，未落实本单位安全生产规章制度，未落安全生产教育、检查、培训制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项[12]、第三项、第四项、第五项的规定，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由克拉玛依市住建局暂停其与安全生产有关的资格三个月，建议由克拉玛依市住建局对其依法依规进行处理。

5.陶 XX，男，单位：江苏环亚医用科技集团股份有限公司，职务：克拉玛依中心医院迁建江苏环亚层流净化工程现场专职安全生产管理人员（2023 年 5 月离职），主要职责：对工程项目施工过程生产安全履行管理责任，作为项目安全员未到岗履职，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项至第七项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由克拉玛依市住建局暂停其与安全生产有关的资格三个月，建议由克拉玛依市住建局对其依法依规进行处理。

6.丁 XX，男，单位：江苏环亚医用科技集团股份有限公司，职务：克拉玛依中心医院迁建江苏环亚层流净化工程现场专职安全生产管理人员，主要职责：对工程项目施工过程生产安全履行管理责任，作为项目安全员未到岗履职，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项至第七项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由克拉玛依市住建局暂停其与安全生产有关的资格三个月，建议由克

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

拉玛依市住建局对其依法依规进行处理。

（三）对事故责任单位的处理建议

1.江苏环亚医用科技集团股份有限公司，未严格落实安全生产责任，对项目全过程安全监管不到位，对项目部安全生产工作管理不严不实，对本单位施工现场安全生产检查力度不够，对公司员工安全培训不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十四条第一款、第二十五条、第四十一条的规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[13]的规定，建议由克拉玛依市住建局对该公司依法依规进行处理。

（四）给予相关政府单位的处理建议

克拉玛依区住房和城乡建设局作为事故发生地的行业管理部门，负有辖区安全生产工作管理职责，在事故发生后未履行事故信息上报职责，建议克拉玛依区政府责成其作出书面检查。

六、整改措施

（一）严格落实安全生产责任

行政管理部门及该项目的各责任主体，一是要深刻吸取“12·20”一般高处坠落事故的沉重教训，总结经验，研究落实长效管理办法，通过深入开展专项整治，建立长效管理机制，遏制生产安全事故再次发生。二是要进一步加强安全生产动态监管，监管企业严格落实安全生产责任制和各项安全防范措施，完善本行业领域所属单位日常监管机制，加强企业安全教育培训。三是要严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，层层压实属地管理责任、部

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧抓薄弱环节，采取有效的防控措施，推动安全生产工作责任落实。四是要依法依规严格事故报告，确保事故信息渠道畅通，坚决杜绝迟报和瞒报行为。

（二）持续开展事故隐患大排查大整治

克拉玛依区各负有安全监管职责的部门要持续深入开展安全生产大排查大整治，进一步加大辖区内、行业领域内城市建设、物业管理、供水、燃气、热力、供电、通讯、矿山等行业的施工、运营和维护单位以及工贸企业的高处作业监督检查力度。持续加强基础建设，完善安全生产机制，督促企业深入开展安全风险防控和隐患排查治理工作，推进企业由被动接受监管向主动加强管理转变、安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业自查自纠转变。

（三）江苏环亚公司

应该深刻吸取江苏环亚公司“12·20”一般高处坠落事故教训，牢固树立科学发展、安全发展的理念，严格落实企业安全生产主体责任，坚定不移抓好各项安全生产政策措施的落实，全面提高建筑施工安全管理水平，有效落实企业风险辨识和隐患排查治理机制，切实加强建筑安全施工管理工作。落实项目管理人员配置和加强现场各项安全管理、劳务用工合同管理工作；公司总部应加强对工程项目部的指导、管理，督促各级管理人员落实安全生产责任制。

（四）通用电梯股份有限公司

加强危险源识别工作和对施工完成后电梯的管理工作，坚决杜绝他人违规使用电梯的情况。

（五）新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

增加电梯危险源的识别和预防，加大对施工现场安全监理力

度，确保安全生产工作。

（六）加大行政监管力度

行业主管部门及属地管理部门要严格落实安全生产监管职责，督促各责任主体落实安全责任，加强对施工企业、施工现场以及项目生活区的安全监管，督促企业落实风险辨识和隐患排查治理机制，合理安排监督力度，制定可行的监督检查计划并严格执行，坚决遏制安全生产事故的发生。

（七）依法履行“三管三必须”，强化安全生产监管。

克拉玛依区住房和城乡建设局等部门，要完善本行业领域所属单位的日常监管机制，加大对安全生产工作的监督检查力度，督促落实安全生产主体责任，明确安全生产监管主体、安全检查内容、检查频次。加强承包单位和外来作业人员的安全教育培训和管理，坚决杜绝“以包代管”、“包而不管”的现象，督促建立健全高处作业管理制度，落实应急处置方案。督促生产经营单位加强对建设项目施工安全管理工作，杜绝事故发生。

（八）依法依规严格事故报告

克拉玛依区要严格执行生产安全事故统计联网直报的相关规定，规范事故报告内容，按规定及时报告各类事故信息。禁止层层加码，确保事故信息报送渠道畅通，坚决杜绝迟报和瞒报行为。