中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司“5·13”生产安全事故调查报告

2019年5月13日7时许，中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司炼油部第四作业区801#储罐发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和《北京市生产安全事故调查处理工作规则》规定，经房山区人民政府授权，决定成立由区应急管理局、区总工会、区纪委区监委、房山公安分局、区人力社保局及燕山办事处组成的“5·13”一般生产安全事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司，统一社会信用代码为91110304802763501L，类型为其他股份有限公司分公司（上市），营业场所为北京市房山区燕山岗南路1号，负责人为李X，成立日期2000年04月25日，经营范围：石油炼制；生产石油制品、化工产品；销售化工产品、石油制

品、工业气体（含腐蚀品、压缩气体和液化气体、有毒品；不含其他危险化学品）、机械设备、电气设备、仪器仪表、建筑材料、金属材料；维护检修机械设备；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；劳务服务（中介除外）；出租机械设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；石油化工技术、信息研究、开发、应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。

（二）死者基本情况

姓名：李XX　性别：男　年龄：40岁　民族：汉族

住址：燕山迎风三里8号楼301

岗位：中间罐区四班班长

（三）事发801#储罐及所在罐区情况

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司炼油部第四作业区中间罐区设计于1988年9月，建于1989年9月，占地约7085㎡，罐区内设有3000m³拱顶罐6座，2000 m³拱顶罐2座及相应的工艺管线。事发801#罐位于该罐区西南角，操作压力为常压，操作温度为65—68℃，容积为3000m³，规格为18700X11660mm。2017年7月24日801#罐停用，经调查2018年3月份在801#罐顶增设一根外伸架子管，用于人工吊装油料倒入801#罐内。

（四）现场勘验情况

现场发现血迹及伤者所戴安全帽，结合炼油部人员现场指认发现伤者位置，并上到该罐罐顶查看，确认李XX是自

801#罐罐顶雷达液位计所设平台处坠落。

801#罐罐顶为拱顶，罐顶边缘处设有防护围栏，围栏高度自罐体边缘起为1.05米，罐顶西侧边缘处设有雷达液位计及一操作平台（无相关资料），自操作平台操作面至防护围栏顶部高度为0.65米，平台上固定一根向外伸展的架子管，事发当天该罐内有液位高度为1.8米的混合油品。

二、事故发生经过及抢险救援情况

2019年5月12日20时，中间罐区四班班长李XX带领班组人员正常上夜班（当晚20时—次日早8时）进行巡检(每2小时一次)，5月13日凌晨5时45分许李XX自值班室出发按照固定的路线对所属区域进行巡检（执行4时—6时的巡检轮次），5时53分李XX离开801#罐去往隔油池，稍作停留后于6时许离开隔油池并于6时7分再次回到801#罐（执行6时—8时巡检轮次），7时10分许同班组人员发现其未归，几人分头寻找，7时18分许，刘XX在801#罐处发现受伤的李XX同时喊来其他寻找的同事并向作业区主管进行了汇报，现场人员随即拨打了120,120赶到后将李XX送至燕化凤凰医院进行救治，5月14日凌晨2时30分李XX经抢救无效死亡。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

801#罐罐顶雷达液位计平台处防护栏高度不符合安全标准，李XX在巡检过程中，上到801#罐罐顶后不慎自雷达液位计处平台坠落至地面。

《GB4053.3—2009》5.2.2 在距基准面高度大于等于 2m 并小于 20m 的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于 1050mm。

（二）间接原因

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司变更管理不到位，801#罐罐顶雷达液位计处增设平台后，未开展相应的安全风险辨识，制定有效的安全管理措施；隐患排查不到位，未排查出因增设平台所导致的罐顶防护围栏高度不符合安全标准的隐患。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对责任单位的责任分析及处理建议

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司变更管理不到位，801#罐罐顶雷达液位计处增设平台后，未开展相应的安全风险辨识，制定有效的安全管理措施；隐患排查不到位，未排查出因增设平台所导致的罐顶防护围栏高度不符合安全标准的隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）项、第三十八条第一款，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议给予该单位罚款贰拾伍万元人民币的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实主体责任

责令中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司要认真吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任，采取有力措施加强安全生产工作。

要切实加强变更管理。要认真贯彻落实《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见《(安监总管三【2013】88号)。建立和完善变更管理制度，进一步强化对工艺技术、设备设施、供应商、承包商、人员的变更过程管理，深入辨识变更可能带来的安全风险，采取有效措施加强管控。

鉴于该公司夜间巡检工作每轮次皆有一人完成，无法及时有效处置突发情况，建议中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司调整巡检工作制度，增设夜间每轮次巡检人员，以保证突发状况发生后得到及时有效处置。

（二）加大行政监管力度

行业管理部门及属地政府要吸取“5.13”事故教训，切实落实危险化学品行业监管、专项监管、属地管理责任，持续开展隐患排查治理工作，加大对危险化学品企业安全检查力度，采取执法检查、专项整治、教育培训、约谈等多种方式督促企业落实主体责任，防范遏制危险化学品生产安全事故。