灵山陆屋连峰木业有限责任公司“12•24”一般机械伤害事故调查报告

2025-02-27 09:00 来源：灵山县应急管理局

灵山陆屋连峰木业有限责任公司“12·24”一般机械伤害事故调查报告

2024年12月24日18时30分许，我县陆屋镇连峰木业有限责任公司（以下简称连峰木业公司）发生1起伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，县人民政府启动应急预案，由县应急管理局局长宁廉带队，组织由县公安局、县工管委、应急管理局、县人力资源和社会保障局、县总工会、陆屋镇人民政府等单位相关负责同志组成的处置工作赴事故发生地开展事故应急处置和善后工作。

12月25日，依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，灵山县政府成立灵山陆屋连峰木业有限责任公司“12·24”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。调查组组长由常务副县长陆汉川担任，副组长由县人民政府办公室副主任利艳珍、县应急管理局局长任。调查组成员从县公安局、县工管委、县应急管理局、县人力资源和社会保障局、县总工会、陆屋镇人府等有关单位抽调组成，全面负责事故调查工作。事故调查组邀请灵山县纪委监委、县人民检察院派员参

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。12日晚，事故调查组有关工作人员去到了事故现场，对事故的基础信息进行了收集。12月25日，2025年1月

2月14日事故调查组成员数次前往事故发生单位与有关负责人进行谈话，查阅调取了安全生产相关的资料事故相关的单位负责人、安全管理人员进行了询问。

通过调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，总结经验教训，提出了改进的意见建议。

经调查认定，灵山陆屋连峰木业有限责任公司“12·24”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责故。



事故现场图

一、事故基本情况

（一）事故机械基本情况

过胶机，该类机器用于板材涂刷胶水或用于成品板材表面字样、图案的印刷。过胶机与输送机、升降合工作。从物料的流动方向看，机器的放置顺序为：前升降台、输送机、过胶机、后升降台。

工作时，操作人员将前升降台上叠放的板材用人工逐张平推到输送机上，输送机自动将板材送入过胶刷，印刷完成后板材自动送入后升降台备取，工序完毕。

（二）事故发生单位的基本情况

连峰木业公司，统一社会信用代码：91450721667042946P，经营范围：胶合板、木片加工、销售；成期：2007年11月20日，法定代表人：宁某某。

（三）事故发生单位安全管理情况

连峰木业公司建立有较为完善的安全生产管理制度以及各类操作规程。任命了公司的主要负责人（厂管理公司生产经营、安全生产等各项事宜，设置专职安全员1名，主要负责人和安全员均持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》并按时接受了再培训。

连峰木业公司制定有安全教育培训计划，留存有较为完整的安全教育培训记录，但连峰木业公司未能黄某某（已殁）的岗前安全教育培训记录及日常的安全培训记录。

连峰木业建立了隐患排查治理制度，根据不同检查种类制定了相应的安全检查表，每月开展1次隐查。在《车间安全检查表》“警示标志”一项，2024年1至12月均检查“合格”，但在涉事机器上及其周域，未发现警示标志，公司的隐患排查治理工作未得到有效落实，存在“走过场”的现象。

连峰木业公司工人工资计件结算，划分有工作的时间段，但对上下班时间未作严格管理，工人可根据分配的任务量安排工作时间。生产车间的现场管理主要由班组长负责。由于对上下班时间未作严格限制，

部分时段出现工人提早上班或延迟下班但班组长不在场管理的情况。12月24日傍晚，黄某某提前约半小时
班，其生产线的班组长在事故发生时并未上班。

（四）事故发生经过

2024年12月24日傍晚，连峰木业公司工人黄某某来到车间过胶工位开始上夜班。他的工作是操作过胶
胶合板上进行印刷。18时30分许，黄某某在未停机的情况下清理印刷滚筒上附着的杂物时被转动的滚筒卷
直至挤压到其右臂根部、胸部、颈部位置，机器因阻力增大停止转动。黄某某被发现时已无意识，随后由
合力将其救出，经前来急救的医务人员判断，黄某某已当场死亡。

（五）事故现场基本情况

发生事故的过胶机放置在连峰木业公司车间包装区，该机器用于板材表面的印刷。过胶机与输送滚台
降台配合工作。从物料的流动方向看，机器的放置顺序为前升降台、输送机、过胶机、后升降台。过胶机
及其附近地面有较多红色油漆附着，机器及附件区域未张贴警示标志。物料流动方向末端的升降台上叠放
张3mm厚的胶合板。

车间有一个监控摄像机对准事故发生工位，该路监控设备记录影像有间断，事故发生时，该路监控均
无影像记录。查询12月21日至24日的监控录像，设备间歇性地记录了黄某某的工作情况，12月21日上午、
下午黄某某工作期间先后3次在停机状态下清理机器滚筒上的杂物。

（六）事故当事人基本情况

黄某某系灵山县沙坪镇龙门村委会人，1965年6月出生，约30年前因车祸腿部受伤，医治后有后遗症
独立行走和工作。2022年2月28日与连峰木业公司签订劳动合同并连续在该公司工作直至事故发生当日，
段之前数年间，在连峰木业公司有数次进厂又辞职的工作经历。2024年11月下旬从清洁岗位申请转到涂胶
位。

（七）人员伤亡和直接经济损失

事故导致1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，事
造成直接经济损失3000元，由于事故责任单位仍在等待工伤认定结论，根据当事方协商结果，预计最终直
济损失超过65万元。

（八）有关部门和单位履行职责情况

1.县工管委

县工管委工作人员于2024年1月、4月、9月、10月先后四次到连峰木业公司开展安全提醒工作，要求
业签订了《消防安全承诺书》。

2.县应急管理局

2024年，县应急管理局对工贸行业企业开展行政检查及帮扶指导155家次，累计下达执法文书89份，
检查共发现隐患405处，督促完成整改401处，整改率99%，行政处罚3起，罚款5.3万元。贯彻安全生产治
坚三年行动，排查一般隐患116处，并向责任单位提出整改建议，企业自查自改重大隐患1条，已按照相关
完成整改和销号。

2024年3月应急管理局制定执法计划报县人民政府审批通过，工贸行业企业重点检查单位8家，一般检
位在85家名单中随机抽取17家，截至2024年底，已完成既定执法计划。

2024年，共举办各类工贸行业安全培训11次，共培训企业负责人和安全管理人员320人，连峰木业有理人员参加会议。组织开展安全生产月活动，累计面向3000余名企业职工及社区群众进行安全生产、应急等知识宣传。

2024年7月14日，县应急管理局工作人员对连峰木业公司进行了日常安全检查。

3.陆屋镇人民政府

事故发生后，陆屋镇人民政府参与了事故处置工作，主要领导和分管领导前往事故现场，协调医疗、等工作人员开展医疗救治、舆论监测、家属联络安抚、组织善后赔偿协商等工作。

2024年11月22日、12月17日，陆屋镇分别召开安全生产季度工作会议和重点行业领域企业安全生产培议。连峰木业公司代表参加会议。

2024陆屋镇开展安全生产检查，包括21个木材加工厂、12家上规制造企业、21个烟花爆竹经营店、气公司等70个生产经营单位。9月30日检查连峰木业公司，发现部分岗位未张贴安全操作规程并责令该公改。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

12月24日18时30分许，连峰木业公司一名工人下班后路过事故现场，发现黄某某被机器夹住不能脱即跑到公司办公室报告情况。

厂长黄某宙在办公室获知消息后，组织数名工人前往事故现场，通过拆解机械等方式开展救援工作。分钟后黄某某从机器上脱困。经陆屋镇中心卫生院医务人员到场抢救，21时5分抢救无效宣告死亡。

（二）医疗救治和善后情况

陆屋镇卫生院医务人员到场后，发现患者平卧位，呼之不应，无自主呼吸，颈动脉无搏动，双侧瞳散，右上肢有明显骨折，已无生命体征。

12月24日晚，陆屋镇人民政府、县公安局、县工管委、县应急管理局、县人力资源和社会保障局、总会等部门和单位组织工作人员陆续到达现场展开事故应急处置，并指导协调善后工作。

目前，县人力资源和社会保障局已受理连峰木业公司的工伤申请，工伤认定工作正有序开展。

（三）事故应急救援评估情况

事故发生后，陆屋镇党委政府、县公安局、县应急管理局、县工管委、县人力资源和社会保障局、总会等相关部门（单位）在事故处置中按照各自职责密切配合、协调联动、及时有效地处置，没有造成次生和不良影响，事故应急处置较好。

三、事故原因

事故的直接原因是黄某某在操作过胶机印刷板材图案过程中，在未停机的情况下清理印刷滚筒上附着物，右臂不慎被滚筒卷入，右侧胸腔、颈部受到挤压，最终因呼吸心跳停止而死亡。

直接原因分析:

1.经询问参与事故救援人员，黄某某在事故现场被发现时，右臂完全被卷入两个滚筒之间，胸部、颈到挤压，身体悬空。

2.经查看监控录像，12月21日上午、23日下午黄某某工作时先后3次清理机器滚筒上的杂物，表明该作较为频繁地出现在其日常工作中；经询问，厂长称在救援时黄某某被机器卷入的右手中仍握有抹布；人

班组长，两人分析黄某某岗位工序，认为黄某某是清理杂物时手臂被机器卷入。综上，认定黄某某在未
情况下清理印刷滚筒上附着的杂物，右臂被滚筒卷入。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故发生单位存在的主要问题

1.车间安全管理混乱。连峰木业公司车间生产秩序混乱，基层工人可自行决定工作时间，导致部分
出现车间无管理人员在场管理的情况。

2.安全教育培训工作落实不到位。连峰木业公司未能提供黄某某的岗前安全教育培训记录[1]；黄某
洁岗位转到涂胶岗位工作，连峰木业公司未能提供重新对其进行安全教育培训[2]的记录。

3.未按法律要求[3]设置安全警示标识。过胶机运行时存在卷入、触电等安全风险，但连峰木业公司
胶机及其周边区域设置安全警示标志。

（二）县工管委存在的主要问题

县工管委未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款规定的职责对其管理区域内的生
单位的安全生产状况进行监督检查，未能提供对连峰木业开展安全生产检查的记录。

（三）县应急管理局存在的主要问题

县应急管理局在对连峰木业公司开展安全生产监管时，对该公司存在的安全生产管理问题失察。

（四）陆屋镇人民政府存在的主要问题

陆屋镇人民政府对连峰木业公司安全生产状况进行监督检查时，对该公司存在的安全生产管理问题

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

黄某某，连峰木业过胶工位工人，事故遇难者，在机器操作使用过程中违反操作规程，造成事故的
对事故发生负有直接责任。鉴于其本人在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对有关单位的处理建议

连峰木业公司，事故发生单位，车间安全管理混乱，安全教育培训工作落实不到位，未按法律要求
全警示标识，对事故的发生负有责任。建议由灵山县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第
十四条[4]对该企业予以行政处罚。

县工管委未严格履行其安全生产检查的法定职责，建议责成其向县人民政府作出书面检查。

县应急管理局对生产经营单位存在的安全生产管理问题失察，建议责成其向县人民政府作出书面检

陆屋镇人民政府对生产经营单位存在的安全生产管理问题失察，建议责成其向县人民政府作出书面

六、事故防范和整改措施

（一）连峰木业公司要严格落实企业安全生产主体责任。要健全公司内部的管理机制，科学合理
班；主要负责人要严格履行法定职责，组织落实安全培训教育等法定职责；认真开展风险排查，健全车
全警示标志的设置。

（二）相关部门和单位要认真吸取事故教训，举一反三，认真履职尽责，做好安全生产工作。

县工管委要加强安全生产监管力量建设，切实开展对管理区域内生产经营单位的安全生产检查工作。

县应急管理局要督促相关企业落实安全生产主体责任，消除安全隐患，防范事故发生。

陆屋镇人民政府要加强对辖区内生产经营单位的监督检查，依法履行安全生产监督管理职责。

灵山陆屋连峰木业公司“12·24”

一般机械伤害事故调查组

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第80号）第十七条第一款 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段）队）和班组级的安全培训。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；

联系我们 网站声明 网站地图

主办: 灵山县人民政府 技术运维：灵山县电子政务中心

桂公网安备 45072102000517号 桂ICP备17001343号-1 网站标识码：4507210005

中国互联网 违法和不良信息举报中心