宝安福海凯希科技园23栋“3·21”一般物体打击事故调查报告

2025年3月21日，宝安区福海街道塘尾社区沙福路4号凯希科技园23栋发生一起物体打击事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福海凯希科技园23栋“3·21”一般物体打击事故是一起因工人违规冒险作业、施工现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

林某武，男，广东普宁人，系凯希科技园23栋承租者及涉事铁皮拆除活动的组织者。

2. 事故相关单位概况

深圳市创峰源实业管理有限公司（以下简称创峰源公司），

法定代表人：徐某海，统一社会信用代码：91440300MADMY91M7J，成立日期：2024年6月21日，企业类型为有限责任公司，注册资本为100万元，注册地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区沙福路4号京格科技园第13栋101，经营范围：企业管理、企业管理咨询、园区管理服务等。

（二）涉事园区情况及租赁情况

1. 园区基本情况

福海凯希科技园位于宝安区福海街道南玻大道，属工业用地，面积约20.7万平方米，权利人为深圳市金弘安实业有限公司（以下简称金弘安公司）。

2. 租赁情况

2024年4月25日，金弘安公司与深圳市凯希投资有限公司（以下简称凯希公司）签订了租赁合同，将园区内（不包括南玻办公楼及厂区南大门至南玻办公楼的必要道路）可租赁部分建筑面积约11.7万平方米出租给凯希公司，并明确了各自的安全管理职责。

2024年12月18日，凯希公司与创峰源公司签订了《租赁协议》，将南玻项目整个园区（除现有跨越物流及B5栋）出租给创峰源公司，双方签订了《承包（租赁）安全生产管理协议书》，约定创峰源公司对承租区域自主行使安全生产管理工作。

2025年3月19日，林某武与创峰源公司口头达成园区23栋厂房的租赁意向，并支付了意向金。

（三）事故有关单位安全管理情况

1. 拆除施工队的安全管理情况

（1）相关人员情况

林某武，涉事厂房铁皮拆除活动组织者，负责施工人员的工作安排。

黄某德（事故死者），林某武临时雇请的工人，负责涉事厂房铁皮拆除工作。经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，黄某德持有焊接和热切割作业类和高处作业的特种作业操作证，有效期均至2025年12月29日。

杨某玉，林某武临时雇请的工人，负责协助黄某德拆除工作。

（2）安全管理状况

2025年3月21日，林某武在园区内临时找到黄某德和杨某玉负责拆除23栋涉事厂房西南角装卸口上方的槽钢和铁皮，约定以拆除下来的物品作为劳动报酬。林某武口头交代注意安全，在组织工人入场施工前未告知创峰源公司。

2. 创峰源公司安全管理情况

（1）相关人员情况

徐某海，创峰源公司法定代表人，负责公司财务和统筹工作。

陈某龙，创峰源公司招商经理，负责公司招商、对外协调。

李某亮，创峰源公司安保人员 ，负责凯希园区的安全巡查。

（2）安全管理状况

创峰源公司负责承租区域全面管理工作，参照凯希公司的《安全生产管理制度》《安全操作规程》对园区进行管理；陈某龙口头告知林某武施工作业需备案；安排人员对所负责的区域进行安

全巡查，李某亮在巡查中发现涉事工人进行铁皮拆除作业。

（四）事故发生经过

林某武为了扩高23栋厂房西南角装卸口，于2025年3月21日上午，在园区内找到正在切割废铁的黄某德和杨某玉两人，雇请他们切割23栋西南角装卸口上方的槽钢和铁皮，在安排好施工后便离开了园区。

约17时，黄某德和杨某玉自带工具来到涉事位置，在搭设好脚手架（高约3.5米）后，黄某德佩戴安全帽，站在脚手架上并将安全带系挂在脚手架护栏上，使用割枪开始切割右侧（面向铁皮）槽钢，随后使用手持角磨机切割右侧铁皮和铁皮上部（见图1）。17时30分许，当黄某德将涉事铁皮上部切割到只剩下约10厘米时，涉事槽钢和铁皮失稳掉落，砸到黄某德头部及脚手架。



图1 工人现场指认切割顺序

（五）事故现场情况

事故地点在凯希科技园23栋厂房西南角装卸口处。事发现场

有一切断的槽钢、几块铁皮、坍塌的门式钢管脚手架压在一辆电动三轮车上，三块脚手板散落在地面（见图 2）。现场有软管连接割枪的液化石油气钢瓶和氧气瓶，手持角磨机砂轮片有断裂痕迹（见图 3）。现场测得已切割区域的长度约为 5 米，高度约为 1.5 米；测得两根立柱之间的距离约为 6.2 米；测得涉事槽钢东侧切割位置距离地面的高度约为 3.3 米。



图 2 现场散落物



图 3 现场使用的工具

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。死者黄某德，男，49 岁，湖南省永州

市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币88万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，杨某玉立即拨打了120急救电话，经救护人员到场抢救无效后确认黄某德已死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，福海街道办事处、福海派出所等相关职能部门的有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

福海街道办积极组织协调善后工作。林某武与黄某德家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、司法鉴定，认定事故直接原因是：黄某德安全意识淡薄，在未佩戴好安全帽的

情况下，拆除作业时违规冒险先切断承重的槽钢[1]，再切割上方的铁皮，导致切割区域的铁皮连带槽钢结构失稳掉落，砸到其头部及脚手架，随即坠落至地面受伤。

（一）直接原因分析

1. 涉事厂房拆除区域主要由槽钢承重，采用焊接方式连接，铁皮由铁钉固定在槽钢上。

2. 黄某德安全意识淡薄，拆除作业时违规冒险先切断承重槽钢右侧（面向厂房），再切割上方的铁皮，其切割的铁皮和槽钢的重量由槽钢左侧承载，槽钢左侧无法承载铁皮和槽钢的重量失稳掉落。

3. 黄某德虽佩戴了安全帽但未系紧帽带，导致被铁皮连带槽钢砸落并致头部受伤。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2025]病鉴字第0046号）鉴定意见：被鉴定人黄某德系重物压砸头部致颅脑损伤死亡。

（三）安全管理存在的问题

1. 林某武安全管理存在的问题

林某武组织拆除涉事厂房铁皮时，在未向创峰源公司申请动火作业票的情况下[2]，安排涉事工人进行热切割作业，未安排专门

[1]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第3.5.14条，拆除作业应符合下列规定：3.拆除建筑时应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。

[2]《广东省安全生产条例》第三十五条第一款，生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施，第（三）项：按照规

人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实[3]；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人拆除作业时违规冒险先拆除承重结构的生产安全事故隐患。

2. 创峰源公司安全管理存在的问题

创峰源公司作为23栋厂房出租方，在巡查中发现承租单位进行热切割作业时未办理动火作业票、未安排人员监管的问题，未及时制止并督促整改，对承租单位林某武的安全生产工作统一协调、管理不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

黄某德安全意识淡薄，在未佩戴好安全帽的情况下，拆除作业时违规冒险将承重的槽钢先切断，再切割上方的铁皮，导致切割区域的铁皮连带槽钢结构失稳掉落，砸到其头部及脚手架，随即坠落至地面受伤，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 林某武组织拆除涉事厂房铁皮时，在未向创峰源公司申请动火作业票的情况下，安排涉事工人进行热切割作业，未安排专

定开具安全作业票证，并对安全作业票证进行现场查验确认。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人拆除作业时违规冒险先拆除承重结构的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 创峰源公司（负责人徐某海）对承租单位林某武的安全生产工作统一协调、管理不到位，在巡查中发现承租单位进行热切割作业时未办理动火作业票、未安排人员监管的问题，未及时制止并督促整改，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，应承担对承租单位林某武的安全生产工作统一协调、管理不到位的责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，承租单位进行动火作业时未申请动火作业票，进行热切割作业时，未派专人对拆除施工现场进行全程监护；园区管理单位巡查人员发现工人违规冒险进行热切割作业，未及时制止并督促整改；涉事工人违规冒险拆除作业，导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）林某武应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实

企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.在施工作业前需向园区管理单位报备审批，动火作业应开具动火作业票并派专人对作业现场进行全程监护。

2.全面加强施工现场安全管理工作，严格遵守园区的安全规章制度及操作规程。

（二）园区管理单位创峰源公司应吸取本次事故的深刻教训，认真落实对承租单位的安全生产工作统一协调、管理责任，发现人员违规冒险作业时，应及时制止并督促整改。

（三）福海街道办应以此为戒，进一步加强对零星作业的安全监管，严格督促企业落实作业票制度，加大企业对外来作业人员的监管力度，防范此类事故再次发生。