信息索引号	01404053X/2019-03939	生成日期	2019-06-18	公开日期	2019-06-1
公开时限	长期公开	发布机构	江阴市应急管理局		
公开形式	网站、文件、政府公报	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	其他
主题（一级）	市场监管、安全生产监管	主题（二级）	安全生产监管	关键词	文件,通报,安
文件下载					
内容概述	2019年4月8日8时15分许，江阴市翡达化纤有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。 根据《中华全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法				

江阴市翡达化纤有限公司“4·8”一般机械伤害事故调查报告

2019年4月8日8时15分许，江阴市翡达化纤有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《无锡市生产安全事故报告和调法》（市政府122号令）的有关规定，江阴市人民政府成立了由市应急管理局为组长单位，市公安局、总工会为成员单位，并邀请市监委派员调查组，迅速展开事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，查明了事故发原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了整改措施和对事故相关责任单位、责任人的处理建议。现将事故调查下：

一、事故发生单位概况

江阴市翡达化纤有限公司，成立日期：2001年07月27日，注册地址：江阴市徐霞客镇璜塘环南路金凤工业园区；公司类型：有限责定代表人：陈松;注册资本：805万元人民币；经营范围：涤纶短纤维、化纤制品的制造、加工；化工产品（不含危险品）的销售。公司现有员2018年度开票销售额约7000万元人民币，公司全面工作由总经理陈闽负责。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故经过

2019年4月8日上午7时45分，江阴市翡达化纤有限公司牵伸工张爱娟、王芳和丁士荣3人开始上班，丁士荣在集束工段负责看筒接丝辊绕辊时帮忙勾丝，张爱娟负责牵伸三道牵伸辊电机控制，王芳负责牵伸辊的勾丝。

8时12分，张爱娟发现牵伸辊筒上有丝粘辊，于是立即停机，丁士荣和王芳使用长柄勾刀分别在牵伸辊东西两侧进行勾丝。王芳勾丝对丁士荣右手拿丝站在牵伸辊西侧，准备引丝。8时15分，丁士荣在牵伸辊东侧勾丝结束，右手拿丝准备引丝，然后用左手向张爱娟做了开机娟看见丁士荣手势后就操作牵伸辊慢速启动（30转/分钟），牵伸辊启动数秒钟后，张爱娟发现丁士荣已被卷入东侧牵伸辊之间，于是立即停

事故调查组经现场勘察：牵伸辊三道共有9根辊筒呈梯形分布，上面4根，下面5根，辊筒间水平间距25厘米，上下辊筒间距12厘米。

经法医尸检鉴定：丁士荣头部有明显挤压痕迹，颈部、胸部骨折。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，现场人员立即组织抢救并拨打110和120急救电话，救护车赶到后将丁士荣送往江阴市徐霞客镇医院抢救，丁士荣经抢日死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成1人死亡

死者情况：丁士荣，女，53岁，江苏省灌云县人，1965年12月24日生，身份证号码：3207**********2869，生前系江阴市翡达化丝伸工。

（二）直接经济损失

本起事故共造成直接经济损失约150万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

丁士荣安全意识淡薄，自我保护及预防事故能力不强，右手拿丝进行引丝作业时过于靠近转动的牵伸辊，身体被卷入牵伸辊之间，导亡，这是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、江阴市翡达化纤有限公司未建立事故隐患排查治理制度，未开展事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除引丝作业存在的安全这是本起事故发生的主要原因。

2、江阴市翡达化纤有限公司安全管理存在严重漏洞，未建立安全生产责任制，未制定各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程，故发生的重要原因。

3、江阴市翡达化纤有限公司未组织开展员工安全教育培训，未向员工如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及施，导致员工安全意识淡薄，缺乏辨识和防范危险的基本能力，这是本起事故发生的又一重要原因。

（三）事故性质

经调查认定，江阴市翡达化纤有限公司“4.8”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）行政处罚建议

1、陈闽，江阴市翡达化纤有限公司总经理，是经法定代表人陈松授权的公司主要负责人，对公司的日常生产经营有决策权。

存在问题及责任认定：未有效履行法定安全生产职责，未建立安全生产责任制，未制定各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程，员工安全教育培训，应对本起事故的发生负有领导责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予其相应的行政处罚。

2、江阴市翡达化纤有限公司

存在问题及责任认定：安全管理存在严重漏洞，未建立安全生产责任制，未制定各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未开展查治理工作，未及时发现并消除引丝作业时存在的安全事故隐患，未组织开展员工安全教育培训，未向员工如实告知作业场所和工作岗位存在素、防范措施以及事故应急措施，应对本起事故的发生负有责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予其相应的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1、江阴市翡达化纤有限公司必须加强引丝作业现场的安全管理，确保安全操作规程的遵守和安全措施的落实。

2、江阴市翡达化纤有限公司必须强化安全生产法律法规意识，建立健全并严格执行安全生产责任制度、安全生产规章制度和岗位操实开展各项安全教育和培训，提升员工安全意识，加强对生产作业现场各类危险有害因素的辨识。

3、江阴市翡达化纤有限公司必须深刻吸取事故教训，深入开展安全检查和隐患排查治理，及时消除事故隐患，举一反三，杜绝事故

人民政府江阴市翡达化纤有限公司

“4.8”一般机械伤害事故调查组

收藏 打印

网站声明 | 隐私安全 | 联系我们 | 网站地图 | 网站访问量：88379395
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号 苏公网安备32028102000565号
网站标识码：3202810016