南宁市良庆区银海大道“3·6”道路交通 事故调查报告

发布时间：2024-08-22 11:29 来源：良庆区应急管理局

2024年3月6日16时56分许，在南宁市良庆区银海大道与祥和路交叉路口，黄家平驾驶桂AP8S99号轻型仓栅式货车，与杨福娇驾
牌二轮电动车、唐丽娜驾驶的南宁9018E号（新国标）牌二轮电动车、吴翠群驾驶的南宁5263K号（正式）牌二轮电动车、黄红艳驾驶
轮电动车、李能继驾驶的南宁0637S号（正式）牌二轮电动车、黄家赛驾驶的南宁FM183号（正式）牌二轮电动车、卢香连驾驶的南宁
车、黎奋举驾驶的南宁J2788号（正式）牌二轮电动车发生碰撞，造成黎奋举一人死亡，五人受伤及九辆车辆不同程度损坏的道路交通
元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函
人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局牵头、
交警六大队、大沙田街道办等部门派员组成的南宁市良庆区银海大道“3·6”道路交通事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年3月6日16时56分许，黄家平驾驶桂AP8S99号轻型仓栅式货车沿南宁市良庆区银海大道由北往南方向行驶至事故地点，遇
行时，实施由中间花圃从左到右第三车道向左跨越分道实线变更到最左侧第一车道行驶过程中，红灯时越过停止线，与前方在人行横道
3879X号牌二轮电动车、唐丽娜驾驶的南宁9018E号牌二轮电动车、吴翠群驾驶的南宁5263K号牌二轮电动车、黄红艳驾驶的南宁TE25
驶的南宁0637S号牌二轮电动车、黄家赛驾驶的南宁FM183号牌二轮电动车、卢香连驾驶的南宁S1B86号牌二轮电动车、黎奋举驾驶车
电机号：140300155（悬挂南宁J2788号牌）二轮电动车发生碰撞，造成黎奋举当场死亡、吴翠群、黄红艳、唐丽娜、李能继、杨福娇、
伤及九辆车不同程度损坏的死亡道路交通事故。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，公安交警六大队、应急局、大沙田街道办等部门派员赶到事故现场，迅速组织人员施救，实施临时交通管制，并
析认定，本次事故地方政府及有关部门信息上报及时救援处置合理。

二、事故相关情况

(一)事故车辆情况

桂AP8S99号轻型仓栅式货车，车辆所有人：广西粤桂建筑工程有限责任公司，登记住址：南宁市青秀区金浦路16号汇东国际F座F1
型仓栅式货车，车架号：LWU2DM3C2LKM05843，车辆类型：轻型仓栅式货车，发动机号码：ADA20003154，使用性质：货运，总
2600kg，核定载质量：1495kg,外廓尺寸（单位mm）：5995×2240×2980，核定载人数3人。初次登记：2020年08月03日，逾期未

事发时，该车辆属营运过程中。

（二）事故车辆驾驶人员情况

黄家平，男，43岁，汉族，事故车辆桂AP8S99轻型仓栅式货车驾驶人，现住址为南宁市平乐大道39号绿地国际花都小区12栋310
区南宁市公安局交通警察支队，初次领证日期2002年11月07日，准驾车型C1E，有效期至2024年11月07日，驾驶证状态正常。

经查，黄家平为广西粤桂建筑工程有限责任公司法定代表人，同为桂AP8S99轻型仓栅式货车驾驶员，负责公司全面业务，主要承
024年3月6日16时56分许，黄家平驾驶车辆从南宁市江南区长凯路华永丰大厦拉建筑垃圾去英岭路广西宏宝达环保科技有限公司，途中

（三）事故车辆及驾驶人检测检验情况

1.桂AP8S99号轻型仓栅式货车，经防城港市中衡司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》鉴定，制动系性能不符合标准要求（依据
状态下，其制动距离及其充分发出的平均减速度（MFDD）不满足 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》7.10.2.1条款表 3 中“
验制动距离要求：≤9.0m”及 7.10.2.2条款表 4 中“其他汽车、乘用车列车空载检验充分发出的平均减速度(MFDD)≥5.4m/s²”之规
符合标准要求）；依据检验所见，被鉴定车辆在事发时的超载状态下，其制动系性能经路试可见在规定的制动初速度时，其制动距离
（非超载）的标准要求（≤10.0m）、且其充分发出的平均减速度（MFDD）明显低于该车型在满载状态下（非超载）的标准要求
路试检验情况可知被鉴定车辆的制动系性能不符合标准要求，且被鉴定车辆事发时的超载状态亦会明显导致其制动距离的增加
的降低；根据委托方提供的相关资料可知，被鉴定车辆事发时载质量为 12810kg，超出核定载质量（1495kg）11315kg，即被鉴定车
系性能不符合标准要求（依据检验所见，车辆后轮两侧的轮胎花纹类型均不一致，不满足GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》9.
格和花纹应相同……”之规定，分析认为其行驶系性能不符合标准要求）；灯光系性能不符合标准要求（该车左后灯光装置陈旧性损坏
性断脱)，前部转向灯及右前位灯无法正常点亮（灯具未见明显新鲜碰撞受损痕迹)，不满足 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》
安装牢靠、完好有效，不应由于机动车振动而松脱、损坏、失去作用或改变光照方向”之规定，分析认为其灯光系性能不符合标准要求
转向系统正常有效，符合标准要求。

2.相关人员血液酒精含量检测情况

根据广西金桂司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》鉴定，经检验，桂AP8S99轻型仓栅式货车驾驶人黄家平的血液中未检出乙醇

（四）事故现场情况

事故现场位于南宁市良庆区银海大道与祥和路交叉路口，银海大道呈南北走向，南往玉洞大道方向，北往五象大道方向，祥和路
向，西往五象路方向，路口有信号灯控制，设有标志标线，沥青路面，路面干燥平整。银海大道主车道限速60km/h。

经查，该路段设计合理，路面符合相关标准规范，交通信号灯运行正常。

（五）涉事单位情况

广西粤桂建筑工程有限责任公司，桂AP8S99轻型仓栅式货车所属公司。公司成立于2019年03月25日，登记住所为南宁市青秀区金
号（该地址于2021年已注销，现无办公地址），法定代表人黄家平，公司类型为有限责任公司，持有《营业执照》，社会信用代码为
1)。经营范围为：工程造价咨询业务；建设工程监理；道路货物运输等。登记机关为南宁市青秀区行政审批局，登记日期为2022年03月

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因：黄家平驾驶逾期未检验、机件不符合技术标准、载物超过核定载质量的机动车上道路行驶及违反信号

（二）事故的间接原因

广西粤桂建筑工程有限责任公司未按要求落实企业安全主体责任，未能及时发现和消除生产安全事故隐患；主要负责人未依法履行

（三）事故性质

经调查认定，南宁市良庆区银海大道“3·6”道路交通事故为生产安全责任事故。

（四）事故责任认定

根据南宁市公安局交通警察支队六大队出具的《道路交通事故认定书》（第450108120240000035号）认定当事人导致交通事故的

黄家平驾驶逾期未检验、机件不符技术标准、载物超过核定载质量的机动车上道路行驶及违反信号灯通行规定，其交通行为违反了
全法》第十三条第一款①“对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车辆用途、载客载货数量、使用年限
术检验……。”、第十七条②“国家实行机动车第三者责任强制保险制度，……。”、第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应
行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第三十八条“车辆、行人应当按照交通信
挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”、第四十八条第一款③“机
量，严禁超载；……。”之规定，属单方过错造成该事故发生。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一项④“因一方
之规定，交警六大队认定如下：

1、黄家平承担本事故全部责任。

2、黎奋举、吴翠群、黄红艳、唐丽娜、李能继、杨福娇、黄雨柠、黄家赛、卢香连无事故责任。

四、责任单位存在的主要问题

广西粤桂建筑工程有限责任公司未按要求落实企业安全主体责任，未能及时发现和消除生产安全事故隐患⑤；主要负责人未依法履行

①《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条第一款：“对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据
用年限等不同情况，定期进行安全技术检验。对提供机动车行驶证和机动车第三者责任强制保险单的，机动车安全技术检验机构应当予
他条件。对符合机动车国家安全技术标准的，公安机关交通管理部门应当发给检验合格标志。”

②《中华人民共和国道路交通安全法》第十七条：“国家实行机动车第三者责任强制保险制度，设立道路交通事故社会救助基金。

③《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反
运物。”

④《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一项：“因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取
消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，
当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织
和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

五、对事故有关单位和人员的责任认定和处理建议

（一）对有关人员的处理建议

黄家平，男，汉族，广西粤桂建筑工程有限责任公司法定代表人，未依法履行安全生产工作职责 ，督促检查安全生产工作落实不
产安全事故隐患，对这起事故负领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（二）对企业的处理建议

广西粤桂建筑工程有限责任公司未按要求落实企业安全主体责任，未能及时发现和消除生产安全事故隐患；履行安全生产工作职责
发生负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

六、事故防范措施建议

为深刻反思事故，吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，从源头上防范事故发生。生产经营单位要认真排查存在的问题
类似事故发生，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）加大易肇事肇祸违法查处力度。

公安交警部门要进一步加大特殊车辆的违法查处力度，重点围绕夜间途经和停留的“两客一危一货”重点车辆，集中警力在重点时
点车辆驾乘人员的检查力度，重点利用卡口过车数据，分析过境重点车辆高频通行路段、时段，分析研判重点查缉对象清单，及时拦截

（二）强化驾乘人员交通安全宣传教育。

公安交管部门、交通运输执法部门积极开展“一路多方”联合宣传教育，交通安全专项提示和“面对面”教育，切实提高驾乘人员
的沟通联系，充分发挥宣传舆论力量，做好“五大曝光” ，通过新闻曝光、舆论关注、各方推动、倒逼整改，从源头消除安全隐患，降
安全警示宣传曝光矩阵传播效应，扩大交通安全宣传覆盖面。

（三）强化运输企业主体责任落实。

交通部门要对辖区的运输企业进行不定时安全隐患排查以及整顿，对运输从业人员进行交通安全行车以及交通安全知识进行考核。
教育和交通安全意识的培养，提高安全驾驶、文明驾驶意识。

（四）认真吸取事故教训，举一反三排查隐患。

广西粤桂建筑工程有限责任公司要深刻吸取本次事故教训，要严格遵守法律、法规，严格落实企业安全生产主体责任，要加强对车
监管能力，认真履行单位法定安全生产管理职责，要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是管理上存在的不足，举一反三，采取切实可
理；督促员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，提高一线管理人员管理水平，提高员工安全意识，认真排查治理生产安全事故隐
隐患，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

南