南宁市邕宁区南宁市三丰餐饮有限公司 “7•20”一般触电事故调

2023-10-17 13:50 来源：邕宁区应急管理局

2023年7月20日17时许，在南宁市邕宁区龙亭路8号南宁市三丰餐饮有限公司发生一起人员触电事救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等法律法规的有关立了由区委常委、政府副区长伍光清和政府副区长潘海英任组长，区委政法委、城区政府办、城区局、城区经信局、城区住建局、市公安局邕宁分局、城区总工会、南宁邕宁供电局、蒲庙镇人民政府区南宁市三丰餐饮有限公司“7·20”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过调查取证，查明了原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的强和改进工作的措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

南宁市三丰餐饮有限公司，统一社会信用代码：91450109MA5NPU2Y67，类型：有限责任公司股），注册地址：南宁市邕宁区龙亭路8号南宁学院第二学生食堂三楼房屋，法定代表人：陆文龙，成月11日，经营范围：餐饮服务，酒吧服务（以上项目凭许可证经营，具体项目以审批部门批准的为准庆礼仪服务，茶艺展示服务，停车场服务（凭许可证经营，具体项目以审批部门批准的为准），展览食品、饮料、酒类、卷烟、雪茄烟（以上项目凭许可证经营，具体项目以审批部门批准的为准）、赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广西筑波智慧科技有限公司，统一社会信用代码：91450100773895117K，类型：其他有限责任公宁市高新区滨河路28号南宁广告产业园大楼B座16楼，法定代表人：章益宇，成立日期：2005年05月一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；计算机软件产品开发；技术服务与咨询及成果转让服务机软硬件及配件；办公自动化设备；信息系统设计与系统集成；建筑材料的销售；计算机外围设备的备的销售；国内货运代理。（除国际有专项规定外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

（二）事故相关工程项目情况

南宁市三丰餐饮有限公司根据经营需求在经营场所南宁学院第二学生食堂三楼安装智慧校园一卡年7月7日，南宁市三丰餐饮有限公司向南宁学院市场部、信息化处申请，由广西筑波智慧科技有限公校园一卡通维保公司）负责施工。7月17日，广西筑波智慧科技有限公司韦坤林通过微信报价形式将三楼消费机安装清单》发给南宁市三丰餐饮有限公司网络管理员卢俊波，卢俊波上报南宁市三丰餐饮意按报价施工。经查，双方未签订任何书面合同。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2023年7月20日14时46分，广西筑波智慧科技有限公司韦坤林与凌超雄、凌春田共三名施工人员在限公司经营场地（南宁学院第二学生食堂三楼）与该公司网络管理员卢俊波了解安装需求后，开始施工人员从三楼东北面弱电井开始布线施工。16时18分，韦坤林使用梯子独自从酒楼宴会厅西侧距地面进入吊顶夹层进行施工。17时07分，凌超雄找到卢俊波反映多次拨打韦坤林电话均无人接听，卢俊波凌春田快速前往宴会厅西面检修口查看情况。凌超雄在检修口不远处（约5~6米）发现韦坤林趴伏在吊可能受到触电伤害。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员立即到三楼配电房切断电源并拨打120急救电话，卢俊波与凌超雄进入吊顶人工呼吸、心肺复苏等急救工作。17时18分，120急救人员到达事故现场对韦坤林进行抢救。17时37分员到达事故现场采取救援措施将韦坤林解救至地面。17时56分，韦坤林被护送上救护车赶往前海人寿救。公安、应急等部门接到事故报告后也相继到达事故现场，开展现场勘察、取证工作。21时30分许效死亡。

三、伤亡人员情况及事故直接经济损失

韦坤林，男，广西梧州岑溪人，系广西筑波智慧科技有限公司员工，在此次事故中死亡。

事故发生后，有关单位积极处理善后事宜，广西筑波智慧科技有限公司与死者家属于2023年7月2偿协议》，完成善后赔偿工作。

经调查测算，此次事故造成直接经济损失约170万元。

四、事故现场勘查情况和相关鉴定情况

（一）事故现场勘查情况

2023年8月1日下午、8月22日晚上，事故调查组组织专家组对事故现场进行勘查，结合相关资料查情况，现场勘查情况如下:

事故现场位于南宁市三丰餐饮有限公司经营场地（南宁学院第二学生食堂三楼）走廊吊顶夹层，（如图1）。事故发生时死者在走廊吊顶夹层施工布线，现场勘查发现，三楼走廊两端各设有一个配电有一个三相四线电表、一个总断路器及多个分支开关，再由分支开关引出水晶灯、射灯、筒灯等设备照明线路均从此处引出。配电箱引出的电缆通过电缆桥架穿过三楼吊顶夹层，电缆桥架分段，进入三在一侧已做接地（如图2、图3、图4）。

走廊吊顶夹层的检修口位于宴会厅西面，吊顶夹层内有吊杆、龙骨等金属构件和消防水管、金属属物（如图5），吊顶龙骨架未见接地。检查发现，走廊一射灯带电导线部分绝缘保护皮破损，部分电源线破损点与固定该射灯的金属支架距离非常接近，金属支架连接着整个走廊吊顶金属顶板（如图6、

（二）相关鉴定情况

南宁市中一司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》鉴定意见：死者韦坤林右手虎口处有比较明显体有多处烧灼伤，符合电击死。



图1：三楼走廊示意



图2：吊顶内桥架示意



图3：电缆桥架接地示意



图4：电缆桥架接地示意



图5：吊顶内部



图6：射灯火线破损且有烧伤痕迹



图7：射灯火线破损带电

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生直接原因

韦坤林安全意识淡薄，未佩戴安全防护用品进入吊顶施工布线时，触碰带电金属物（射灯带电与射灯金属支架接触，支架连接着走廊吊顶射灯金属顶板，造成走廊吊顶射灯金属顶板带电），同时带电消防水管接触，使人体有电位差导致触电事故发生。

（二）事故发生间接原因

1.广西筑波智慧科技有限公司教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全技业现场安全监管不到位是造成此次事故的间接原因。

2.南宁市三丰餐饮有限公司未建立健全并落实隐患排查治理制度，施工现场安全技术交底不到位用中未及时发现并排除电源线绝缘保护皮破损等安全隐患，是造成此次事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，南宁市邕宁区南宁市三丰餐饮有限公司“7·20”一般触电事故是一起生产安全责任事

六、责任认定及处理建议

（一）免予处罚的人员

韦坤林，安全意识淡薄，未佩戴安全防护用品进入吊顶施工布线时，因触碰带电金属物受到电击亡，是事故发生的直接原因，对事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究其相应责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.广西筑波智慧科技有限公司，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全作业现场安全监管不到位，对事故发生负有责任，建议由邕宁区应急管理局依法进行行政处罚。

2.南宁市三丰餐饮有限公司，未建立健全并落实隐患排查治理制度，施工现场安全技术交底不到使用中未及时发现并排除电源线绝缘保护皮破损等安全隐患，对事故发生负有责任，建议由邕宁区应行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.章益宇，广西筑波智慧科技有限公司法定代表人，未能督促、检查本单位的安全生产工作，及故隐患，建议由邕宁区应急管理局依法进行行政处罚。

2.陆文龙，南宁市三丰餐饮有限公司法定代表人，未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时隐患，建议由邕宁区应急管理局依法进行行政处罚。

七、事故防范措施建议

（一）广西筑波智慧科技有限公司要落实企业主要负责人主体责任，健全安全生产管理规章制度的安全教育培训力度，提高工人正确佩戴劳动保护用品和认真执行操作规程的安全意识，防范此类事

（二）南宁市三丰餐饮有限公司要引以为戒，举一反三，深刻吸取事故教训，严格落实企业安全格按照法律法规要求建立健全安全生产责任制，建立健全隐患排查治理制度，加强施工现场安全生产除安全隐患，加大对安全生产管理人员以及从业人员安全培训教育力度，提高安全生产意识。

（三）有关主管部门要进一步加强安全监管，督促企业认真落实生产安全责任制及各项安全生产场安全管理、确保作业现场安全设施、安全条件符合规范要求。

打印