

[索 引 号]	/2026-00386	[发文字号]	
[发布机构]	中宁县应急管理局	[责任部门]	应急管理局
[有 效 性]	有效	[成文日期]	2026年06月1

石空镇立新高标准农田建设项目“2•4”事故调查报

时间：2026年06月16日　来源：中宁县应急管理局　访问量：517

2026年2月4日14时10分许，宁夏金鸿基建筑工程有限公司在石空镇立新高标准农田建设项目中发生一起事
132万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定
立由政府副县长孟跃军任组长，县农业农村局局长强凯、县应急管理局局长黄胜任副组长，县公安局、县农业
会、石空镇人民政府及有关安全生产专家组共同组成石空镇立新高标准农田建设项目“2·4”事故调查组，开
故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术调
关当事人，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任
了处罚建议及事故防范措施。

经调查认定：石空镇立新高标准农田建设项目“2·4”事故是一起因宁夏金鸿基建筑工程有限公司违反放不到位引发的一般坍塌生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）建设单位基本情况

中宁县农田建设服务中心是中宁县农业农村局所属事业单位，负责人是高平，系本项目的项目法人。

（二）施工单位基本情况

宁夏金鸿基建筑工程有限公司成立于2016年9月27日，统一社会信用代码为91640521MA75X6801B，法定代公司（自然人投资或控股），注册地址为宁夏银川市金凤区福州北街西侧云凤花苑商业楼B107（复式）室。经程，水利水电工程，公路工程，电力工程，工矿工程，钢结构工程，电气安装工程，机电设备安装，城市及建筑装饰工程，环保工程，地质灾害治理工程；园林绿化工程；农业机械化服务；机械租赁；建筑材料，土石暖电配件，装饰装修材料销售。2024年8月21日在宁夏回族自治区住房和城乡建设厅取得《建筑业企业资质证至2029年3月5日，资质类别与等级分别是：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、机电工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级工程专业承包贰级。2023年5月31日在宁夏回族自治区住房和城乡建设厅取得《安全生产许可证》，证书编号效期至2026年5月30日，许可范围：建筑施工。

（三）涉事项目基本情况

涉事项目为中宁县2025年高标准农田建设项目（四标段），标段编号：A6405000141100073001004，主要管网、建筑物、管道安装、平田整地。中宁县农田建设服务中心于2025年10月13日完成公开招标程序，2025金鸿基建筑工程有限公司，发出中标通知书，中标合同金额 8470427.39 元。2025年10月23日中宁县农田建设限公司签订合同协议书，工期从签订之日至2026年12月21日，共计420天。2025年11月1日宁夏金鸿基建筑工程

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年2月4日8时，中宁县2025年高标准农田建设项目（四标段）施工现场负责人陈自善安排技术人员马高标准农田建设项目（四标段）10#集水片区10#集水管铺设区域施工，工程按照由西向东挖管槽、底部装管、管道安装，刘升亮驾驶挖掘机挖管槽。

13时开工后，陈自善安排技术员马佳去别的施工现场，由新来的技术员何金洲带领工人继续作业。14时1到沟底（沟深2.1米）打算清理沟底水管一端的淤土，当王红到达沟底后突然背后（沟南部，紧邻水泥路）的露出，王红休克失去意识。

（二）事故应急处置

事故发生后，王全成、何金洲、刘升亮立即进入管沟进行施救，将王红从泥土中挖出抬到地面，随即拨打导现场人员对受害人进行心肺复苏。二十分钟后救护车到达现场后，伤者王红被紧急送往县人民医院抢救。

（三）应急处置评估

事故发生后，应急、农业农村、石空镇、卫健等部门赶赴现场，设置警戒线，对事发现场进行隔离封闭，事故及群体事件。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（四）善后处理情况

事故发生后，宁夏金鸿基建筑工程有限公司成立善后处理组，积极与死者家属沟通协商，对死者家属进行

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故造成1人死亡。经中宁县人民医院抢救无效，于2026年2月4日15时23分死亡，死亡原因：创伤性休克

死者：王*，男，汉族，63岁，身份证号码：642124********3119，籍贯：宁夏中宁县石空镇立新村六队

（二）事故直接经济损失：132万元。

四、事故原因和性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故原因、性质和类型，事故调查组经现场

和人员，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故原因技术分析

根据施工设计单位宁夏中卫市水利勘测设计院的《管槽开挖断面图》要求，管槽开挖边坡比例要达到1:

过程中管槽开挖边坡比例小于1：0.15，施工现场与设计不符。

（二）直接原因

未按照设计施工。施工单位管槽开挖作业过程中未严格遵照施工设计图纸进行实施，未按规范要求留置台

过程中管沟临近水泥路一侧土体失稳坍塌，造成现场管道安装作业人员王红被坍塌土体掩埋，经抢救无效死亡

（三）间接原因

1.安全技术交底不到位。施工单位未向施工作业人员进行技术交底，部分管沟施工现场土质、含水量发生

员，导致施工人员对施工要求不了解、不熟悉。

2.安全生产教育培训落实不到位。施工单位对于员工王红、王全成、何金洲、刘升亮四人的岗前安全教育

育培训内容，培训时间和培训人员与实际不符，教育培训记录不真实。

3.企业风险辨识与隐患排查治理不到位。未辨识出管沟两侧泥土产生的坍塌风险，未对管沟两侧采取技术

故隐患。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场情况资料分析，排除人为故意、突发灾害因素。

五、对事故责任人和责任单位的处理措施

根据事故调查结果，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安

规的规定，对事故发生单位及相关责任人员处理如下：

（一）相关责任人的处罚建议

1.何**，男，汉族，身份证号码：640324********1614，宁夏金鸿基建筑工程有限公司现场技术员，未按

工，对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，由县应急管

政处罚办法》第七十三条第（一）项的规定，对其处人民币5000元（伍仟元整）的罚款。

2.马*，男，汉族，身份证号码：640321********0519，宁夏金鸿基建筑工程有限公司现场技术员，未按

工，对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，由县应急管

政处罚办法》第七十三条第（一）项的规定，对其处人民币5000元（伍仟元整）的罚款。

3.薛*，女，汉族，身份证号码：640321********1744，宁夏金鸿基建筑工程有限公司项目安全员，未依
工的安全生产教育和培训，未组织开展危险源辨识和评估，未及时制止施工现场未按照设计施工的违法行为，
违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（三）、（六）项的规定，由县应急管理部门按
第二十条第（一）项的规定，对其处上一年年收入22%的罚款。

4.陈**，男，汉族，身份证号码：350181********1597，宁夏金鸿基建筑工程有限公司项目施工现场负责
教育，施工前未组织安全技术交底，未按照设计施工，未采取任何防止沟槽边坡坍塌的安全技术措施，对事故
《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）项的规定，由县应急管理部门按照《生
条第（一）项的规定，对其处上一年年收入22%的罚款。

5.杨*，男，汉族，身份证号码：640221********0015，宁夏金鸿基建筑工程有限公司项目经理，未依法
施安全生产教育和培训，未建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理，未督促、检查项目安全生产工作，未
工，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项
《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项的规定，对其处上一年年收入40%的罚款。

（二）责任单位的处理建议

宁夏金鸿基建筑工程有限公司未依法认真履行安全生产主体责任，对作业人员安全教育培训不到位，未辨
险，未对沟槽两侧边坡采取技术、管理措施，对施工现场监督检查不到位，未能及时发现施工现场存在的安全
和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，由县应急管理部门依据《生产安全事故罚款
规定，对该企业处51万元罚款的行政处罚。

六、事故防范措施

针对此次事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步压实安全生产工作，有效防范类似事故再

1.宁夏金鸿基建筑工程有限公司要严格落实生产经营单位安全生产主体责任，切实加强对从业人员的安全
开展针对性安全培训，重点覆盖管沟开挖、边坡防护等知识，规范作业人员的安全生产行为，杜绝盲目施工和
工现场安全生产技术管理制度，特别要落实项目负责人现场带班制度，保证施工现场安全生产组织协调到位，

2.宁夏金鸿基建筑工程有限公司要加强作业现场安全管理， 开展作业现场安全风险辨识，强化安全防范
核图纸、专项方案及相关规范施工，规范管沟开挖及边坡留置，严禁违规作业，安排专人负责现场技术指导和

3.中宁县农业农村局要牢固树立安全发展理念，坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，深刻吸取
遵守安全生产法律法规和规章的规定，认真落实行业监管责任，重点排查农田改造项目岗位变更、培训交底、
为，防范和杜绝类似生产安全事故的发生。

石宝

（此件公开发布）

扫一扫在手机上查看当前页面

各省区市政府网站 ▼ | 自治区各部门网站 ▼ | 宁夏各市县政府网站 ▼

网站地图 联系我们 网站声明

主办：中宁县人民政府 承办：中宁县人民政府办公室

地址：中宁县行政中心 邮编：755000 电话：0955-5021401

宁公网安备64052102000056号 宁ICP备17002337号 政府网站标识码：6405210006