兴宁兴东广西白云山盈康药业有限公司“9·18”一般触电事故调查报告

撰写时间：2024-01-12 11:34 来源：南宁市兴宁区应急管理局

2023年9月18日16时28分许，位于兴宁区昆仑大道8-1号广西白云山盈康药业有限公司发生一起触故，造成1人死亡。事故发生后，兴宁区人民政府、兴宁区应急管理局、兴东街道、腰塘派出所等部门工作人员先后赶赴现场展开事故救援及善后处理工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国家安全生产监总局令第493号）、等有关规定，经兴宁区人民政府批准，成立兴宁兴东广西白云山盈康药业有限公司8”触电事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区委常委、副区长任组长，兴宁区应急管市场监督管理局、总工会、兴东街道和腰塘派出所为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，聘请域方面的专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证、专家论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题训，提出了加强和改进工作的意见建议。

经事故调查组调查认定，兴宁兴东广西白云山盈康药业有限公司“9·18”触电事故是一起由于违导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）合同签订情况

1.2023年8月21日，广西白云山盈康药业有限公司（以下简称盈康公司）与南宁铁旭机电设备有限（以下简称铁旭公司）签订铁旭机电设备购销合同，合同约定铁旭公司向盈康公司提供空压机和相关负责安装。合同总价为人民币96390元，其中管道材料费用和安装费用共计人民币25790元（管道材料民币11420元、安装费用人民币14370元）。

2.2023年9月2日，铁旭公司与广西南宁宽创商贸有限公司（以下简称宽创公司）签订采购安装合同编号fxb-cg-20230825），约定宽创公司向铁旭公司提供管道、配件以及吊机、人工安装服务，其中用人民币10898.5元、吊机、人工安装费用人民币11000元，最后合同总价打折后约定为人民币20000元

3.2023年9月5日，宽创公司的谢永宽通过微信通讯的方式聘请工人卢周宁负责采购安装合同（合b-cg-20230825）中的管道安装施工，两人没有签订合同，约定费用为2500元，双方未签订安全生产管随后，卢周宁以口头聘请的方式聘请工人周州帮工，约定薪酬为每日人民币200元。

4.2023年9月18日上午，盈康公司管理人员农焕强和安全员卢宏峰找到卢周宁，并与卢周宁签订的外包项目安全管理协议。协议中对乙方卢周宁约定了安全管理内容，具体为：（1）安全责任部分约定："乙方人员对甲方提供的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工具用具等应认真检查，发现应立即通知有关单位落实整改后方可施工。一经施工，就表示乙方已确认上述因素符合安全要求和处状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。"（2）事故处理部分第2条约定故发生后，乙方责任造成伤亡、火灾、爆炸、机械、高空作业等安全事故的，由乙方负责。"

（二）事故项目进展情况

2023年9月5日起，铁旭公司陆续将空压机及配件发货至盈康公司。2023年9月16日下午，农焕强宽和卢周宁在现场查看场地并规划空压机管道走向。查看现场后，谢永宽和卢周宁开始到盈康公司主安装空压机阀门，当日上午谢永宽在场管理，下午谢永宽离开现场。2023年9月17日上午谢永宽、卢州进场，三人陆续实施连接储气罐、更换过滤器和管道安装作业，当日上午谢永宽在场管理，下午谢开现场。9月18日上午8时许，卢周宁、周州进场施工，当日上午11时许谢永宽到场查后不久离开，下右事故发生。

经查，一是铁旭公司未安排有人员在现场管理；二是宽创公司的谢永宽在现场管理，但9月16日至间谢永宽都只是上午在场管理下午离开，事故发生时，并未在现场进行管理；三是9月16日至18日期公司农焕强的巡查检查工作记录。

（三）现场监控情况

经过查看盈康公司监控记录，该监控系统由于不联网，监控显示时间与北京时间有8分钟左右的体情况如下：一是监控显示2023年9月18日13时至15时期间有零星雨滴，15时19分至15时35分期间有的阵雨，雨后现场潮湿；二是监控显示盈康公司的农焕强和陆宏峰两人在2023年9月18日14时、16时空压机管道安装施工现场进行巡查；三是监控显示9月18日16时17分周州开始呼救，随后盈康公司内展救援。

（四）事故发生经过

2023年9月18日上午8时许，卢周宁和周州开始进入盈康公司进行空压机管道安装工作，两人先是二层室内安装空压机管道，作业期间农焕强和陆宏峰找到卢周宁并与其签订了安全管理协议。上午10卢周宁和周州从盈康公司主楼内部转移到外部安装空压机管道。由于当天15时30分下了场约15分钟的在雨停后卢周宁才爬上成品库2外墙在建水管上，以水管和管架为落脚点由东往西牵引长钢管穿入墙的空隙中，周州在下方托举钢管做辅助。下午16时15分左右，农焕强在厂区巡查的过程中，检查了卢施工现场并提醒两人要注意施工安全。16时25分许，卢周宁左手触碰到身旁架空电缆并抓住架空电缆管道上，周州看到卢周宁倒在管道上没有反应便开始向周边呼救。16时28分许，斜坡下方的工人将第手架搬往事发地点。16时29分许，农焕强和陆宏峰赶回现场处置，并组织工人搬来第二套脚手架进行同时电工李佳跑进配电房断开电闸。当第二套脚手架搭建完毕后，农焕强和农朝生等人把卢周宁从管至地面，农焕强立刻对卢周宁进行心肺复苏以及使用陆宏峰拿来的自动除颤仪开展施救，不久广西卫技术学院的急救人员和120急救人员陆续到场进行施救，最后120急救车将卢周宁送往广西壮族自治区院广西医科大学附属民族医院进行救治。

（五）事故现场情况

事故发生地为盈康公司成品库2门口，当日天气为阵雨，室外潮湿有雨水残留。现场约3.5米高处在建管道和管架，由主楼延伸至仓库二层，沿仓库二层由东向西延伸，在建管道上方有2条架空电缆。2门口东侧为死者卢周宁搭建的二层脚手架，结构已歪斜（施救时搬动该脚手架导致的歪斜），西侧为房。

（六）专家技术结论

经现场勘验，涉事故的架空电缆是户外箱变“水泵房”的断路器接出，供仓库内交流220V电源使路，在事故发生区域进行的检测未发现漏电情况，死者卢周宁的左手虎口伤痕符合在没有安全防护措况下接触电源被电击灼伤的特征。





管架上架空线路（有电） 仓库外管架检测（无电）

（七）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡，死者卢周宁，男，50岁。因事故相关方与死者家属未达成死亡赔偿协议，此事直接经济损失尚无法统计。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

卢周宁，系宽创公司聘请的人员。卢周宁踩在约3.5米高的在建管道和管架上进行管道安装作业，有穿戴安全带、工作手套，没有检查工作周边的安全条件，没有采取安全防护措施，使用不安全的工盲目施工，导致工作中误触带电架空电缆发生触电。卢周宁违规作业行为是导致事故发生的直接原因

事故间接原因

1.铁旭公司，系空压机管道施工的发包方。铁旭公司在未与宽创公司约定明确安全生产管理职责下，未组织开展对空压机管道施工工作的管理；未安排人员对施工现场进行管理，铁旭公司未履行对管道施工工作的安全生产管理责任。

2.陆春华，系铁旭公司法定代表人。陆春华在铁旭公司和宽创公司未明确两公司的安全责任的情未组织铁旭公司履行对安全施工的管理工作，未能督促、检查施工场所的安全生产工作并及时消除生事故隐患。

3.宽创公司，系空压机管道施工的施工方。宽创公司在承揽该施工工作后，未制定施工方案，未作业区域进行隐患排查，未及时发现并消除事故隐患；未对施工人员进行安全生产教育和培训；施工管理人员管理缺失，该公司履行对空压机管道施工工作的安全生产管理责任不到位。

4.谢永宽，系宽创公司监事，也是该公司的实际控制人，是空压机管道施工工作的负责人。谢永织制定施工方案；未能督促、检查项目的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患；未组织实施施

的安全生产教育和培训；施工现场管理履职不到位。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，兴宁昆仑大道8-1号广西白云山盈康药业有限公司触电事故是一起由于主导致的一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故应急救援处置情况

卢周宁触电后，周州向周边人员进行求救，农焕强、陆宏峰组织周边工人进行救援，期间电工李电区域进行了断电处理，周边的工人拨打120报警。当卢周宁从管道上方被救下后周州、农焕强和陆宏进行急救处理，广西卫生职业技术学院的急救人员和120急救人员陆续赶到现场，经120急救人员初步后，卢周宁被送往广西壮族自治区民族医院广西医科大学附属民族医院进一步抢救，最终医院于2023日18时26分宣布卢周宁抢救无效死亡。

接到报警后，兴宁区人民政府、兴宁区应急管理局、兴东街道、腰塘派出所等部门领导及工作人赶赴现场开展事故救援及善后处理工作。

（二）事故应急处置评估结论

此次事故救援和善后工作，兴宁区委、政府高度重视，各部门密切配合，及时处置死者遗体并做安抚工作，妥善保护事故现场，就地开展勘验和初步调查工作。

四、事故相关企业和人员情况

（一）事故相关企业概况

1.广西白云山盈康药业有限公司。企业类型：其他有限责任公司，住所：南宁市昆仑大道8-1号，表人：王惠，注册资本：人民币3188.45万元，成立日期：1993年04月26日，经营范围：药品批发；零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；特殊医学用途配方食品生产；酒制品生产；酒营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生三类医疗器械经营；药品进出口；药品生产；药品委托生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械生产；消毒器械销售；化妆品农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方售；食品进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售可的商品）；日用品销售；日用品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品和一用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；初级农产品收购；农副产品化工产品销售（不含许可类化工产品）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食品添加售；卫生用杀虫剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售（除依法须经批准的项目外，凭照依法自主开展经营活动）。统一信用代码：91450100198285186F。

2.南宁铁旭机电设备有限公司。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：南宁市青子岭路33号凤岭佳园21号楼A单元603号房，法定代表人：陆春华，注册资本：人民币150万元，成立18年12月23日，经营范围：批发兼零售：机电设备、五金交电、消防器材（除国家强制性认证的消防外）、劳保用品、建筑装饰材料（除危险化学品）、化工用品（除危险化学品）、防雷器材、水暖器生洁具、制冷设备、电线电缆、水泵、阀门、钢材、电子产品（除国家专控产品）、金属材料（除国产品）、办公用品、电脑耗材、安防产品（除国家专控产品）、农副土特产品（仅限初级农产品）、

缩机及其配件、罐装润滑油、激光设备；机械设备及配件的销售、维修；企业管理信息咨询、商品信（除国家专项规定外）；仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营活动。）。统一信用代码：91450100MA5NFJBT8B。

3.广西南宁宽创商贸有限公司。企业类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：中国(广西)自由验区南宁片区平乐大道35号南宁宝能五象湖1号1栋十六层1601号房，法定代表人：覃彬，注册资本：00万元，成立日期：2019年10月11日，经营范围：机电设备、机械设备（除特种设备）、焊接设备、道及配件销售、安装；空调设备及铜管配件、PVC管道、五金配件、润滑油、化工原料（除危险化学品属制品（除国家专控产品）、电工工具、电线电缆、轴承、水暖器材、仪器仪表、橡胶制品、塑料制一次性发泡熟料制品及超薄塑料袋）、劳保用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后展经营活动。）。统一信用代码：91450108MA5P3XBG6K。

（二）事故相关人员情况

1.卢周宁，男，50岁，广西忻城县红渡镇人，系宽创公司聘请的施工人员，此次事故死者。

2.陆春华，男，38岁，广西阳朔县高田镇人，系铁旭公司法定代表人。

3.谢永宽，男，34岁，广西宾阳县大桥镇人，系宽创公司监事，公司实际控制人，空压机管道施的负责人。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.卢周宁，系宽创公司聘请的施工人员。卢周宁踩在约3.5米高的在建管道和管架上进行管道安装期间没有穿戴安全带、工作手套，没有检查工作周边的安全条件，没有采取安全防护措施，使用不安作方式盲目施工，导致工作中误触带电架空电缆发生触电。鉴于其本人已死亡，建议免于追究其生产故责任。

2.陆春华，系铁旭公司法定代表人。陆春华在铁旭公司和宽创公司未明确两公司的安全责任的情未组织铁旭公司履行对安全施工的管理工作，未能督促、检查施工场所的安全生产工作并及时消除生事故隐患。建议由兴宁区应急管理局依法处理。

3.谢永宽，系宽创公司监事，也是该公司的实际控制人，是空压机管道施工工作的负责人。谢永织制定施工方案；未能督促、检查施工场所的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患；未组织实人员的安全生产教育和培训；施工现场管理履职不到位。建议由兴宁区应急管理局依法处理。

（二）对有关单位的责任认定和处理建议

1.铁旭公司，系空压机管道施工的发包方。铁旭公司在未与宽创公司约定明确安全生产管理职责下，未组织开展对空压机管道施工工作的管理；未安排人员对施工现场进行管理，铁旭公司未履行对管道施工工作的安全生产管理责任。建议由城区应急管理局依法处理。

2.宽创公司，系空压机管道施工的施工方。宽创公司在承揽该施工工作后，未制定施工方案，未作业区域进行隐患排查，未及时发现并消除事故隐患；未对施工人员进行安全生产教育和培训；施工管理人员管理缺失，宽创公司履行对空压机管道施工工作的安全生产管理责任不到位。建议由城区应局依法处理。

事故防范和整改措施建议

（一）强化施工现场管理。盈康公司作为施工场地方，在签订安全生产管理协议的基础上，应加现场的巡查督导，督促施工单位严格落实施工规范，发现违规施工及时制止并告知施工方进行整改。司作为将施工工作发包单位，要加强做好发包工作安全生产责任的约定明确责任，同时依职责做好管

作。宽创公司作为具体实施施工的单位，要做好施工场地的安全条件确认工作，强化施工人员的安全训教育，严格落实施工的安全生产管理工作。

（二）强化属地监管责任落实。各镇（街道）要加强辖区内项目工地监管，安排不定期巡查，了工地情况，督促施工单位严格落实施工规范，发现违规施工及时制止并告知施工方进行整改。

（三）大力开展施工安全和施工用电规范宣传。提高全民施工安全生产意识，引导各企业和施工方全生产管理协议；规范施工方用工，严格落实岗前安全教育培训、安全技术交底、安全员监督等要求落实施工用电规范，做好触电应急演练。

打印　分享：

南宁市兴宁区人民政府主办
地址：南宁市厢竹大道63号 南宁市兴宁区人民政府　联系电话 ：0771-3290201 (仅受理网站建设维护问题)
国际联网备案号：45010202000009　桂ICP备11001242号-1　网站标识码：4501020001
桂公网安备 45010202000155号

网站地图　智能问答