| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号 | 11500228MB1958632Q/2025-00010 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 应急管理 | 体裁分类 | 应急管理 |
| 发布机构 | 梁平区应急局 | 有效性 | 有效 |
| 标题 | 重庆市都梁实业有限公司 “9·30”一般灼烫事故调查报告 | | |
| 成文日期 | 2025-02-19 | 发布日期 | 2025-02-19 |

2024 年9月29日23时06分，重庆市都梁实业有限公司水基岩屑技改安装调试项目在窑炉调试过程中，窑炉死亡，2人受伤，直接经济损失 279.51万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）《重庆定，经区政府同意，区安委办成立由区经济信息委、区公安局、区应急局、区总工会、区消防救援局等单位参司“9·30”事故调查组对该事故进行调查，并邀请区检察院派员参加，区纪委监委机关参与，市应急执法总队指

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见

经事故调查组调查认定，重庆市都梁实业有限公司“9·30”一般灼烫事故是一起违规技改安装调试造成的一报告如下。

一、事故有关情况

（一）技改项目情况。

项目名称：重庆市都梁实业有限公司水基岩屑技改安装调试项目（以下简称“事故项目”）。

项目地点：梁平区袁驿镇绍兴村*组重庆市都梁实业有限公司厂区内。

项目内容：项目实施分三个工段，分别是配料成型、烘干煅烧、球磨成矿粉。

项目投资：约 142万元。

发包单位：重庆市都梁实业有限公司

承包单位：什邡市易速达机械设备安装有限责任公司

（二）技改项目有关单位概况。

1．重庆市都梁实业有限公司（以下简称“都梁公司”），企业类型：有限公司（股份私营），成立于2014 91500228***107**13，注册资本：贰仟零陆万元整，注册地址：梁平区袁驿镇绍兴村三组，法定代表人：高*

原国有煤矿“邵兴煤矿”闲置空地59亩，主要利用煤矿的煤矸石作原料生产复合矿粉并销售。2020年全区所有煤矿并停产。2024年，重庆市都梁实业有限公司法定代表人高*及其股东与中石化中原石油工程服务管理中心西南项

2．什邡市易速达机械设备安装有限责任公司（以下简称“易速达公司”），企业类型：有限责任公司（股社会信用代码：915106***A64N***7D，注册资本：壹拾万元，注册地址：四川省德阳市什邡市马祖镇万缘村山。该公司主要经营范围是普通机械设备安装服务，机械设备销售，物料搬运装备销售，承接总公司工程建设

（三）都梁公司水基岩屑技改审批、合同签订以及建设等情况。

2023年1月12日，都梁公司向梁平区经信委书面申请将复合矿粉微渣生产烘干工序技改升级，区经信委于公司办理了企业投资项目备案证，项目名称为一般工业固废综合利用；建设性质为工业技改；建设工期从202万元。该公司取得企业投资项目备案证后，资金未落实到位，所以一直未进行水基岩屑技改安装调试项目。

2024年5月，该公司法定代表人高*经多方筹措技改经费后，在没有召开公司股东会，也没有征求公司其他高*自行决定，从2024年5月开始进行水基岩屑技改安装调试项目，没有向主管部门梁平区经信委和属地政府

2024年5月1日，重庆市都梁实业有限公司与什邡市易速达机械设备安装有限责任公司签订“水基岩屑技改

2024年5月9日、5月14日，重庆市都梁实业有限公司分别与徐州市科达水泥机械制造有限公司、长兴宏伟有限责任公司签订了合同，采购了烧结炉卸料部件、罗茨鼓风机、耐火材料等设备及材料。

重庆市都梁实业有限公司水基岩屑技改安装调试项目，自2024年5月起由王*渝牵头，代表都梁公司与易速设备布局设计、设备技术参数选定、土建施工方案制定、设备基础定位放线、水电管网设计、设备质量验收及制作质量监管，产品前期研发调试，旧设备检修维护等工作的组织实施并负责技术管理，设备安装调试和线路

（四）事故现场情况。

事发地点位于重庆市梁平区袁驿镇绍兴村*组重庆市都梁实业有限公司生产车间烘干煅烧窑炉平台，由于洞，启动风机时，操作工为节约时间，于是同时卸料同时鼓风，加之设备型号、额定功率与温度、压力等工艺炉上下两侧瞬间出现气流不均衡产生压力差，强大的风力将窑炉内大量高温熔融料从炉内下方吹至上方，而此态，人员站在平台上与观察孔之间未设置无任何阻挡措施，高温炉料、炉渣等顺势通过上方观察孔喷射出，将亮、田*荣四人烫伤并引燃窑炉周边平台顶棚、墙面和控制电箱及控制皮带。

（五）事故当日气象概况。根据梁平区气象观测站资料记录，2024年9月29日晚10时至12时，该区域为多低温度 23.9°C，极大风速 7.6m/s，东北风。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。

**1．人员伤亡情况。**

王*渝（死者），男，5* 岁，身份证：5130011*670******8，户籍地址：四川省达县南外镇康泰***号，公司委托代理人。

周*斌（死者），男，5*岁，身份证：3621251*68******11，户籍地址：江西省赣州市上犹县东山**门路工。

田*荣（伤者）男，5*岁，身份证：5122241*******5831，户籍地址：重庆市梁平区七星镇**村*组**号，

赵*亮（伤者），男，5*岁，身份证：5122241*******5832户籍地址：重庆市梁平区七星镇**村*组**号，

**2．直接经济损失情况。**根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），本次事故造成直接者及2 名伤者的救治费用、丧葬费、抚恤金、处理事故的事务性费用等）。

二、事故发生经过和应急响应处置情况

（一）事故发生经过。

2024年9月29日23时左右，重庆市都梁实业有限公司水基岩屑技改安装调试项目正在进行调试，王*渝、周始对设备进行调试，首先检查、开启布料器、皮带输送机、破碎机，观察窑面正常，开启罗茨风机，逐步加大开启卸料，卸料正常。

2024年9月29日23时06分，窑炉运行过程中，炉内高温炉料突然从烧结炉内通过上方观察孔喷出，将正在*斌、田*荣、赵*亮）烫伤并引燃窑炉平台可燃的顶棚、墙面和控制电箱及附件皮带。

发生事故后，四名伤员自行走下楼梯，赵*江（门卫）和陈**（炊事员）对伤员用自来水降温处理，断开

（二）事故信息接报及响应情况。

2024年9月29日晚，事故发生后，都梁公司铲车司机张*拨打“120”电话；同时，王*渝（死者）向都梁公司故，有4人烫伤；

2024年9月30日凌晨1时35分，事故着火区复燃，且火势较大，办公室内勤唐*燕立即拨打火警“119”；袁驿场；

2024年9月30日凌晨1时49分，都梁公司法定代表人高*向袁驿镇人民政府经发办主任赵**报告说公司发生

2024年9月30日，重庆市都梁实业有限公司书面向袁驿镇人民政府上报了《关于都梁实业有限公司发生火

2024年9月30日，袁驿镇人民政府接到重庆市都梁实业有限公司事故情况报告后，向梁平区人民政府上报况（未同时向区应急局上报事故情况）。

2024年10月9日中午12时许，袁驿派出所向袁驿镇人民政府报告：重庆市都梁实业有限公司法定代表人高9月30日该公司发生事故，周*斌在重庆西南医院医治无效，于2024年10月7日死亡，王*渝伤情严重并有生命危排人员进行核实。经核实，周*斌、王*渝在重庆西南医院医治无效，分别于2024年10月7日、10月9日死亡。

2024年10月9日，袁驿镇人民政府向梁平区人民政府报告：重庆市都梁实业有限公司周*斌和王*渝于2024无效而死亡。

（三）事故应急救援及处置情况。

2024年9月29日23时06分，袁驿镇中心卫生院“120”接到救援电话后，立即赶赴事故现场对4名伤者进行救

2024年9月29日23时38分，因伤情严重，王*渝和周*斌转往梁平区人民医院治疗；

2024年9月30日凌晨4时，王*渝和周*斌转院至万州区三峡医院救治；期间袁驿镇镇长胡*和区经信委主任人民医院和万州区三峡医院看望、慰问4名受伤人员，了解受伤人员病情，并督促重庆市都梁实业有限公司法伤员。

2024年10月1日，王*渝和周*斌又转院至西南医院烧伤科救治。

2024年10月7日，周*斌因伤势过重医治无效死亡

2024年10月9日，王*渝因伤势过重医治无效死亡。

2024年10月9日，梁平区人民政府接到袁驿镇人民政府报告后，区安委会立即成立“9·30 ”事故处置小镇人民政府、区公安局、区人力社保局等相关单位及人员立即赶赴重庆，分别给伤亡人员的家属做思想抚、王*渝、周*斌2名死者家属分别于2024年10月15日、10月17日达成死亡赔偿协议，并在当日火化，2名死者均已

2024年10月12日，两名伤者（赵*亮、田*荣）由梁平区人民医院转入西南医院治疗，目前已恢复出院。

三、事故相关检验检测鉴定概况

根据重庆市万州司法鉴定所出具的相关《司法鉴定意见书》：

周*斌死亡原因系高温空气及粉尘烧伤，造成全身大面积烧伤，合并感染等致多器官功能衰竭死亡（万司

王*渝死亡原因系高温空气及粉尘烧伤，造成全身大面积烧伤，合并感染等致多器官功能衰竭死亡（万司

四、事故发生原因

（一）直接原因。

通过专家组勘验和对相关负责人询问、了解得出本次事故直接原因：风机、烧结炉等相关结构部件从设备

经过相关设计和论证，使得设备型号、额定工作功率等与工艺参数不匹配。

根据《工业炉及相关工艺设备安全第1部分：通用要求》（GB/T37752.1-2019）专家组调查结果如下表：

都梁实业窑炉事故调查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造商应保留其设计满足所有安全要求的证据。<br>组成工业炉及相关工艺设备某部分的结构件、钢结构、辅助设备和服务设施(公用设施)应稳定可靠,并适用于功能和预期用途。<br>特别是其设计应包括与下列内容有关的应对措施和构造详图:<br>-工业炉及相关工艺设备的静态稳定度,包括用于盛放被处理物料的结构,以及物料进出工业炉及相关工艺设备的结构;<br>可接近性件;<br>维护和清洗间隙;<br>物料和机械装置的运动;。<br>工业炉及相关工艺设备的设计以及调节和安全设备的功能应能防止:工业炉及相关工艺设备向外部意外释放易燃或有害流体;a)<br>b易燃或有害流体逆流至预期不承载这种流体的管道;<br>管道中的回火。<br>安全设备应:<br>--适合工业炉及相关工艺设备控制所需的调节范围;不会导致一个设备无意中压倒另一个设备 | GB/T37752.1-2019<br>4.1.2 | 未见相关设计、施工资料及产品说明书 | 不符合 |
| 2 | 工业炉及相关工艺设备的设计应使由于过热或工业炉及相关工艺设备高温运行时的那些固有特性引起的火灾隐患最小化。除通过设计烟道、通风孔和门等之外,工业炉及相关工艺设备的设计和施工还应防止热气、燃烧产物和火焰的泄漏尤其应考虑以下情况:<br>A.热气或火焰从开口处的排放;<br>B.工件的装卸传热流体系统应设有安全设备以防超温。<br>C.当下列任何一个参数会影响到安全时,应<br>配置合适的安全设备:<br>d--压力;<br>e温度;<br>f液面高度(流体的);<br>g流量。 | GB/T37752.1-2019<br>4.4.3.1 | 未见相关设计、施工资料及产品说明书 | 不符合 |
| 3 | 为了减少流体如压缩空气、蒸汽、高压液压油或水的喷射造成伤害的风险,应遵守以下规定:系统内部所有组件都应运行在制造商的规定范围内,系统的所有部分都应有过压保护;密封性验证应至少在预期的工作压力下通过压力试验;<br>任何释压设备都应按照制造商的说明进行试验验证。 | GB/T37752.1-2019<br>4.2.7 | 未见相关设计、施工资料及产品说明书 | 不符合 |

（二）间接原因

**1.** 什邡市易速达机械设备安装有限责任公司

（1）不具备相应炉窑工程专业承包企业资质，炉窑工程专业承包企业资质分为一级、二级；

（2）未配备专（兼）职安全员；

（3）未对职工开展安全生产教育和培训；

（4）公司内部未制定相关制度，如：生产安全事故隐患排查治理制度；

（5）什邡市易速达机械设备安装有限责任公司，未给作业现场人员提供防高温烫伤的防护设备；

**2.重庆市都梁实业有限公司**

（1）把项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的公司。

（2）未配备专（兼）职安全员；

（3）未对职工开展安全生产教育和培训；

（4）公司内部未制定相关制度，如：生产安全事故隐患排查治理制度；

（5）未给现场作业人员提供防高温烫伤的防护设备。

五、相关监管部门（单位）履职调查情况

（一）区经济信息委：作为行业主管部门，存在以下问题：

**一是安全监管执法不到位**，分管该片区的领导没有依据《中共重庆市梁平区经济和信息化委员会党组关于责任制的通知》（梁平经信委党组发〔2024〕12号）文件中附件3（工业企业检查重点检查表）的检查内容，全生产责任制，依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员；日周月隐患排查制度”等内容进行检查**实年度安全监督检查计划有差距**，分管该片区的领导按照“党政同责、一岗双责” 履职安全监管有漏洞，未依安委会重点报送成员单位2024年安全生产年度监督检查计划的批复》（梁平府〔2024〕14号）的检查内容执行，数为6次，1-9月实际检查次数为2次（该单位应急科2024年1月28日检查1次、运行科2024年9月20日检查1次）制落实不到位。

（二）袁驿镇人民政府：履行属地监管职责，存在以下问题：

**一是安全检查流于形式，浮于表面**，在重庆市都梁实业有限公司水基岩屑技改安装调试项目中，未督促都产规章制度和操作规程，发现安全隐患的水平和能力不足；**二是督促重庆市都梁实业有限公司水基岩屑技改安**力，未采取有效措施消除重庆市都梁实业有限公司水基岩屑技改安装调试项目的日常安全管理等方面存在的要求及时上报重庆市都梁实业有限公司发生安全事故情况，重庆市都梁实业有限公司2024年9月29日23时06分发**于2024年9月30日凌晨1时49分接到该公司法定代表人高*的报告说公司发生了火情，该镇政府经发办主任赵民政府于2024年9月30日下午2时19分，才向梁平区人民政府上报重庆市都梁实业有限公司发生一起意外事故，上报事故情况）。

六、对有关人员和单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员。

1. 马*山，身份证号码：51068219*******819，什邡市易速达机械设备安装有限责任公司法定代表人，存责，未组织制定生产安全事故隐患排查治理制度，未对派往水基岩屑技改安装调试项目的工人进行安全生产教高温烫伤的防护设备，未及时发现和消除设备型号、额定工作功率等与工艺参数不匹配的事故隐患，对此次事《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九议移送司法机关调查处理。

2. 高*，身份证号码：51222419*******977，重庆市都梁实业有限公司法定代表人，主要负责水基岩屑技织建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度，未对水基岩屑技改安装调试项目的工人进行安全生产教育

查，未给作业现场人员提供防高温烫伤的防护设备。对本次事故发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民
项、第五项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款之规定，涉嫌犯罪，建议移送司法

（二）免于追究责任人员。

王*渝，代表重庆市都梁实业有限公司和什邡市易速达机械设备安装有限公司2家企业，开展水基岩屑技改
改项目全面工作，其日常生产安全管理工作不到位，没有开展安全生产风险研判和隐患排查；没有制定相关
度、生产安全责任制度、生产安全风险告知卡和警示标识，导致本次事故发生，对事故的发生负有直接责任。
刑事责任。

（三）对有关企业处理建议。

**1.什邡市易速达机械设备安装有限责任公司**，存在如下违法行为，一是作为事故项目承包单位，不具备相
安全教育培训不到位，未对水基岩屑技改项目工人进行安全生产教育和培训；三是未配备专（兼）职安全员；
度，未开展事故隐患排查治理；五是未给作业现场人员提供防高温烫伤的防护设备。以上行为违反了《中华人
款、第二十条、第二十四条第二款、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十五条之规定，对本次事故
国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议重庆市梁平区应急管理局对其处以 75 万元罚款的

**2.重庆市都梁实业有限公司，**在本次事故中存在如下违法行为：一是将水基岩屑技改安装调试项目发包给
公司；二是未建立《安全风险分级管控制度》、《安全事故隐患排查治理制度》等安全生产规章制度；三是未
安全教育培训不到位，在使用新设备时未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全生产教育和
高温烫伤的防护设备。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十四条第二款、第二
九条第一款，对本次事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之
对其处以 75 万元罚款的行政处罚。

（四）对有关单位及公职人员处理建议。

**1.梁平区袁驿镇人民政府**

依据《中共重庆市梁平区袁驿镇委员会 重庆市梁平区袁驿镇人民政府关于进一步明确安全生产和自然灾
（袁驿委发〔2023〕31号）规定，由经发办负责对袁驿镇辖区范围内的工贸企业履行属地监管职责。

1.1袁驿镇人民政府分管经发办的领导，组织开展安全生产监督检查不深入、不细致；督促重庆市都梁实
落实企业安全生产主体责任不力；对分管的经发办履职不力失察。对事故发生负有领导责任，**建议由区纪委监**

1.2袁驿镇人民政府经发办主任，安全检查流于形式，排查安全隐患不到位；督促重庆市都梁实业有限公司
隐患排查制度不力，未督促都梁公司采取有效措施消除重庆市都梁实业有限公司在水基岩屑技改安装调试项目
事故发生负有监管责任，**建议由区纪委监委调查处理**。

1.3袁驿镇人民政府主要负责人，未落实专人按照《安全生产法》第八十四条的要求及时上报重庆市都梁实业
责任，**建议由区纪委监委调查处理**。

1.4建议责成袁驿镇人民政府向区政府作出深刻的书面检查。



**2.区经济信息委**

依据《中共重庆市梁平区经济和信息化委员会党组关于修订安全生产“党政同责、一岗双责”责任制的通知
号）和《重庆市梁平区经济和信息化委员会2024年安全生产年度监督检查工作计划》规定，由经济运行科、产
云龙镇、安胜镇、星桥镇、袁驿镇、虎城镇、碧山镇、竹山镇、龙胜镇、文化镇、七星镇等区域的工业企业、

2.1区经济信息委分管袁驿镇工业企业行业管理的副主任，疏于对重庆市都梁实业有限公司水基岩屑技改安
执法不到位，分管该片区的领导未依据《中共重庆市梁平区经济和信息化委员会党组关于修订安全生产“党政同
经信委党组发〔2024〕12号）中附件3（工业企业检查重点检查表）的检查内容，对“企业主要负责人建立健全
生产管理机构或配备安全生产管理人员；日周月隐患排查制度”等内容进行检查，对该企业安全监管存在失察
距，分管该片区的领导按照“党政同责、一岗双责” 履职安全监管有漏洞，未严格按《重庆市梁平区人民政府关
年安全生产年度监督检查计划的批复》（梁平府〔2024〕14号）的检查内容执行。2024年应到袁驿镇安全监督
为2次（该单位应急科2024年1月28日检查1次、运行科2024年9月20日检查1次），未将安全生产“党政同责、一
有监管责任，**建议由区纪委监委调查处理**。

2.2区经济信息委经济运行科、产业发展科负责人，对重庆市都梁实业有限公司水基岩屑技改安装调试项目
**一是**未认真执行《中共重庆市梁平区经济和信息化委员会党组关于修订安全生产“党政同责、一岗双责”责任制
12号）文件中附件3（工业企业检查重点检查表）的检查内容，对“企业主要负责人建立健全并落实安全生产责
备安全生产管理人员；日周月隐患排查制度”等内容进行检查，对该企业安全监管存在失察；**二是**未严格按《
会重点报送成员单位2024年安全生产年度监督检查计划的批复》（梁平府〔2024〕14号）的检查内容执行。202
次，1-9月实际检查次数为2次（该单位应急科2024年1月28日检查1次、运行科2024年9月20日检查1次）。对事故
**调查处理**。

2.3 建议责成区经济信息委向区政府作出深刻的书面检查。

七、对事故整改防范措施的建议

（一）切实提高政治站位，强化责任落实。各乡镇（街道）、有关部门要切实提高政治站位，认真学习
指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”，统筹发展和安全，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全
行业和属地监管责任，把安全责任落实到领导、部门和岗位。要认真推进安全生产治本攻坚三年行动，督促各
产主体责任，加强风险辨识管控和隐患排查治理，严防类似事故再次发生。

（二）密切部门配合协作，形成监管合力。各乡镇（街道）、有关部门要强化事前宣传指导、事中事后监
扩建项目时，及时进行告知，督促指导企业开展相关工作，确保区域内建设项目安全设施“三同时”工作随着项
地见效。要认真剖析导致事故发生的原因、充分认识事故暴露出来的问题，认真开展隐患排查治理工作，积极
业主管部门和属地街镇管理机构的信息沟通，建立健全联动机制和信息共享机制，及时消除各行业监管与属地

（三）深刻吸取事故教训，加强专项治理。各乡镇（街道）、有关部门要深入剖析事故中安全生产监管
任措施，要扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，努力从根本上消除安全隐患。要深刻吸取本次事故教训，
所进行全面排查整治，逐项排查企业安全管理措施落实情况，对检查发现的隐患问题严格落实执法措施，确

（四）落实企业主体责任，严防事故发生。全区各企业要深刻吸取本次事故惨痛教训，切实履行安全生产
全设施设计工作，强化安全风险研判和安全检查。加强对从业人员安全培训教育，完善应急预案，提升应急救
现并消除工作现场存在的隐患。



（本事故调查报告按照《政府信息公开条例》的规定，在政府官网上公示，**未经许可，严禁转载**）

扫一扫在手机打开当前页






联系我们丨网站地图丨版权声明

版权所有：重庆市梁平区人民政府　主办：重庆市梁平区人民政府办公室
ICP备案：渝ICP备06000570号-1　网站标识码：5002280002　渝公网安备50022802000041号

