齐齐哈尔车辆集团顺达运业有限责任公司“8•13”厂（场）内车辆致害一般事故调查报告

日期：2026-10-12　来源：铁锋区应急管理局

2026年8月13日7时54分，齐齐哈尔市铁锋区的齐齐哈尔车辆集团顺达运业有限责任公司，发生一起厂（场）内车辆致害事故，造成1人死亡，直接经济损失150.02万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，铁锋区人民政府成立了由铁锋区人民政府区委常委、副区长任组长，区应急管理局、区市场监督管理局、区交通运输局、铁锋公安分局以及区总工会组成的事故调查组，同时邀请铁锋区人民检察院参加，邀请区纪委监委介入调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测检验、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关责任单位基本情况

齐齐哈尔车辆集团顺达运业有限责任公司（以下简称顺达公司），成立于2000年11月8日。注册地址位于黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路10号，原是中国中车齐齐哈尔车辆有限公司的所属子公司。2009年8月18日，按照国家859号

文件要求，从原主体企业分离分立改革成为股份制的民营企业，主要从事道路普通货物运输、大件运输、机械零件和零部件加工、汽车修理、货运业务代办、机械吊装、物流仓储等业务，注册资金1447.6127万元，公司本部占地面积17600平方米，在册职工96人，公司拥有各种汽车运输车辆装备73台，仓储库房2000多平方米。公司主要业务：厂内物料倒运、物料装卸、配件倒运、进出厂长途货物运输等。2026年1月6日中车齐齐哈尔车辆有限公司（以下简称齐车公司）与顺达公司签订了《道路运输业务外包安全合同》，由顺达公司承担齐车公司所属各部室、车间、分厂等单位厂内生产运输、倒运装卸业务，以及各类物流配送业务。

齐车公司，现有职工4023人，下设办公室、生产制造部、安全环保部、资产管理部、工艺技术部等22个职能部室，以及货车分厂、铸锻分厂等5个生产分厂和1家起重机分公司。公司安全环保部配有专职安全总监1人，专职安全管理人员51人，各生产分厂及分公司均设有专职安全员，负责本单位安全管理工作。

（二）单位及相关人员资质情况

1.相关单位：

顺达公司：《营业执照》由齐齐哈尔市铁锋区市场监督管理局于2023年9月5日登记发放。法定代表人：魏某，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：1447.6127万元人民币，统一社会信用代码：91230200********46，企业住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路10号，经营范围包含：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；饲料生产；食品销售；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；牲畜饲养；家禽饲养；特种设备安装改造修理；道路旅客运输经营；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；铁路机车车辆维修。一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；机动车修理和维护；国际货物运输代理；国内货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批

的项目）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售等。《道路运输经营许可证》，编号：黑交运管许可齐字230********8号，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输，发证机关：齐齐哈尔市铁锋区交通运输局，发证时间：2025年6月1日，证件有效期：2025年6月1日至2029年6月1日。

齐车公司：企业类型为有限责任公司。统一社会信用代码：91230200********52。成立日期：2007年07月06日。法定代表人：于某。注册资本：贰拾捌亿叁仟万圆整。企业住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号。主要经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆维修；特种设备设计；特种设备制造；检验检测服务；对外劳务合作。一般项目：铁路机车车辆销售；窄轨机车车辆制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；金属制品研发；特种设备销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造等。

2.相关人员：

刘某喜，顺达公司试工人员，整备工。2026年8月6日进入顺达公司开始试工，被顺达公司派往齐车公司中心库，从事整备工作，试用期一个月，未与公司签订劳动用工合同。试工后未经过三级安全教育，只是通过参加班前安全早会受过培训。

张某平，顺达公司劳务派遣人员，叉车工。2023年2月14日，取得了中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证，现证件有效期自2023年3月至2027年2月。

门某，顺达公司安全员，负责公司安全生产工作。2026年6月24日，取得《安全培训合格证书》，证书编号：A23020419********10。

齐某杰，顺达公司叉车队队长，负责公司叉车日常管理工作。

魏某东，顺达公司副经理，分管公司经营、车辆检测和车辆日常管理。

陈某涛，顺达公司副经理，分管公司安全生产工作。

于某军，顺达公司总经理，负责公司全面工作。2026年6月26日取得《安全培训合格证书》，证书编号：F23020419********16。

刘某，齐车公司铸锻分厂铸造工区长，负责铸造工区内全面工作。

（三）导致事故发生设备设施检验检测及管理维护情况

导致事故发生的设备为平衡重式叉车（以下简称叉车），动力类型为燃油，车辆编号：厂内黑B00602，使用登记证编号：黑TB20110423。按照特种设备相关规定，此叉车于2025年7月28进行检验，检验结果为合格。场（厂）内专用机动车辆定期（首次）检验报告，检验报告编号：黑B-QQHD-CD-2507-0146。

事故发生后，经齐齐哈尔市检验检测中心对该叉车再次进行检验，检验结果为合格。

（四）事故地点事发前的不安全状况

张某平7时30分后，违反齐车公司《厂内交通安全管理制度》（Q/QCG 01900-016-2020）第8条厂内车辆禁行要求，驾驶叉车上路行驶。

（五）事故有关单位安全管理情况

1.顺达公司成立了安全生产领导小组，公司总经理任领导小组组长，负责公司安全生产全面工作，配备了专职安全员。建立了安全生产责任制、岗位操作规程、应急预案、管理办法及安全管理制度等共计29个。建立了特种设备台账、道路隐患排查记录。制定了全年安全培训计划，截至目前已按计划开展了安全教育培训3次。坚持岗位班前点检，开展日常排查、发现隐患及时闭环整改。叉车队虽然坚持召开安全早会，但对早班人员张某平安全教育缺失。制定了2026年度应急预案演练计划，按计划分别于4月10日和7月11日进行了火灾事故和触电事故应急演

练。截至目前，共召开安全例会9次。顺达公司与齐车公司签订了《道路运输业务外包安全合同》，顺达公司派遣张某平驾驶车牌号为黑B00602平衡重式叉车为齐车公司铸锻分厂提供倒运、装卸业务。张某平在齐车公司铸锻分厂工作期间，接受齐车公司铸锻分厂安全生产室调度、工区长、班组长的工作安排，安全管理和安全教育仍由顺达公司负责。

2.齐车公司开展了安全生产标准化和双重预防机制建设，建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产检查与隐患排查治理制度、应急管理制度及18类工种安全技术操作规程等一系列安全生产管理制度和安全操作规程，对承揽作业方进行了统一的安全生产协调与管理，对入场作业人员开展了三级安全培训教育和考试，并对作业现场实施了定期检查和随机抽查。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2026年8月13日早上5时，张某平准时到达顺达公司，取叉车准备去齐车公司铸锻分厂18米跨区和24米跨区叉摇枕、侧架（以下简称叉件）。经过对本人所驾驶的厂内黑B00602叉车进行检查后，确认车辆状况良好。5时10分左右驾驶叉车前往齐车公司铸锻分厂18米跨区和24米跨区，按照8月12日齐车公司铸锻分厂安全生产室调度徐某民（8月12日16时11分微信告知）的工作安排进行叉件作业。

张某平叉件作业进行一段时间后，6时30分刘某给张某平打电话，让其先回齐车公司铸锻分厂铸造工区倒砂子，之后再把垃圾叉走。6时37分，张某平通过微信告知齐车公司铸锻分厂安全生产室调度徐某民，叉件工作没完成，刘某让其去倒砂子，比较着急，8时30分就禁行了（齐车公司8月13日临时增加禁行时间为8时30分至10时30分）。

张某平将砂子倒运完毕后，7时33分给刘某打电话，确认垃圾的具体存放地点和数量后，便驾驶叉车来到6号工程南墙处，将装有垃圾的两个箱子叠放到叉车货

叉上。两个箱子叠放高度距地面1.7米左右，张某平确认不影响视线后，驾驶叉车前往垃圾点倾倒垃圾。叉车驶入中央主路后，张某平观察到距叉车前进方向40米处，有同向行人刘某喜（死者）在道路上行走。张某平继续向前行走一段时间后，感觉应该到了厂内规定的禁行时间。当叉车即将行驶到弹簧线车间西侧岔路时，想右转停在岔路上，查看手机确定是否到了禁行时间。叉车右转前，张某平看见前面刘某喜(死者）在机动车道上向前行走速度较快，张某平预判刘某喜（死者）向左前方行走，便继续向右行驶准备停车。7时54分，刘某喜（死者）改变了行走方向，向右前方行走。张某平驾驶叉车右转时没有看到叉车前方刘某喜（死者），随后感觉叉车碾压到什么东西了，便立即停车下车查看，发现刘某喜（死者）已被碾压到叉车下方，该事故导致刘某喜（死者）当场死亡。

（二）应急处置情况

1.事故发生后，叉车司机张某平立即向顺达公司叉车队队长齐某杰报告，齐某杰逐级向公司领导报告。齐车公司安全环保技术部安全总监兼部长王某锋，接到值班室工作人员事故报告后，立即赶赴现场，组织人员对事故现场进行围挡，并拨打110和120报警电话。顺达公司安全员门某得知事故发生后立即向铁锋区应急管理局进行事故报告。120救护车赶到事故现场后确认刘某喜（死者)已无生命体征，未将刘某喜（死者）拉走，而是将受到惊吓出现身体不适的叉车司机张某平送医救治。接警后的光荣路派出所民警赶到现场后，立即对现场实施了保护，调取监控录像，并通知铁锋公安分局刑警队对现场进行勘验。

2.区应急管理局接到事故报告后，立即向铁锋区人民政府常务副区长进行了汇报，并第一时间一同赶赴事故现场，进行抢险救援，指挥事故单位开展相关应急处置工作。

3.事故发生后，经齐齐哈尔市铁锋区公安司法鉴定中心鉴定，刘某喜生前头面部遭受车辆碾压致重度颅脑损伤死亡。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

张某平，违反齐车公司《厂内交通安全管理制度》（Q/QCG 01900-016-2020）第8条厂内车辆禁行要求和顺达公司《叉车作业安全技术操作规程》第9条第4款规定，在禁行时间上路行驶，未与同向行人保持安全距离、转弯时观察不周，避让行人操作不当，是导致此次事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

1.顺达公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第

二十八条第一款、第二款、第四款规定，安全生产主体责任落实不到位，安全管理有缺失，对从业人员安全培训不扎实，培训记录不完善，考试试题流于形式，未建立从业人员培训档案。安全教育不到位，未对刘某喜（死者）开展三级安全教育，只是通过参加班前安全早会受过培训。未对叉车司机张某平进行早班安全教育，也是导致发生该起事故的间接原因之一。

2.刘某，违反齐车公司工区长岗位职责，责任意识不强，在7时33分接到张某平确认垃圾存放地点的电话时，已处于工厂禁行时间，未做到提醒并制止张某平驾驶机动车上路行驶、停止作业，也是导致发生该起事故的间接原因之一。

（三）事故性质

经事故调查组认定，齐齐哈尔车辆集团顺达运业有限责任公司“8·13”厂（场）内车辆致害事故，是一起因叉车驾驶人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

张某平，在生产作业过程中违反安全管理相关规定，违规操作叉车，造成一人死亡的生产安全事故，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条

第一款规定，涉嫌构成重大责任事故罪。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十六条第三款规定，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予其他处理人员

门某，安全教育培训工作开展不扎实，未建立职工安全教育培训档案，违反《顺达公司安全生产责任制》9.2.3和9.2.5规定，对该起事故负有安全管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议顺达公司按照公司相关规定，给以相应处理；未取得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明，建议区交通运输局按照相关规定给予处理。

齐某杰，安全教育不到位，未对早班工作人员进行班前教育，违反《顺达公司安全生产责任制》9.4.6规定，对该起事故负有安全管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议顺达公司按照公司相关规定，给以相应处理。

魏某东，中共党员，对叉车队安全管理不到位，未及时发现并督促叉车队对早班作业人员进行安全提醒，违反《顺达公司安全生产责任制》5.3.1规定，对该起事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议顺达公司按照公司相关规定，给以相应处理。

陈某涛，中共党员，对公司安全管理有缺失，未认真落实岗位职责，违反《顺达公司安全生产责任制》5.4.1、5.4.4、5.4.7和5.4.9规定，对该起事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议顺达公司按照公司相关规定，给以相应处理。

刘某，中共党员，安全管理责任意识不强，未做到提醒并制止违章作业，违反齐车公司《工区长岗位职责》（职责二），对该起事故负有安全管理责任。依据

《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议齐车公司按照本单位相关管理制度对其进行处理。

（三）建议给予行政处罚的责任单位和责任人员

顺达公司，安全生产主体责任落实不到位，安全管理有缺失，对该起事故发生负有主要管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，由铁锋区应急管理局给予行政处罚。

于某军，中共党员，推动落实安全生产主体责任不到位，对安全生产工作重视不够，组织实施安全生产教育培训工作不到位，组织落实安全生产规章制度和操作规程不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条规定，对事故发生负有主要管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，由铁锋区应急管理局给予行政处罚；未取得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明，建议区交通运输局按照相关规定给予处理。

五、事故防范和整改措施建议

1.顺达公司，**一是**要认真吸取事故教训，举一反三，针对本起事故暴露出的问题，严格落实企业安全生产主体责任，加强安全管理工作，全面提升全员安全意识，严防事故发生。**二是**强化安全教育培训工作，要对叉车等机动车辆开展有针对性的专项安全培训。重点培训叉车操作规范、载荷辨识、制动应急处置、疲劳作业风险、道路行驶安全注意事项、禁止性违章行为等内容。结合本起事故及同行业叉车事故案例开展警示教育，提升驾驶人员安全意识和安全操作技能。**三是**要建立从业人员安全培训档案，完善培训、考核等资料。强化班前安全教育，常态化提醒叉车等车辆作业风险，督促驾驶人员作业时规范佩戴安全带、安全帽，杜绝超速、急刹、转弯不鸣笛、不瞭望、不停车避让等违规操作行为。

2.齐车公司铸锻分厂，要强化落实各级各类人员安全生产责任制；对派遣职工，实施职工单位和用工单位的双重安全管理，确保安全生产。

3.交通行业管理部门，要进一步落实行业监管责任。督促货运企业细化内部安全管理制度、岗位操作规程、强化安全教育培训，完善相关资料台账。结合企业货运经营风险特点，全面排查整治营运车辆技术状况、动态监控值守、驾驶员从业状态、作业流程等重点环节隐患，严格落实整改闭环管理，持续夯实企业安全生产基础，坚决防范各类安全事故再次发生。

铁锋区人民政府事故调查组

2026年10月8日

扫一扫在手机打开当前页