附件

洪湖新滩武汉昱鼎科技有限公司“6·27”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月27日12时04分，洪湖市新滩经合区武汉昱鼎科技有限公司发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《洪湖市人民政府办公室关于授权洪湖市应急管理局组织事故调查组进行生产安全事故调查处理的通知》（洪政办函〔2019〕11号）等有关规定，市政府成立了由市应急局牵头，市纪委监委、市总工会、市公安局、市住建局、新滩镇人民政府等单位组成的“6·27”事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场实地勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员等，经综合分析和专家论证，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。经调查认定，洪湖新滩武汉昱鼎科技有限公司“6·27”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

建设单位：武汉昱鼎科技有限公司，类型：有限责任公司（自

然人投资或控股）；法定代表人：冯建成；注册资本：叁仟万圆整；成立日期：2019年1月29日；营业期限：长期；经营范围：化工产品的研发及生产项目的筹建（筹建期不得开展经营活动，筹建期有效期止2020年12月30日，依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；住所：武汉经济技术开发区新滩新区荆汉大道；登记机关：洪湖市市场监督管理局；核准日期：2019年3月20日；统一社会信用代码：91420113MA4K2X9T8B。

施工单位：湖北佰鸿建筑工程有限公司，法定代表人：许良；成立日期：2016年12月19日；营业期限：长期；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：壹仟贰佰万元整；住所：湖北省洪湖市新滩镇人民路；经营范围：建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、地基基础工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、建筑智能工程、建筑机电安装工程施工，建筑装修装饰工程设计、施工，建筑劳务分包，建筑材料（不含木材）销售；登记机关：洪湖市市场监督管理局；工商注册号：421083000057009；统一社会信用代码：91421083MA48QF346Q。

监理单位：湖北万大建设工程项目管理有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：岳金成；注册资本：伍佰万圆整；成立日期：2020年05月22日；营业期限至：长期；经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程项目管理服务、设计服务、技术咨询服务、监理服

务，建筑结构加固施工，地基基础及房屋沉降观测，建筑构件的试验与检测，建筑工程招标代理，建筑工程造价咨询服务，建筑材料（不含砂石）销售；住所：湖北省荆州市洪湖市新堤街道文泉东路 49 号电信大楼 11 楼；登记机关：洪湖市市场监督管理局；核准日期：2020 年 6 月 2 日；统一社会信用代码：91421083MA49G6KNIA。

劳务分包单位：洪湖市钟新劳务分包有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：钟少雄；注册资本：伍佰万圆整；成立日期：2018 年 11 月 27 日；营业期限：长期；经营范围：建筑劳务分包；园林绿化工程、市政公用工程、综合布线工程、管道安装工程、地基与基础工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售（不含危险品及砂石料）；登记机关：洪湖市工商行政管理局；住所：湖北省荆州市洪湖市新滩镇汉洪公路（新城尚都 1 期 2 栋 202 号）；核准日期：2018 年 11 月 27 日；统一社会信用代码：91421083MA496TPM39。

（二）事故发生经过

该项目建设单位为武汉昱鼎科技有限公司，施工单位为湖北佰鸿建筑工程有限公司，监理单位为湖北万大建设工程项目管理有限公司，工程造价 4000 万元。工程项目于 2021 年 10 月 30 日开工建设，2022 年 8 月 7 日主体结构完工；2022 年 9 月 21 日，洪湖市建设工程质量安全监督站（以下简称质安站）对项目所有单体质量主体结构进行验收；2022 年 10 月 10 日，建设单位向

质安站提交终止安全监督申请及相关资料，施工单位和监理公司随即退场，待施工现场完成设备安装等工序，达到使用条件后，再由建设单位组织建设、施工、监理、设计、勘探五方责任主体开展竣工验收。

2022年8月12日，武汉昱鼎科技有限公司在德力西集团宏宇防爆科技有限公司购买防爆轴流风机、防爆灯、防爆配电箱等防爆设备，共计34.12万元。

2023年6月24日，武汉昱鼎科技有限公司与洪湖市钟新劳务分包有限公司签订临时用工协议，协议约定：洪湖市钟新劳务分包有限公司负责在2号车间屋顶开设4个600×600CM的方孔，施工费用800元/个，合计3200元（不含税）。要求：施工时规范施工并严格做好安全帽、安全绳等个人安全防护措施，违反安全要求造成责任事故的由洪湖市钟新劳务分包有限公司承担全部责任。

2023年6月26日下午，洪湖市钟新劳务分包有限公司临时聘请劳务人员刘承芳、许海军、姜道伍三人进场，在武汉昱鼎科技有限公司 2 号仓库顶面施工。仓库顶面为双层彩钢板夹保温棉，开设好第一个方孔，其下层彩钢板已下垂但未脱落。27日中午12时左右，开好第二个方孔后，三人收拾工具准备从车间东北角的固定楼梯下去吃饭，姜道武因天气炎热注意力不佳，忽略了前一天开设的孔洞，同时因洞口无防护措施和警示标志，且其未佩戴安全帽和安全绳等防护用品，不慎从洞口坠落到至相差

8.3 米的车间操作平台死亡。



（三）事故现场情况

事故发生地点位于武汉昱鼎科技有限公司 2 号车间，车间占地面积为 18 米×44 米=792 平方米，车间为钢构和混凝土结构，屋顶面为排架轻钢屋面（彩钢板），车间厂房内部高度为 12.8 米，二层为镂空层，宽度为 11.1 米，长度为 41.9 米，一层到二层高度为 4.5 米，二层到屋顶高度为 8.3 米，二楼依次排列有 12 台 5m³稀释釜设备。



（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失95万元。主要包括死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等因劳动关系产生的各项费用。

死者姜道伍，男，汉族，1964年11月出生，现年58岁，湖北省洪湖市人，身份证号码：42108319641xxxxxxxxx，住洪湖市戴家场镇卫口村一组，系洪湖市钟新劳务分包有限公司临聘施工人员。

（五）事故发生当天天气情况

天气情况：晴转多云，最高温度34℃，最低气温28℃，西南风4级。

二、事故应急救援和善后处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，工友刘承芳12时4分拨打120和110，12点15分左右120医护人员和新滩派出所民警先后抵达事故现场。医护人员查看姜道伍伤情，确认姜道伍已无生命体征，宣布姜道伍死亡，随即离场。新滩派出所民警对现场拍照取证后，出具因高坠死亡的居民死亡医学证明（推断）书，并对相关人员制作询问笔录，同时安排殡葬车将姜道伍遗体送往燕窝镇殡仪馆，配合善后处理工作。洪湖市新滩镇人民政府将事故上报洪湖市人民政府和洪湖市应急管理局，市应急管理局接到报告后立即赶到事故现场开展事故初步调查，协助处理善后事宜。

（二）现场处置和善后情况

由洪湖市新滩镇人民政府牵头，武汉昱鼎科技有限公司、洪湖市钟新劳务分包有限公司及相关人员共同成立事故善后处理小组，通知死者家属前来处理相关善后事宜。6月28日，事故善后处理小组与死者姜道伍家属达成赔偿协议，整个善后处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。市应急管理局对事故现场进行现场查封，对项目工地进行停工整改。

三、事故原因分析

通过查看事故现场，询问劳务分包单位法定代表人钟少雄（笔录）和劳务人员刘承芳、许海军二人（未到场）电话录音及新滩派出所制作的询问笔录，研究事故的各项问询材料及建设单

位、劳务分包单位提供的各项记录、技术性文件等，调查组认为：

（一）直接原因分析



洪湖市钟新劳务分包有限公司临时劳务工人姜道伍在当日中午 12 点左右收拾施工工具准备下屋顶吃饭时，因天气炎热注意力不佳，忽略了前一天切割的第一个洞口位置，且因洞口无防护措施和警示标志，不慎从洞口坠落至车间内操作平台死亡。姜道伍未佩戴安全绳、安全帽，违章作业不慎从洞口坠落至车间内操作平台导致死亡是发生事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 洪湖市钟新劳务分包有限公司在未对临聘劳务人员刘承芳、许海军、姜道伍进行安全教育培训及安全技术交底，未能提

高现场施工人员的自我保护意识。事故当天未对劳务人员进行班前安全教育，未派安全员进行现场管理，未在作业屋面及新开孔洞位置设置安全防护和警示标志，未佩发安全帽和安全绳的情况下，违章进行高空作业。

2. 武汉昱鼎科技有限公司与洪湖市钟新劳务分包有限公司，虽然签订了劳务合同，并约定了各自安全责任，但负责安全管理人员未到现场巡查监督，在劳务分包单位管理缺失的情况下，未尽到必要的管理义务，现场作业处于无人管理状态，导致姜道伍违章作业坠落到操作平台死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）洪湖市钟新劳务分包有限公司

洪湖市钟新劳务分包有限公司在未对临时劳务人员刘承芳、许海军、姜道伍进行安全教育培训及安全技术交底，未能提高现场施工人员的自我保护意识。未对劳务人员进行班前安全教育，未派安全员进行现场管理，未在作业屋面及新开孔洞位置设置安全防护和警示标志，未佩发安全帽和安全绳的情况下，擅自违章进行高空作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[①]和第四十五条[②]的规定。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）洪湖市城市管理行政执法局新滩中队

洪湖市城市管理行政执法局新滩中队未严格落实《洪湖市小散工程和零星作业安全生产管控暂行办法》文件精神，对辖区内的小散工程、零星作业的监管工作重视不够，监管责任落实不到位。责成其向洪湖市新滩镇人民政府作出书面检查，并抄报洪湖市安全生产委员会办公室。

（三）洪湖市新滩镇人民政府

洪湖市新滩镇人民政府未严格落实安全生产属地监管责任，未认真履行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任体系，组织安全生产检查工作不扎实，隐患排查工作落实不力。责成洪湖市新滩镇人民政府向洪湖市人民政府作出书面检查。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

姜道伍，男，汉族，1964年11月出生，现年58岁，洪湖市戴家场人，身份证号码：42108319641xxxxxxxx，为洪湖市钟新劳务分包有限公司临时聘请施工人员，在项目施工中未佩戴安全绳、安全帽违章作业，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对在事故调查中发现的地方党委政府履职方面存在的问题及相关材料，于2023年8月22日按相关程序移交市纪委监委处理。

（三）对事故单位有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 钟少雄，男，汉族，1966年4月出生，武汉市蔡甸人，住址武汉市蔡甸区玉贤镇蝙蝠村杨湾39号，身份证号码：42012119660xxxxxxxxx，系洪湖市钟新劳务分包有限公司法定代表人，负责公司全面管理工作。作为公司主要负责人，钟少雄未履行安全生产管理职责，未对施工人员进行安全生产教育培训，未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的第三项[③]和第五项[④]的规定，责成洪湖市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定作出行政处罚。

2. 申东良，男，汉族，1980年8月出生，河北省定州人，家庭住址为河北省定州市庞村镇庞村幸福北路2队61号，现住新滩镇武汉昱鼎科技有限公司项目部，身份证号码1306821980(xxxxxxxxx，系武汉昱鼎科技有限公司副经理，主要负责公司项目各项手续的办理，项目质量和安全管理，负责公司日常开销采购等工作。作为该公司项目的质量安全管理人员，其对施工现场疏于管理，监督不力，在劳务分包方管理缺失的情况下，对屋面开孔作业存在的多种安全隐患未及时排查，未提供必要的防护设施，未尽到必要的管理义务，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[5]的规定，责成洪湖市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定作出行政处罚。

3. 洪湖市钟新劳务分包有限公司，未依法对临时劳务人员刘承芳、许海军和姜道伍进行安全教育培训及安全技术交底，未能提高现场施工人员的自我保护意识。事故当天未对劳务人员进行班前安全教育，未派专职安全员进行现场管理，未在作业屋面及新开孔洞位置设置安全防护和警示标志，临聘人员姜道伍等人在未佩戴安全帽和安全绳情况下，擅自违章进行违规作业导致安全事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]和第四十五条[7]的规定，责成洪湖市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定作出行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任严重缺失。没有贯彻落实习近平总书记关于“所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产”的重要指示，没有把安全生产当大事抓，没有全面落实

---

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

安全生产法定责任，重生产、轻安全，甚至要钱不要命。

（二）部门监管责任落实不到位。洪湖市城市管理行政执法局新滩中队未按“三管三必须”的要求，依法依规履行安全生产工作职责，未有效推动落实《洪湖市小散工程和零星作业安全生产管控暂行办法》，未对全镇小散工程和零星作业彻底摸排监管。

（三）党委政府地方属地责任亟待加强。新滩镇党委和政府统筹发展和安全不够，没有做到促一方发展，保一方平安。没有严格落实属地监管责任和“党政同责、一岗双责”的要求，对安全生产工作安排部署多，督促落实少。

七、事故防范及整改措施建议

针对事故暴露出来的问题，为切实落实属地责任和生产经营单位安全生产主体责任，进一步细化工作措施，有效防范类似事故再次发生，特提出以下工作建议：

（一）建设单位武汉昱鼎科技有限公司应深刻吸取“6·27”一般高处坠落事故教训，组织相关人员全面开展生产安全隐患大排查，对排查出的问题制定整改方案，逐项整改落实：

1. 对单独分包的劳务工程要加强现场巡查管理，为劳务施工提供必要的安全防护设施；

2. 特别要督促涉及高处作业、防爆产品安装的相关人员做好防护措施，必要时向其提供符合标准的劳动防护用品，监督其按照使用规则佩戴、使用；

3. 加强危险施工区域的巡视工作，现场发现的安全隐患问

题必须整改、落实。

（二）洪湖市钟新劳务分包有限公司应认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺:

1. 配备相应的安全管理人员，建立健全岗位责任制，全面落实劳务分包单位安全生产管理责任;

2. 为上岗工人购买意外保险，对其进行必要的安全教育和安全技术交底及班前培训;

3. 为工人施工配备必要的防护设施和防护用品;

4. 要求施工人员遵守劳动纪律，严格执行操作规程，不得违章作业，并有责任制止他人违章作业。

（三）新滩镇人民政府应严格落实属地责任，深刻吸取事故教训，举一反三，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，建立健全安全生产责任制，深入开展辖区内重大事故隐患专项排查整治2023行动，加强安全监管人员培训，同时强化与行业主管部门联系，不断提升监管能力。

洪湖新滩武汉昱鼎科技有限公司

“6·27”一般高处坠落事故调查组

2023年8月24日