平凉市崆峒区草峰镇“5·27”一般机械伤害事故调查报告

2025年5月27日8时40左右，平凉市崆峒区草峰镇赵家村许家社一辆农用拖拉机在农田转场作业时发生一起机械伤害生产安全事故，该事故造成1人死亡，直接经济损失75万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《农业机械安全监督管理条例》等有关法律法规的规定，按照市安委办《一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（平市安委办督〔2025〕7号）文件要求，平凉市崆峒区人民政府成立了由平凉市崆峒区应急管理局牵头，平凉市崆峒区农业农村局、平凉市公安局崆峒分局、平凉市崆峒区总工会、平凉市崆峒区草峰镇政府等单位组成的平凉市崆峒区草峰镇“5·27”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并依法邀请区纪委、区检察院派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，平凉市崆峒区草峰镇“5·27”一般机械伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄、应急处置不当，作业现场安全管理不到位而发生的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员基本情况

1.许**，男，汉族，51岁，身份证号：622701**，平凉市崆峒区草峰镇人。事故发生的覆膜田地承包人。

2.车**，男，汉族，54岁，身份证号：622701**，平凉市崆峒区草峰镇人。涉事拖拉机驾驶员。

3.张**（死者），女，汉族，56岁，身份证号：622701**，平凉市崆峒区草峰镇人。拖拉机驾驶员车建彪雇佣的帮工。

（二）事故农机情况

甘11—83429大中型拖拉机，品牌和型号为：东风-250，机身号码/挂车架号码：10EA13841，发动机号：L105070205B，车辆所有人：车**，住址：甘肃省平凉市崆峒区草峰镇，总质量1500kg，核定载质量1500kg。登记日期为2011年6月15日，发证日期为2011年7月1日，车辆检验有效期至2021年4月，已超检验期。

（三）劳务费约定情况

许**通过同村村民车伟俊联系车**，口头约定，由车**负责对许**承包的玉米地铺地膜，并按照铺一卷地膜70元的费用结算；同时，拖拉机驾驶员车**联系了两名帮工张**、车**，协助

其铺地膜，每人每天为120元工费，分别由车**和许**按照实际帮工天数结算。

（四）事故发生经过

2025年5月25日下午，许**通过车**联系车**为其承包的玉米地旋耕覆膜。5月26日，车**及两名帮工车**、张**开始给许军林承包的玉米地进行旋耕覆膜作业；5月27日早上6点钟左右，车**及两名帮工车**、张**继续给许**承包的玉米地旋耕覆膜，8点左右，车**三人铺完两块地（大概2.8亩）的地膜，去另外一块地进行旋耕覆膜作业。拖拉机行驶到一段连续的上坡路时（坡路长度8.5米，宽度2.5米，坡度为25度左右，自南向北方向），因拖拉机后面带着全膜双轮钩覆膜机，导致拖拉机车头轻车尾重，车建彪在拖拉机车头位置放了两袋化肥（标准为50KG）和一袋土，又让一名帮工车治林坐到拖拉机头部配重块上，增加拖拉机头部重量。拖拉机行驶到半坡时，有人喊车**“走过地头了”，于是车**松油门，踩刹车准备刹车时，车辆突然向坡下滑行，车**向跟在拖拉机右后侧，距离拖拉机1米左右的张**喊道“赶快跑”，张**从拖拉机右后侧跑到拖拉机左后方土崖边，被向下滑行的拖拉机挤压在土崖上，拖拉机停止滑行。车**下车跑到张**身边喊她，张**没有反应。8点31分左右，站在坡路上面的许**跑下来，看到张**受伤倒地，就拨打了120急救电话；大概十五分钟后，草峰镇卫生院救护车到达现场，给张**做了心电图等检查，8点50分左右，急救人员宣布张**已

无生命体征，并拨打了 110 报警电话。8 点 55 分左右，草峰派出所民警到达现场，安排 120 救护车将死者张**运至甘肃医学院附属医院太平间。

（五）事故现场勘验情况

事故发生地位于平凉市崆峒区草峰镇赵家村许家社。发生事故的农用拖拉机尾部连带全膜双轮钩覆膜机，车头朝北，车尾向南停放在坡道。



（六）监管单位安全管理情况

1.平凉市崆峒区农业机械化推广中心，能够传达学习国家和省、市、区以及行业主管部门关于安全生产工作的各项决策部署，定期组织召开农机安全生产工作会议，研究部署农机安全重点工作。累计开展农机安全集中培训活动 1 次，发放宣传资料 9000 余份；检验各农用拖拉机和联合收割机 2393 台，驾驶员审验 168 人；但仍存在农机安全教育培训不深入，宣传农机操作安全、驾

驶常识、交通安全法律法规等不经常，农机驾驶员安全操作水平不高，安全意识、守法意识和应急处置能力不足等问题；农机驾驶员疲劳驾驶、带病作业等安全隐患较突出，对无证驾驶、逾期未检、违法载人上路行驶等现象失察漏管；结合“春耕”、“三夏”生产、开展农机安全生产治本攻坚三年行动不深入，隐患排查不够精准全面，隐患整治未落实排查、建档、评估、整改、验收、销号等闭环管理要求。

2.平凉市崆峒区草峰镇人民政府，安全生产工作分工明确，能够传达学习国家和省、市、区关于安全生产工作的各项决策部署，定期召开会议研究解决安全生产重点工作，党政主要负责人在重要节点和关键时段带队开展了安全检查；镇政府和村、社以及农机责任人层层签订了《农机安全生产责任书》，健全了考核问责机制，将责任压力传导至村社网格；建立了辖区内农机和驾驶员信息台账；深入开展农机安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展农机安全隐患排查整治和农机安全宣传教育活动。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

姓名	性别	年龄	民族	家庭住址	伤害程度
张**	女	56	汉	平凉市崆峒区草峰镇	死亡

2.直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失 75 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 5 月 27 日 9 时 00 分，区应急管理局值班室接到 110 指挥中心电话，反映平凉市崆峒区草峰镇发生一起 1 人死亡事故。9 时 05 分，区应急管理局负责人带领工作人员赴现场进行核查，并报送崆峒区委区政府办公室和平凉市应急管理局。

在事故接报过程中，发生事故的覆膜承包地承包人许**在事故发生后第一时间拨打了 120 急救电话，并进行救援和善后事宜。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，平凉市崆峒区应急管理局、平凉市崆峒公安分局、平凉市崆峒区草峰镇政府、平凉市崆峒区农业机械化推广中心、120 等单位工作人员接到事故报告后到达现场，开展应急救援工作，积极协调妥善做好事故善后事宜。事故应急处置快速、平稳，善后工作有序，无衍生、次生事故发生。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，现场工作人员第一时间拨打了急救电话，配合 120 急救人员开展施救。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，覆膜田地承包人许**、涉事拖拉机驾驶员与死者亲属协商善后事宜，经平凉市崆峒区草峰镇人民调解委员会主持调解，与死者家属约定了 75 万元死亡赔偿金。本次事故未出

现社会矛盾和不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.雇工张**应急处置不当，躲闪拖拉机时，判断失误，跑向土崖内侧，活动区域受限，被沿坡道下滑的拖拉机挤压，是事故发生的主要原因。

2.车**作为农用拖拉机驾驶员，安全意识淡薄，其驾驶的拖拉机超期未检验，驾驶证过期未审验；在农用拖拉机负重上坡行驶过程中，急停操作，引起农用拖拉机失控滑行，是事故发生的主要原因。

（二）其他可能因素排除

平凉市公安局崆峒分局草峰派出所民警到达事故现场进行了调查，排除了刑事案件。

（三）间接原因分析

1.未进行资质审查。雇主许**未对雇用的农用拖拉机资质证照等情况进行查看，未发现农用拖拉机超期未检、驾驶员驾照过期未审等情况。

2.未扎实开展安全教育培训。雇主许**在作业前未对拖拉机驾驶员车**及雇工车**、张**进行安全事项交底，直接开展农机作业，未意识到农机作业过程的危险性。

3.安全管理存在缺失。拖拉机驾驶员使用农用拖拉机违规载人；涉事农用拖拉机2021年4月份检验后至今未进行年检，驾

驶员车**驾驶证于2023年6月15日过期至今未审验。雇主许**对作业现场安全管理不到位，未能及时发现并制止作业人员违规操作行为。

四、有关责任人和责任单位存在的主要问题

（一）事故责任人

张，本次事故直接责任人，在作业过程中安全意识淡薄，应急处置不当，躲闪拖拉机时，判断失误，跑向土崖内侧，活动区域受限，被沿坡道下滑的拖拉机挤压，导致事故发生。

许，对作业现场安全管理不到位，未能及时发现并制止作业人员违规操作行为；未投入必要经费保障，为作业人员购买雇主责任险；未审查拖拉机及驾驶员相关资质。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[1]、第二十三条第一款[2]、第四十九条第一款的规定[3]的规定。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责；（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具 体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生 产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现 安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危 险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给

车，使用农用拖拉机违规载人；涉事农用拖拉机2021年4月份检验后至今未进行年检；其驾驶证于2023年6月15日过期至今未审验。违反了《农业机械安全监督管理条例》第五十三条[4]、五十四条[5] 、五十六条[6]的规定。

（二）有关监管部门

1.平凉市崆峒区农业机械化推广中心，农机安全教育培训不深入，宣传农机操作安全、驾驶常识、交通安全法律常识等不经常，农机驾驶员安全操作技能不高，安全意识、守法意识和应急处置能力不足等问题；疲劳驾驶、带病作业等安全隐患较突出，无证驾驶、逾期未检、违法载人上路行驶等现象还不同程度存在；结合“春耕”、“三夏”生产、开展农机安全生产治本攻坚三年行动不深入，隐患排查不够精准全面，隐患整治未落实排查、建档、评估、整改、验收、销号等闭环管理要求。

第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

[4]《农业机械安全监督管理条例》第五十三条 拖拉机、联合收割机操作人员操作与本人操作证件规定不相符的拖拉机、联合收割机，或者操作未按照规定登记、检验或者检验不合格、安全设施不全、机件失效的拖拉机、联合收割机，或者使用国家管制的精神药品、麻醉品后操作拖拉机、联合收割机，或者患有妨碍安全操作的疾病操作拖拉机、联合收割机的，由县级以上地方人民政府农业机械化主管部门对违法行为人予以批评教育，责令改正；拒不改正的，处100元以上500元以下罚款;情节严重的，吊销有关人员的操作证件。

[5]《农业机械安全监督管理条例》第五十四条 使用拖拉机、联合收割机反规定载人的，扣押拖拉机、联合收割机的证书、牌照;情节严重的，吊销有关人员的操作证件。非法从事经营性道路旅客运输的，由交通主管部门依照道路运输管理法律、行政法规处罚。

当事人改正违法行为的，应当及时退还扣押的拖拉机、联合收割机的证书、牌照。

[6]《农业机械安全监督管理条例》第五十六条 违反本条例规定，造成他人人身伤亡或者财产损失的，依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.平凉市崆峒区草峰镇人民政府，安全生产工作分工明确，能够传达学习国家和省、市、区关于安全生产工作的各项决策部署，定期召开会议研究解决安全生产重点工作，党政主要负责人在重要节点和关键时段带队开展了安全检查；镇政府和村社及农机责任人层层签订了《农机安全生产责任书》，健全了考核问责机制，将责任压力有效传导至村社网格；建立了辖区内农机和驾驶员信息台账；深入开展农机安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展农机安全隐患排查整治和农机安全宣传教育活动，已履行了属地安全监管职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.张**，本次事故直接责任人，在作业过程中安全意识淡薄，应急处置不当，躲闪拖拉机时，判断失误，跑向土崖内侧，活动区域受限，被沿坡道下滑的拖拉机挤压，导致事故发生。因本人在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.许**，对作业现场安全管理不到位，未能及时发现并制止作业人员违规操作行为；未投入必要经费，为作业人员购买雇主责任险；未审查拖拉机及驾驶员资质证件，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第二十三条第一款、第四十九条第一款的规定，对事故发生负有责任。建议平凉市崆峒区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一项规定，处3万元罚款的行政处罚。

3.车，**其驾驶的农用拖拉机2021年4月份检验后至今未进行年检;其拖拉机驾驶证于2023年6月15日过期至今未审验。未对雇工开展岗前安全教育培训，对该起事故的发生负有主要责任，违反了《农业机械安全监督管理条例》第五十三条、五十四条的规定，建议由平凉市崆峒区农业机械化推广中心依据《农业机械安全监督管理条例》第五十三条、五十四条规定，吊销其驾驶证并扣押拖拉机行驶证、牌照；依据《农业机械安全监督管理条例》第五十六条规定，依法对死者家属承担相应的民事责任。

（二）对有关责任单位和公职人员的处理建议

对此次事故负有监管责任的单位由其上级主管部门进行通报批评;对涉及的公职人员移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

此次事故充分暴露出全区农机安全管理还存在农机安全隐患排查不到位、农机安全宣传培训不深入等问题，特别是农用车非法载人、无牌无证驾驶、人货混装、逾期未检等安全隐患仍然存在。区农业农村、公安等部门和属地乡镇主动履职防范安全风险等还存在差距不足。农机车辆驾驶员安全意识淡薄、违规作业，导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

针对此次事故暴露出的突出问题，深刻汲取事故教训，举一反三，避免此类事故再次发生，进一步强化农机作业安全生产管

理，促进全区农机作业安全健康发展，提出如下防范措施：

（一）压实行业监管责任，确保农机作业安全生产。平凉市崆峒区农业机械化推广中心要深刻认识到农机安全管理工作的重要性，切实履行职责，确保农机作业安全生产形势持续稳定。**一是**聚焦主责主业，在农机新机具新技术推广、操作人员培训等源头环节，更加突出安全性能评估和强制性安全规范宣贯，切实将安全要求融入推广服务全过程；**二是**提升技术支撑能力，探索运用信息化手段如建立动态化管理台账，辅助日常监管，不断提高农机检验率；**三是**强化基层延伸，加大对乡镇农机管理人员和村级协管员的业务指导，夯实网格化监管基础、建立完善乡镇与平凉市崆峒区农业机械化推广中心隐患排查联动机制，实现隐患整治闭环管理；**四是**注重宣教实效，创新安全宣传形式，针对不同群体（如农机驾驶员、农业合作社负责人、农民群众）开展差异化、场景化的警示教育，提升安全意识和操作技能。

（二）扛起属地监管责任，共筑基层农机安全防线。平凉市崆峒区草峰镇政府要切实扛起农机安全属地管理责任，**一是**强化源头管控，依托村级网格力量，常态化开展辖区农机及驾驶操作人员底数摸排、牌证核查和动态更新，严把农机“证照关”；**二是**突出隐患排查治理，特别是在重要农时季节、重点作业区域（如田间、场院、乡村道路），组织力量开展高频次、针对性巡查，重点查处无牌行驶、无证驾驶、未检作业、违法载人、安全装置缺失故障等问题隐患，对发现隐患建立台账、限期整改、闭环管

理；**三是**深化宣传教育，利用广播、宣传栏、微信群、村民会议等多种载体，结合本地实际和农事特点，开展通俗易懂、形式多样的农机安全法规知识和事故警示教育，尤其要加强对农机合作社、农机大户和老年机手的精准宣传。

（三）加大排查力度，从源头上消除事故隐患。区农业农村局及平凉市崆峒区农业机械化推广中心要按照《农机机械安全运行技术条件》规定，对全区农机开展一次专项检查，重点排查拖拉机无证驾驶、农机设备私自改装、无牌上路以及田间作业违规操作等问题，对排查出的农机设备事故隐患，及时进行整改，确保农机设备处于良好状态；对农机操作人员的违规操作行为，进行批评教育并责令其改正；对无视安全提醒、不立行立改等行为，及时进行查处，确保农机领域安全生产。

（四）加大宣传教育力度，切实增强农机从业者的安全意识。平凉市崆峒区农业农村局和平凉市崆峒区草峰镇政府要加强农机安全的宣传教育力度。针对农机驾驶员（车主）和作业人员安全意识不强的问题，采取多种形式，大力宣传严禁拖拉机违法载人、私自改装的规定及无证无牌违法驾驶的严重后果，增强驾驶员（车主）的法律意识和农民的自我保护意识，减少和杜绝拖拉机无牌无证上路、逾期年检、违法载人、私自改装等违法行为发生，确保我区农机作业安全生产形势稳定。