关于湖北大华建设工程有限公司“7•22”机械伤害一般事故调查报告

2023-10-07 10:50 来源：铁山港区应急管理局 作者：铁山港区应急管理局

2023年7月22日上午，在铁山港区兴港镇辖区内，由湖北大华建设工程有限公司承包的玖龙纸业（北海）林浆纸一体化项目1#木片堆场预制装配工
1人死亡，直接经济损失约166万元人民币。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2023年7
建局、公安分局、总工会、综合行政执法局和铁管委应急管理中心、兴港镇政府等单位派员参加的事故调查组（以下简称调查组），对事故进行了深入调

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、收集资料和综合分析，查明了事
认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

现场勘查情况

本项目位于北海市铁山港区兴港镇辖区玖龙纸业（北海）有限公司在建工地，项目名称为玖龙纸业（北海）林浆纸一体化项目1#木片堆场中心柱/
筑物高度34m，在建车间长485m，宽122m，建筑物主体结构采用混凝土预制柱＋预制梁＋现浇梁柱结构体系，项目工程建设主要内容为装配和吊装。事发
期间。

本项目由玖龙纸业（北海）有限公司发包给湖北大华建设工程有限公司建设，再由湖北大华建设工程有限公司将劳务作业分包给泸州新泓盛实业
鑫工程机械有限公司的挖掘机。项目由广西嘉华建设项目管理咨询有限公司实施监理。

2.事故现场勘查情况

事故发生在玖龙纸业（北海）林浆纸一体化项目1#木片堆场工程工地，现场有1辆型号现代R215履带挖掘机，挖掘机左侧放置混凝土预制构件，栋
全警示标志。（详见图）



（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：玖龙纸业（北海）有限公司（以下简称玖龙纸业公司），位于北海市铁山港区兴港镇，成立于2020年12月1日，注册资金100亿人民币
司主要生产纸浆（含漂白浆、本色浆、化机浆）及相关产品；木材经营及收购；食品级白卡纸、纸袋纸、食品包装纸的生产销售；高档纸及纸板（不含
售瓦楞纸板及瓦楞纸制品、瓦楞纸箱的设计、制作和包装服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司目前处于工程建

2.项目总承包单位：湖北大华建设工程有限公司（以下简称湖北大华公司），成立于2008年12月30日。公司统一社会信用代码：914200005879598
注册资本：1亿2000万元人民币；注册住所：武汉市东湖开发区明泽丽湾22号。

公司经营范围主要有：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；施工专业作业；对外承包工程；土石方工程施工等。具有
质。持有建筑施工《安全生产许可证》，许可证编号：（鄂）JZ安许证字[2009]005124，有效期至2024年7月15日。

专职安全员熊明，技术负责人魏军，施工员秦磊等岗位人员。

新泓盛实业有限公司（以下简称泸州新泓盛公司），成立于2020年7月14日。公司统一社会信用代码：91510500MA650PUX1Q
册住所：泸州市江阳区新源路一段5号。

类工程建设活动;建筑劳务分包;建筑智能化工程施工；施工专业作业。一般项目：机械设备租赁；建筑装饰材料销售等。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

安全生产许可证持证及资质类别等级情况：公司持有建筑施工《安全生产许可证》，许可证编号：（川）JZ安许证字[2021]003087；有效期：202
务，资质等级为施工劳务不分等级。

泸州新泓盛公司是总包单位湖北大华公司本项目工程劳务分包单位，负责本项目玖龙纸业（北海）林浆纸一体化项目1#木片堆场装配工程劳务施
德均，技术员兼职安全员王国明，材料管理员敖行国，带班人员廖生树。

4.挖掘机租赁单位：北海市弘鑫工程机械有限公司（以下简称弘鑫工程机械公司），成立于2020年4月15日。统一社会信用代码：91450502MA5P
币；注册住所：广西壮族自治区北海市海城区重庆路其仓新区三巷9号。公司经营范围主要有：建筑机械、工程机械设备及配件销售、租赁、维修，普通
建筑材料。

5.监理单位：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司（以下简称广西嘉华公司），成立于2001年8月24日。统一社会信用代码：91450300729777025A
册住所：桂林市临桂区青莲路2号。公司经营范围主要有：建设项目管理的咨询服务及投资咨询服务，项目竣工财务结算的咨询服务，物业管理咨询服务
咨询等。公司资质：市政公用工程乙级，房屋建筑工程甲级，电力工程乙级，证书编号：E245000781；有效期：2022年12月21日至2023年12月31日。

广西嘉华公司驻玖龙纸业（北海）有限公司项目设立有项目监理部，共进驻监理人员3名，分别为总监理工程师周昌兰、专业监理人员刘发文和安

（三）合同签订情况

1.施工总承包合同：2023年6月10日玖龙纸业公司与湖北大华公司签订了《玖龙纸业（北海）林浆纸一体化项目1#木片堆场中心柱A1～A44轴
4500498723），合同附《安全生产管理协议》，协议中明确了双方安全生产的管理责任。

2.劳务分包合同：2023年6月20日湖北大华公司与泸州新泓盛公司签订了《玖龙纸业（北海）林浆纸一体化项目1#木片堆场装配工程劳务分包合同
明确了施工生产期间双方的安全生产管理责任。

3.机械设备租赁合同：2023年6月25日泸州新泓盛公司与弘鑫工程机械公司签订了《机械设备租赁合同》，未签订安全生产管理协议。

4.监理合同：2023年1月5日，玖龙纸业公司与广西嘉华公司签订了《玖龙纸业（北海）浆线区域标段三工程监理合同》（合同编号：BH-ND-XY-2
控制、生产安全和环保健康等管理责任。

二、事故经过及善后情况

（一）事故经过

2023年7月22日上午7:30，位于玖龙纸业（北海）林浆纸一体化项目1#木片堆场建设工地上，弘鑫工程机械公司挖掘机驾驶员杨裕福驾驶挖掘机，
9:00许，杨裕福驾驶挖掘机由西南方向折回东北方向装材料，途中发现前方的履带吊机正在实施预制梁吊装作业，为了不影响履带吊机施工，杨裕福操作
10:30，履带吊机完成吊装作业，杨裕福升起挖掘机大臂往右旋转，车尾配重部位随即向左侧转动，杨裕福未观察到电工冯剑波此时正从后方穿行至挖掘
人发现后立即叫停挖掘机，发现冯剑波口吐白沫，右臂手肘处可见骨节错位，脸色发青，说不出话，工人即刻组织现场施救，同时拨打120。工人合力把
救。由于伤势严重，冯剑波随后被转送北海市人民医院抢救。14:21，冯剑波经抢救无效死亡。

人员伤亡情况

冯剑波（死者），男，汉族，1972年3月6日生，身份证号码：51052119######，身份证地址：四川省泸县立石镇#####，生前系泸州新泓盛实业有
证明（推断）书，冯剑波死亡时间为2023年7月22日14时21分，死亡原因为失血性休克。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

公司现场人员赶到现场，迅速组织救援，带班人员廖生树与几名工人扶着冯剑波，技术负责人张德均立即拨打120急救电话
织救援。现场工人合力把冯剑波抬上工地车辆，紧急送往北海市铁山港区人民医院，后转送北海市人民医院抢救。14:21，

港区应急管理局接到湖北大华公司项目负责人刘任航电话报告，随即将事故情况报告市应急管理局、区政府总值班室和区
使用工单位妥善保护事故现场以及相关证据，采取积极措施，督促事故发生单位妥善安排和处理伤者家属有关事宜。

（四）善后处理情况

事故发生后，北海市铁山港区委、区政府高度重视，成立了事故调查组，稳妥细致指导开展善后处理工作，稳控死者家属情绪，维护社会大局稳定家属签订了《和解协议书》，赔偿136万元，至此善后处理工作全部结束，事故没有造成社会稳定问题。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

湖北大华建设工程有限公司“7·22”机械伤害事故造成1人死亡，直接经济损失约166万元人民币（其中，人身伤亡后支出的费用136万元，事故罚

五、事故原因和性质

（一）直接原因

根据现场勘验、询问调查及查阅资料，综合分析认定造成此起事故的直接原因如下：

冯剑波违规从后方进入挖掘机的工作半径内，将自身置于危险环境；杨裕福在旋转挖掘机的过程中未尽到观察的义务，未对挖掘机周围施工人员的直接原因。

直接原因分析：冯剑波是一名电工，负责现场施工用电巡查工作，事发时，冯剑波为图省事走捷径，违规从后方进入挖掘机工作半径内，将自身置前未鸣笛提醒，未观察后视镜，未发现驾驶室左侧路面的冯剑波正在穿行，盲目操作，造成冯剑波被挖掘机碰撞受伤**致死**，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

经调查认定事故间接原因：1.劳务分包单位泸州新泓盛实业有限公司安全生产主体责任不落实，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未针对施技术措施，未及时发现并消除机械设备与从业人员在同一区域活动和施工作业的事故隐患；未按合同约定配备专职安全生产管理人员，主要负责人未按规业人员违规进入危险区域和违反操作规程的行为实施有效监督和及时纠正；安全教育培训流于形式、走过场，从业人员未经安全生产教育和培训合格直接险因素的机械设备上，设置明显的安全警示标志，是事故发生的间接原因。

事故间接原因分析：（1）泸州新泓盛实业有限公司安全生产主体责任不落实，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未针对施工现场可能发生发现并消除机械设备与从业人员在同一区域活动和施工作业的事故隐患。2023年6月25日，涉事挖掘机进场后，主要在1#木片堆场驾驶挖掘机实施往返转拼装和其它配套施工作业，从业人员与机械设备存在交叉作业的事故隐患，泸州新泓盛实业有限公司未针对施工现场可能发生机械伤害等危险的施工制行现场安全检查与协调，直至事故发生。**（2）未按合同约定配备专职安全生产管理人员，主要负责人未按规定履行监督检查职责，现场安全管理缺失，施有效监督和及时纠正。**泸州新泓盛实业有限公司未按合同约定配备专职安全生产管理人员，项目负责人李成莲事发前回去四川老家，事故发生时仍在生时也在外地办事，现场安全管理缺失，未能发现并纠正从业人员违规进入挖掘机工作半径内和挖掘机驾驶员盲目操作的违章行为。**（3）安全教育培训合格直接上岗作业。**泸州新泓盛实业有限公司未针对本项目施工现场的安全风险对从业人员进行安全教育培训，安全教育培训以口头教育和观看视频培岗作业，致使电工冯剑波和挖掘机驾驶员杨裕福缺乏足够的安全意识和安全技能，冯剑波为图省事走捷径，违规进入挖掘机工作半径内，挖掘机驾驶员盲目作业。**（4）对涉事机械设备疏于管理，未在有较大危险因素的机械设备上，设置明显的安全警示标志。**泸州新泓盛实业有限公司作为涉事挖掘机的行统一协调管理，直至事发，挖掘机机身上仍未设置“作业半径，禁止靠近”等明显的安全警示标志，未能警示提醒挖掘机施工区域的其他从业人员。

2.挖掘机出租单位北海市弘鑫工程机械有限公司安全生产主体责任不落实，未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本进行必要的安全生产教育和培训；对涉事机械设备疏于管理，未在有较大危险因素的机械设备上，设置明显的安全警示标志。

事故间接原因分析：（1）北海市弘鑫工程机械有限公司安全生产责任未落到实处，未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程。作为挖掘机的械有限公司未制定《挖掘机安全操作规程》。**（2）未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，未对被派遣从业人员进行必要的安全生产教育**培训，致使杨裕福缺乏足够的安全意识和安全技能，在操作挖掘机旋转前未鸣笛提醒，未观察后视镜，盲目作业。**（3）**志。北海市弘鑫工程机械有限公司作为涉事挖掘机的所有人，未在挖掘机机身上设置“作业半径，禁止靠近”等明显的安全

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

北大华建设工程有限公司“7·22”机械伤害事故是一起生产安全责任事故，按照有关标准分级，属于**一般生产安全责任事**关规定及时、如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，属于**迟报事故**。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）相关单位主要问题

1. 劳务分包单位泸州新泓盛实业有限公司安全生产主体责任不落实，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未针对施工现场可能发生机械伤害等危险的施工作业场所、消除机械设备与从业人员在同一区域活动和施工作业的事故隐患；未按合同约定配备专职安全生产管理人员，主要负责人未按规定履行监督检查职责，现场安全管理缺失，对违反操作规程的行为实施有效监督和及时纠正；安全教育培训流于形式、走过场，从业人员未经安全生产教育和培训合格直接上岗作业；对涉事机械设备疏于管理，未在有较大危险因素的机械设备上设置明显的安全警示标志，对事故发生负主要责任。

2. 挖掘机出租单位北海市弘鑫工程机械有限公司安全生产主体责任不落实，未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训，未进行必要的安全生产教育和培训；对涉事机械设备疏于管理，未在有较大危险因素的机械设备上设置明显的安全警示标志，对事故发生负次要责任。

3. 监理单位广西嘉华建设项目管理咨询有限公司，正确履行合同约定的安全监理职责，对施工现场发现的事故隐患，下达监理整改通知书，监督施工单位整改；发现严重事故隐患时，监理人员在事发地点附近施工现场巡视；事故发生后，监理人员赶赴现场参与处置工作，积极配合事故调查和处理工作，履行了监理职责，对事故的发生不负有责任。

3. 项目总承包单位湖北大华建设工程有限公司，遵章将装配工程发包给具备相应施工资质和安全生产条件的泸州新泓盛公司，双方签订了安全生产协议，进行了安全交底和班前安全教育，对项目进行统一协调、管理和开展安全检查；事故发生后，积极配合施工单位全力救援，协助处理相关理赔善后工作，履行了合同约定的职责。

4. 建设单位玖龙纸业（北海）有限公司，较好履行外包项目安全管理与工程施工安全健康环保监理管理的合同义务，相对正确履行安全生产主体责任。

（二）对事故有关单位及责任人的处理建议

1. 泸州新泓盛实业有限公司安全生产主体责任不落实，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未针对施工现场可能发生机械伤害等危险的施工作业场所、消除从业人员在同一区域活动和施工作业的事故隐患；未按合同约定配备专职安全生产管理人员，主要负责人未按规定履行监督检查职责，现场安全管理缺失，对违反操作规程的行为实施有效监督和及时纠正；安全教育培训流于形式、走过场，从业人员未经安全生产教育和培训合格直接上岗作业；对涉事机械设备疏于管理，未在有较大危险因素的机械设备上设置明显的安全警示标志。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十八条、第二十五条第（六）项、第二十八条第一款、第三十五条的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

2. 北海市弘鑫工程机械有限公司安全生产主体责任不落实，未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训；对涉事机械设备疏于管理，未在有较大危险因素的机械设备上设置明显的安全警示标志。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、第三十五条的规定，对事故发生负次要责任，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（

3. 李成莲，泸州新泓盛实业有限公司项目负责人，未依法履行好安全生产管理职责，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程。事故发生后，未按照合同约定和国家有关规定及时、如实报告当地负有安全生产监督管理职责的有关部门，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第二十一条第（三）项、第二十一条第（二）项和第二十一条第（七）项、第八十三条第二款以及《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款的规定，对事故的发生负领导和管理责任，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和第一百一十条的规定，对其进行行政处罚。

4. 黄永煜，北海市弘鑫工程机械有限公司主要负责人，未依法履行好安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未对被派遣从业人员进行必要的安全生产教育和培训；对涉事机械设备疏于管理，未在有较大危险因素的机械设备上设置明显的安全警示标志。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第二十一条第（三）项、第二十八条第二款、第三十五条的规定，对事故的发生负管理责任，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

5. 杨裕福，北海市弘鑫工程机械有限公司挖掘机驾驶员，未严格落实岗位安全责任，安全风险意识不强，在旋转挖掘机的过程中未尽到观察的义务，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，对事故的发生负有间接责任，建议由北海市弘鑫工程机械有限公司按该公司有关规

业有限公司电工，未严格落实岗位安全责任，安全意识淡薄，对现场作业环境危险因素辨识不足，为图省事走捷径，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

项目管理咨询有限公司，正确履行了安全监理职责，对事故的发生不负有责任，建议免于追究责任。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

8.项目总承包单位湖北大华建设工程有限公司，正确履行企业安全生产主体责任和项目安全管理职责，事故发生后积极配合施工单位全力救援，对事故的发生不负有责任，但为促进其进一步加强对分包单位和施工队伍的管理工作，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

9.建设单位玖龙纸业（北海）有限公司，相对正确履行安全生产主体责任，对事故的发生不负有责任，但基于其应对承包单位的安全管理工作统一作，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

七、事故教训及防范措施

（一）泸州新泓盛实业有限公司要深刻吸取教训，全面落实安全生产主体责任，加强施工现场安全监管，按合同约定配备专职现场监护人及相关步加强从业人员的安全教育，提高从业人员安全素质、增强职工的自我保护意识和能力。

（二）北海市弘鑫工程机械有限公司要落实安全生产主体责任，组织制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程，加强租赁机械设备日常提高从业人员安全意识，切实做到“四不伤害”。

（三）监理单位广西嘉华建设项目管理咨询有限公司要进一步按照工程监理规范的要求加强对建设工程实施安全监理，切实监督好施工单位及其得违章作业。

（四）责成湖北大华建设工程有限公司要举一反三，严格遵守建设工程项目总承包合同的各项条款，进一步加强对分包单位和施工队伍的管理，业现场的巡查，坚决杜绝同类事故再次发生。

（五）玖龙纸业（北海）有限公司要更加严格履行对外包项目的安全生产管理责任，切实将外包项目纳入本单位日常安全生产管理体系，进一步目安全管理工作。

湖北大华建设工程有限公司

“7·22”事故调查组

2023年9月19日

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

附件

《中华人民共和国安全生产法》部分条款（摘录）

1.第二十一条第（二）项： “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规

2.第二十一条第（三）项： “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

3.第二十一条第（五）项： “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理
作，及时消除生产安全事故隐患；……”

4.第二十一条第（七）项： “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（七）及时、如实报告生产安全事故。”

5.第二十五条第（六）项： “生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反

6.第二十八条第一款： “生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制
事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

7.第三十五条： “生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

8.第四十一条第二款： “生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐
工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代

9.第四十八条： “两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安
全生产管理人员进行安全检查与协调。”

10.第五十七条： “从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动

11.第八十三条第二款： “单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关
门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。”

12.第九十五条第（一）项： “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规
百分之四十的罚款；……”

13.第一百一十条： “生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降
分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[redacted]经营单位的主要[redacted]人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。”

[redacted]：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规

[redacted]处理条例》第九条第一款： “事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当
[redacted]督管理职责的有关部门报告。……”

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

主办单位：北海市铁山港区人民政府 承办单位：北海市铁山港区人民政府办公室
地址：广西北海市铁山港区行政中心 电话：0779-8610012
桂ICP备12007120-1号 网站标识码：4505120001
桂公网安备 45051202000002号

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。