温州瑞安“12·10”“三无”船舶翻扣较大事故调查报告

“12·10”“三无”船舶翻扣较大事故调查组

温州瑞安“12·10”“三无”船舶翻扣较大事故调查报告

2023年12月10日9时59分，一艘“三无”船舶从温州瑞安市上望渔业公司码头出发，在运送生蚝苗途中至瑞安大桥附近（概位：东经120°39′49″、北纬27°43′59″）发生翻扣，造成5人死亡，直接经济损失465万元。

为切实查清事故事实，查明事故原因，吸取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国海上交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》（2019年3月2日第三次修订）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规，12月15日，经省政府同意，成立了由省涉海涉渔专委办牵头，省公安厅、省自然资源厅、省交通运输厅、省农业农村厅、省应急管理厅、省总工会、浙江海事局和温州市人民政府等单位有关同志参加的温州瑞安市“12·10”“三无”船舶翻扣较大事故调查组（以下简称调查组），对本次事故实施提级调查。

调查组认真贯彻落实省委、省政府领导重要指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过人员询问、资料调阅、视频分析、现场勘查、实船勘

验、试验模拟、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故相关企业、有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定，温州瑞安“12·10”“三无”船舶翻扣事故是一起因事故船舶所属公司违法违规改造并使用不满足稳性要求、不具备安全适航条件、存在重大技术缺陷的“三无”船舶，且不当装载大量生蚝苗导致的较大生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故船舶情况。

事故船舶为一艘无船名船号、无船舶证书、无船籍港的“三无”筏[1]，系浙江丰港农业开发有限公司（以下简称丰港公司）所有。主要情况如下:

1.船舶参数情况。经实船勘验，事故船舶总长 14.2 米，型宽 2.6 米，型深 0.6 米，整筏采用泡沫材料填充，并使用钢质骨架进行连接和加强，舷侧及艏部包覆厚度约 3 毫米钢板，甲板敷设木板。事故船舶舷侧设高度为 0.9 米的舷墙及栏杆，艉部设长 4 米、宽 2.1 米、高 2 米驾驶篷，篷内设柴油挂机一台，主机功率 105 千瓦。经核查，事故船舶未设救生、消防、通信导航、信号等必

[1] 《中华人民共和国海上交通安全法》第十章第一百一十七条规定，本法下列用语的含义是：船舶，是指各类排水或者非排水的船、艇、筏、水上飞行器、潜水器、移动式平台以及其他移动式装置。经调查，事故船舶实为一艘钢结构泡沫筏，为避免歧义，本报告统称“事故船舶”。

要的安全设备（详见图 1）。



图 1：事故调查组对事故船舶进行实船勘验时的照片

2.船舶来历情况。2023 年 4 月 15 日前后，陈积火（瑞安市汀田街道人）与福建一业主因劳资纠纷而非法占有事故船舶（已由公安机关另案处理）。为逃避瑞安市对“三无”船舶的打击取缔，陈积火前期将事故船舶隐匿停放在内河河道，后转移至莘塍街道董田路自滨海大道往东 1 公里路边河道停放约 6 个月，直至 11 月 12 日，经林光姆（瑞安市莘塍街道董田村人，事故船舶船上人员）介绍，以 3.8 万元价格出售给丰港公司法人代表孙忠光（龙湾区海滨街道人）。事故船舶未改造前原貌详见图 2。



图 2：事故船舶未改造前原貌

3.船舶改造情况。丰港公司购入事故船舶后，于 11 月 14 日通过卡车运到瑞安市上望渔业公司（以下简称上望渔业公司）所属码头界址红线外东北侧空地（详见图 3），交由其雇用人员冯金林（事故船舶驾驶人员，瑞安市上望街道人）负责改造。11 月 17 日，冯金林委托电焊工王章珊（瑞安市东山街道人）对事故船舶进行非法改造，搭建一个钢制驾驶蓬，并用钢板对筏体两侧裸露泡沫部分进行电焊包围，用时 7 天左右，后由冯金林自行安装驾驶蓬窗户和船体油漆。事发前，冯金林曾于 12 月 7 日和 12 月 9 日两次下水试驾该船舶，并一直停泊在上望渔业公司码头，事发航次是丰港公司购置并改造该船舶后第一次投用。



图 3：上望渔业公司所属码头示意图。其中，红色 1 号区域为上望渔业公司所属货运 300 吨级码头港口，2 号区域为公司所属渔业码头，3 号区域为事故船舶改造区域，红色点位为事故船舶靠泊、装载生蚝苗位置。

4.船舶事发时装载情况。据调查，12 月 10 日，丰港公司拟运送生蚝苗共计 1040 笼，除装吊至事故船舶外，其余生蚝苗均堆放在码头。经调查组实地点数，剩余 734 笼，确定事故船舶离开码头时共装载 306 笼。另经调查组取样称重 10 笼，每笼生蚝苗平均重约 28.5kg（最重约 30kg，最轻约 26kg）。此外，通过计算每笼生蚝苗的平均高度，以及查看视频监控、询问当事人等，认定事故船舶事发时共装载生蚝苗 306 笼，约重 8.7 吨，装载高度约 1.6 米。据此计算得出事故船舶载重结论。

（二）事故人员情况。

事发时，船上共有 5 人，均为瑞安本地人，均未持有任何航行驾驶适任证书。其中，冯金林系丰港公司雇佣的长期工，主要负责船舶驾驶和日常管理，工资与公司按月结算；其余 4 人均是临时帮工，由冯金林召集到养殖区进行挂养作业，工资与公司按日结算。出航前，该船未向任何部门、街道进行报备。

序号	姓名	年龄	籍贯	备注
1	冯金林	65岁	上望街道	死亡
2	林国兴	55岁	莘塍街道	死亡
3	许雄浩	43岁	汀田街道	死亡
4	傅文良	65岁	莘塍街道	死亡（曾持海洋机驾长证书，2018年60岁前申请，2023年8月失效）
5	林光姆	64岁	莘塍街道	死亡

（三）事故单位情况。

1.丰港公司基本情况。该公司成立于2016年07月15日，法定代表人为孙忠光，公司经营范围广泛，经营项目包含水产养殖在内共计61项，注册地为温州经济技术开发区沙城街道龙东路24号，未在瑞安市设立子公司和分公司。

该公司登记股东为两人，其中孙忠光持股51%，项耀仕（龙湾区沙城街道人）持股49%，项耀仕所持股份为其父亲项进国于2023年7月转让所得，平时不参与公司事务，对公司运行情况不知情。丰港公司于2021年起在瓯飞围垦开展青蟹和海蜇养殖，实际投资人包括孙忠光、孔令丰（龙湾区沙城街道人）、项进国、徐贤群、刘成芳、朱筱筱、刘显勇等7人，项目决策和日常事务均

由孙忠光、孔令丰负责。公司注册地址亦为孔令丰及其妻子户籍所在地，平日由其公婆居住。

2.丰港公司在瑞安开展养殖活动情况。2023 年 3 月，丰港公司在蔡洪迪（瑞安市莘塍街道董一村村委会副主任）牵线下，与瑞安市东山街道铜盘村村委会以年租 50 元/亩的价格，租用 600 亩铜盘岛长大岛东北首山边海域（概位：东经 120°54′25″、北纬 27°41′54″，处于铜盘岛省级海洋特别保护区，详见图 4）用于生蚝养殖，4 月开始养殖设施打桩，中途因休渔期停工，10 月打桩完毕，从 10 月 30 日开始至 11 月 2 日进行第一批挂苗，共挂养生蚝苗 4000—5000 笼。事发航次为第二批挂苗。

为便于生蚝苗的运输和挂养作业，丰港公司于 2023 年上半年从蔡洪迪处购买了“瑞莘渔养 006”“瑞莘渔养 007”两艘乡镇纳规船。两船均在瑞安市莘塍街道进行备案纳规管理，备案登记人仍为蔡洪迪，安全责任书由公司法人代表孙忠光签字。



图 4：丰港公司铜盘岛生蚝养殖点

（四）相关单位情况。

事故船舶改造所在区域及船舶下水后靠泊、生蚝苗装载、事发航次驶出码头系上望渔业公司所有。上望渔业公司成立于 1992 年 6 月 10 日，法人代表夏克云。公司营业执照登记机关为瑞安市市场监督管理局，登记机关为 2021 年 8 月 19 日；该公司所有的货运 300 吨级码头港口经营许可证发证机关为瑞安市交通运输局，发证日期为 2021 年 7 月 24 日，有效期至 2024 年 7 月 23 日[2]；土地备案登记图齐全，由瑞安市自然资源与规划局审批。

（五）事故发生经过。

根据上望码头公安监控、事故船舶实船勘验以及事故相关人询问笔录等综合分析得出。本起事故经过如下：

12 月 10 日早晨，丰港公司准备运送至铜盘岛附近海域进行养殖的生蚝苗共计 1040 笼，由一辆卡车运送至上望渔港码头。

约 09 时 00 分，丰港公司安排的吊车抵达上望渔港码头。

约 09 时 19 分，吊车开始将生蚝苗从运载卡车上卸载至事故船舶。

[2] 浙江省未曾出台有关从事渔业港口经营必须向相关行业部门申请经营许可的法律法规。《浙江省人民政府办公厅关于加强渔港建设管理推进渔港经济区建设的意见》（浙政办发〔2018〕118 号）中，“二、工作举措”的“（四）加强渔港综合管理”中，明确，依法保障渔港投资者对渔港设施的使用权和经营权。依法加强对渔港范围内从事码头及设施的经营和渔获物、渔需物资的装卸、驳运、仓储、交易等经营行为的监管，维护生产经营秩序。

约 09 时 56 分，事故船舶完成总共 304 笼（15 吊）生蚝苗装载后，开始倒车驶离码头。

约 09 时 57 分，事故船舶倒退至开阔水面，一边倒车一边调转方向，使船头指向瑞安大桥桥墩方向。

约 09 时 58 分，事故船舶开始驶向瑞安大桥，船身略微向左舷侧倾斜。

约 09 时 59 分，事故船舶在离码头 200 米处左右，未到达瑞安大桥处向左舷侧翻并迅速倾覆。

约 10 时 00 分，该公司所属“瑞莘渔养 006”船驶向事故船舶进行救援。

至 10 时 01 分，事故船舶随流漂浮至瑞安大桥附近。

（六）事故时间、地点。

根据上望码头公安监控、事故船舶实船勘验以及事故相关人询问笔录等综合分析，调查组认定该船：

1.翻扣时间：2023 年 12 月 10 日 09 时 59 分，随后一直漂浮在水面。

2.事故地点：离岸约 200 米，未至瑞安大桥的附近水域（概位：东经 120°39′49″、北纬 27°43′59″，详见图 5）。



图 5：事故点位示意图

（七）事故应急救援及善后情况。

2023 年 12 月 10 日 9 时 59 分，瑞安市公安局 110 指挥中心接到报警后，立即应急联动通知飞云江海事处、东山派出所、市应急局等单位开展救援，并第一时间控制涉事公司法人代表孙忠光和具体负责人孔令丰。13 时 40 分，确认 4 名船上人员在事故船舶驾驶蓬内遇难，1 人失踪。17 时 20 分，4 名遇难者遗体打捞上岸。事故救援期间，瑞安市组织东海救助局、海事、农村农业、应急、莘塍街道、上望街道等，每天投入公务船、渔船、专业打捞起重船等船舶 25 艘，蛙人打捞队成员 12 人，现场搜救人员 200 余人，开展不间断、地毯式搜救，于 12 月 17 日将最后一名遇难人员遗体打捞上岸。

事故发生后，瑞安市委、市政府第一时间成立以市委书记、市长为组长的事故处置工作领导小组和工作专班，对事故死亡人员家属积极开展情绪安抚、心理疏导、赔偿调解、慈善帮扶等工作，截至 12 月 17 日，涉事公司与 5 名死者的家属均已达成调解协议，家属全部情绪稳定，社会面全程平稳平静、未发生相关舆

情。

二、事故直接原因

通过视频分析、事故船舶实船勘验以及事故相关人询问笔录，认定事故直接原因是：事故单位丰港公司违规购置并改装不具备安全适航条件的“三无”船舶，事故船舶在空载状态下稳性已不满足安全要求；加之不当配载 8.7 吨生蚝苗，导致事故船舶整体重心进一步上移、稳性更差；事发时，受退潮水流外力影响，事故船舶快速向左舷横倾，加之散装生蚝苗也向左舷滑动，导致事故船舶快速翻扣，造成 5 人死亡的较大事故。

（一）原因分析。

一是事故船舶系“三无”钢结构泡沫筏改装，安全航行性能较差，改装后增加的钢制驾驶蓬和船身钢制包围，导致事故船舶重心明显上移，加剧船舶稳性下降。二是在稳性不足情况下，事故船舶不当配载货物，将 8.7 吨生蚝苗装载于前部甲板上，使得整体重心进一步上移，导致船舶稳性更差。三是事发时，事故船舶航向西南，叠加南到东南向潮退水流外力影响，事故船舶快速向左舷横倾，由于重心过高，稳性复原力矩转为负值，力矩方向与横倾方向同向，船体持续向左舷横倾，船舶失去回复力矩，无法回到原来平衡位置，加之散装生蚝也向左舷滑动，导致事故船舶在 2 秒内快速翻扣（详见图 6）。



图 6：事故船舶受力示意图

（二）事故船舶勘验情况。

由于事故船舶系非法建造及改装，不具备审批图纸、检验证书等相关技术资料，事故调查组委托温州中舟船舶设计有限公司，对事故船舶开展现场勘测（陆上）、倾斜试验（水上）和图纸补绘等工作，还原了相关技术资料，并根据事故性质，重点对该船稳性方面安全质量进行了复核（具体报告见附件）。计算表明，事故船舶无论是空载状态（未装生蚝苗）还是在事发装载状态（装载约 8.7 吨生蚝苗），其稳性核算结果均不满足中华人民共和国海事局《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》等技术法规对沿海航区船舶稳性的相关要求。特别是事发装载状态下，事故船舶初稳性高度为 0.294 米，横倾 30°时复原力臂值为负值（-0.073 米），最大复原力臂为 0.035 米，

最大复原力臂对应角为9.4°，与稳性衡准要求值严重不符。综上，判定事故船舶存在重大技术缺陷，不具备安全适航条件。

（三）事发时水文气象情况。

实测与预报情况：事发时事故水域天气阴，12月10日10时附近气象站观测数据瑞安站气温17.2℃，偏西风1.5米/秒（1级），能见度17公里左右；东山下埠站气温17.5℃，西北风1.5米/秒（1级），能见度8公里左右；南滨站气温17.7℃，偏北风2.4米/秒（2级）。

瑞安站（水利）12月10日上午高潮时为7时25分，潮高为234cm，下午低潮时为14时30分，潮高为-178cm。温州瓯飞站（海洋）12月10日上午高潮时为7时28分，潮高为195cm，下午低潮时为13时18分，潮高为-168cm。

12月10日10时瑞安大桥附近为落潮流，流向南到东南，失事地点附近预报点流速为0.6-0.8节。

综上天气情况及能见度良好，12月10日（农历十月廿八）潮位正常，潮流方向正常，流速较小，适宜船舶航行。

（四）其他可能因素排除。

结合上望码头公安监控视频、事故相关人询问笔录，12月10日0959时，事故船舶驶离上望渔业公司码头，在尚未行驶至瑞安大桥桥墩处发生侧翻，事发前后未发现事故水域有他船经过，水

面平稳无明显波浪，故排除船舶碰撞、自然灾害、他船经过引发浪损等导致事故的可能（详见图 7）。



图 7：事故船舶事发前后视频

三、事故暴露出的问题

（一）主体责任严重缺失。事故船舶所在的丰港公司非法占用海域、非法从事养殖活动[3、4]。安全生产制度缺失[5]，公司相关负责人无安全生产意识，非法购置、改建、使用“三无”船舶[6]，非法

[3] 《中华人民共和国渔业法》第二章第十一条：国家对水域利用进行统一规划，确定可以用于养殖业的水域和滩涂。单位和个人使用国家规划确定用于养殖业的全民所有的水域、滩涂的，使用者应当向县级以上地方人民政府渔业行政主管部门提出申请，由本级人民政府核发养殖证，许可其使用该水域、滩涂从事养殖生产。核发养殖证的具体办法由国务院规定。集体所有的或者全民所有由农业集体经济组织使用的水域、滩涂，可以由个人或者集体承包，从事养殖生产。

[4] 《中华人民共和国海域使用管理法》第三条：海域属于国家所有，国务院代表国家行使海域所有权。任何单位或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让海域。单位和个人使用海域，必须依法取得海域使用权。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[6] 《国务院对“清理、取缔‘三无’船舶通告”的批复》（国函（1994）111 号）规定：一、凡未履行审批手续，非法建造、改装的船舶，由公安、渔政渔监和港监部门等港口、海上执法部门予以没收…未经核准登记注册非法建造、改装船舶的厂、点，由工商行政管理机关依法予以取缔，并没收销货款和非法建造、改装的船舶；二、港监和渔政渔监部门要在各自的职责范围内进一步加强对船舶进出港的签证管理。对停靠在港口的“三无”船舶，应禁止其离港，予以没收，并可对船主处以船价 2 倍以下的罚款。

雇用无证人员驾驶管理船舶[7]，现场指挥危及安全的不当装载行为等，是本次事故发生的直接责任。此外，上望渔业公司未制定所属码头安全管理相关制度[5]，安全生产主体责任落实不到位，对事故船舶非法改装提供场所和电力[6]，对事故船舶在所属码头下水、停泊、装载行为失管。

（二）乡镇属地责任落实不力。根据瑞安市相关文件规定，“三无”船舶整治由属地乡镇负责[8]。作为事故船舶长期停匿河道所在地的瑞安市莘塍街道办事处（丰港公司另有2艘船舶为该办事处乡镇纳规船舶，其中1艘与事故船舶结构一样，事故船舶亦曾向该办事处提出纳规申请，但由于数量控制等原因，该办事处未同意），及事故船舶改造场地所在的瑞安市上望街道办事处，未及时发现事故船舶，“三无”船舶排查第一责任落实不到位，安全生产隐患大排查大整治工作开展不深入、不彻底。东山街道铜盘村村委会未经许可，也未向任何单位报告，擅自将国有海域出租给丰港公司违法经营[4]。此外，作为丰港公司注册所在地龙湾区沙城街道办事处，虽然对此次事故的发生没有责任，但在指导督促丰港公司建立落实安全生产制度上存在漏洞[5,]安全生产隐患大排查大整治工作开展不到位。

（三）部门监管责任落实不够。作为“三无”船舶整治的农业

[7] 《中华人民共和国海上交通安全法》第四章第三十三条：船舶航行、停泊、作业，应当持有有效的船舶国籍证书及其他法定证书、文书，配备依照有关规定出版的航海图书资料，悬挂相关国家、地区或者组织的旗帜，标明船名、船舶识别号、船籍港、载重线标志。船舶应当满足最低安全配员要求，配备持有合格有效证书的船员。

[8] 《瑞安市涉海涉渔安全专业委员会办公室关于印发<瑞安市“三无”船舶清理取缔工作方案>的通知》（瑞海渔专办〔2022〕2号）四、工作要求（一）加强领导。各乡镇（街道）为“三无”船舶排查第一责任主体，各行业主管部门要统筹推进“三无”船舶清理取缔工作...

农村、交通运输等行业监管部门，对乡镇组织开展“三无”船舶打击整治方面业务指导不够[9、10、11]，交通运输和农业农村部门对事故船舶长期停隐蔽的河道、进行非法改装的码头日常巡查监管、联动打击不够到位。同时，自然资源和规划、农业农村等部门对辖区内海域使用行为巡查还需强化。

（四）政府属地管理落实不够。作为属地管理的瑞安市人民政府对所辖街道和相关部门统筹开展隐患大排查大整治工作不够深入、打击取缔“三无”船舶不够有力。

四、责任追究等建议

考虑到“三无”船舶是不隶属于任何业务部门的非法船舶，同时此次事故发生最主要原因是丰港公司主体责任不落实所造成，为此，责任追究建议重在主体、次在属地乡镇，具体为：

（一）刑事责任：经调查，浙江丰港农业开发有限公司法人代表孙忠光、股东孔令丰等人于2023年年初决定在瑞安市铜盘岛一带开展生蚝养殖（育肥）项目。2023年12月10日，孙忠光、孔令丰二人一起从龙湾到瑞安码头，现场指挥、监督生蚝卸货装船，后由冯金林驾驶事故船只（既改装的泡沫船）出海，离岸200米后出现翻覆事故，造成5人死亡。

---

[9] 《瑞安市安全生产委员会关于开展安全生产隐患大排查大整治行动》（瑞安委〔2023〕6号）二、主要内容（二）涉海涉渔领域：…强化联合执法，渔业管理、海事、海警、公安等部门要常态化开展海上联合巡航和执法，严格落实“五必停”“五必扣”“五必移”措施，加强“行刑衔接”，保持海上安全高压严打态势…

[10] 《温州市安全生产委员会关于加强相关行业领域安全监管工作的通知》（温安委〔2021〕21号）：一、加强内河非通航水域安全监管。…市交通运输局为全市内河非通航水域水上活动安全监督管理部门…。

[11] 《瑞安市涉海涉渔安全专业委员会办公室关于印发<瑞安市“三无”船舶清理取缔工作方案>的通知》（瑞海渔专办〔2022〕2号）三、任务安排（四）建章立制：….强化部门联动，完善行刑衔接，高效运行严打"三无"船舶的联合联动机制；推进网格化管理，分片包干、定期巡查，及时发现报告处置….

浙江丰港农业开发有限公司主要责任人孙忠光、孔令丰，未依法履行安全生产管理职责，其行为违反《浙江省水上交通安全管理条例》《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，对本起事故中负主要管理责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

涉事人员冯金林无证从事船舶驾驶运输，对事故船舶安全风险评估不足，造成船只侧翻，对事故发生负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究;

对涉嫌非法占有资产、非法出售的陈积火，追究相应刑事责任、另案处置。

（二）行政处罚：对涉嫌事故船舶违法买卖、无证焊接改装及涉嫌非法经营生产的丰港公司、上望渔业公司及相关责任人员由瑞安市相关部门依法予以行政处罚。对涉嫌非法出租使用海域、非法从事养殖的铜盘村村委会、丰港公司建议另案处理。

（三）党纪政务处分：对事故背后暴露出的属地第一责任落实不到位的瑞安市莘塍、上望2个街道办事处和上望渔业公司、铜盘村村委会，以及监管不力的相关业务部门等有关公职人员按照干部管理权限，由瑞安市、温州市党委政府按照《浙江省生产安全事故责任认定规定（试行）》予以党纪政务问责。同时，责成瑞安市政府、龙湾区沙城街道办事处分别向温州市政府、龙湾区政府作出深刻检查。问责结果抄报省涉海涉渔专委办。

五、安全管理建议

（一）深化“三无”船舶隐患排查机制建设。建立健全“三无”船舶长效排查机制，依托各乡镇（街道）、村（社）基层网格，严密排查辖区水域、港口、码头、岙口、滩涂等可能停泊藏匿“三无”船舶的重点区域。整合农业农村、交通运输、公安、海事、海警等部门力量，建立海陆联合检查、轮流值班制度，重点加大对港口码头、船舶集中停靠点、渔船习惯生产水域等区域开展定期巡查。建立健全船舶修造厂（点）定期巡查机制，重点排查非法建（改）造“三无”船舶的厂（点），切实堵住“三无”船舶生产源头。

（二）全面高压严打“三无”船舶。对各类“三无”船舶要持续保持高压严打态势，加强联合执法，采取“陆上查、港口清、海上巡”等方式，彻底清查辖区内各类“三无”船舶，对查获的“三无”船舶，一律依法予以取缔；对“三无”船舶要追根溯源，一律追查建造场点、销售渠道；对涉嫌违法犯罪的，一律依法移送，坚决做到“发现一艘、取缔一艘”，保持对“三无”船舶“零容忍”。

（三）进一步规范乡镇纳规船舶管理。要逐船核查已纳规船舶，建立完善“一船一档”及隐患问题清单、整改清单、责任清单“三张清单”。对实际生产生活需求不紧迫、改变用途、技术状况差不符合纳规要求、日常不服从管理等情况的船舶，取消纳管资格，并坚决予以取缔；对存在安全隐患的船舶，一律责令停航、限期整改，未完成整改前不得出航；对确定符合规定要求并予以保留

的纳规船舶，严格落实纳规船舶“六定”（定船、定人、定区域、定时间、定制度、定用途）管理机制，加强船舶点验、掌握船舶动态。相关行业指导部门要主动跨前一步，重点研究适应乡镇纳规船舶生产活动的载人数量、航行距离、船舶稳性等参数，规范建造管理，确保船舶本质安全。

（四）广泛开展乡镇纳规船舶水（海）上安全宣传教育。要组织开展本起事故现场警示教育，以案说法、现身说法，进一步强化属地党委政府及部门和有关主体法律意识、责任意识和安全意识。要充分利用短信、微信、大喇叭、印发明白纸等有效方式，加大对乡镇纳规船舶的海上安全工作宣传，提高涉海涉渔人员安全操作技能和安全防范意识。