金华开发区苏孟金华博俊汽车零部件有限公司“4·12”一般车辆伤害事故调查报告

日前，《金华开发区苏孟金华博俊汽车零部件有限公司“4·12”一般车辆伤害事故调查报告》已经金华市人民政府批复，现予公布。

编制单位：金华开发区苏孟金华博俊汽车零部件有限公司“4·12”一般车辆伤害事故调查组

编制时间：2026 年 6 月 10 日

目　录

一、事故有关情况.....（2）
（一）事故有关单位基本情况.....（2）
（二）事故发生经过.....（3）
（三）事故应急处置及评估情况.....（3）
（四）涉事车辆设备情况.....（4）
（五）现场勘验情况.....（4）
（六）肇事司机情况.....（7）
（七）人员伤亡情况.....（7）
（八）直接经济损失.....（7）
二、事故信息上报情况.....（7）
三、事故原因分析.....（7）
四、事故发生单位及个人的主要问题.....（8）
（一）天禹钢构（浙江）有限公司.....（9）
（二）安徽京晨建设工程有限公司.....（9）
（三）金华博俊汽车零部件有限公司.....（9）
（四）肇事货车司机.....（10）
（五）南京旺佑嘉物流有限公司.....（10）
五、属地乡镇及有关部门、单位履职情况.....（10）
（一）金华市婺城区苏孟乡人民政府.....（10）
（二）金华经济技术开发区建设更新部.....（11）
六、责任认定及处理建议.....（11）
七、事故防范和整改措施.....（12）

2026年4月12日11时许，位于金华市苏孟乡新荣路819号金华博俊汽车零部件有限公司一在建厂房工地发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约218万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关要求，4月14日，经市政府同意，金华开发区成立了由社会治理部（应急）牵头，建设更新部、开发区总工会、江南公安分局、婺城区交通运输局及苏孟乡政府为成员的金华开发区苏孟金华博俊汽车零部件有限公司“4·12”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并开展事故调查，开发区纪检监察工委、婺城区检察院全程参与。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、专家论证、查阅资料等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，金华开发区苏孟金华博俊汽车零部件有限公司“4·12”一般车辆伤害事故是一起因货车司机驾驶不当造成的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故有关单位基本情况

1.建设单位：金华博俊汽车零部件有限公司，统一社会信用代码：91330701MAELMK1D9Y（1/1），法定代表人:伍亚林,公司成立于2025年6月16日,注册资本3000万元，为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司注册地址：浙江省金华市婺城区西关街道四联路398号金华网络经济中心大楼A621室，实际使用地址：浙江省金华市婺城区苏孟乡新荣路819号，经营范围：汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件零售、金属制品研发、金属制品销售、金属材料销售等。

2.总承包单位：安徽京晨建设工程有限公司，统一社会信用代码：91340827MA2XJERB46，法定代表人：李天志，公司成立于2021年4月9日，注册资本4000万元，经营地址：安徽省安庆市望江县华阳镇磨盘村友谊组1184号，经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包、建设工程设计、施工专业作业等。建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级，证书编号：D234A11015。

3.钢结构分包单位：天禹钢构（浙江）有限公司，统一社会信用代码：91330402MA2JDYW3XW（1/1），法定代表人：周世永，公司成立于2024年12月2日，注册资本5000万元，经营地址：浙江省宁波市奉化区西坞街道西坞南路97号2楼，经营范围：金属结构制造、金属结构销售、普通机械设备安装服务、建筑工程机械与设备租赁、工

程管理服务等。钢结构工程专业承包壹级，证书编号：D133151850。

4.监理单位：浙江森威建设工程管理有限公司，统一社会信用代码：91330783728453221U（1/8）法定代表人：楼晓，公司成立于2025年1月6日，注册资本5000万元，经营地址：浙江省东阳市江滨南街351号，经营范围：工程管理服务、政府采购代理服务、信息技术咨询服务、采购代理服务、招投标代理服务、建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务、安全咨询服务等。工程监理综合资质，证书编号：E133009363。

（二）事故发生经过

2026年4月12日11时许，在金华开发区苏孟乡新荣路819号金华博俊汽车零部件有限公司南部在建1号厂房，货车驾驶员马*达驾驶一辆苏A7B259的重型厢式货车在公司2号厂房卸完货，由北往南沿公司东侧道路往1号厂房行驶准备掉头，车子进入1号厂房右侧大门时，货车车厢顶部与正在做门框修边工作的曲臂车吊笼下沿相撞，导致正在作业的施工员江*来受到吊笼和门框顶部的挤压后受伤倒在吊笼里。

（三）事故应急处置及评估情况

1.事故应急处置。2026年4月12日11时许，事故发生后，肇事司机马*达立马将苏A7B259货车倒至厂房东侧道路，并让李胜达操作曲臂车下降，同时拨打了120急救电话，随后从车内取出白色T恤，垫在江*来头部，15分钟后

120 医护人员到达现场，对江*来进行了 10 分钟的现场抢救，随后医护人员将江*来抬至 120 急救车送往文荣医院继续抢救。中午 12 时 08 分，江*来经抢救无效，宣告死亡。

2.事故应急处置评估。事故善后处置在苏孟乡和苏孟派出所的协调下，2026 年 4 月 21 日，南京旺佑嘉物流有限公司、天禹钢构（浙江）有限公司、金华博俊汽车零部件有限公司与死者家属协商达成一致，签订了调解协议，赔偿款已支付 18 万元，剩余的赔偿款经过双方协商一致同意通过法院诉讼方式解决。死者亲属情绪稳定，事故得到有效控制，未产生不良舆情影响，无次生事故发生，社会秩序稳定。

（四）涉事车辆设备情况

涉事重型厢式货车属马顺巧 2026 年 3 月 26 日购买的二手车，挂靠在南京旺佑嘉物流有限公司名下，在年审期限内，牌照为苏 A7B259，品牌是东风牌 DFL5253XYKAX1B，车辆识别代号 LGAX4C357G8007290，发动机号码 7827679，车辆尺寸是 11990mm*2550mm*3990mm。司机马*达是马顺巧从“牛小二”平台找的司机，拥有 B2 驾驶证，驾龄 3—5 年，工作地点在宁波，道路运输从业资格证件齐全。

（五）现场勘验情况

现场位于金华市苏孟乡金华博俊汽车零部件有限公司，系一在建厂房工地，现场的东面为三瑞堂村，南面为后尘村，西面为石门村，北面为蟠龙村。

中心现场位于该公司 1 号厂房门口，该厂房的门口朝北，

门口北面为东西走向的过道，过道的地面为泥土地面，过道上方为钢棚。门口过道上停放一辆曲臂车，曲臂车的吊篮位于门框西侧北边的地面上（见图 1）。吊篮表面为黄色油漆，吊篮东西长 2.4 米，南北宽 0.9 米，围栏高 1.13 米。吊篮的南侧地面上有血迹，吊篮内的工具、安全绳、安全帽上有血迹，吊篮底座上有血迹。吊篮的底部有一根高 0.12 米的钢板，钢板的东端弯曲，弯曲处部分黄色油漆缺失，并附有红色物质。该厂房门框高 5.5 米，宽 5 米，厚 0.29 米，在西侧门框上，距地面 3.9 米处有一处凹痕（见图 2）。



图 1 现场平面示意图



图 2 现场曲臂车照片



图 3 现场涉事货车图

该厂房的东面为南北走向的道路，道路的路面为泥土路面，在该路面上停放一辆车牌为苏 A7B259 的厢式货车，车头朝向西南，车尾朝向东北，车身颜色为红色（见图 3）。该车车头右转向灯上有血迹，右侧后视镜有血迹。该车车头顶上有灯、黑色盖板等物品，黑色盖板的前方有三个黑色底座，其中，中间的黑色底座已经脱离原位，由电线连接。该货车的车厢顶上前方有一块钢板，钢板高于车厢平面，钢板上靠右侧处有一处凹痕，该处部分红色油漆缺失，并附有黄色物质。

（六）肇事司机情况

马*达，男，汉族，身份证号：411**********432，户籍地址：河南省*市*县*镇*村*组*号，苏 A7B259 厢式货车司机，持有 B2 机动车驾驶证。

（七）人员伤亡情况

该起事故，造成一人死亡。死者：江*来，男，侗族，年龄 54 岁，身份证号码：433**********417，户籍地址：湖南省*县*乡*村*组*号，为天禹钢构（浙江）有限公司派往金华博俊汽车零部件有限公司汽车轻量化零部件生产基地项目的钢结构施工工人。

（八）直接经济损失

事故造成直接经济损失共计人民币 218 万元，费用包含丧葬费及抚恤费 210 万元，善后处理事故事务费 8 万元。

二、事故信息上报情况

2026 年 4 月 12 日 13 时 07 分，金华开发区社会治理部（应急）接区应急联动指挥处报告金华开发区苏孟乡博俊汽车 1 号厂房发生一起车辆伤害事件，开发区应急管理工作人员第一时间联系企业确认情况，并通知苏孟乡及开发区建设更新部工作人员一起前往现场，13 时 35 分到达企业，14 时 00 分向金华市应急管理局值班室报送事故基本概况，16 时 30 分通过事故直报系统上报事故详细情况。

三、事故原因分析

事故调查组经过现场勘查测量、资料查询、人员询问等，排除车辆失控等因素。

事故直接原因是货车司机马*达驾驶苏A7B259的重型厢式货车由北往南沿着金华博俊汽车零部件有限公司东侧道路开入正在施工的金华博俊汽车零部件有限公司1号在建厂房工地，准备进入1号在建厂房进行货车调头。货车司机在通过大门进入1号在建厂房时，未观察到大门右上方的曲臂车吊笼里有工人正在作业，由于货车车厢顶部高于货车车头，车厢顶部与正在大门右上方做门框收边工作的曲臂车吊笼下沿相撞，导致正在作业的施工员江*来受到吊笼和门框顶部的压迫后受伤倒在吊笼里，由于司机在进入大门时，过度注意左侧与门框之间的距离而忽视了右侧情况，导致事故发生，司机马*达对事故发生负主要责任。

事故间接原因1：安徽京晨建设工程有限公司，事发当日未对公司1号在建厂房和2号调试厂房之间的道路进行有效的施工隔离，未安排相应人员对进入施工区域的物流车辆进行劝阻，未设置明显的警示标志，现场张贴的警示标志为张贴在不起眼处的A4纸打印件，其中部分已脱落。

事故间接原因2：天禹钢构（浙江）有限公司，公司年后未安排专职安全员参与现场工地的安全管理；在利用曲臂车进行门框收边的登高作业时，未进行安全技术交底，且当天曲臂车施工未设置警戒和施工围挡。

事故间接原因3：金华博俊汽车零部件有限公司对外来卸货的大型物流车辆未明确驶离路线，且未安排人员对卸货的大型物流车辆进行驾驶引导工作。

四、事故发生单位及个人的主要问题

（一）天禹钢构（浙江）有限公司

钢结构公司在主体项目基本完成的情况下，安排8名员工做一些维修，补漏、修边工作，施工现场仅有施工组长周兴负责日常管理工作，未安排专职安全员[1]和项目经理参与现场工地的安全管理，在利用曲臂车进行门框收边的登高作业时，未进行安全技术交底[2]，且当天曲臂车施工未设置警戒和施工围挡。[3]

（二）安徽京晨建设工程有限公司

未对公司1号在建厂房和2号调试厂房之间的道路进行有效的施工隔离[4]。监理方浙江森威建设工程管理有限公司于2025年12月18日下发监理通知单要求对1号厂房和2号厂房的交界处进行隔离，要求专人进行管理，并在四周放置安全警示牌；安徽京晨建设工程有限公司对以上隐患未彻底整改，现场仅设置了简单隔离，未张贴明显的警示标志[5]；事发前近一个月时间，隔离被拆除，且未安排人员对进入施工区域的物流车辆进行劝阻。

（三）金华博俊汽车零部件有限公司

公司未明确卸货物流车辆驶离路线，且未安排人员对卸

---

[1] 违反《建设工程安全生产管理条例》第二十三条，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[2] 违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条　建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[3] 违反《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，施工单位应当在施工起重机械等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

[4] 违反《建设工程安全生产管理条例》第三十条，施工单位未对施工现场实行封闭围挡。

[5] 违反《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，施工单位应当在施工起重机械等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

货物流车辆进行驾驶引导。

（四）肇事货车司机

货车司机马*达驾驶苏A7B259的重型厢式货车由北往南沿着金华博俊汽车零部件有限公司东侧道路开入正在施工的金华博俊汽车零部件有限公司1号在建厂房工地，准备进入1号在建厂房进行调头，马*达在通过大门进入1号在建厂房时，未观察到大门右上方的曲臂车吊笼里有工人正在作业，由于货车车厢顶部高于货车车头，车厢顶部与正在大门右上方做门框收边工作的曲臂车吊笼下沿相撞。

（五）南京旺佑嘉物流有限公司

南京旺佑嘉物流有限公司名下苏A7B259的重型厢式货车只安装北斗导航系统、未安装行车记录仪。

五、属地乡镇及有关部门、单位履职情况

（一）金华市婺城区苏孟乡人民政府

金华博俊汽车零部件有限公司生产基地属于在建项目工地，该工地厂房未正式投入生产，乡政府未将其纳入正常生产企业进行管理。苏孟乡作为属地政府，对限额以上工地的联合检查频次不足，未开展有针对性的生产安全和消防安全宣传教育，安全生产工作综合研判不够，特别是在建筑施工领域存在专业能力不足，部门之间协同联动不够，排查、监管、整改责任边界不够清晰，属地和部门之间存在各自为战的情况。苏孟乡主要领导、安全生产领域分管领导、建设领域分管领导，未能认真履行“一岗双责”职责，重部署轻落

实，对相关工作人员履职情况失察失管，未设城乡建设管理办公室主任职位。

（二）金华经济技术开发区建设更新部

2025年9月份，金华博俊汽车零部件有限公司汽车轻量化零部件生产基地项目开工以来，金华经济技术开发区建设更新部建设工程质量安全管理站对项目施工全过程进行质量安全监督工作，对项目开展质量安全监督检查13次，下发责令改正通知单8次，监管过程中发现项目施工区域和生产区域隔离不到位等重大事故隐患责令项目停工整改5次，并将项目列为月度“红色”风险等级项目实施高频次监管。开发区建设更新部质监站在3月18日对项目安全生产监管过程中未及时发现并提出施工单位擅自拆除围挡的问题。

六、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省建筑业管理条例》等有关要求，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员应承担相应的责任，并提出如下处理建议:

1.司机马*达驾驶重型厢式货车擅自进入施工工地,在看到大门的全貌和有曲臂车的情况下，但未观察到大门上方曲臂车吊笼里有人正在作业，进入1号厂房大门的时候货车车厢顶部与正在做门框修边工作的曲臂车吊笼下沿相撞。导致1人死亡，对该事故负有直接责任，建议江南公安分局对驾

驶员马*达依法追究其刑事责任。

2.天禹钢构（浙江）有限公司未安排专职安全员和项目经理参与现场工地的安全管理，在利用曲臂车进行门框收编的登高作业时，未进行安全技术交底，且当天曲臂车施工未设置警戒和施工围挡。安徽京晨建设工程有限公司未对公司1号在建厂房和2号调试厂房之间的道路进行有效的施工隔离，未派专人进行管理，未放置明显安全警示牌，建议由开发区建设更新部对以上两家公司进行行政处罚。

3.金华博俊汽车零部件有限公司未明确驶离路线，且未安排人员对卸货物流车辆进行引导工作，建议由开发区社会治理部（应急）对企业责令限期改正。

4.南京旺佑嘉物流有限公司对挂靠车辆的安全管理方面存在缺陷，建议由金华市婺城区交通运输局发函给其所在属地交通运输局对南京旺佑嘉物流有限公司依法依规进行处理。

5.建议苏孟乡党委副书记、乡长潘陈丽在乡党委会上进行自我批评，乡党委委员、人武部部长邵敏作为建设领域的分管领导，在乡党委会上作深刻检讨；乡党委委员、常务副乡长邱毅，作为安全生产工作的分管领导在乡党委会上作深刻检讨；苏孟乡城乡建设管理办公室工作人员刘小华由苏孟乡党委、政府对其提醒谈话。

6.建议由开发区安委办对建设工程质量安全管理站副站长黄金涛、科员方晓华、科员王佳俊提醒谈话。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故发生，针对事故暴露的问题，举一反三，提出以下建议措施。

1.金华博俊汽车零部件有限公司要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，按照要求规范管理进出各种车辆，加强作业人员的安全生产教育和培训，建立、健全本单位安全生产责任制，进行全面检查和闭环整改，确保安全生产，杜绝事故发生。

2.金华经济技术开发区建设更新部按照“三管三必须”的总体要求，加强对建筑工地的安全管理专项整治力度，深入排查问题隐患，及时整改销号。要严查施工现场封闭隔离不到位、施工机械管理不到位等企业违法违规行为，强化执法检查频次，指导企业做好施工区域与生产区交叉范围的封闭隔离，既有厂区人员和施工人员的统一管理等工作，督促企业组织项目管理人员开展安全教育学习，提高安全意识。组织开展全面的施工现场围挡及施工机械安全隐患排查治理工作，同步建立形成常态化安全隐患排查整治的长效机制。

3.苏孟乡党委、政府要持续提升安全生产工作，在全乡范围内开展安全生产和消防安全“再排查再整治”专项行动，督促辖区在建工地、工矿企业、“一厂多租”“九小场所”、高层建筑等领域加强对作业人员的安全教育培训以及作业现场安全管理工作，要全面剖析、举一反三，立即开展安全生产教育培训、宣传，统一思想、全面部署、强化联动，落实各分管领域“三管三必须”原则，按行业所属责任，各业务线

建立“部门联动、联合执法”机制，开展联合检查，形成监管合力，全力压实各领域、各行业安全生产主体责任。