金东鞋塘浙江祥冠新材料有限公司
“7.30”一般机动工业车辆伤害事故调查报告

2025 年 7 月 30 日 12 时 50 分许，位于金东区鞋塘办事处的浙江祥冠新材料有限公司发生一起一般机动工业车辆伤害事故，致一人死亡，直接经济损失约 190 万元。

依据有关法律法规，区政府在事故发生后批准成立了事故调查组。事故调查组由区应急管理局为组长单位，区市场监督管理局、区公安分局、区总工会、鞋塘办事处为成员单位，并邀请区纪委区监委、区检察院派员参加。按照科学严谨、实事求是、依法依规的原则，通过现场勘察、调查取证及查阅资料，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议及加强事故防范的措施。

经调查认定，金东鞋塘浙江祥冠新材料有限公司“7.30”一般机动工业车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故相关单位基本情况

浙江祥冠新材料有限公司成立于 2006 年 08 月 15 日，注册地位于浙江省金华市金东区鞋塘办事处王里源北街 132 号，法定代表人为王志华。经营范围包括新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验：发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）涉事机动工业车辆基本情况

涉事机动工业车辆由杭叉集团股份有限公司制造，为蓄电池平衡重式叉车，额定载重量 3000Kg，设备型号为 CPD30，出厂编号为 R8BB15264。该车辆已办理使用登记并于 2023 年 10 月 25 日由金华市特种设备检验检测院检验合格，下次检验日期为 2025 年 11 月 6 日。

（三）肇事者基本情况

王木青，男，汉族，70 周岁，身份证号:330**********1X，曾是浙江祥冠新材料有限公司员工，于 2025 年 5 月底从该公司离职，住址:浙江省温州市瑞安市林溪乡溪坦村。事发时持有北京建机职业技能鉴定中心颁发的《建筑行业工程机械施工作业操作证》作业证，未取得特种设备作业人员证（N1）。

（四）现场勘验情况

事故现场位于浙江祥冠新材料有限公司厂房电梯口，涉事车辆为机动工业车辆，出厂编号为 R8BB15264。事发时，受害者由车间内行走向出口，与从左侧驶来的涉事车辆发生碰撞倒地并被碾压。事发后，涉事车辆已被挪至厂房边上，被撞人员已送医院。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

7 月 30 日上午，浙江祥冠新材料有限公司的叉车驾驶员叶文晋（已取得特种设备作业人员证）临时请假，在午休时，运货车辆提前到达着急卸货，车间主管章小东临时叫离职的王木青到公司帮忙卸货，12 时 50 分左右，王木青驾驶出厂编号为 R8BB15264 的机动工业车辆，运输货物到仓库的途中，在三号厂房电梯口不慎将该公司的主管章小东撞倒后碾压到车下。事故发生后，王木青立刻向公

司其他工友求助，该公司负责安全生产的经理许贤强到场后拨打 110 报警，13：08 分救护车到达现场，将章小东送往金华田氏医院进行抢救，后抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

接应急联动警情后，区应急管理局、区公安分局、区市场监管局、鞋塘办事处等相关部门和单位相继到达事故现场开展事故应急处置，要求企业做好事故现场警戒保护及次生灾害防范工作，指导企业全力做好事故善后相关赔偿事宜。善后处置工作平稳有序，企业第一时间成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚。目前浙江祥冠新材料有限公司已与死者家属达成赔偿协议，赔偿款已到位，社会舆情平稳。事故发生后，金东区人民政府立即启动应急预案，召集相关单位对事故上报、调查、善后等工作进行了布置，各单位按职责分工有序展开工作。

三、事故原因和性质

（一）经调查分析事故直接原因为:

1.受害人章小东安全生产意识淡薄，作为管理车间全面生产工作的主管，未落实本单位制定的安全生产制度，在未告知管理安全生产的经理许贤强的情况下，叫未取得特种设备作业人员证的人员临时帮忙卸货，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定，直接导致了事故的发生。

2.肇事者王木青，安全生产意识淡薄，未取特种设备作业人员证（N1），在货物遮挡视线的情况下，未按照操作规程驾驶车辆，且对行车路线情况观察不细，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定，直接导致事故的发生。

（二）间接原因

1.浙江祥冠新材料有限公司未严格落实安全生产主体责任，未排查发现无证人员驾驶机动工业车辆，公司虽然制定了安全生产管理制度及 2025 年安全检查计划，但实际操作中，每日安全检查每周只完成一到两次，每周车间安全检查完全没有落实，安全风险分级管控制度没有落实，也未按制度要求开展专项隐患排查治理，安全管理流于形式，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定，对事故的发生负有安全生产主体责任。

2.王志华作为公司主要负责人，对本单位安全工作全面负责，对负责安全生产的经理、安全生产管理人员履职情况失察，督促检查安全工作不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定，对事故的发生负有安全生产管理责任。

3.许贤强作为负责安全生产的经理，未及时发现和制止无证驾驶机动工业车辆进行作业情况，平时未严格要求下属执行 2025 年安全检查计划，未落实安全风险分级管控制度，也未开展专项隐患排查治理，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定，对事故的发生负有安全生产管理责任。

4.胡典雄作为公司负责安全具体事物的安全管理员，未及时发现和制止无证驾驶叉车进行作业情况，未按照公司规定开展每日安全检查及每周安全检查，未落实安全风险分级管控制度，也未按制度要求开展专项隐患排查治理，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定，对事故的发生负有安全生产管理责任。

（三）事故性质认定

综上所述，金东鞋塘浙江祥冠新材料有限公司“7.30”一般机动工业车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故相关单位和人员存在的问题

（一）相关单位存在的问题

1.浙江祥冠新材料有限公司，未严格落实安全生产主体责任，虽然有安全生产管理制度和年度安全检查计划，但未严格按照制度和计划进行日常管理，也未落实安全风险分级管控制度和专项隐患排查治理工作，安全管理流于形式，未排查发现无证人员驾驶机动工业车辆。

2.区市场监督管理局，未能有效落实《中华人民共和国特种设备安全法》的有关规定，作为机动工业车辆的主管部门对涉事企业机动工业车辆监督检查和指导不到位。

3.鞋塘办事处，对涉事企业安全生产隐患监管不到位，对机动工业车辆安全隐患排查整治不力，未有效督促涉事企业落实安全生产主体责任。

（二）相关人员存在的问题

1.受害人章小东，擅自叫未取得特种设备作业人员证的人员临时帮忙卸货，未留意远离正在作业的机动工业车辆，安全生产意识淡薄。

2.肇事者王木青，未取得特种设备作业人员证（N1）驾驶机动工业车辆，且未按照操作规程驾驶车辆，对行车路线情况观察不细。

3.公司主要负责人王志华，对本单位安全工作的全面管理不到位，日常安全管理存在漏洞，对负责安全生产的经理、安全生产管理人员履职情况失察。

4.经理许贤强，未严格落实公司年度安全检查计划和安全风险分级管控制度，对公司安全生产隐患排查治理不到位，未及时发现和制止无证驾驶机动工业车辆进行作业情况。

5.安全员胡典雄，未按照公司规定定期开展安全检查，未落实安全风险分级管控制度，也未按制度要求开展专项隐患排查治理，未及时发现和制止无证驾驶叉车进行作业情况。

五、责任认定及处理意见

（一）相关单位的责任认定及处理意见

1.浙江祥冠新材料有限公司未严格落实安全生产主体责任，未排查发现无证人员驾驶机动工业车辆，安全管理流于形式。建议由区市场监督管理局依法进行行政处罚。

2.区市场监督管理局作为机动工业车辆的主管部门，未能有效落实《中华人民共和国特种设备安全法》的有关规定，对涉事企业机动工业车辆监督检查和指导不到位，建议对区市场监督管理局分管领导及相关责任人履职不到位的问题进行处理。

3.鞋塘办事处未有效督促涉事企业落实安全生产主体责任，对涉事企业安全生产隐患监管不到位，对机动工业车辆安全隐患排查整治不力，建议对鞋塘办事处分管领导及相关责任人履职不到位的问题进行处理。

（二）相关人员的责任认定及处理意见

1.受害人章小东，安全生产意识淡薄，在未告知管理安全生产的经理许贤强的情况下，叫未取得特种设备作业人员证的人员临时帮忙卸货，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在本起事故中死亡，故免予追究责任。

2.肇事者王木青，未取得特种设备作业人员证使用机动工业车辆，在货物遮挡视线的情况下，未按照操作规程驾驶车辆，且对行车路线情况观察不细，对事故发生负有直接责任，建议由公安机关依法立案侦查涉嫌犯罪的行为。

3.公司主要负责人王志华，对事故发生负有管理责任。建议由区市场监督管理局依法进行行政处罚。

4.负责安全生产的经理许贤强，对事故发生负有管理责任。建议由区市场监督管理局依法进行行政处罚。

5.安全员胡典雄，对事故发生负有管理责任。建议由区市场监督管理局依法进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）各属地政府和相关部门要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产“人民至上、生命至上”的重要指示精神，将保障人民群众生命安全作为一切工作的出发点和落脚点。严格落实“党政同责、一岗双责”要求，以“时时放心不下”的责任感和“万无一失、一失万无”的底线思维，不断构建和完善安全生产长效机制。切实汲取事故教训，以“零容忍”态度整治隐患，以“零漏洞”标准压实责任，以“零懈怠”精神坚守底线，切实提高安全生产监管水平。

（二）全面落实企业主体责任。各属地政府和相关部门要引导生产经营单位强化安全生产责任主体意识，从理念认识、安全投入、安全培训、基础管理、应急救援五个方面入手，全面激发生产经营单位做好安全生产工作的主观能动性。使生产经营单位树立正确观念，生产经营首先考虑安全因素，自觉把安全作为生产经营的先决条件，做到“先安全、后生产”“不安全、不生产”。

（三）各属地政府和相关部门于近期全面开展场（厂）内专用机动车辆使用安全专项整治。全面督查落实使用单位主体责任，完善使用单位管理制度，增强作业人员安全意识并提高操作技能，全面摸清全区场（厂）内专用机动车辆底数，严厉打击无牌无证，做到监管“应纳尽纳”，切实采取有效举措坚决遏制事故的发生。

（四）加强安全驾驶宣传教育。以宣传资料、宣传短片的形式指导生产经营单位对场（厂）内机动车辆进行科学管理。相关部门通过实地走访、开展“五进”安全宣传教育活动，将场（厂）内专用机动车辆专项整治方案内容及宣传资料及宣传短片传达到各生产经营单位。