浙江翔嵘金属材料科技有限公司
“11·27”死亡事故调查报告

2018年11月27日晚，我市长安镇（高新区）启潮路131号浙江翔嵘金属材料科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失115.0249万元。

事故发生后，市政府立即启动事故调查程序，成立事故调查组，对事故展开调查。现将调查情况报告如下：

一、事故调查组成员单位

市应急管理局（原市安监局）、市公安局、市总工会，邀请市纪委市监委

二、事故地点

（一）事故地点

事故发生区域在压铸车间的东北角铸造流水线。

三、企业概况

浙江翔嵘金属材料科技有限公司（以下简称翔嵘公司）成立于2016年11月9日，有限责任公司，注册地址位于海宁市长安镇（农发区）启潮路131号2幢，法定代表人张某某，注册资本1000万元。经营范围：新型金属材料的研发：铝型材及铝制品的制造、加工及批发：自有房屋及场地租赁。

四、事故经过及救援情况

11月27日晚上8时48分，操作工杨某某发现码垛机器人漏抓了铝锭，于是走到两条传送带中间的机器人旁边，用钳子夹取传送带上的铝锭放到铝锭堆上，正夹取第二块铝锭时，被码垛机

器人的机械臂压在传送带上。在旁作业的班组人员立即展开施救并拨打120。刚开始时，采取撬棍撬机械臂的方式，没有奏效。约两分钟后，把机器人机械臂气阀关闭，机械臂松开，杨某某被拉出。随后救护车赶到，医护人员检查其已无生命体征，送往海宁市中心医院，经诊断其已经死亡，死亡原因为呼吸心跳停止。

五、事故原因

（一）直接原因

1．操作工杨某某，未遵守操作规程，存在违章行为。根据现场视频及对相关人员调查，明确如下事实：操作工杨某某在进入机器人机械臂活动区域内夹取机器人漏抓的铝锭前，做出了关停机器人的动作，但并未真正关停机器人（若机器人已停止运行，控制器上代表运行状态的绿灯会熄灭，但视频显示，在其做出按钮动作后，绿灯仍然保持常亮，表示当时机器仍在运行）。之后，杨某某在未察看控制器确认机器人已停止运行的情况下，就贸然进入了机器人机械臂的活动范围。违反了翔嵘公司《码垛机器人安全操作规程》中“机械手运转中，人不可站在机械手落下或作动的范围内”的规定。

2．操作工杨某某未佩戴安全帽。企业提供的《码垛机器人说明书》中明确警告“必须穿安全鞋、戴安全帽等安全防护用品”。而现场视频显示，杨某某在上班过程中并未佩戴安全帽。

（二）间接原因

1．翔嵘公司教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不力，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。经调

查人员现场勘验显示，安全警示标志、危险告知牌种类、数量严重不足，起不到清晰、醒目的警示作用。

2．翔嵘公司监督、教育从业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品不力。

六、事故级别及性质

一般生产安全责任事故。

七、事故类别

机械伤害

八、事故责任认定

（一）杨某某违反安全操作规程规定、冒险作业，对本起事故的发生负有直接责任。

（二）翔嵘公司教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不力，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品不力。对本起事故的发生负有责任。

（三）翔嵘公司法定代表人张某某作为翔嵘公司的主要负责人，未认真落实安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对本起事故的发生负有领导责任。

九、处理建议

（一）鉴于杨某某在本起事故中死亡，其责任不再予以追究。

（二）建议海宁市应急管理局依据《安全生产法》等相关法律法规，分别对翔嵘公司及其法定代表人张某某进行行政处罚。

（三）责成翔嵘公司对本事故中相关责任人员作出处理，处

理结果报海宁市应急管理局。

十、事故防范措施建议

（一）生产经营单位应认真落实安全生产主体责任，按法定要求落实对从业人员的安全教育工作，并加强日常生产现场安全监督管理，加大各类安全隐患排查的力度，督促从业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品，确保生产作业安全。

（二）建议长安镇人民政府将本起事故在辖区内进行通报，提醒企业吸取本起事故教训，积极落实安全生产主体责任，建立健全并严格落实安全生产规章制度、安全操作规程，落实生产作业现场监管及监护，防止类似事故再发生。

海宁市人民政府“浙江翔嵘金属材料科技有限公司
11·27机械伤害死亡事故”调查组
2019年1月16日

附件:

浙江翔嵘金属材料科技有限公司“11·27”机械伤害死亡事故调查报告管理专篇

一、安全管理台账情况

事故单位浙江翔嵘金属材料科技有限公司安全生产规章制度、相关岗位操作规程基本建立，安全生产管理机构已设置，法定代表人张某某任安全生产领导班子组长，李某某任公司专职安全员。企业与员工逐级签订了安全生产岗位责任书（死者杨某某已签)。企业安全生产培训制度基本建立，相关培训计划、记录、试卷、签到比较健全（有死者杨某某的培训记录)。企业日常检查记录基本健全。

二、涉事故设备情况

涉事故的码垛机器人具备产品合格证书和厂方出具的设备验收报告，设备日常的维护、保养有记录。

三、现场安全情况

现场安全比较薄弱：一是未在显眼的位置张贴码垛机器人操作规程，安全警示标志、危险告知牌种类、数量严重不足，难以起到清晰、醒目的警示效果。二是车间内存在员工不佩戴安全帽的现象。三是护栏较为简陋，护栏间空隙较大，高度不足，难以起到防范意外发生的作用。