广东捷仕克造船有限公司
“10·25”触电事故调查报告

2016年10月25日14时30分，位于台山市大江镇铁滘村委会辖区内的广东捷仕克造船有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，台山市安全生产监督管理局根据台山市人民政府（台府函[2009]33号）文的授权，立即成立广东捷仕克造船有限公司“10·25”触电事故调查组，依照“四不放过”原则，开展对该事故进行调查。现已查明了该事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定事故的性质和事故责任，提出了对事故责任单位及责任人的处理建议以及防范和整改措施。报告如下：

一、事故单位概况

事故发生单位是广东捷仕克造船有限公司。该公司成立于2008年8月21日，统一社会信用代码：91440781678827482D；注册地址：台山市大江镇铁滘村；注册资本：壹仟伍佰万元；所属行业：造船业；经营范围：游艇、渔船、船舶的设计、制造、销售、维修、拆解；船舶相关零件制造和销售。该公司于2014年以来因业务量不足而停工，于2016年3月份由林长根（男，籍贯：台山；身份证号码：440781199110195814）承包经营，于2016年4月份复工，于2016年9月28日变更营业执照，将法定代表人改为林长根。该公司现有职工86人，其中安全管理人员1人、技术人员15人，生产班次为1班制。

二、事故发生经过和事故救援情况

2016年10月25日12时许，大江镇铁滘村委会辖区内下

大雨，到 13 时左右下雨停止。雨停后，广东捷仕克造船有限公司工人开始上班，装配工张有发在事故船体分段舱内进行船体配件装配焊接作业，张有发的哥哥张有国在事故船头进行船体装配焊接作业，班长张文飞和余留喜在船舱外面旁边进行吊装作业。据当班知情人余留喜和张文飞反映，当时天气比较闷热，张有发在船舱作业时身上衣服、防护鞋和绝缘手套被汗水湿透，绝缘手套破损穿孔。至 14 时 30 分，张有国进入事故船舱找张有发，发现张有发已仰卧在船舱里面，焊钳电线脱落搭在胸部心脏位置，张有国立即叫余留喜关闭电源后将电线移开，将张有发扶起，并与张文飞和余留喜 3 人把张有发抬出船舱外。当时张有发已处于昏迷状态，余留喜立即打电话报告总工程师郑暹林，郑暹林接电话及时赶到事故现场，并拨打 120 电话要求派救护车前来急救。同时，郑暹林亲自驾驶自有汽车和张有国、余留喜、张文飞等人将张有发送往市人民医院，当车行至水步金江酒店附近时与 120 救护车相遇，由 120 救护车转接送至市人民医院，至 2016 年 10 月 25 日 16 时许，经医生抢救无效死亡。

大江镇委、镇政府主要领导接报后，立即指示分管领导带领镇安全监管局、大江派出所有关人员赶赴事故现场开展事故救援工作。市分管领导和市安全监管局主要领导接报后，立即指示做好善后和死者家属安抚工作，认真吸取事故教训，并按照规定成立事故调查组，严格按照“四不放过”原则，查明事故原因，分清事故责任，依法对事故责任单位和责任人员作出严肃处理。同时要求大江镇安全监管局举一反三，对全镇企业的安全生产隐患进行全面排查，堵塞漏洞，杜绝类似事故再发生。

10月26日，按照市政府主要领导指示，市安全监管局组织各镇（街）分管领导、安全监管局局长到事故现场召开事故分析会议，布置在全市范围内开展隐患排查治理工作，预防各类事故发生。

事故发生后，事故单位积极开展善后工作，认真开展隐患整改，在全厂范围开展深刻反思和警示教育，主动配合开展事故调查处置工作，有效降低事故影响。至10月29日，经调解，死者家属与事故单位达成赔偿协议，完成相关善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者：张有发；性别：男；民族：汉族；年龄：32岁；身份证号码：362330198409154238；籍贯：江西省上饶市鄱阳县三庙前乡农一队038号；工种及职务：广东捷仕克造船有限公司装配工。

事故造成直接经济损失约135万元。

四、事故现场勘查情况

事故现场为露天船体装配作业车间，作业内容是进行船体装配焊接，作业高度分两层，每层高度1.6米。作业时先用起重吊机将钢板吊装到合适高度，由装配工在船舱内将钢板调整到合适位置，用电弧焊点焊固定在船体骨架上，再由电焊工对接缝进行电弧焊接。事故发生前张有发一人在事故船舱内1.6米高的作业桥架位置上进行电弧点焊固定钢板作业。

经事故现场勘查，事故船舱长4米，宽6米，高4.5米，四周封闭，靠船尾部方向侧板留有直径为50厘米的作业人员进出口，作业场所为隐蔽空间；作业现场遗留有电焊设备1套、破损手套2只、安全帽1件、1.6米高作业桥架1件。事故现场没有安全警示标志和安全操作规程；作业桥架上没有防护栏和

安全防护带；电焊钳与焊接电线分离脱落在船舱地板上，电线裸露；分别装有氧气和乙炔气体的两个气瓶距离只有3.5米，不符合安全要求。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因。

违章操作，造成触电事故。经调查，张有发没有持有安全监管部门颁发的电焊作业《特种作业操作证》，属于无证上岗作业；1.6米高的桥架没有安全防护栏和安全防护带；张有发1人在隐蔽空间从事电焊作业，没有其他人监护；张有发进行电焊作业时身上穿的衣服、防护鞋和绝缘手套被汗水湿透，防护手套已破损，防护鞋和绝缘手套失去绝缘保护作用，焊钳电线已漏电。张有发安全防范意识十分薄弱，在存在如此重大事故隐患情况下仍然继续违章作业，最终从1.6米高的作业桥架上被电击坠落，再被脱落的焊接电线搭在胸部心脏的位置，造成触电事故。

（二）事故发生的间接原因。

1.企业安全生产主体责任没有全面落实。

事故单位没有全面落实安全生产主体责任，安全生产管理机构不健全，安全生产管理制度不完善；未制订重大事故隐患排查治理方案，未认真开展重大事故隐患排查治理；未在有较大危险因素的作业场所和有关设备上设置明显的安全警示标志和安全操作规程；没有给员工更换符合国家安全标准的劳动防护用品；安全培训档案不健全，没有培训考核记录，对从业人员的安全生产教育培训不到位；从业人员安全意识薄弱，违章作业时有发生。

2.企业安全生产管理工作不到位。

事故单位安全生产责任不明晰，安全生产管理工作不到位。公司法人代表林长根，没有全面履行本单位安全生产工作职责，没有定期召开安全生产工作会议和对安全生产工作作出批示；没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；安全生产直接责任人和相关责任人，没有认真履行安全生产工作职责，没有及时排查治理事故隐患。

（三）事故性质：经调查认定，这是一起触电生产安全责任事故。

六、事故责任认定

（一）对广东捷仕克造船有限公司的责任认定：

广东捷仕克造船有限公司在日常生产经营活动中没有全面落实安全生产主体责任，安全生产管理制度不完善，安全管理责任不落实，安全生产管理工作不到位；对存在重大事故隐患未能及时排查整改；雇请没有电焊特种作业资质人员从事电焊作业，没有及时给从业人员更换符合国家有关标准的劳动防护用品，没有按照规定加强对从业人员的安全教育培训，从业人员安全意识薄弱，违章作业，造成事故的发生。广东捷仕克造船有限公司对事故的发生负主要责任。

（二）对法人代表林长根的责任认定：

公司法人代表林长根没有全面履行本单位主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。林长根对事故发生负主要领导责任。

（三）对张有发的责任认定：

张有发安全意识薄弱，无证上岗，在存在重大事故隐患情况下继续违章作业，最终从1.6米高的作业桥架上被电击坠落，被脱落的焊接电线搭在胸部心脏的位置，造成触电事故。张有

发对事故负直接责任。

（四）对大江镇人民政府的责任认定：

1. 安全生产监管工作开展情况

经查，大江镇人民政府在开展安全生产监管工作的过程中，能够按照江门市和我市有关要求，制定《大江镇2016年度安全生产监管执法工作计划》，并按照计划执行，负起监管主体责任；能与企业主体签订《安全生产责任书》，明确目标责任，层层落实安全生产责任；能定期召开安全生产会议，严抓安全生产工作；能落实安全生产巡查制度，明确分工和职责，并结合企业自查和部门检查对企业进行安全生产督查。

2. 对广东捷仕克造船有限公司安全生产监管工作情况

经调查，广东捷仕克造船有限公司于2016年4月复工后，大江镇人民政府与该公司签订了安全生产责任书，镇安全监管局每月对该公司开展安全生产检查，在检查中发现该公司存在的安全隐患，及时向该公司提出了整改意见，该公司也落实了隐患整改。该公司每月能按时上报《生产经营单位隐患排查治理及相关信息统计分析表》和隐患排查治理情况，镇安全监管局根据该公司自查情况，结合日常的巡查对该公司进行了督查。

综上所述，大江镇人民政府能够按照江门市和我市有关安全生产监管工作的要求，制定了年度工作计划，定期对事故企业开展安全生产检查，已履行了安全生产监管职责，大江镇人民政府对本次事故不承担监管不到位责任。

七、对事故责任单位及责任人的处理建议

（一）广东捷仕克造船有限公司的处理建议：

广东捷仕克造船有限公司没有全面落实安全生产主体责任，安全生产管理制度不完善，安全管理责任不落实，安全生产管理工作不到位；未及时对重大事故隐患进行排查治理；没有及时给从业人员更换符合国家有关标准的劳动防护用品；雇请没有电焊特种作业资质人员从事电焊作业，未按照规定加强对从业人员进行安全生产教育和培训，导致从业人员安全意识薄弱，违规操作，造成事故的发生，对事故发生负主要责任。依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定对广东捷仕克造船有限公司给予行政处罚。

（二）对法人代表林长根的处理建议：

法人代表林长根没有全面履行本单位安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，对事故负主要领导责任。依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对林长根给予行政处罚。

（三）对张有发的的处理建议：

张有发安全意识薄弱，无证上岗，在存在重大事故隐患情况下继续违章作业，造成触电事故，张有发对事故负直接责任。鉴于张有发已死亡，免于追究其相关责任。

（四）对大江镇人民政府的处理建议：

大江镇人民政府已依法履行对广东捷仕克造船有限公司的安全监管职责，工作已尽职。根据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安监总局令第 24 号）第十九条第（五）项：“按照批准、备案的安全监管或者煤矿安全监察执法工作计划、现场检查方案和法律、法规、规章规定

的方式、程序已经履行安全生产监管监察职责的，安全监管监察部门及其内设机构、行政执法人员不承担责任”的规定，大江镇人民政府对本次事故不承担安全监管不到位责任。

但是，大江镇安全监管工作人员在平时的检查中只侧重于检查操作规程、管理制度、上岗培训等档案资料，缺乏对作业现场的违规操作情况检查，未能及时发现事故企业存在安全生产管理不严，操作人员违章作业等问题。责令大江镇人民政府要吸取该事故的深刻教训，举一反三，对自身业务开展情况进行自查，查找不足，迅速整改完善；要加强工作人员的业务知识培训，进一步提高安全监管水平。要督促企业严格执行“五落实，五到位”要求，进一步落实主体责任，继续完善安全生产管理制度，不断加大安全生产投入；要严格遵守特种人员必须持证上岗规定，加强对从业人员的安全生产教育和培训，提高从业人员的安全意识和自我防范能力；要积极开展日常隐患排查治理，建立隐患排查治理台帐，对排查出的隐患要督促及时落实整改，确保安全生产。

八、事故防范和整改措施

为了加强安全生产工作，减少事故的发生，保障人民的生命和财产的安全，事故单位必须迅速做好以下几方面的防范和整改工作。

（一）立即开展隐患排查治理行动，制订隐患整改方案，落实隐患整改措施，全面消除事故隐患，确保安全生产。

（二）吸取事故教训，举一反三，立即开展全员安全生产教育培训，不断提高从业人员的安全生产意识和自我防范能力。

（三）建立健全安全生产管理机构，完善各项安全生产管理规章制度，落实各级安全管理责任，确保安全生产工作落实到位。

（四）进一步落实企业安全生产主体责任，加大安全生产投入，淘汰不符合安全标准的生产设备，改善安全生产条件。

（五）聘请具相关资质的安全评价机构进行全面安全评价，按照评价机构提出的整改要求落实整改。

广东捷仕克造船有限公司

“10·25”触电事故调查组

2016年11月15日