佛山市三水进发模塑科技有限公司“8·12”机械伤害一般事故调查报告

2017年8月12日15时许，佛山市三水进发模塑科技有限公司试模车间内，发生一起重机械伤害致一人死亡事故。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区安监局牵头区监察局、乐平镇政府、区公安分局、区市场监管局（质监、工商）、区人社局、区总山市三水进发模塑科技有限公司“8·12”机械伤害一般事故调查组，对事故进行调查。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故企业情况

1.基本情况：佛山市三水进发模塑科技有限公司（简称进发公司），类型：有限责任公司（法人投资），住所：佛山市三水区乐平镇****9144******，法定代表人：陈昆，注册资本：人民币贰佰万元，成立日期：2014年10月13日，营业期限：2014年10月13日至2017年04月13日，经营范生产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.证照情况：2014年10月13日进发公司登记成立，取得工商营业执照，经营范围：筹办，不得从事生产经营活动。有效期：2014年10月13日登日。该公司于2017年3月在营业执照到期前指派公司专员齐明鑫到市场监管局（工商）乐平分局申请办理地址变更及营业执照延期手续，因公司地址变该申请未能得到受理。8月10日，公司再次委派员工邓毅宏向乐平分局递交办理营业执照经营期限延长及地址变更登记申请，乐平分局于8月14日依2018年4月13日的营业执照。现阶段该公司还未正式开展产品生产，主要从事设备安装、调试等工作。试模车间（车间一）建设工程规划许4406******”。

（二）事故现场勘查、设备情况和事故技术层面上的调查情况

1.事故车间为试模车间，车间面积4860平方米，钢结构，上方横跨20吨起重机，跨度25米距离地面约10米。事故位置在5号立柱与起重机端梁处式起重机，型号：QD20/10-25.5A5，出厂编号：160620163，使用单位：佛山市三水进发模塑科技有限公司，制造日期：2016年7月30日，新装检验日2016年11月16日，经检验合格后已办理特种设备注册登记，下次检验日期：2018年11月15日，使用证编号：起11粤E1001（16），设备注册代码：4110

2.经专家现场勘查和查阅相关技术资料。依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016）（以下简称检规）。其中检规起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离，起重机的所有运动部分（吊具和其他取物装置除外）与建筑物的净距规定如下：①距固定部分何栏杆或扶手不小于0.1m；③距出入区不小于0.5m（出入区是指允许人员进出的所有通道，但工作平台除外）。经现场测量，发生事故部位起重机端（厂房5号立柱）最小距离为0.15m，大于检规要求的0.05m，安全距离符合标准和要求。

（三）事故单位和相关人员调查情况

1.进发公司安全生产主体责任落实不到位：一是员工卢开明、玉志伦二人未持有高空特种作业证从事高空作业，玉志伦无电工证从事电工作业制度、操作规程落实不到位：部分员工没有进行三级安全生产教育培训，该公司未能提供蓝洪生进行起重机安全操作培训、考核资料和玉志伦安全生未安排专人对起重机吊装作业进行现场安全管理、指挥或督促从业人员严格按照操作规程实施作业；未能提供试模车间隐患排查记录。三是公司安全日卢开明、玉志伦二人在未告知公司管理人员和现场安全人员协调的情况下，先后爬上起重机轨道旁安装排气扇；玉志伦职责是负责地面起重机运行机遥控装置管理，其在没有与相关人员进行工作交接的情况下，擅离岗位爬上起重机，并将遥控器遗留地面模具上；事故发生车间当日有多种工种在作业现场无专人进行安全协调管理；安装排气扇高处作业未设置警示标志。

2.陈峰（总经理）：对员工安全生产教育培训不到位，没有对卢开明、玉志伦、蓝洪生三人进行相关安全教育培训；没有全面督促、检查安全安全隐患，且公司提供的隐患排查记录不全。

3.蓝洪生：虽然对事故的发生不负有主要责任，但蓝洪生在启动起重机前，应该仔细观察周围人员、物资等安全情况，在确保安全条件下方可操能发现起重机轨道上有施工人员，负有失察之责。

4.王义全：作为生产车间主管人员，未能及时发现车间存在的重大安全隐患，未及时制止车间的违章作业，车间现场安全管理混乱，其安全生产

二、事故发生经过、救援、现场处理和善后处理情况

（一）事故发生经过

8月12日14时许卢开明爬上试模车间墙壁顶部安装排气扇，机修工玉志伦负责地面起重机操控和起重机轨道处施工人员的安全协调、起重机遥控责帮卢开明递送工具。卢开明安装排气扇期间，玉志伦一直在地面负责起重机运行安全协调和遥控装置的管理（公司规定车间有交叉作业工作时，由行安全协调和遥控器管理工作；无交叉作业时，遥控器放在起重机停放位置，车间相关人员可以自行使用起重机）。14时40分许，玉志伦将遥控器置具上，在未告知任何人的情况下爬到轨道旁协助卢开明安装排气扇。15时许，试摸工蓝洪生开动起重机吊挂模具，其反映启动起重机前未发现有人动，起重机运行不久，王义全和蓝洪生听到起重机上有人叫“不要动”，蓝洪生立即停下起重机。王义全朝起重机方向看，没看到人，于是通过云梯伦骑坐在轨道旁厂房第五立柱处三角铁上，意识清醒，地面的工作人员见有人受伤，立即将玉志伦移到起重机平台并通知120，15时30分许，120救护伦进行抢救。16时许，伤者因胸腹部挤压受伤严重，经抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场王义全、刘林、罗伙成等三人听到呼救后立即爬上起重机把玉志伦移到起重机平台,并立即通知了120急救中心进行抢救。由于伤严重，16时许，抢救无效死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门和乐平镇政府高度重视，区公安、安监等部门工作人员及时赶赴现场，了解相关情况，并成立事故调查组，协调各展事故调查和善后处理等工作。

乐平镇安监分局对进发公司试模车间下达了《现场处理措施决定书》和《现场检查记录》，责令立即停止作业并围蔽事故现场，按照事故“四确在调查完毕后提供书面复工申请并经复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调，死者家属与进发公司就赔偿问题已处理完，死者家属情绪平稳。

（五）事故人员伤亡和直接经济损失

佛山市三水进发模塑科技有限公司“8·12”机械伤害一般事故造成1人死亡，伤亡人员个人信息如下:

死者玉志伦的个人情况：男，37岁，壮族，已婚，广西人，住址：广西环江毛南族自治县******，身份证号码：4527******。

本次事故未造成直接经济损失。

三、事故发生的原因及事故性质

（一）事故原因

直接原因： 死者玉志伦作为完全民事行为能力人，安全生产意识淡薄，应预见到在起重机轨道附近高处作业的危险性；违反公司制定的《天车于“不允许在天车轨道上行走的规定”；擅离职守，将本应由其管理的起重机遥控器置于地面模具，爬上起重机从事非本职岗位的工作，起重机运行在起重机端梁和厂房立柱之间挤压受伤致死，是此次事故的直接原因。

间接原因：进发公司安全生产主体责任未有效落实，公司相关人员履行安全生产职责不到位，涉事故员工无相关特种作业证，安全生产管理制到位，安全生产管理混乱，是此次事故发生的间接原因。

(二)事故性质

根据调查情况，调查组认定佛山市三水进发模塑科技有限公司“8·12”机械伤害事故属于一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.玉志伦：作为完全民事行为能力人，安全生产意识淡薄，对存在的安全风险估计不足，麻痹大意，无证上岗，违规作业，交叉作业未设置警是此次事故发生的直接原因，对事故的发生负有责任。但责任人已经死亡，不再予以追究。

2.进发公司：未有效落实企业安全生产主体责任，对员工安全生产培训教育不到位，安全生产管理制度、操作规程贯彻落实不到位，隐患排查理混乱，员工无证上岗和违章作业，交叉作业，未设置警示标志，吊装作业现场未派驻专门安全管理人员进行统一协调管理。对事故的发生负主要责任

3.陈峰（总经理）：作为该公司主要负责人履行安全生产管理工作不到位，公司部分员工未开展安全生产教育培训；没有全面督促、检查的安除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。

4.蓝洪生：试摸工蓝洪生对事故发生虽不负主要责任，但其在操作起重机时，应在确保安全的前提下方可运行，其未能发现起重机轨道上有施责。对事故的发生负有次要责任。

5.王义全：作为车间主管人员，未能及时发现车间存在的重大安全隐患，王义全未及时发现车间的违章作业，安全意识淡薄，履行职责不到位责任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理建议如下：

1.由区安监局依据相关法律法规分别对进发公司和进发公司总经理陈峰依法严肃进行行政处理。

2.由进发公司依据公司相关规定对王义全、蓝洪生从严进行处理，并将处理结果报区安监局。

五、事故防范及整改措施

佛山市三水进发模塑科技有限公司“8·12”机械伤害一般事故是一宗典型的生产经营单位安全生产主体责任未有效落实导致的事故。各相关企故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）落实企业主体责任，强化企业红线意识

乐平镇政府、区市场监管局（质监、工商）要督促事故相关单位、责任人深刻吸取事故教训。深入开展辖区内起重机安装、使用、制造单位安工作。加大对辖区内筹建企业工商营业执照是否在有效期内和是否超范围经营情况进行检查，强化监管。各相关职能部门依据各自职责，督促企业任，进一步强化企业生产安全事故红线意识。

（二）加强企业员工安全生产教育培训工作

乐平镇政府要督促企业加强对特种作业人员、起重机操作人员安全操作、使用教育培训。加强对特种作业人员资质、资格的全面检查，防止无证

（三）督促相关企业加强安全管理

乐平镇政府要举一反三，针对近期连续发生多宗起重机伤害事故，要组织安监、市监、环保、消防等部门开展对起重机安装、使用、制造单位现问题，依法从严处理。

此页无正文。

佛山市三水进发模塑科技有限公司

“8·12”机械伤害一般事故调查组

2017年10月9日