广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司“6·20”起重伤害事故调查报告

广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司“6·20”起重

伤害事故调查报告

2017年6月20日20时50分许，位于佛山市三水区乐平镇工业园D区5号的广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司（后简称“兴发三水分公司”）起重机械不当，导致料框侧倒直接砸到身上，造成1人死亡的事故。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）规定，由区安全生产监督管理局组织区监察局、区人社局、区公安分局、区总工会、区市场监督管理局、乐成广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司“6·20”起重伤害事故调查组，对事故进行调查。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

兴发三水分公司：该分公司成立于2007年2月28日，位于佛山市三水区中心科技工业园D区5号，注册号：914406007993360****，负责人：罗日明，范围：研究、开发、制造、销售：铝型材及其系列产品，幕墙铝合金，硬质合金，复合材料，建筑新合金材料及相关产品项目。（依法须经批准的项后方可开展经营活动。）

事故发生地点：兴发三水分公司挤压一车间D2时效炉通道处。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年6月20日20时50分许，该公司挤压物流车间员工李荣胜在挤压一车间D2时效炉处进行卸炉装车作业。在将两框物料吊装到平板车后，在未从吊钩脱落的情况下，按下起重机械遥控器上升按钮，导致上升的起重机械因有一条吊带未完全脱钩将平板车上大约2吨重的铁框和物料直接拉翻，直

(二)事故救援情况

事故发生后，同车间机台4＃1460T员工陆翠连在机台作业时，突然听到D2炉时效炉通道发生倒料的响声，到现场后发现有两框物料直接拉翻在用微信发给了一车间总班长罗新文，两分钟后罗新文和安全员芦金祥到达现场，之后罗新文电话通知物流总班长余保秋，告之一车间装车的物料倒翻后找该岗位工作的李荣胜，此时李荣胜电话无人接听且周边也无人。在现场的罗新文发现倾倒的两框物料底下有人，立即组织附近机台员工进行抢救压在物料下的李荣胜受伤，立刻拨打110报警和120急救电话，因120救护车还未到达，公司用车将李荣胜送到乐平欣华医院进行抢救，李荣胜终因伤势

（三）采取的措施

接事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，乐平安监分局工作人员迅速赶赴现场，及时了解情况，并及时成立事故调查处理小组，协调开展事故调查和善后处理等工作。

乐平安监分局对兴发三水分公司下达《现场处理措施决定书》，责令立即暂时停止挤压一车间D2时效区域生产活动，对事发现场进行现场保护不放过”原则对事故进行调查处理，在完成上述整改工作后，提交书面申请经职能部门复查验收合格后方可恢复施工。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调，6月21日兴发三水分公司已与死者家属达成谅解并签订赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司“6·20”起重伤害造成1人死亡，伤亡人员情况如下：

死者：李荣胜，男，壮族，出生日期：1974年6月10日，住址广西德保县马隘乡****，身份证号码：452625197406104****。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故现场为兴发三水分公司挤压一车间D2时效炉通道处，地面散落着若干铝型材物料及装载该物料的铁框。铁框呈长方体状，共有四个吊钩，个，操作起重机械吊起铁框时分别用四条吊带连接吊钩。

（二）调查情况

经查阅资料、查看事故现场和对兴发三水分公司总经理刘允棠、副总经理刘佩坤、安全办负责人吕春明、车间主任廖建州、总班长罗新文、物工欧伙财、陆翠连和安全员芦金祥等人调查询问，兴发三水分公司有建立安全生产责任制、有制定安全生产规章制度、特种设备安全管理制度和操作安全生产教育和培训计划、有安全生产投入、有开展隐患排查、有制定并实施生产安全事故应急救援预案等工作，但存在如下问题：1.虽有要求员工车间也专设了手机保管柜，但车间管理人员仅口头警告上班期间不能使用手机，对员工上班前携带手机进入工作岗位、工作期间使用手机的情况没有部分员工包括李荣胜在事发当晚都没有将手机放在手机柜保管；2.公司在夜班生产时，安全员当班人员少，难以及时发现问题和制止违章现象。

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次兴发三水分公司“6·20”起重伤害事故的直接原因是:

死者李荣胜作为员工，安全生产意识淡薄，违反公司的安全管理制度和单双梁桥式起重机械操作规程，在运行起重机械时没有保持安全距离、没有检查确认四根吊带是否完全从吊钩上脱离就上升起重机械，导致自身被翻倒下来的物料、铁框掩埋，是此次事故的直接原因。

(二) 间接原因

兴发三水分公司安全生产主体责任未有效落实。一是挤压一车间落实公司安全生产制度不严，员工携带手机上岗，个别员工工作期间有使用手全管理不足，夜间当班安全员少，难以及时发现问题和制止违章现象。

(三)事故性质

根据调查情况，调查组认定，兴发三水分公司“6·20”起重伤害事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.死者李荣胜作为员工，安全生产意识淡薄，违规违章操作、违反劳动纪律导致事故的发生。因此，死者李荣胜对此次事故负有主要责任，但再予以追究。

2.兴发三水分公司安全生产主体责任未有效落实，制度落实不严、现场安全管理不足，对事故的发生负有次要责任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理建议如下:

1.由区安监局依据相关法律法规对兴发三水分公司进行行政处理;

2.由区安监局责成兴发三水分公司依据公司安全生产责任制等规章制度对总班长罗新文、物流总班长余保秋进行处理。

七、事故防范及整改措施

兴发三水分公司“6·20”起重伤害事故，是一宗典型的违规违章操作、违反劳动纪律酿成的事故，暴露出企业安全生产主体责任未得到有效落定要认真吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）召开事故现场会，强化周边企业红线意识。

乐平镇政府要督促兴发三水分公司总结此次事故经验教训，并组织辖区内各铝型材企业召开生产安全事故现场会，通报事故情况，进一步强化周产红线意识，落实企业安全生产主体责任。

（二）约谈事故单位责任人，加强安全生产管理和员工按章操作培训教育。

乐平镇政府要及时约谈兴发三水分公司相关负责人，向其宣传企业、负责人、安全生产管理人员的安全生产法定职责，督促其加强安全生产管理教育，并严格落实工作岗位日常巡查，及时发现、制止、改正员工的违章操作行为。

（三）纳入年度执法重点企业名单，加强日常执法监察。

乐平镇政府相关职能部门要把兴发三水分公司纳入2017、2018年执法重点企业名单，结合实际工作加强抽查、巡查、暗查，对发现的问题立即立案处理，强化该公司安全生产管理工作。

广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司

“6·20”起重伤害事故调查组

2017年8月24日