佛山市国成金属回收有限公司“9·3”物体打击事故调查报告

2018年9月3日，位于佛山市三水区云东海街道的佛山市国成金属回收有限公司发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，成立由区纪委监委、区安监局、市公安局三水分局、区经科局、区人社局、区总工会、云东海街道等佛山市国成金属回收有限公司“9.3”物体打击事故调查组。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、企业基本情况

佛山市国成金属回收有限公司（下称国成公司）：成立于2017年9月14日，位于佛山市三水区云东海街道宝月村委会宝月加油站后面1号厂房，场监督管理局于2017年9月14日登记核发的《营业执照》，统一社会信用代码：**********，法定代表人：王少国，类型：有限责任公司（自注册资本人民币壹仟万元，营业期限：长期，经营范围：收购、加工、销售：生产性废旧金属和非生产性废旧金属、其他废旧物资；塑料制品加工、准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）该公司现有员工10名。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2018年9月3日下午，国成公司液压废金属剪断机操作现场，廖建象、廖茂松、韦建新正在进行剪铁作业。韦建新负责分料递送，廖建象和廖茂分割铁板。17点50分左右，廖建象和廖茂松正在裁剪一块比较平整的铁板（面积约1.2平方米，厚3毫米），当把铁板的一个边角分两刀剪下的过程候，那块将要剪下的铁板（大小约为2张A4纸）突然向后弹高，打到廖茂松左边脖子，廖茂松马上倒地，左边脖子有血喷溅出来。

(二)事故救援情况

事故发生后，韦建新马上用手按压住廖茂松脖子上的伤口，廖建象立刻跑回宿舍叫人帮忙并打电话给厂长毛作成，毛作成马上拨打了120请求救护车于20多分钟后赶到现场，医护人员对廖茂松进行急救并迅速将其送至三水区人民医院，21时45分左右，医院宣告廖茂松抢救无效身亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、云东海街道高度重视，安监、公安等部门工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，组织有关部门迅速开展事故作。

同时，云东海安监分局对国成公司下达了《现场处理措施决定书》，责令国成公司立即停止作业并围蔽事故现场，要求按照“四不放过”原则实企业主体责任，在调查完毕后提供复工申请并经复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调，国成公司已和死者家属签订相关赔偿协议，完成善后处理各项工作。事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市国成金属回收有限公司“9.3”物体打击事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下:

死者：廖茂松，男，汉族，出生日期：1950年6月10日，住址：广西河池市金城江区**********，身份证号码：**********。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故现场为国成公司液压非金属剪断机操作平台周边，该剪断机高1.5米，宽0.4米，长0.9米，刀口高度0.9米，平台的边角（刀口外端）有一处形崩缺。廖茂松倒地的位置距离操作平台约1.2米，事故发生时裁剪完的铁板堆放在刀口旁边的地面。

（二）人员询问情况

经查阅档案资料及对国成公司法定代表人王少国、厂长毛作成、员工廖建象、韦建新进行询问调查，发现国成公司存在以下情况：1、未取得《经营者备案登记证明》，未依照相关规定在相关部门进行备案登记；2、对廖茂松等3名员工只有简单的口头安全培训，且未经考核合格后安排其上岗育和培训情况；3、未制定安全生产规章制度和相关操作规程；4、未制定安全生产事故应急救援预案且未开展应急救援演练；5、开展了事故隐患排查账。

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查和技术分析，认定此次国成公司“9.3”物体打击事故的直接原因是：剪断机平台边角端口存在崩缺，导致铁移，回位时因弹性而脱落崩出。廖茂松面对剪切作业的危险性警觉性不高，没有完全掌握剪断机操作要点，没有保持足够的安全操作距离，没有做好对

(二) 间接原因

国成公司安全生产主体责任及管理工作落实不到位：一是未制定安全生产规章制度和相关操作规程；二是对员工只有简单的口头教育培训，未培训情况，员工未经考核合格上岗；三是未制定安全生产事故应急救援预案且未开展应急救援演练；四是未有效落实事故隐患排查治理工作并建立台账

(三)事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市国成金属回收有限公司“9.3”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.廖茂松面对剪切作业的危险性警觉性不高，没有在确保剪切机处于安全状态下进行作业，没有保持足够的安全操作距离，没有做好相应的防生负有责任。

2.国成公司的安全生产主体责任未有效落实，安全生产规章制度和操作规程缺失，安全教育培训和现场安全管理不到位，事故隐患排查治理和力，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故相关责如下:

1、责任人廖茂松已经死亡，不再予以追究;

2、由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对国成公司进行行政处罚。

七、事故防范及整改措施

佛山市国成金属回收有限公司“9.3”物体打击事故，是一宗典型的生产经营单位安全生产主体责任未有效落实导致的事故。各相关企业一定要认真有力措施，严防类似事故发生。

（一）召开事故通报会，强化行业企业红线意识。

区经科局要总结此次事故经验教训，联合相关部门，组织辖区内再生资源回收经营企业召开生产安全事故通报会，通报事故情况。举一反三，督门办理《三水区再生资源回收经营者备案登记证明》，强化企业生产安全事故红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）约谈事故相关责任人，加强安全生产管理。

云东海街道要及时约谈事故相关责任人，向其宣传企业、主要负责人的安全生产法定职责，督促其加强、完善安全生产管理工作，尤其是加强现事故隐患消除在萌芽状态。

（三）纳入年度执法重点企业名单，加强日常执法监察。

云东海街道、区经科局要把国成公司纳入年度执法重点企业名单，结合实际工作加强抽查、巡查、暗查、回头查，对发现的问题立即责令整改并依法安全生产管理工作。

佛山市国成金属回收有限公司“9.3”物体打击事故调查组

2018年11月7日