江北文华二路排水管清疏工程“3•1”事故调查报告

2018年3月1日17时许，位于惠州市江北文华二路的地下排水管清疏工程施工现场，发生一起一名工人不慎坠入检查井中毒后溺亡，另一名工人施救时中毒致伤的事故，事故造成直接经济损失约50万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，区安监局、江北街道等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，同时要求施工单位负责人要妥善处理好善后的有关工作，把各项安全措施落到实处，严防类似事故再发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立了由区政府办公室副主任贺浩宇为组长，区安监局局长彭德军、区安监局执法监察大队大队长王宇亮为副组长，成员由区监察委、区公安分局、区安监局、区总工会、江北街道办事处等单位派员组成的江北文华二路排水管清疏工程“3·1”事故调查组。因惠城区人民检察院职能调整，未派人参加此次事故调查工作，并函复区安委办说明相关情况。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的相关规定和程序认真展开事故调查工作，通过查看现场、调查取证、询问有关人员等，现已查明了事故发生的经过和原因以及人员伤亡等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故有关责任人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将江北文华二路排水管清疏工程“3·1”事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生地点

位于惠州市江北文华二路东侧绿道地下排水管清疏工程施工现场。

（二）项目基本情况

2016年11月3日，惠州市市政工程总公司通过中标获得惠州市排水管理中心的2017年度市区道路管道、检查井、集水井清疏维护服务采购项目，合同期限为2017年1月1日至2019年12月31日，项目范围包括惠州市排水管理中心负责管养的城市排水设施的保养维修、经常性检查（日常巡查）、应急抢险等工作。

（三）项目发包情况

2016年11月8日，惠州市市政工程总公司与从事市政维修清疏业务的负责人林某荣签订了《工程施工合作协议书》和《项目施工安全协议书》，由林某荣负责项目工程的施工劳务工作并承担相关安全生产责任。

（四）排水管清疏工作流程

地下排水管每隔30米设置有一个直径0.6米、深约2.5米的检查井，清疏工作按照排水管从下游往上游逐个井段疏通的顺序施工，按照开井盖、鼓风机通风、工程车高压水枪冲击、通沟器疏通的工作流程施工，地下疏通工作由工程机械设备完成，工人不需要下井作业。

（五）事故伤亡人员情况

伤者：李某龙，男，39岁，安徽省太和县人，系林建荣施工队工人。目前，已经伤愈出院。

死者：杨某超，男，62岁，河南省息县人，生前系林建荣施工队工人。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2018年2月27日，惠州市市政工程总工司收到《排水管理中心工程派工单》（编号0016），3月1日，林某荣指派工人卢某斌负责带领杨某超、李某龙、易某松等人来到江北文华二路东侧绿道的地下排水管清疏工程现场，负责配合工

程设备开展清疏工作以及现场维护和巡查工作。当天上午完成了第1、2、3号井段的疏通工作，下午先是疏通了第3–4号井段，至16时30分许，开始对第4–5号井段进行疏通，杨某超一人负责在已经打开了井盖，并设有安全围栏和标识的5号井口附近看护，防止过往行人车辆坠入，卢某斌、李某龙、易某松等人继续往上游查看各井内水位下降情况以便确认疏通程度，几分钟后，卢某斌与李某龙在查看完检查井水位后，返回往5号井方向走去，从远处并未看到杨培超，走近5号井后，发现杨某超在5号井底，并试图往上爬，李某龙随即下井施救，因未佩戴安全防护用品下井后吸入有毒气体昏迷坠井，卢某斌叫来附近工人帮忙，工人易某松绑好安全绳，屏住呼吸后下井用安全绳将李某龙绑好救起，因井下有毒气体还未散去，工人不敢再下井救人，卢某斌迅速拨打“120”“119”，并按照“120”电话的指导对李某龙采取了心肺复苏措施，“120”医务人员到达后将李某龙送往惠州市第一人民医院救治；“119”消防救援赶到现场，在4号井内将随水流冲下来的杨某超救起，经医务人员现场检查诊断后，宣告杨某超当场死亡。

（二）事故应急救援处置情况

事故发生后，现场工人立即拨打“120”急救电话、“119”救援电话、“110”报警电话，医务人员到达现场后立即对工人进行抢救，消防救援人员到达后立即展开救援工作。接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，立即指派区安监局、江北街道办事处等部门领导迅速赶到现场进行处置。

（三）善后处理情况

因杨某超独自一人生活，并无任何直系亲属，在其死亡后，林某荣与杨某超户籍地村委会有关负责人取得联系，并就善后赔偿相关事宜达成一致意见，死者已经进行了火化，有关人员已全部返回原籍，善后处理工作完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

杨某超自身安全意识淡薄，在未采取任何安全防护措施以及佩戴有效防护用具的情况下，走近检查井，不慎吸入有毒气体导致重心不稳坠入井中并溺亡（事后检查发现检查井中有外来的吸粪偷排大量的粪水，而导致井中产生并充满沼气，随着清疏工作的开展而流动和散发）；李某龙自身安全意识淡薄，盲目下井施救，导致其自身中毒昏迷，是导致事故发生和伤亡扩大的直接原因。

（二）间接原因

施工负责人林某荣未严格履行安全生产工作职责，对工人安全生产教育培训落实不到位；安全生产应急救援演练不落实；对施工现场安全生产工作督促、检查不到位，工人未佩戴安全防护用品，排水管检查井通风措施不彻底；未及时发现和消除安全隐患，对可能发生的安全事故预判不足，防范不到位。

四、事故性质

经事故调查组调查，江北文华二路排水管清疏工程“3·1”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员的处理建议

（一）杨某超自身安全意识淡薄，在未采取任何安全防护措施以及佩戴呼吸防护用具的情况下，走近检查井，不慎吸入有毒气体坠入井中并溺亡；李某龙自身安全意识淡薄，盲目下井施救，导致其自身中毒昏迷。在该起事故中，杨某超应负主要责任，鉴于杨某超已在事故中死亡，李某龙在施救过程中受伤，建议不再追究其二人责任。

（二）排水管清疏工程施工负责人林某荣未严格履行安全生产工作职责，对工人安全生产教育培训落实不到位；安全生产应急救援演练不落实；对施工现场安全生产工作督促、检查不到位，工人未佩戴安全防护用品，排水管检查井通风措施不彻底；未及时发现和消除安全隐患，对可能发生的安全事故预判不足，防范不到位，对事故的发生负有责任，建议由惠城区安全生产监督管理局依法对林建荣作出行政处罚。

六、事故防范措施建议

这起事故反映了有关负责人未严格履行安全生产工作职责，对施工现场安全管理和安全措施落实不到位，导致事故的发生，教训极其深刻。为认真吸取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产工作薄弱环节，江北街道办事处应切实加大辖区内各生产经营单位的安全知识宣传和安全生产工作检查力度，及时发现和排除安全隐患。林某荣施工劳务队应制定切实有效的整改防范措施，确保不再发生各类生产安全事故。惠州市市政工程总公司应加强项目发包管理，不得将业务发包给不具备相应资质的个人，同时，应加强安全生产工作的统一协调管理，确保安全生产各项措施落实到位。

相关附件：

来源：区安全监管局　　时间：　2018-04-28