“9·5”里水邓岗高处坠落事故调查报告

2021年9月5日上午8时40分许，位于里水镇邓岗南隅向阳街2巷15号之二的在建自建房工地，扎铁工人毛一斌（男，53岁，湖南衡阳人）在工作中不慎从脚手架上跌落受伤，后经里水医院医护人员抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“9·5”里水邓岗高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建水利局、里水镇人民政府等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “9·5”里水邓岗高处坠落事故。

（二）事故发生时间: 2021年9月5日上午8时40分许。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区里水镇邓岗南隅向阳街2巷15号之二的李永添在建自建房工地。

（四）事故单位（个人）：佛山市沥桂建筑工程有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：93.6万元。

调查组认定，“9·5”里水邓岗高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

佛山市沥桂建筑工程有限公司（下称沥桂公司），统一社会信用代码：91440605077902723Q；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区大沥镇广佛路横江路段65号之二二楼208室（住所申报）；法定代表人：黄宇荣；注册资本：人民币2100万元；经营范围：房屋建筑工程；市政设施工程；土石方工程；室内装饰工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D344069461，有效期至2021年12月31日，资质等级：建筑工程施工总承包三级等。持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2020]054687延；许可范围：建筑施工；有效期：2020年11月18日至2023年11月18日。

（二）死者的基本情况

死者毛一斌，男，汉族，1969年2月1日出生；住址：湖南省衡阳县岣山乡紫云村毛冲组。

经查，死者毛一斌是佛山市沥桂建筑工程有限公司承包的李永添在建自建房的现场施工工人，未取得高处作业证。

（三）施工项目概况

经查，2021 年 3 月 2 日，李永添与沥桂公司的委托人李炽行签订《承建建筑工程合同》，将自建房工程发包给沥桂公司建设，约定由沥桂公司以包工包料的方式建设自建房。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

9 月 5 日上午 8 时 30 分许，沥桂公司施工工人毛一斌与其他工人在李永添自建房工地内将钢筋物料传运至楼顶，为方便物料运输，工人将施工现场外排栅的防护网解开，拆除了部分防护栏，外排栅每层平桥上站一个人，通过传递的方式将钢筋物料一层一层向上传递，毛一斌未佩戴安全带，站在临近五楼楼面位置的外排栅平桥上传运钢筋物料，在传递完钢筋物料后，从近五楼楼面位置的外排栅平桥处坠落至一楼，经里水医院医护人员抢救无效死亡。

经确诊，毛一斌因颅脑损伤、多发性骨折等原因死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

毛一斌安全意识淡薄，未取得高处作业证，未佩戴安全带，在施工现场外排栅防护网已解开、平桥处防护栏已拆除的情况下

进行临边作业，是导致事故的发生的直接原因。

（三）事故间接原因

佛山市沥桂建筑工程有限公司未落实施工现场管理责任，安排未取得高处作业证的施工人员从事临边作业，未督促施工人员按照规定佩戴安全带，未制定施工组织设计，未指导材料场内搬运方式，未明确未落实钢筋搬运过程中的安全防护措施，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

佛山市沥桂建筑工程有限公司项目负责人李炽行未能督促、检查施工工程的安全生产情况，对施工现场的安全管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，里水镇公安、应急等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生

次生灾害和影响较大的维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，里水镇政府相关部门组织业主、沥桂公司与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下:

（一）鉴于毛一斌已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对佛山市沥桂建筑工程有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对佛山市沥桂建筑工程有限公司项目负责人李炽行，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分企业和作业人员安全生产意识薄弱，对现场施工人员安全管理和安全生产风险防范意识不强，未能监督施工人员按照使用规则佩戴安全防护用品，未能采取切实有效措施保障作业现场安全，导致本起事故发生。为加强对同

类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到里水镇政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）区住建部门要加强业务指导，督促建筑企业严格落实安全生产主体责任，加大自建房政策和事故教训宣讲工作，依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

（四）各镇街要加强自建房审批管理和现场施工监管工作，严格落实相关政策、措施，进一步加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度，切实保障农村

自建房施工建设安全。

（五）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强自建房施工人员安全生产教育培训的监管，督促施工方认真落实施工人员的安全生产教育培训工作。

“9·5”里水邓岗高处坠落事故调查组

2021年10月19日