# 广州市黄埔永发储运有限公司“12·8”物体打击事故调查报告

2021年12月8日18时许,广州市黄埔永发储运有限公司两名员工在三水西铁路货场货一线2仓13号门25号库位被货物倾倒压伤，其中一名员工经送医治疗无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）的有关规定，由三水区应急管理局牵头区纪委监委、区公安分局、区交通运输局、区交通执法支队、区人力资源社保局、区总工会、西南街道办、佛山铁路公安处等单位相关人员,组成广州市黄埔永发储运有限公司“12·8”物体打击事故调查组，调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

## 一、基本概况

### （一）事故发生单位概况

广州市黄埔永发储运有限公司（以下简称永发储运公司），统一社会信用代码：9144*********，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：阮永毫，注册资本：壹仟万元（人民币），成立日期：1992年9月25日，经营范围：道路运输业。住所：广州市黄埔区*****，公司取得道路运输经营许可证，证号：粤交运管许可穗字4401*

***号，有效期至2022年12月31日,经营范围：普通货运;货物专用运输（集装箱）。该公司现有员工约100人。

（二）事故发生地点

事故发生地点位于三水西货场货一线2仓13号门25号库位，事发时该库位由永发储运公司使用。

## 二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2021年12月8日17时许,按照永发储运公司的出库要求，广东鸿景物流集团有限公司佛山三水分公司安排叉车司机林明及四名装卸工人对永发储运公司存放在三水西货场货一线2仓13号门25号库位处的编织袋装塑料颗粒进行装车作业，将塑料颗粒通过叉车叉运，人工协助搬运、摆放的方式装上货车。17时45分许装车作业完成，装卸工人下班离开。林明在25号库位门口利用叉车摆放空托盘，永发储运公司员工叶加俊和陈文兴在25号库位，清点库存剩余的塑料颗粒货物。现场未安装视频监控，没有其他目击证人，据陈文兴所述，清点完货物后二人转身离开，此时堆放有三层托盘的塑料颗粒货物突然倾倒下来，砸到躲避不及的叶加俊和陈文兴二人。

(二)事故救援情况

在附近整理托盘的叉车司机林明听到货物倒塌动静以及陈文兴的呼救声，立即赶到事发现场进行救援，仓库外的工人闻讯赶来一起救援，现场救援人员拨打了120、110，后救护车赶到现场将受伤二人送往三水区人民医院救治，叶加

俊于2021年12月9日转入南方医科大学珠江医院住院治疗，后于12月28日救治无效死亡，陈文兴于2022年1月12日出院休养。

（三）应急处置情况

接到事故报告后，区有关部门、西南街道办、佛山铁路公安处高度重视，及时了解相关情况并成立事故调查组，协调各单位、各部门开展事故调查和善后处理等工作。西南街道应急管理办公室执法人员接报后对事故现场进行了检查，要求公司立即排除安全隐患，并配合开展事故调查。

（四）善后处理情况

经协商，永发储运公司与死者家属达成工伤补偿协议，除公司垫付的医疗费、丧葬等相关费用、死者叶加俊应获得的工伤保险待遇和公司为员工投保的团体人身意外伤害保险赔付之外，向家属支付35万元补偿款，死者家属出具了谅解书。伤者陈文兴现已出院休养，永发储运公司垫付其医疗费用，由公司代为办理工伤待遇赔付事宜。

**三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失**

（一）广州市黄埔永发储运有限公司“12·8”物体打击事故造成1人死亡、1人受伤，死、伤者信息如下：

死者叶加俊，男，汉族，佛山三水人，1989年6月16日出生，公民身份号码：440683***，住址：广东省佛山市三水区****，其于2021年12月3日入职永发储运公司，担任仓库货物收发员，根据医院诊疗记录，叶加俊重型颅脑损伤、颈椎骨折，死亡原因：脑疝、感染性休克。

伤者陈文兴，男，汉族，广东英德人，1978 年 6 月 7 日出生，公民身份号码：441822***，住址：广东省英德市**，其于 2010 年 6 月入职永发储运公司，担任仓库货物收发员，根据医院诊疗记录，陈文兴左足第 2-4 跖骨骨折，第 2 腰椎压缩性骨折。

（二）本次事故造成的直接经济损失，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）等标准统计为 857736.81 元，包含医疗费用、丧葬费用及善后处理补偿费用等。

## 四、事故发生的原因及性质

### （一）事故现场勘查情况

事故发生在三水西货场货一线 2 仓，该仓库沿铁路股道呈东西向设置，发生事故的位置为 2 仓 13 号门 25 号库位，事发当天，该库位堆放的货物为塑料颗粒，装在编织袋中，每袋 25 千克，放置在 1.4 米×1.2 米规格的塑料托盘上，每托盘放置 10 层，每层 5 袋呈五星堆放，每托盘重 1250 千克。事发当天 17 时 45 分结束货物装车作业后，剩余塑料颗粒货物靠墙由内(库位隔墙)向外（库内通道），共堆放有三排塑料颗粒货物，靠通道一侧堆放的两排货物均堆放了三层托盘，以“3＋3＋2”方式堆放，第一、二层为三托盘，第三层为两托盘，靠中间摆放。因事故现场无视频监控，据向陈文兴了解，事发时叶加俊和陈文兴两人在装车作业完成后清点完剩余货物转身离开时，身后的货物倾倒砸伤二人，事故发生时二人均未佩戴安全帽，叶加俊伤及头部。

（二）对事故相关企业的调查情况

事故调查组成立后，依法对永发储运公司等相关主体开展事故调查，经查阅档案资料和对相关人员进行调查询问，并综合现场勘查情况，调查情况如下:

三水西货场由佛山市三三铁路运输有限公司运营，2020年7月1日，佛山市三三铁路运输有限公司（以下简称三三公司）与广东鸿景物流集团有限公司（以下简称鸿景物流公司）签订《三水西货场合作经营项目合同书》，由鸿景物流公司负责三水西货场的装卸、仓库经营业务，承担人力装卸、叉车、货场保安、货场清扫管理，经营使用货场内生产场地、设备设施（含股道、仓库、堆场、叉车、地磅等），合作经营期限自2020年7月1日起至2025年6月30日止，鸿景物流公司每年向三三公司缴纳合作经营费用，货场营业收入归鸿景物流公司。双方签订了《运输安全管理协议》对双方安全生产责任进行了约定。

2021年10月，永发储运公司与广东鸿景物流集团有限公司佛山三水分公司（以下简称鸿景物流三水分公司）签订《仓储保管合同》，约定鸿景物流三水分公司在三水西货场为永发储运公司提供1000平方米的站台仓库，2400平方米的地面仓库和原停放叉车的雨棚存放货物（地面仓库暂定2022年5月交付使用），站台仓库的最大储存量为1500吨，永发储运公司站台仓的库存超过1500吨后，由鸿景物流三水分公司负责安排超出部分的货物中转至地面仓库存放。永发储运公司自行办理货物到达的相关铁路票据，鸿景物流三

水分公司负责货物到达后的卸车入库和装车出库，双方每月结算租金、装卸费。永发储运公司租用仓库用来堆放聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等塑料产品，规格为 25 kg/包，使用胶包、编织袋包装。事发时，永发储运公司安排陈文兴、叶加俊在三水西货场工作，营运经理陈广才根据货物仓储运输情况，不定期到三水西货场进行管理。事发倒塌的货物是塑料颗粒，装在编织袋中，每袋 25 千克，放置在塑料托盘上，每托盘放置 10 层，每层 5 袋，每托盘重 1250 千克，该批货物是于 2021 年 12 月 3 日入库，共 542.98 吨，由鸿景物流三水分公司安排装卸工人、叉车司机从列车卸到仓库堆放，部分货物堆放在 2 仓 13 号门 25 号库位，共堆放有 7 排托盘，其中部分货物托盘堆放至三层，高度约 3 至 4 米。2021 年 12 月 8 日下午，鸿景物流三水分公司按永发储运公司的出库要求，安排叉车司机和装卸工人从 25 号库位将部分塑料颗粒货物装上货车，货物装车工作结束后发生事故。

永发储运公司安全生产管理及主要负责人履职情况：该公司制定有全员岗位安全生产责任制，建立有安全生产管理组织架构，制定有仓库安全管理制度，2021 年度安全教育培训计划，组织员工进行了安全教育培训，制定了安全生产隐患排查治理制度，进行了安全隐患排查，提供有部分隐患排查记录。调查中发现永发储运公司存在如下问题：**一是**安全生产隐患排查治理制度缺乏针对性，永发储运公司虽制定了安全生产隐患排查治理制度，但该公司于 2021 年 11 月租赁使用三水西货场仓库，在仓库运营方式，员工数量、工作内

容等方面与公司其他仓库存在差异，该公司未针对三水西货场实际情况修订相适应的安全生产隐患排查治理制度；**二是**针对公司租用三水西货场的仓库及堆放的货物未及时进行隐患排查，发生事故的25号库位货物于2021年12月3日入库存放，12月8日出库装车，在此期间永发储运公司未针对该库位的货物堆放是否存在安全隐患进行排查，未能保障货物堆放安全；**三是**未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，永发储运公司于2021年11月开始租赁使用三水西货场仓库，伤者陈文兴于11月21日到三水西货场工作，之前在码头货场工作，针对新的工作岗位、工作环境，未能有针对性地对陈文兴进行安全生产教育和培训，死者叶加俊于2021年12月3日入职后，永发储运公司未对叶加俊进行新员工三级安全生产教育和培训并考核合格即安排其上岗，导致两名员工在工作过程中缺乏必要的安全生产知识和安全意识，未掌握本岗位安全风险；**四是**未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全帽等劳动防护用品，永发储运公司未能提供向叶加俊、陈文兴发放安全帽等劳动防护用品的记录，未督促叶加俊、陈文兴在工作过程中佩戴安全帽，最终叶加俊在事故中被倒塌的货物伤及头部从而导致死亡。

鸿景物流三水分公司及主要负责人履职情况：针对三水西货场装卸与安全生产管理工作制定了《运营及安全部管理细则》，建立了安全管理架构，规定了各岗位职责，制定了《三水西货场仓库安全管理制度》、叉车作业安全操作规程、装卸作业安全操作规程，并就相关安全操作规程对相应岗位

员工进行了有针对性的教育培训，制定了隐患报告制度和治理方案，定期进行隐患排查并完成整改。存在的问题：**一是**鸿景物流三水分公司与永发储运公司签订《仓储保管合同》，将部分仓库租赁给永发储运公司使用，但未在合同中明确约定各自的安全生产管理职责，也未与永发储运公司签订专门的安全生产管理协议，导致双方安全管理边界不清、职责不明；**二是**鸿景物流三水分公司作为仓库出租方、直接管理方，承担三水西货场货一线仓库的叉车作业、货物装卸、货物堆码等工作，对承租方永发储运公司的安全生产统一协调管理不到位，仓库内未见张贴装卸货、货物堆码等安全操作规程、相关安全警示标识，未保证货物堆放安全，未及时发现并消除货物堆放存在倾倒危险的事故隐患。

（三）事故发生的原因及事故性质

1.事故原因

事故调查组经调查询问、现场勘察，认定此次事故的原因是：一是永发储运公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除货物有发生倾倒危险的事故隐患；未对叶加俊进行新员工三级安全生产教育和培训，未针对在三水西货场新设经营场所对陈文兴进行教育培训，从而使两名员工缺乏必要的安全生产知识和安全风险意识；未督促叶加俊、陈文兴佩戴、使用安全帽，落实安全防护措施。二是鸿景物流三水分公司未与永发储运公司签订专门的安全生产管理协议，导致双方安全管理边界不清、职责不明，未落实对永发储运公司的安全生产工作进行统一协调

管理，未保证货物堆放安全，未能及时发现并消除仓库货物有发生倾倒危险的事故隐患。

2.事故性质

根据调查情况，调查组认定，广州市黄埔永发储运有限公司“12·8”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。

## 五、事故责任认定及处理建议

### （一）事故责任认定

1.永发储运公司安全生产管理制度落实不到位，未建立健全并落实隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；未按要求对从业人员进行安全生产教育，安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业；未督促作业人员佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]、第四十五条[3]的规定，对事故的发生负有责任。

2.鸿景物流三水分公司未与永发储运公司签订专门的安全生产管理协议，未在合同中明确约定各自的安全生产管理职责，对承租方的安全生产统一协调管理不到位，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]、第四十九条第二款[5]的规定，对事故的

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4.同注释 2。

5.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同

发生负有责任。

（二）处理建议

1.永发储运公司作为事故责任单位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]的规定，对该公司作出行政处理。

2.鸿景物流三水分公司作为事故责任单位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]的规定，对该公司作出行政处理。

## 六、事故防范及整改措施

本起生产安全事故，充分暴露出企业安全生产主体责任未有效落实，安全生产统一协调管理落实不到位；铁路货场属地监管缺位，存在安全监管盲点等问题，为应对和防范类似事故的发生，根据行业相近原则，提出以下事故防范和整改措施。

（一）约谈事故相关企业，做好警示教育

区交通部门要约谈永发储运公司、鸿景物流三水分公司，督促其切实履行安全生产管理职责，厘清发包方和承包方的安全生产管理职责，落实统一协调管理，加强对装卸作业、货物堆码安全生产管理，加强对作业人员的安全防护教育，落实对作业人员佩戴、使用劳动防护用品的监督，并向辖区相关行业企业通报事故情况，做好警示教育，督促企业

---

中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

7.同注释 6。

认真吸取事故教训。

（二）联系上级监管部门，重视三水西货场安全管理

按照《三水区安全生产委员会关于印发<三水区有关单位安全生产工作职责>的通知》（三安〔2020〕15号）文件要求，由区交通部门作为联系铁路货运输站段安全生产管理工作的联系单位，联系三水西货场上级监管部门，建议其督促三水西货场相关管理方，全面排查、整改事故隐患，真正将安全生产落到实处。

广州市黄埔永发储运有限公司“12·8”

物体打击事故调查组

2022年3月24日