# 顺德大良“6·3”一般高处坠落事故调查报告

大良街道“6·3”生产安全事故调查组

2023年6月

# 目 录

一、事故相关单位人员情况.....2
二、事故发生经过和应急处置情况.....2
（一）事故发生经过.....2
（二）人员伤亡和直接经济损失情况.....3
（三）应急处置情况.....3
（四）事故应急处置评估.....3
三、事故调查具体情况.....4
（一）事故发生地点和现场概况.....4
（二）事故现场勘查概况.....4
（三）事故调查具体概况.....4
四、事故原因.....6
（一）事故直接原因.....6
（二）事故间接原因.....6
五、监督机构和人员履职情况.....6
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7
（一）免予追究事故责任人员.....8
（二）建议追究责任的个人.....8
（三）其他处理建议.....8
七、事故防范和整改措施.....9

# 顺德大良“6·3”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月3日上午8时30分左右，位于佛山市顺德区大良街道环市北路一号的施工现场发生一起生产安全事故事故造成一人死亡，直接经济损失约是120万元。

事故发生后，区委、区政府和大良街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区总工会和大良街道办事处等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对该事故进行调查处理，已基本查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。经调查认定，顺德大良“6·3”一般高处坠落事故是一起因施工人员安全意识淡薄，在未佩戴安全帽、安全带等安全防护用品的情况下进行高处施工作业；承揽人伍*龙未对施工作业人员进行安全教育培训和安全施工交底并记录，伍*龙虽然给工作人员配备了安全帽，但是未监督、教育韦*灵等从业人员按照使用规则佩戴、使用防护用品而造成的一般生产安全责任事故。

现将调查情况报告如下:

## 一、事故相关单位人员情况

1、韦*灵(事故死者),男,汉族,广西横县人,1984年3月出生,施工作业人员。

2、苏*聪,男,广东顺德人,1995年5月出生,房产产权权属方业主。

3、谭*江,男,广东蓬江人,1986年8月出生,现场工程负责人。

4、伍*龙,男,广东顺德人,1973年9月出生,现场工程负责人。

5、袁*宛,男,广西横县人,1981年8月出生,施工队队长。

## 二、事故发生经过和应急处置情况

(一)事故发生经过

业主苏*聪通过拍卖的形式取得位于大良街道办事处北区居委会环市北路1号地块及地面上建筑物的产权。苏*聪认为原有锌铁棚年久失修,长期没有保养,有倒塌等风险,于是委托谭*江对锌铁棚进行修葺,并与谭*江签订了《房屋装修合同》。谭*江随后与伍*龙签订了《钢结构工程承揽合同》,由伍*龙承揽事发工程,对事发锌铁棚进行修葺。伍*龙雇请了袁*宛、韦*灵等工人进行施工作业。2023年6月3日上午,韦*灵和袁*宛在事发锌铁棚顶进行铺设灰色树脂瓦片作业。8时30分左右,韦*灵工作时不慎踩破棚顶瓦片,从棚顶坠落

至地面（约6米高）受伤。袁*宛见状马上拨打120救护电话请求帮助。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者：韦*灵。根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：S442022027180），韦*灵死亡原因是“高空坠楼（符合高坠）”。

2023年6月5日，韦*灵家属与甲方苏*聪、乙方谭*江、丙方伍*龙和丁方袁*宛经调解签订调解协议，赔偿金额120万元（已支付完毕）。韦*灵遗体已于2023年6月7日火化。

核定事故造成直接经济损失约120万元。

（三）应急处置情况

2023年6月3日8时30分左右，袁*宛拨打120急救中心电话；9时00分左右，韦*灵经到场的暨南大学附属口腔医院医护人员抢救无效后，宣告死亡。现场医护人员把警情转到大良派出所，大良派出所民警及新松居委会工作人员到达现场后通知大良应急办；9时30分大良应急办接报后赶到现场进行处置，核实信息后将书面信息报送区应急局值班室。

（四）事故应急处置评估

区、镇应急，公安等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，开展现场处置工作，控制事故现场。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部

门部署到位，处置过程中未造成次生事故。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

## 三、事故调查具体情况

（一）事故发生地点和现场概况

事故发生地点位于大良街道办事处环市北路 1 号的锌铁棚顶。修葺工程是主体钢架：立钢柱、桁架、系杆；屋面系统：屋面底板 0.376mm 彩板、屋面板 2.5mm、1050 型灰色树脂瓦（实用 960）；中间隔热棉 50mm 玻璃纤维棉，总建筑面积 2330 ㎡。

（二）事故现场概况





**图 1、2 为韦*灵坠落地点**

（三）事故调查具体概况

苏*聪通过司法拍卖购入大良街道环市北路 1 号的不动产（含锌铁棚）。苏*聪购入上述不动产后，暂未考虑用作任何发展用途。但考虑地块上原有的锌铁棚年久失修，出于安全原因，苏*聪委托朋友谭*江对事发锌铁棚进行修葺，工程主要是更换支柱和棚顶的瓦片。2023 年 5 月 1 日苏*聪与谭*江签

订了《房屋装修合同》，以477650元的价格将修葺工程发包给谭*江，但事实上苏*聪不懂得修葺工程如何实施，全权委托朋友谭*江帮忙。谭*江在没有赚取利益的情况下，2023年5月6日与伍*龙签订了《钢结构工程承揽合同》(工程名称:谭*江钢结构改造工程，包干总造价:477650元)，将事发锌铁棚修葺工程发包给了承揽人伍*龙。伍*龙承揽事发工程后，雇请了袁*宛、韦*灵等作业人员对事故锌铁棚进行修葺施工。

伍*龙在未取得相关营业执照和未持有相关建筑资质等证书的情况下，以个人名义承揽上述事发工程。在施工作业期间，伍*龙只是以口头、微信方式向袁*宛等施工人员告知安全施工，谭*江也是以口头、微信方式要求伍*龙安全施工。伍*龙为管理人员配备了安全帽，袁*宛为施工作业人员配备了安全帽、安全带。

大良街道新松社区行政服务站5月30日现场检查时发现:袁*宛、韦*灵等人在高度基准面2米以上(含2米)的高处作业，没有配备安全防护用品、用具，要求立刻停工整改。谭*江、伍*龙在6月2日现场巡查时，发现部分施工人员没有穿戴安全带，口头提醒工人要做好安全措施。

经调查，事故发生当日，韦*灵未佩戴安全帽、安全带等安全防护用品，在6米高的锌铁棚顶进行瓦片铺设作业时，不慎踩破顶层瓦片坠落至地面。

## 四、事故原因

（一）事故直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

韦*灵安全意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)的规定,在未佩戴安全帽、安全带等安全防护用品的情况下，在6米高的锌铁棚顶进行瓦片铺设作业，不慎踩破棚顶瓦片坠落至地面，导致事故发生。

（二）事故间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

伍*龙施工前,未对包括韦*灵在内等施工作业人员进行安全教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识;未建立安全生产教育和培训档案，未记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。伍*龙虽然给工作人员配备了安全帽,但未监督、教育韦*灵等从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

## 五、监督机构和人员履职情况

2023年4月28日，大良综合执法办梁*华和卢*星日常巡查时，发现有人在上述事故地块拆除围墙，部分锌铁棚在拆除,大良综合执法办工作人员现场对环市北路1、3号业主发出《协助调查通知书》(编号:22A0001359),将该文书张贴在门前，并由新松居委会梁*坚和戚*坚两人见证。要求该业主于2023年5月4日前到大良综合执法办协助调查,业主苏*聪电话回复该办其物业地块的锌铁棚已建设多年，存在残旧破损，按照佛山市铁皮房环境提升整治行动的相关规定，

业主苏*聪对铁皮房破损部分进行更换修葺，并向该办提供了地块相关房产资料。

2023年5月25日，大良综合执法办梁*华和苏启华联合新松居委会何*锋等人对上述事故地块进行第二次检查。检查发现上述事故地块原有围墙已全部拆除，并用2米高的锌铁板围蔽起来，现场已重新搭建新的锌铁棚框架未盖顶，由于业主苏*聪对原来的建筑物拆除后重新搭建新的锌铁棚，大良综合执法办对业主发出《协助调查通知书》（编号：22A0001360）和《责令改正违法行为通知书》（编号：22B0000671），业主苏*聪涉嫌未取得《建设工程规划许可证》搭建钢铁结构的锌铁棚（未盖顶），要求业主苏*聪于2023年5月26日前到该办协助调查并电话通知并且到相关部门补办规划报建手续，根据工作机制，大良综合执法办责令其停止施工后，要求业主苏*聪到大良综合执法办后，督促其到大良城建办补办相关规划手续再继续施工，直到事故发生时苏*聪没有到大良综合执法办接受调查和补办相关规划手续。

## 六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，对事故的责任认定及对事故责任者的处理建议如下：

（一）免予追究事故责任人员

韦*灵安全意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016),在未佩戴安全帽、安全带等安全防护用品的情况下，在6米高的锌铁棚顶进行瓦片铺设作业，不慎踩破棚顶瓦片坠落至地面，导致事故发生。韦*灵对事故的发生负有责任，鉴于韦*灵在事故中死亡，建议免予追究韦*灵事故责任。

（二）建议追究责任的个人

伍*龙施工前,未对包括韦*灵在内等施工作业人员进行安全教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识;未建立安全生产教育和培训档案，未记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。伍*龙虽然给工作人员配备了安全帽,但未监督、教育韦*灵等从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[1]对伍*龙予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1、苏*聪,作为事发地块产权人,未取得《建设工程规划许可证》搭建钢铁结构的锌铁棚，截止事故发生时，苏*聪未向城建部门报备。建议由住建部门对苏*聪依法予以行政处罚。

[1][1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2、谭*江将工程项目发包给不具备安全生产条件的个人。建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[2]对谭*江予以行政处罚。

## 七、事故防范和整改措施

（一）苏*聪要依法施工，要补办该工程的手续，向城建部门报备，取得《建设工程规划许可证》后再施工。

（二）谭*江要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产责任，后续将工程必须在符合法律法规规定的情况下，发包给具备安全生产条件或者相应资质的单位方可进行施工作业。

（三）伍*龙要深刻吸取事故教训，必须按照有关法律法规要求，具备安全生产条件和相应资质方可承揽施工工程，在施工前，要严格落实安全生产主体责任，要组织工人进行安全生产培训和教育，要为工人提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育工人按照使用规则佩戴、使用，及时消除事故隐患，严防事故发生。

（四）大良街道对施工工程负有安全生产监督管理职责部门要将加强监管和排查，督促违建工程补办相关规划手续，尤其是要督促事故项目在后续施工中按要求报建，同时要举一反三，加大安全生产宣传教育力度，加强宣传培训和事故

[2][2]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

警示工作，增强施工人员安全生产意识。

上述事故防范和整改措施的落实情况由大良安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

大良街道“6·3”生产安全事故调查组

2023年7月13日