惠来葵潭村民自建房安装作业“2·25”一般高处坠落事故调查报告

惠来县人民政府事故调查组

2023年5月4日

目　录

一、事故基本情况 ..... - 1 -

（一）涉事自建房情况 ..... - 1 -

（二）安装作业情况 ..... - 2 -

（三）事故发生经过 ..... - 3 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... - 4 -

（一）应急救援情况 ..... - 4 -

（二）事故信息接报及响应情况 ..... - 5 -

（三）善后处置情况 ..... - 5 -

（四）应急处置评估 ..... - 5 -

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 5 -

三、事故原因分析 ..... - 6 -

（一）直接原因分析 ..... - 6 -

（二）间接原因分析 ..... - 6 -

四、有关人员和单位存在的主要问题 ..... - 7 -

（一）事故单位和人员 ..... - 7 -

（二）其他单位 ..... - 8 -

五、对有关人员和单位的处理建议 ..... - 8 -

（一）建议免予追究责任的人员 ..... - 9 -

（二）行政处罚建议 ..... - 9 -

（三）对公职人员的处理建议 ..... - 11 -

（四）其他处理建议 ..... - 11 -

六、事故整改和防范措施 ..... - 11 -

2023年2月25日12时43分，位于惠来县葵潭镇长春社区的一幢自建房发生工人在三层阳台安装隐形防盗网时不慎坠落的事故，造成1人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失68万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，2023年2月28日，惠来县人民政府成立葵潭镇“2·25”人员高处坠落伤亡事故调查组。调查组由县应急管理局局长朱锦溪任组长，县应急管理局原党委委员黄绵周任副组长，成员从县公安局、县司法局、县人力资源社会保障局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县应急管理局、县市场监管局、县总工会等单位和葵潭镇人民政府抽调。邀请县纪委监委派员参加伤亡事故调查组。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改防范建议。

经调查认定，**惠来葵潭村民自建房安装作业“2·25”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事自建房情况

自建房位于惠来县葵潭镇长春社区葵鳌路东150米处，坐北

朝南。厝主黄□争[1]，建设方陈□铭[2]（系黄□争丈夫），2021年8月开工建设，2022年2月主体结构封顶，为独栋钢筋混凝土框架结构楼房；楼层3层，第一层高3.9米，第二、三层高各3.2米，楼高10.3米；用地面积80平方米，总建筑面积296平方米。截至2023年2月25日，已投入建设资金约110万元。建设自建房前，陈□铭未履行建设审批手续。

（二）安装作业情况

1.作业承接。2022年4月19日，陈□铭通过朋友结识陈□彬[3]，双方口头约定：陈□铭向陈□彬名下的普宁市亿浩丰装饰材料有限公司[4]（下称普宁亿浩丰公司）购买包括2.5软包隐形网等8种装饰产品，并由普宁亿浩丰公司负责运输、安装作业，包工包料价30381元。

双方达成产品购买及作业承接意向后，未签订书面承包合同和安全生产管理协议。同年4月20日，陈□铭向陈□彬支付定金1.2万元。至事故发生前，除2.5软包隐形网外，其他装饰产品已安装完毕。

2.作业人员。2019年11月以来，普宁亿浩丰公司多次雇佣龙□生[5]（事故死者）、曾□[6]为安装作业人员，口头约定以每

[1] 黄□争，女，1995年2月生，广东省惠来县葵潭镇长春社区人。
[2] 陈□铭，男，1992年12月生，广东省惠来县周田镇人。
[3] 陈□彬，男，1986年10月生，广东省普宁市流沙西街道人。
[4] 普宁市亿浩丰装饰材料有限公司，统一社会信用代码：91445281MA540U829C，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：陈□彬，成立日期：2019年11月07日，住所：普宁市流沙环城南路赤水路段尚堤中央小区二期2栋西起第一间（自主申报），经营范围：销售：建筑材料，装饰材料，五金交电，卫生洁具，电子产品；销售、安装：金属门窗；建筑装饰工程。
[5] 龙□生，男，1973年11月生，湖南省新晃侗族自治县贡溪镇人。
[6] 曾□，男，1991年2月生，江西省赣州市兴国县永丰乡人。

人每天290元的日结形式结算工资，未与龙□生、曾□签订劳动合同。2023年2月23日，普宁亿浩丰公司雇佣龙□生、曾□于2月25日到陈□铭的自建房安装2.5软包隐形网。

3.作业管理。高处安装作业前，普宁亿浩丰公司向龙□生、曾□发放安全帽、安全带等劳动防护用品，但未配备安全生产管理人员进行现场安全管理；未进行安全技术交底；未开展安全防护设施检查验收。

（三）事故发生经过

2023年2月25日上午，龙□生、曾□在陈□铭的自建房三层阳台安装2.5软包隐形网，主要作业流程是：龙□生负责在阳台护栏及阳台上沿横梁各安装一条铝合金轨道条，并使用无线电动螺丝钻将2.5软包隐形网连结、固定至铝合金轨道条上；曾□在旁负责将2.5软包隐形网递给龙□生。期间，陈□铭、陈□彬先后到三层阳台查看作业情况，均发现龙、曾二人未佩戴和使用劳动防护用品，提醒他们注意作业安全，但未能及时予以纠正。

12时30分，龙□生、曾□饭后商量尽快完成工作，便继续安装。龙□生一脚踩在三层阳台的西南角护栏，一脚踩在木质人字梯上，手持无线电动螺丝钻，将2.5软包隐形网固定到阳台上沿横梁的铝合金轨道条；曾□则在旁协助。12时43分，龙□生在打螺丝时未对准铝合金轨道条的孔位发力，身体失稳从阳台临空一侧坠落至一层地面，垂直坠落高度8.04米[7]。

[7] 垂直坠落高度（8.04米）相当于自建房第一层高度（3.9米）、第二层高度（3.2米）、阳台护栏高度（0.94米）之和。



图 1 事故发生位置[8]

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援情况

曾■见状迅速下楼，喊来在附近的厝主黄■争及其亲属，众人见龙■生面部朝下趴在地上，便将其身体翻转过来，龙■生的嘴巴一直在吐血泡。2023 年 2 月 25 日 12 时 44 分，黄■争拨打 120 急救电话；同时，曾■也联系到陈■铭、陈■彬告知情况。陈■铭率先到场了解情况后，转头驱车前往葵潭镇中心卫生院，载一位医生返回查看伤者。在医生指导下，众人合力将龙■生送往葵潭镇中心卫生院。13 时 15 分，龙■生被送至医院抢救；13

[8] 拍摄日期：2023 年 3 月 21 日，指认人员：曾■。

时30分，陈[redacted]彬从普宁流沙赶至医院；13时45分，龙[redacted]生经抢救无效死亡。13时50分，陈[redacted]彬交代曾[redacted]去普宁池尾寻找龙[redacted]生亲属；15时40分，龙[redacted]生亲属到达医院。

（二）事故信息接报及响应情况

2023年2月25日16时6分，陈[redacted]彬交代龙[redacted]生亲属拨打110报警。16时12分，惠来县公安局葵潭派出所接市110指令，迅速组织警力到场处置；17时，葵潭派出所将事故通报葵潭镇人民政府，葵潭镇政府派员到场处置；19时36分，葵潭镇政府将事故报告惠来县委、县政府以及惠来县应急管理局；20时20分，县应急管理局分别报告揭阳市应急管理局以及惠来县委值班室、县政府值班室。

（三）善后处置情况

2023年4月24日，陈[redacted]彬、陈[redacted]铭与龙[redacted]生亲属签订《意外死亡补偿协议》，龙[redacted]生亲属获得善后丧葬费、死亡赔偿金等各项费用共计68万元。死者遗体将择期火化。

（四）应急处置评估

陈[redacted]铭、曾[redacted]等人积极开展现场救援，迅速将死者送医抢救。陈[redacted]彬、陈[redacted]铭积极履行善后赔偿义务。葵潭镇人民政府和公安、应急管理等部门高度重视、认真做好事故应急救援和善后处置等工作，整个事故应急处置过程未发生次生、衍生事件，舆情和社会面平稳。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成龙▇生1人死亡，无其他人员受伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），认定直接经济损失68万元[9]。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

龙▇生安全意识淡薄，未持有特种作业操作证[10]从事高处安装作业[11]，作业前未进行岗位安全检查[12]，在作业现场没有采取坠落防护措施[13]、自身未佩戴和使用安全带[14]等劳动防护用品[15]的情况下，因作业失误致其身体失稳坠落身亡。

（二）间接原因分析

普宁亿浩丰公司，安全生产主体责任不落实，未制定安全生产规章制度和高处安装作业操作规程[16]，未配备安全生产管理人员[17]，雇佣未持有特种作业操作证的龙▇生以及未经安全生产教

---

[9] 直接经济损失主要是丧葬补助、死亡赔偿等各项费用共计68万元。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[11]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件：3高处作业 指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。3.2高处安装、维护、拆除作业 指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

[12]《广东省安全生产条例》第十六条第一款：生产经营单位的从业人员应当在每天工作前进行本岗位安全检查，确认安全后方可进行操作。

[13]《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）：4.2.1 在施工中，如工作平面高于坠落高度基准面3m及3m以上，对人群进行坠落防护时，应在存在坠落危险的部位下方张挂安全平网。

[14]《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）：4.1.1 在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

育和培训合格的曾[redacted]上岗作业[18]，高处安装作业前未对龙[redacted]生、曾[redacted]进行安全技术交底[19]，未开展安全防护设施检查验收[20]，及时发现并消除作业现场没有采取坠落防护措施的事故隐患[21]，未能监督、教育龙[redacted]生按照使用规则佩戴、使用安全带等劳动防护用品[22]。

四、有关人员和单位存在的主要问题

（一）事故单位和人员

1. 曾[redacted]。未经安全生产教育和培训合格上岗作业，作业前未进行岗位安全检查。

2. 陈[redacted]铭。建设自建房前未按规定[23]履行建设审批手续；将

---

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[19]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）：3.0.3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。

[20]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）：3.0.2 高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、验收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。验收可分层或分阶段进行。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[23]《中华人民共和国城乡规划法》第三十七条第一款：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。第四十条第一款：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。第四十一条第一款：在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。

《惠来县农村宅基地和住房建设管理实施细则》（惠府规〔2021〕3号，下称《实施细则》）第二十三条第一款：村民申请用地建房，应当持下列资料向村级组织提出申请……第二十四条：农村集体经济组织接到村民宅基地和建房申请后，应当召开农村集体经济组织成员（代表）会议讨论并将申请理由、拟用地位置和面积、拟建房层高和面积等情况在本集体经济组织范围内公示，公示期不少于5个工作日。公示无异议或者异议不成立的，所在农村集体经济组织将村民申请、农村集体经济组织成员（代表）会议记录等材料交村民委员会审查。审查通过的，由村民委员会签署意见，报镇人民政府。第二十五条：镇人民政府受理窗口收到村委会提交申请资料后应组织本级农业农村、规划建设等有关部门进行联合审核审查……符合条件、资料齐全的自收到申请资料之日起20个工作

2.5软包隐形网等装饰产品安装作业项目发包给普宁亿浩丰公司，未与其签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；对安装作业项目的安全生产工作统一协调、管理和安全检查不到位[24]。

（二）其他单位

1.葵潭镇长春社区居民委员会。违规[25]向黄[redacted]争颁发《私人建屋厝地证》，未能及时发现和劝阻陈[redacted]铭违法建设行为，并向葵潭镇政府报告[26]。

2.葵潭镇人民政府。对辖区农村宅基地和村民住房建设管理的统筹组织协调不到位[27]，2021年10月、11月，该镇先后两次向陈[redacted]铭送达《责令停止违法行为通知书》，但未能及时制止和严格查处其违法建设行为，对长春社区居民委员会违规颁发《私人建屋厝地证》的情况失察。

五、对有关人员和单位的处理建议

日办结，出具《农村宅基地批准书》和《乡村建设规划许可证》，并报县农业农村、自然资源等部门备案。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[25]《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款：任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。

[26]《实施细则》第六条：村级组织应当建立健全宅基地和村民住房建设管理制度，将宅基地和村民住房建设管理内容纳入村规民约，引导村民遵守村规民约、依法依规用地建房，及时发现和劝阻违法建设行为，并向镇人民政府报告。

[27]《实施细则》第五条：镇人民政府要加强对本行政区域内农村宅基地和村民住房建设管理的组织领导，统筹组织协调相关部门、村级组织依法履行职责。镇应履行以下职责：（一）健全工作机制，落实人员和工作经费；（二）依法办理村民住房建设用地的审批或者审核手续，核发农村宅基地批准书；（三）负责审批村民住房建设规划许可、工程放线验线和规划条件核实；（四）对村民建房安全质量进行现场指导、检查和监督；（五）对村民住房建设进行开工查验和竣工验收；（六）建立宅基地用地建房审批管理台账，有关资料归档留存，及时将审批情况报县级农业农村、自然资源、住房和城乡建设等部门备案，加快农村宅基地和住房建设管理信息化建设，实现数字化管理；（七）对村民住房建设违法用地和违法建设的认定和查处工作；（八）对村民住房建设情况进行日常巡查、监督管理，通过开展动态巡查，及时发现并制止违法建设；（九）指导村民委员会做好村民用地建房自治管理；（十）相关法律法规规章规定的其他职责。

（一）建议免予追究责任的人员

龙[redacted]生，普宁亿浩丰公司安装作业人员，安全意识淡薄，未持有特种作业操作证从事高处安装作业，作业前未进行岗位安全检查，在作业现场没有采取坠落防护措施、自身未佩戴和使用安全带等劳动防护用品的情况下，因作业失误致其身体失稳坠落身亡，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）行政处罚建议

1.普宁亿浩丰公司，陈[redacted]铭自建房2.5软包隐形网等装饰产品安装作业项目承接方，安全生产主体责任不落实，未制定安全生产规章制度和高处安装作业操作规程，未配备安全生产管理人员，雇佣未持有特种作业操作证的龙[redacted]生以及未经安全生产教育和培训合格的曾[redacted]上岗作业，高处安装作业前未对龙[redacted]生、曾[redacted]进行安全技术交底，未开展安全防护设施检查验收，及时发现并消除作业现场没有采取坠落防护措施的事故隐患，未能监督、教育龙[redacted]生按照使用规则佩戴、使用安全带等劳动防护用品，对事故发生负有责任。建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[28]给予行政处罚。

2.陈[redacted]彬，普宁亿浩丰公司法定代表人、主要负责人，对本

[28]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

单位的安全生产工作全面负责[29]，不具备从事高处安装作业活动相应的安全生产知识和管理能力[30]，未组织制定安全生产规章制度和高处安装作业操作规程，雇佣未持有特种作业操作证的龙[redacted]生以及未经安全生产教育和培训合格的曾[redacted]上岗作业，高处安装作业前未对龙[redacted]生、曾[redacted]进行安全技术交底，督促、检查本单位的安全生产工作不到位[31]，未及时发现并消除作业现场没有采取坠落防护措施的事故隐患，未能监督、教育龙[redacted]生按照使用规则佩戴、使用安全带等劳动防护用品，对事故发生负有责任。建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[32]给予行政处罚。

3.陈[redacted]铭，自建房建设方，将2.5软包隐形网等装饰产品安装作业项目发包给普宁亿浩丰公司，未与其签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；对安装作业项目的安全生产工作统一协调、管理和安全检查不到位。建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[33]给予行政处罚。

---

[29]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[30]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[31]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[32]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[33]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

（三）对公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的镇、社区两级公职人员履职方面的问题线索及相关材料，建议在事故调查报告经惠来县人民政府批复后，移交惠来县纪委监委。对有关人员和单位的处理意见，由惠来县纪委监委提出。

（四）其他处理建议

1.曾[redacted]，普宁亿浩丰公司安装作业人员，未经安全生产教育和培训合格上岗作业，作业前未进行岗位安全检查。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[34]，由普宁亿浩丰公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

2.建议由葵潭镇人民政府对陈[redacted]铭违法建设行为依法进行处理。

3.建议责成葵潭镇人民政府向惠来县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）切实提高政治站位

各地、各有关单位特别是葵潭镇政府要深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，深刻吸取事故教训，举一反三，按照《广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅关于实施高处作业“五个必须”的通知》（粤安办〔2020〕84号）等工作要求，认真组织开展

[34]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

高处作业安全专项检查，督促生产经营单位建立健全安全生产规章制度和操作规程，排查治理高处设备安装、检维修等作业环节风险隐患，确保特种作业人员上岗作业前按规定经专门培训并取得相应资格。

（二）加强村民建房监管

各镇（场）要不断完善农村宅基地和村民住房建设监管工作机制，结合鼓励群众举报安全生产隐患问题，畅通投诉举报渠道，严格落实各村（社区）自治管理责任，进一步强化对村民住房建设情况的动态巡查，及时发现并依法查处村民住房建设违法用地和违法建设等行为，督促村民依法依规用地建房，选择具有相应资质的建筑施工企业或者相应技能的农村建筑工匠施工，使用合格建筑材料和建筑配件、设备，在施工中采取安全措施。县住房城乡建设局应加强业务指导，协助各镇（场）做好村民建房质量和安全监督。

（三）开展施工安全宣传

各地、各有关单位要充分运用电视广播、微信微博、横幅标语、宣传海报等形式，全方位、多层次、常态化教育引导广大施工企业及其从业人员提升安全施工意识，大力宣传普及防范高处坠落、机械伤害、触电、起重伤害等安全知识。同时，要以案为鉴，进一步加强执法警示和事故警示，严肃查处违法建设、违章作业和特种作业人员无证上岗等非法违规行为，并在主流媒体公开曝光，起到“查处一个、震慑一批、教育一片”的执法效果。