连山吉田连山壮族瑶族自治县鑫德装饰材料有限公司“7·8”一般高处坠落事故调查报告

连山壮族瑶族自治县人民政府事故调查组

目 录

一、事故单位及履职情况 ..... - 2 -
（一）工程名称 ..... - 2 -
（二）业主单位 ..... - 2 -
（三）施工单位 ..... - 4 -
（四）鑫德公司车间拆建天棚工程合同及安全协议情况 ..... - 6 -
（五）事故发生经过 ..... - 6 -
（六）事故现场情况 ..... - 9 -
（七）人员伤亡情况和经济损失情况 ..... - 9 -
（八）事发当天的气象情况 ..... - 10 -
二、 事故应急处置及评估情况 ..... - 10 -
（一）事故信息接报响应及应急处置情况 ..... - 10 -
（二）医疗救治和善后情况 ..... - 11 -
（三）事故应急处置评估 ..... - 11 -
三、 事故原因及性质 ..... - 11 -
（一）直接原因 ..... - 11 -
（二）间接原因 ..... - 12 -
（三）属地政府和行业监管部门履职情况 ..... - 13 -
（四）事故性质 ..... - 14 -
四、 对事故有关单位及责任人的处理建议 ..... - 14 -
（一）免于追究责任人员 ..... - 14 -
（二）建议给予行政处罚的单位 ..... - 14 -
（三）建议给予行政处罚的个人 ..... - 15 -
（四）其他建议 ..... - 15 -
五、 事故防范和整改措施建议 ..... - 15 -

连山吉田连山壮族瑶族自治县鑫德装饰材料有限公司“7·8”一般高处坠落事故调查报告

2024年7月8日15时26分许，连山壮族瑶族自治县鑫德装饰材料有限公司（以下简称鑫德公司）厂内发生一起高处坠落事故，事故造成清远市韵霞建筑工程有限公司（以下简称韵霞公司）一名正在高空作业的从业人员死亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求尽全力组织做好善后工作；迅速调查事故原因，举一反三，汲取教训，进一步加强安全隐患排查，狠抓责任落实，坚决避免类似事故发生，确保人民生命财产安全。接报后，县委常委、常务副县长陈明辉带领县发展改革工信和科技商务局、县应急管理局、县公安局、吉田镇党委政府等有关单位赶到事故现场开展应急处置和事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，7月11日县人民政府批准成立了由县应急管理局牵头，县发展改革工信和科技商务局、县住房和城乡建设管理局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县人民检察院、县总工会、吉田镇人民政府为成员单位组成的连山壮族瑶族自治县鑫德装饰材料有限公司“7·8”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对事故进行调查，并邀请县纪委监委派员参与。7月9日，清远市安委办对这起事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘验事故现场、查看监控视频、调查有关单位、查阅相关资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，估算了直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位与人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，连山吉田连山壮族瑶族自治县鑫德装饰材料有限公司“7·8”一般高处坠落事故是一起因从业人员安全意识淡薄，无证上岗，违规作业，韵霞公司未有效落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故单位及履职情况

（一）工程名称

鑫德装饰材料有限公司车间拆建天棚工程（以下简称：鑫德公司车间拆建天棚工程）

（二）业主单位

1.证照情况

鑫德公司成立于2007年8月，自2022年4月因LNG气站审批手续未通过停工停产，至今未复工复产。类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：100万元人民币，法定代表人：萧某球，企业地址：连山壮族瑶族自治县吉田镇沙田路段拱桥冲，经营范围：装饰材料生产、加工及销售；铝产品生产、加工及销售，属于有色金属冶炼和压延加工业，铝加工(深井铸造)企业。

2.相关人员情况

（1）王某，男，汉族，公民身份号码：略,出生日期：略，户籍住址：略，2020年1月至今任鑫德公司总经理、主要负责人，持有金属冶炼（铝冶炼）主要负责人证。

（2）邓某，男，汉族，公民身份号码：略,出生日期：略，户籍住址：略，2020年1月至今任鑫德公司安全生产管理人员，持有金属冶炼（铝冶炼）安全生产管理人员证。

3.履职情况

鑫德公司有组织建立安全生产管理机构，有建立健全安全生产管理制度，有对生产施工现场进行经常性排查，及时整治安全隐患并形成台账，但未对韵霞公司进行特种作业资格查验，未对韵霞公司进入本公司施工作业的从业人员进行资质查验，对韵霞公司的监督监管只停留在施工现场、施工质量层面，未进一步对韵霞公司的安全生产工作进行统一协调、管理，对工程施工过程中的安全检查和隐患排查治理不到位。

王某，作为鑫德公司的主要负责人，有建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，有组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划，有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，有保证本单位安全生产投入的有效实施，有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，在事故发生后，及时、如实报告生产安全事故。但对韵霞公司不具备相关建筑施工资质以及从业人员未持证上岗的情况失察，未进一步

对韵霞公司进入本公司的从业人员进行统一协调、管理。

（三）施工单位

1.证照情况

韵霞公司，本次事故中鑫德公司车间拆建天棚工程的承包单位，成立于2024年5月，法定代表人：何某霞，实际控制人：胡某秤，注册资本：200万元人民币，企业地址：连山壮族瑶族自治县吉田镇高莲村委会甲科村下街97号(住改商），所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；公路工程监理；人防工程设计；建设工程质量检测；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；焰火燃放作业；水利工程建设监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属制品销售；普通机械设备安装服务；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；房地产咨询；停车场服务；物业管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；住房租赁；金属结构制造；紧急救援服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；污水处理及其再生利用；房屋拆迁服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。清远市韵霞建

筑工程有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。

2.相关人员情况

（1）胡某秤，男，汉族，公民身份号码：略，出生日期：略，户籍住址：略，为韵霞公司实际控制人。

（2）何某霞，女，汉族，公民身份号码：略，出生日期：略，户籍住址：略，为韵霞公司法定代表人。

（3）孔某华，男，汉族，公民身份号码：略，出生日期：略，户籍地址：略，为韵霞公司临聘员工，从事厂房维修，未持有高处作业操作证，上岗前未接受专门的安全生产教育和培训。

3.履职情况

韵霞公司在承接下鑫德公司车间拆建天棚工程后对包括孔某华在内的从业人员安全技术交底不到位，未为从业人员购买团体意外险或安全生产责任险，无发放个人劳动防护用品，未签订劳动合同。作为施工单位，韵霞公司**一是**未持《建筑企业资质证书》从事建筑施工活动；**二是**对工程施工的危险源辨识和安全风险管理措施不足，未配备专职安全管理人员；**三是**未在高处作业施工区域设置明显的警示标志；**四是**未查验从业人员是否持有高处作业操作证就允许其从事高处作业；**五是**未组织从业人员安全生产教育和培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程；**六是**未制定高处作业应急预案，未开展相关应急演练。

胡某秤，作为韵霞公司的实际控制人和主要负责人，未

建立健全本单位全员安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未落实本单位安全生产投入，未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未经常督促、检查施工现场的安全生产工作并及时消除安全隐患，未组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案。

（四）鑫德公司车间拆建天棚工程合同及安全协议情况

2024 年 6 月，鑫德公司决定更换厂房顶棚，总经理王某找到胡某秤，协商由胡某秤实际控制的韵霞公司承包鑫德公司车间拆建天棚工程。经协商，韵霞公司承包了鑫德公司车间拆建天棚工程，双方无签订承包合同，2024 年 6 月 25 日签订了《施工安全责任协议书》，明确双方各自安全职责。

（五）事故发生经过

7 月 8 日 15 时 20 分许，孔某华等 4 人到鑫德公司车间上岗，要求鑫德公司安全生产管理人员邓某程提供砂轮片，待邓某程到仓库取砂轮片期间，孔某华擅自爬上鑫德公司院内高塔处，周围未发现其他人员，后孔某华尝试从高塔越过铁皮棚，踩上铁皮棚后于 15 时 26 分 18 秒坠落，院内 3 名工友听到响声赶往坠落地点，在场人员第一时间拨打 120 救援，并向公安部门报警。伤者孔某华经 120 医护人员现场抢救无效死亡。



图 1 工厂入口道路情况所见



图 2 铁皮棚顶破裂口情况所见



图 3 铁皮棚顶破裂口情况所见



图 4 死者坠落现场情况所见



图 5 死者坠落位置情况所见

（六）事故现场情况

事发现场位于连山吉田镇沙田村路段拱桥冲鑫德装饰材料有限公司内高塔烟囱处。中心现场是一片堆放工厂设备的空地，空地上搭建了一个铁皮棚。北面为堆放机器的空地；南面为工厂道路；东面为工厂道路；西面为废气处理设施及其烟囱，有一条能通至铁皮棚顶的铁质扶手楼梯。顶部铁皮棚上见一约 1 平米大小的破裂口（经测量距离地面高约 10 米），中间铁皮棚距离地面约 3 米高，铁皮棚处见约 1 平米破裂口。

（七）人员伤亡和经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）等规定，经估计，本次事故造成直接经济损失约为 110 万元。

（八）事发当天的气象情况

经查询，7月8日15时00分至16时00分，鑫德公司附近区域无降雨记录，多云到晴，偏南风1到2级，气温在31.5-35.3℃之间。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

2024年7月8日15时26分许，一名工人在鑫德公司厂内搭棚过程中跌落，在场的工人听到异响后循着声音发现了躺在地上的孔某华，上前查看发现孔某华还有气，吸气比较大，马上扶住孔某华，鑫德公司安全管理人员邓某程马上打电话通知鑫德公司主要负责人王某，并拨打120急救电话，现场人员按120工作人员指示，全程避免移动伤者。15时40分许，120救护车到达鑫德公司车间并对伤者孔某华进行心肺复苏抢救，经过约30分钟的急救，医生当面口述伤者孔某华已无生命体征，宣布死亡。

16时19分许，王某拨打110报警。16时23分许，王某打电话向县应急管理局报告该起事故。接报后，县委常委、常务副县长陈明辉带领县应急管理局、县发展改革工信和科技商务局、县公安局工作人员迅速赶到现场进行应急处置，对现场进行警戒封锁，开展现场勘查；县委常委、常务副县长陈明辉当场要求鑫德公司及韵霞公司积极联系死者家属并妥善处理善后工作。

21时41分，县应急管理局将掌握的事故情况书面上报清远市应急管理局值班室、县人民政府总值班室，并根据事

件动态情况及时做好续报工作。

县人民政府总值班室接报事故后，县委、县政府高度重视并作出指示，一是做好社会维稳和安全防范；二是相关职能部门尽快解决善后工作；三是成立事故调查组，查清事故原因及责任。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，鑫德公司积极安抚死者家属。目前，事故善后处置工作正在有序开展。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，鑫德公司迅速拨打120急救电话、110报警电话并主动保护现场，及时报告有关部门；相关职能部门接报事故后，迅速赶赴现场按照各自职责及时启动应急响应，封锁现场，有效开展事故各项应急处置工作。经评估，各方在本次事故中应急响应迅速，现场处置科学，应急处置评估为及时、有效。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

孔某华个人安全意识欠缺，在距离基准地面约10米的铁皮棚上未持高处作业操作证[1]从事高处作业[2]，作业时未佩戴安全帽、安全带等个人安全防护用品，在铁皮棚上行走，导致铁皮棚破裂发生高处坠落死亡。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2]《高处作业分级》(GB3608-83)1.1：凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

（二）间接原因

施工方韵霞公司安全生产主体责任不落实，**一是**未持有《建筑业企业资质证书》[3]从事建筑施工活动；**二是**施工现场安全管理不到位，对工程施工过程中的安全检查和隐患排查治理不到位，未发现并及时制止孔某华未持特种作业证[4]从事高空作业的行为；**三是**未向从业人员提供劳动防护用品，未能有效监督施工现场高空作业人员正确使用劳动防护用品[5]，现场作业人员劳动防护用品均为鑫德公司提供；**四是**未在有较大危险因素的铁皮顶棚设置明显的安全警示标志[6]；**五是**未组织从业人员安全生产教育和培训[7]；**六是**未严格按照其与鑫德公司签署的《施工安全责任协议书》来施工作业。

业主方鑫德公司安全生产主体责任不落实，对工程施工过程中的安全检查和隐患排查治理不到位，没有把车间拆建天棚工程依法发包给有相应资质的施工单位，未对进入本公司施工作业的从业人员进行资质查验，未进一步对韵霞公司在鑫德公司内的安全生产工作进行统一协调、管理。

---

[3]《建筑业企业资质管理规定》第三条：企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条 第一款：施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）属地政府和行业监管部门履职情况

1.县发展改革工信和科技商务局。一是每年跟鑫德公司签订安全生产责任书，督促鑫德公司落实安全生产主体责任；**二是**督促鑫德公司推进安全生产标准化建设，建立健全安全生产标准规范；**三是**督促鑫德公司强化安全投入，按照公司的销售比例提出一定的比例用于企业安全投入，投入安全投入比例不低于3%；**四是**组织开展安全教育培训。积极组织全县工业企业员工观看警示片，同时通过“线上”+“线下”的模式开展安全生产宣传；**五是**开展一线三排工作。多次组织执法人员到鑫德公司等全县重点工业企业开展“一线三排”工作。

2.县应急管理局。一是认真细致检查执法。自鑫德公司2022年4月停工停产以来，县应急管理局多次组织第三方专家按照国家“铝七条”和相关文件要求对鑫德公司开展安全生产执法检查（复查），鑫德公司均对检查发现隐患落实闭环管理；**二是**工贸行业安全生产专项整治责任落实到位。对工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023行动、工贸行业安全生产专项整治“百日清零”行动、全面推进工矿企业落实安全生产“一线三排”等工作落实到位，积极督促鑫德公司开展安全隐患自查自纠；**三是**落实县应急系统安全生产协调监管工作机制到位，对吉田镇人民政府应急管理办公室业务工作指导到位、落实安全生产监管职责监督有效。

3.吉田镇人民政府。一是有效指导协调全镇安全生产工作，对辖区企业安全生产工作日常监督管理到位；**二是**落实

县应急系统安全生产协同监管工作机制到位，较好配合县应急管理局形成对鑫德公司安全生产监管合力。

（四）事故性质

经调查认定，连山吉田连山壮族瑶族自治县鑫德装饰材料有限公司“7·8”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）免于追究责任人员

孔某华，韵霞公司临聘员工，违反操作规程，无佩戴个人安全防护用品，擅自爬上高塔和厂房顶棚，对事故的发生负有直接责任。因其本人在事故中死亡，免于追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

鑫德公司，对工程施工过程中的安全检查和隐患排查治理不到位，没有把车间拆建天棚工程依法发包给有相应资质的施工单位[8]，未对韵霞公司进入本公司施工作业的从业人员进行资质查验，未进一步对韵霞公司的安全生产工作进行统一协调、管理，涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[9]的规定。建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[10]的规定，

---

[8] 《建筑工程质量管理条例》第七条 第一款：建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

依法给予行政处罚。

韵霞公司，企业主体责任不落实，作业现场安全管理不力，安全生产教育培训不到位，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[11]的规定进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

胡某秤，韵霞公司实际控制人，作为公司主要负责人，未依法履行主要负责人安全生产工作职责，风险意识淡薄，对高空作业危险性认识不足，对员工未严格落实《安全管理制度》和违反操作规程的情况监督不力，安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任。建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[12]的规定进行行政处罚。

（四）其他建议

韵霞公司，未取得建筑业企业资质，建议县住房和城乡建设管理局依照相关法律法规规定，对其进行相应处理。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取此次事故教训，各镇各单位要深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，坚持“人民至上，生命至上”，将安全生产作为第一要求、第一责任、第一标准，放在心头、抓在手头，切实

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 第一款 第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

加强安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对此次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）韵霞公司。一是要深刻吸取事故教训，举一反三，要深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》《建筑法》和《建筑工程安全管理条例》等法律法规，建立健全及落实各项安全生产规章制度，按照行业标准和规范，取得《建筑业企业资质证书》方可从事建筑施工活动；**二是**要加强高处作业等特种作业安全管理，紧盯“关键人员”，管好“关键岗位”，落实持证上岗制度，加强施工现场的安全管理，加强作业过程的安全检查和管控，及时发现、及时纠正作业违章违规问题，杜绝各类违章操作，违反劳动纪律现象；**三是**要加强安全教育培训，严格按规定开展安全教育培训，课时不足的人员严禁上岗作业，不断增强作业人员安全意识，确保作业人员真正熟悉并落实相关规章制度和安全操作规程，杜绝走过场和形式主义；**四是**要加强企业规章制度和操作规程的制订及修改完善工作，规范高处作业操作流程和要求；**五是**要针对事故暴露出的问题，制定完善安全风险分级管控和隐患排查治理的相关工作制度和工作方案，从源头上系统上识别风险、控制风险，深入开展隐患排查，进行一次全面体检，查找出风险管控过程中可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，将排查出的风险分级管控，并落实整改。

（二）鑫德公司。一是要按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定，加强对承包、承租单位安全生产工作的统一协调、管理，签订安全管理协议，严格履行协议中

约定的各方安全生产职责，严防安全管理边界出现“真空地带”，严禁以信任代替安全监督、以既往业绩代替安全管理，对发现的突出问题，特别是对高风险作业的现场安全管理不到位、作业审批制度不落实，作业现场监护流于形式等，要坚决予以清退出场；**二是**要对施工承包商进行定期安全业绩考核，对于业绩不达标的承包商，要给予相应的考核直至清退；**三是**要加强对检维修、外委外包作业的安全管理，全面辨识各环节主要安全风险，科学制定检维修计划。

（三）县住房和城乡建设管理局。要吸取事故教训，对在建施工高空作业项目开展一次全面安全隐患排查，不留死角、不留盲点。要严肃查处无资质作业和人员未经教育培训直接上岗等违法行为。加强对限额以下小型工程安全管理的指导和检查，对发现的隐患问题要紧盯不放，以零容忍的态度依法打击安全生产违法违规行为，确保我县建筑行业安全生产形势稳定。

（四）吉田镇人民政府。要切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，深刻汲取省内外涉及高处坠落的事故教训，举一反三，紧盯重点、严防死守，加强辖区内限额以下工程执法检查，重点做好高处坠落、物体打击、机械伤害、触电和火灾等防范工作，督促项目建设的各方主体严格履行安全生产主体责任，坚决防范遏制同类事故发生，为营造安全稳定的社会环境贡献力量。

（五）县应急管理局、县发展改革工信和科技商务局。要依法采取硬措施打非治违，常态化开展督查，以“四不两

直”和暗查暗访、重点检查等方式，认真开展安全生产监管执法检查工作，严厉打击安全生产领域的非法违法行为，真正把事故防范压力传导到企业、到基层、到一线员工，通过严查严处推动生产经营单位牢固树立安全生产意识，依法落实主体责任，增强主动消除违法违规行为的自觉性，切实把安全生产的要求、标准规范的规定落实于生产经营的全过程和各方面。