佛山市三水区西南街道真达家用电器维修服务部“4·30”一般高处坠落事故调查报告

2024年4月30日，佛山市三水区西南街道真达家用电器维修服务部员工梁某华在为保利御江南业主安装空调过程中发生高处坠落事故，造成死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）规定，由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区应急管理局、区住建水务局、区公安分局、区总工会、西南街道办事处，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“4·30”事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

涉事项目是保利御江南国际社区5区6栋1301房空调安装工程，该工程属于佛山市三水区西南街道真达家用电器维修服务部承揽的苏宁帮客科技服务有限公司售后服务业务，发包方是苏宁帮客科技服务有限公司，承包方是佛山市三水区西南街道真达家用电器维修服务部，双方有签订《苏宁帮客业务承揽协议》，协议附件含有《帮客服务商奖惩规则》、《安全管理协议》。具

体工作流程为先由苏宁帮客科技服务有限公司将空调安装订单派给佛山市三水区西南街道真达家用电器维修服务部，再由佛山市三水区西南街道真达家用电器维修服务部联系业主安排工作人员上门安装。

（二）事故相关单位概况

涉事项目承包方：佛山市三水区西南街真达家用电器维修服务部（以下简称真达服务部），统一社会信用代码：924406****，类型：个体工商户，经营者：谭某华，组成形式：个人经营，注册日期：2011 年 11 月 4 日，经营场所：佛山市三水区西南街道****，经营范围：家用电器维修、安装服务；家用电器零配件零售。涉事人员梁某华为真达服务部的员工，其工作由真达服务部经营者谭某华安排、工资亦由谭某华发放。

涉事项目发包方：苏宁帮客科技服务有限公司（以下简称苏宁公司），统一社会信用代码：913401****，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：韩某涛，注册资本：壹亿元整，成立日期：2017 年 5 月 17 日，住所：合肥市庐阳区****，经营范围：电气安装服务、人防工程防护设备安装、特种设备安装改造修理等。

（三）事故发生经过

2024 年 4 月 30 日上午 11 时 30 分，根据工作安排，真达服务部员工梁某华（死者）、谭某华到达保利御江南国际社区 5 区 6 栋 1301 房进行空调安装作业，在涉及高空作业环节，梁某华

负责从事高空作业将西面房窗外的百叶窗打开，谭某华负责在房间内协助作业，并用一只脚踩住梁某华的安全绳，梁某华在作业过程中一只脚踩在北扇窗的窗框上，另外一只脚踩在窗顶的平台上，12 时 58 分在窗框上的一只脚突然踩空，梁某华身体失衡向下坠落，安全绳与窗框的作用力瞬间增大，安全绳在与窗框接触的位置断开，导致梁某华坠落至地面。

（四）事故勘察情况

事发位置位于保利御江南国际社区 5 区 6 栋 1301 房西面房飘台处北扇窗窗框上，1301 房大门朝向为南向，属于三房两厅一厨两卫两阳台结构，西面房摆放着一台 Midea 空调外机，据了解，该空调外机就是谭某华、梁某华（死者）准备安装的空调外机，西墙有一个飘台，飘台窗户有南北两扇活动窗，分别为北扇窗、南扇窗，其中北扇窗呈向外打开状态，南扇窗关闭，飘台内侧安装有一道 60cm 高的防护栏，涉事安全绳（由梁某华个人购买、直径约 1.5cm）一端绑在防护栏上，另一端往窗口外面下垂且有一个断口，安全绳上有几处磨损痕迹，据当事人谭某华反映，上述磨损痕迹是由于涉事作业过程中安全绳与接触到的棱角摩擦及事发时拉力突然增大造成的。北扇窗窗框厚度约 50mm，窗框顶部是厚度约 2mm 的金属结构，该金属结构有一个约 10mm 深的凹陷，据当事人谭某华反映，作业过程中安全绳与窗框是直接接触的，该凹陷就是事发时安全绳与窗框上金属结构的作用力突然增大导致的。北扇窗的外围有一个百叶窗，现场勘验时百叶窗

已变形，据现场人员反映，安装空调外机需要打开百叶窗，梁某华在将上述百叶窗螺丝拆除后，尝试打开百叶窗的过程中突然踩空坠落，导致事故发生。



图一：事发现场概貌（一）。



图二：事发现场概貌（二），上图显示的是安全绳断开瞬间，作用力突然增大导致窗框上黑色金属结构产生凹陷（约 10mm 深）。



图三：事发现场概貌（三），上图显示的百叶窗是事发时梁某华正在打开的百叶窗。



图四：事发现场概貌（四）。

（五）人员伤亡和直接经济损失

“4·30”高处坠落事故造成 1 人死亡，截至目前，直接经济损失约 120 万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，谭某华立即联系真达服务部拨打 110、120，13 时 30 分救护人员到达现场后发现梁某华已无生命体征。区应急管理局、区公安分局、西南街道办事处等接报后立即启动响应措施。

（二）事故现场应急处置情况

区应急管理局、区公安分局、西南街道办事处等部门到达事故现场后立即协调组织开展事故现场应急处置工作，执法人员对涉事坠楼点周边进行了围蔽，要求从危险区域撤出作业人员。

（三）医疗救治和善后情况

13 时 30 分救护人员赶到现场，发现梁某华已无生命体征。据居民死亡医学证明书显示，梁某华的死亡原因为重型颅脑损伤。经事故调查组协调处置，真达服务部已与梁某华家属签订赔偿协议书。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、区公安分局、西南街道办事处等及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

经对真达服务部经营者谭某华、员工谭某华、员工林某，苏宁公司售后服务部部长朱某明、售后服务经理谢某威，1301 房业主邓某委，佛山普华美居物业服务有限公司客服部片区经理彭某华、客服管家江某东等进行询问调查以及查阅安全档案资料，结合区住建水务局的技术调查报告、安全专家分析报告认定相关情况如下：

（一）真达服务部：1.有提供梁某华、谭某华、林某等作业人员的高处作业证，经核查，上述人员的高处作业证均在有效期内；2.今年有组织员工开展五点式安全带及安全绳的使用培训；3.有通知、督促公司作业人员参加苏宁公司组织的安全作业培训及相关考核；4.有督促员工每次服务完成后将安全防护用品佩戴情况照片上传至“帮客+”系统；5.有为员工提供五点式安全带及对应的安全绳，并要求员工在作业时佩戴公司发放的安全带、安全绳；6.公司将员工分成两人一组，并要求每一组员工在施工前要对安全防护用品进行检查。但在调查中发现，真达服务部存在员工自己购买安全带、安全绳并在工作中使用的问题，真达服务部一直未采取措施解决这个问题，涉事安全绳就是梁某华自己购买的。

（二）苏宁公司：1.有针对涉事项目与真达服务部签订《苏宁帮客业务承揽协议》、《帮客服务商奖惩规则》、《安全管理协议》，并约定了各自的安全管理职责；2.每年都会组织售后服务商及相关安装、维修人员参加线上工程师安全作业培训；3.每周三下午组织广东各地服务商（包括真达服务部在内）相关管理人员通过钉钉软件召开工作会议，强调安全生产有关事项；4.今年2月份与美的公司合作组织佛山片区的售后服务商开展线下的安全培训，并对相关员工进行培训测试；5.有在工作群中发送高空作业安全知识及有关安全提醒；6.有要求服务商作业人员在工作时要佩戴安全带、安全绳等劳动防护用品，并在作业完成后将劳

动防护用品佩戴情况照片上传到“帮客+”系统，苏宁公司也会对照片上传情况进行抽查。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

事故调查组经现场勘查、调查询问、技术分析，认定本次事故的原因如下：梁某华作为具备高处作业证的空调安装人员，安全意识不足，违反公司要求私自购买安全绳并在工作过程中使用，且不符合《空调器高处作业安全规范》（DB44/T 858-2011）6.1.3.14[1]规定，将安全绳绕在窗框上，最终在作业过程中不慎坠落，安全绳与窗框的作用力瞬间增大，安全绳在与窗框接触的位置断开，导致事故发生。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，佛山市三水区西南街道真达家用电器维修服务部“4·30”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

1.事故责任人员的责任认定及处理建议：梁某华作为具备高处作业证的空调安装人员，安全意识不足，违反公司要求私自购买安全绳并在工作过程中使用，且不符合《空调器高处作业安全规范》（DB44/T 858-2011）6.1.3.14[1]规定，最终导致发生事故，对事故的发生负有责任，因其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

1.《空调器高处作业安全规范》（DB44/T 858-2011）6.1.3.14：不应将安全绳绕在窗口结构或边缘锋利的地方，必须接触时应有防磨衬垫。

2.真达服务部的处理建议：真达服务部存在员工自己购买安全带、安全绳并在工作中使用的问题，真达服务部一直未采取措施解决这个问题。真达服务部违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[3]对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

佛山市三水区西南街道真达家用电器维修服务部“4·30”高处坠落事故暴露出在当前安全生产形势严峻的情况下，仍有部分从业人员未能提高安全生产意识，违规作业。相关行业企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，加强行业管理

西南街道办事处组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）约谈相关企业，督促落实整改措施

西南街道办事处对佛山市三水区西南街道真达家用电器维修服务部有关负责人进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施。同时要督促佛山市三水区西南街道真达家用电器维修服务部落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

3.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

一报告），并做好资料收集。

（三）加强统筹协调，压紧压实责任

西南街道办事处要落实安全生产监管职责，认真总结，举一反三，结合事故发现的问题对管辖范围内高空作业开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处理，避免出现监管缺位现象。

佛山市三水区西南街道真达家用电器维修服务部“4·30”一般高处坠落事故调查组

2024年7月11日