“3·29”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年五月二十三日

目 录

目录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）现场勘查情况 2
（三）死者基本情况 7
（四）事故企业安全生产管理情况 7
三、事故发生经过及原因 7
（一）事故发生经过 7
（二）事故直接原因 8
（三）事故间接原因 8
（四）企业主要负责人履职情况 9
四、事故应急情况及善后处理 9
（一）事故救援过程 9
（二）应急处置评估结论 9
（三）事故善后处理情况 9
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 9
六、事故教训和防范措施 10

2024年3月29日1时许，位于佛山市南海区丹灶镇石联石东村大兴工业区13号厂房之一的佛山市雪明金属制品有限公司内发生一起起重伤害事故。一工人莫考声(男，51岁，广西人）使用桥式起重机吊起退火设备内罩时被吊物砸到身体受伤，后经医护人员到场抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了丹灶雪明公司“3·29”一般起重伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区市场监管局、丹灶镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：丹灶雪明公司“3·29”一般起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2024年3月29日1时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区丹灶镇石联石东村大兴工业区13号厂房之一。

（四）事故单位：佛山市雪明金属制品有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），直接经济损失约129万元。

经调查认定，丹灶雪明公司“3·29”一般起重伤害事故是一起因工人违规操作桥式起重机造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

佛山市雪明金属制品有限公司（以下简称“雪明公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA523PKN86；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市南海区丹灶镇石联石东村大兴工业区13号厂房之一（住所申报）；法定代表人：雷云波；成立日期：2018年8月6日；经营范围：金属结构制造，其他未列明金属制品制造；金属及金属矿批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）现场勘查情况

事故发生后，事故调查组成员单位区市场监管局组织专家到现场进行勘查，情况如下：

1.事发位置：位于雪明公司退火车间通道西侧的9#(内部自编号)罩式退火炉位置。



事故现场情况

2.涉事特种设备情况:现场涉事起重机为一台电动葫芦桥式起重机，特种设备使用登记证编号为起19粤EM0271(19)，型号规格为LH10-18.97A3DY，额定起重量为10t，跨度为18.97m，制造单位为佛山市南海区冠辉机电设备实业有限公司，设备最近一次检验日期为2023年6月27日，检验结论为合格，检验报告在检验有效期内。现场查看，起重机主梁上标示了额定起重量10t以及整机出厂编号1503LH01。



涉事起重机情况

3.吊具情况：现场用于吊装重物的吊具由两部分组成，分别为①起重机吊钩，为涉事起重机的不可拆分吊具，属于整机本体一部分;②挂在起重机吊钩上的专用三角挂式吊具，为涉事起重机的可拆分吊具，不属于整机本体一部分。专用吊具重约 500kg，总高约 1.1 米，通过顶部的半圆环悬挂在起重机吊钩上，三条吊臂为规格 10cmx10cm 呈直角焊接的方钢，底端各有一个吊耳，吊耳连接索具铁链挂钩吊载重物，铁链长度约 3.4 米。

现场勘查起重机吊钩以及索具铁链挂钩上均设置有装设防脱钩装置的铰点，但防脱钩装置已缺失。吊钩停留在 9#退火炉上方偏东位置。经测量，吊钩距地坑面高度为 5 米，距起重机主梁下盖板距离为 3.5 米，吊钩与滑轮组其中一条钢丝绳缠绕且呈倾斜状态。专用三角挂式吊具翻倒在 9#退火炉东南侧，其中一条吊臂的铁链挂钩尚钩住被吊内罩底盘的吊耳。



吊具（复原后）



起重机吊钩及索具铁链挂钩

4.被吊重物情况:事发时正在起吊的重物为9#退火炉的内罩，

重约 1.5 吨，高度约 3.5 米，材质为 1cm 厚度的钢材，罩体直径 2 米，罩体底部为法兰底盘，直径 2.5 米。现场查看，内罩以地坑围堤为支撑点由西北向东南方向呈倾倒状态，法兰底盘朝向 9#退火炉的待出料(堆垒着 7 卷钢带+碳钢片，顶端距离地坑面为 3 米)，内罩朝向地面的顶侧有一处深约 8cm 的撞击凹痕，内罩法兰底盘下表面有多处明显碰痕和刮痕，而待出料顶部的碳钢片上表面亦有多处明显新碰痕和刮痕。



图 5 被吊重物（退火炉内罩）



图 6 内罩底盘



图 7 待出料顶部

（三）死者基本情况

莫考声，男，汉族，1972 年 3 月 4 日出生，住址：广西苍梧县******。

经查，死者莫考声是雪明公司聘请的工人。

经查，莫考声持有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》，证件编号:4504**********8514，作业项目:Q2(起重机作业、起重机司机)，证件有效期:2026-08。

（四）事故企业安全生产管理情况

雪明公司有制定了《行车安全操作规程》等规程，有将规程张贴于车间建筑墙体上，其中《行车安全操作规程》规定“5.起重用的吊索必须牢固可靠”、“7.起吊时，工件上下不能站人”；雪明公司组织开展了在职员工安全教育培训和叉车、起重机相关安全知识培训，但叉车、起重机相关安全知识培训记录表无工人莫考声的签名记录；雪明公司涉事起重机《桥（门）式起重机定期（首次）检验报告》（检验日期：2023 年 6 月 27 日）、《桥（门）式起重机年度检查报告》、《桥（门）式起重机定期保养检查表》显示吊钩的防脱钩装置检验结论为合格，《起重机械安全隐患评估报告》（日期：2023 年 6 月 30 日）显示安全保护和防护装置评估结果为合格。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2024年3月29日1时许，在雪明公司退火车间9#退火炉位置，工人莫考声将起重机专用三角挂式吊具的三条铁链挂钩分别钩住9#退火炉内罩法兰底盘的吊耳后，于地坑内使用起重机遥控器操作起重机将内罩往上提升到一定高度，在操作运行过程中退火炉内罩底盘撞到待出料的顶部后失稳倾斜，带动专用三角挂式吊具倾斜，因起重机吊钩的防脱钩装置缺失，专用三角挂式吊具从起重机吊钩中滑脱，退火炉内罩瞬间失稳倾倒坠落，罩顶侧先着地砸到车间通道地面，内罩底盘再倾倒砸向地坑内，砸到身处地坑内的作业人员莫考声致其死亡。

经确认，莫考声因重物砸伤导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

1.涉事起重机吊钩、可拆分吊具及索具挂钩因防脱钩装置缺失，导致被吊物在异常倾斜状态下脱钩倾倒坠落，是导致本起事故发生的直接原因之一。

2.莫考声安全意识淡薄，违反行车安全操作规程，使用的吊索不牢固可靠，在操作时站立在危险区域，后因被吊物脱钩坠落被砸中，是导致本起事故发生的直接原因之一。

（三）事故间接原因

雪明公司未有效落实安全管理责任，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未及时消除涉事起重机吊钩、可拆分吊具及索具挂钩防脱钩装置缺失的事故隐患，是导致事故发

生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

雪明公司法定代表人雷云波未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。丹灶镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，丹灶镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订调解协议。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于莫考声已在事故中死亡，建议不追究其事故责任。

（二）佛山市雪明金属制品有限公司，未有效落实安全管理责任，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未及时消除涉事起重机吊钩、可拆分吊具及索具挂钩防脱钩装置缺失的事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]、第四十四条第一款[2]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）雷云波，男，佛山市雪明金属制品有限公司法定代表人，未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[3]、第（五）项[4]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位未有效落实安全管理责任，安全隐患排查不到位，未及时发现起重机安全防护装

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

置缺失的隐患并及时处理，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，部分从业人员安全意识淡薄，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）雪明公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到丹灶镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）区市场监管部门要强化起重机专项整治工作，布置在全区范围内开展排查整治，督促企业按照起重机整治方案落实整改，消除事故隐患。另外，加强特种设备安全监管和安全宣传教育工作，普及特种设备安全知识，切实抓好本行业的安全生产工作，坚决防范遏制特种设备事故的发生。

（三）丹灶镇人民政府要高度重视本次事故暴露出的问题，配合区市场监管部门在辖区范围内开展园区厂房内安全生产专项检查，对起重机的使用单位开展全面排查整治，同时强化特种设备安全监管工作，将专项监督检查与专项整治工作一体推进，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。