高新珠海 12 英寸 TSV 立体集成生产基地三期项目室内装修工程“4·5”一般其他伤害事故调查报告

高新珠海 12 英寸 TSV 立体集成生产基地三期项目

室内装修工程“4·5”一般其他伤害事故调查组

2024 年 4 月 26 日

目 录

一、事故基本情况..... 2

（一）事故有关单位情况..... 2

（二）项目概况..... 4

（三）相关合同签订情况..... 5

二、事故发生经过和应急处置情况..... 5

（一）事故发生经过..... 5

（二）事故应急处置情况及评估..... 6

（三）善后处置情况..... 7

三、人员伤亡和直接经济损失情况..... 7

（一）人员伤亡情况..... 7

（二）直接经济损失..... 7

四、事故原因和事故性质..... 7

（一）事故直接原因..... 7

（二）事故间接原因..... 8

（三）事故性质认定..... 8

五、有关单位存在的问题..... 8

六、事故责任认定以及处理建议..... 9

（一）免于追究责任人员..... 9

（二）对事故单位的处理建议..... 10

（三）对事故个人的处理建议..... 11

七、事故教训..... 11

八、事故防范和整改措施建议..... 12

高新珠海12英寸TSV立体集成生产基地三期项目室内装修工程“4·5”一般其他伤害事故调查报告

2024年4月5日14时31分许，位于珠海高新区金鼎片区中珠渠北路北侧、金鼎中路东侧的珠海12英寸TSV立体集成生产基地三期项目室内装修工程一名工人贴瓷砖时，不慎被瓷砖碎片割伤颈部血管，经现场抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，成立了由区管委会、区住房城乡建设局、区应急管理局、区纪检监察工委、区总工会、区社会事业局、区综治局、金鼎派出所等单位人员组成的高新区珠海12英寸TSV立体集成生产基地三期项目室内装修工程“4·5”一般其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料、问询谈话等方式，查明了事故经过、发生原因、人员受伤和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，高新区珠海12英寸TSV立体集成生产基地三期项目室内装修工程“4·5”其他伤害事故是一起因施工单位未及时排查消除安全隐患，施工人员安全意识淡薄未佩戴安全防护用品造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.建设单位

单位名称：珠海格新建设开发有限公司[1]（下称格新公司）。住所：珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层469室（集中办公区）；统一社会信用代码：91440400MACBEJ6Y36；类型：其他有限责任公司；法定代表人：龙鑫。项目负责人：刘*军。

2.代建单位

单位名称：珠海市高新城市建设有限公司[2]（下称高新城建）。住所：珠海市高新区唐家湾镇湾创路58号4层401室；统一社会信用代码：91440400075117190W；类型：其他有限责任公司；法定代表人：熊劲松。高新城建项目负责人：莫*宏。

---

[1]经营范围:许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；企业管理；物业管理。

[2]经营范围:许可项目：房地产开发经营；停车场服务；住宅室内装饰装修；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.施工单位

单位名称：闽凯（珠海）建设工程有限公司[3]（下称闽凯公司），住所：珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技五路19号厂房1第三层303房（集中办公区）；统一社会信用代码：91440400MA51CPAX4E；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；公司法定代表人：陈惠添；安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字［2022］030156延（有效期至：2025年8月9日）；建筑业企业资质证书：建筑装修装饰工程专业承包一级，证书编号：D244550097（有效期至：2026年10月11日）；注册资本：8000万。建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级。项目负责人：莫*盛。

4.监理单位

单位名称：中昕国际项目管理有限公司[4]（下称中昕国际公司），住所：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层；统一社会信用代码：91610132773827069R；类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：薛昕；监理资质证书：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级，证书编号：EE161007832-4/1（有效期至：2025年3月2日）；注册资本：5000万。项目总监：江*。

5.劳务分包单位

单位名称：深圳霖晟建筑工程有限公司[5]（下称霖晟公司），住所：深圳市龙岗区坪地街道怡心社区怡园小区2栋二单元3D；统一社会信用代码：91440300MA5HTPL52Q；类型：有限责任公司；

法定代表人：庄翠花。建筑业企业资质证书：施工劳务不分等级，证书编号：DL34425831（有效期至：2028年5月29日）。安全许可证编号：（粤）JZ安许证字[2023]028664（有效期至：2026年8月7日），项目负责人：周*文。

（二）项目概况

珠海12英寸TSV立体集成生产基地三期项目室内装修工程位于珠海高新区金鼎片区中珠渠北路北、金鼎中路东侧。精装修范围套内面积约14089.92平方；包含1层功能区域、2、3层办公区域、4-10层宿舍及四层露台的精装修、给排水、电气、弱电等。项目总工期：60日历天，工程价格2500.47万元。2024年1月20日开工，至发生事故时，工程已进入收尾阶段。

---

[3]经营范围:许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；市政设施管理；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；门窗制造加工；消防技术服务；住宅水电安装维护服务；室内木门窗安装服务；普通机械设备安装服务。

[4]许可项目：一般项目：工程管理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；采购代理服务；专业设计服务；资产评估；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

[5]经营范围:土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；家用电器安装服务；工程管理服务；消防技术服务；装卸搬运；建筑物清洁服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；普通机械设备安装服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；城市绿化管理；专业设计服务；日用百货销售；日用品销售；金属结构销售；机械电气设备销售；金属工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；工程造价咨询业务；家具安装和维修服务。

事故现场地点位于该项目A1办公综合楼5楼宿舍西南240°方向楼道西北侧最后一间宿舍的卫生间。

（三）相关合同签订情况

1.施工承包合同

格新公司和高新城建、闽凯公司签订《珠海12英寸TSV立体集成生产基地三期项目室内装修工程》承包合同，合同约定各方签字、盖章之日起生效（合同落款没有写日期，但双方已签字、盖章）。合同编号：TSV-2003-016。合同内条款约定各方安全文明施工责任。

2.监理合同

2023年6月27日，格新公司和中昕国际公司签订《珠海12英寸TSV立体集成生产基地一期项目（宿舍楼）监理服务合同》，合同编号：TSV-2023-003。合同内条款约定双方文明施工和安全生产要求。

3.劳务分包合同

2024年1月24日，闽凯公司和霖晟公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，合同编号：LS2024005。合同内条款约定双方安全文明施工要求。合同约定劳务作业内容：包括但不限于：测量放线、材料加工、安装、运输、检验及完工交验、成品保护，维修等全部工序。劳务承包方式：清包工。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过现场勘察、分析，结合对相关人员调查询问、

现场工况模拟、法医验伤结论等信息，还原事故发生经过为：

2024年4月5日下午王*荣（死者）到公寓楼五楼事发宿舍卫生间进行墙面瓷砖粘贴工作。14时30分许，王*辉（闽凯公司施工员）经过王*荣所在房间门口时，看到王*荣在卫生间门口外，给瓷砖涂抹砂浆，王*辉继续前行，走到楼梯间正对的最末端房间。14时31分许，听到较大的瓷砖碎裂响声，王*辉立即返回查看。看到王*荣倒在宿舍门口外的走道地板上，面部朝上，王*辉走近探问，王*荣说“我受伤了”，然后就没有回应了。14时33分许王*辉拨打120，以及拨打庄*（闽凯公司后勤）、黄*全（闽凯公司安全管理）、刘*林（霖晟公司现场带班）等人电话，黄*全当时在10楼巡查，接到电话后于14时45分赶到现场查看，看见王*荣脖子流了很多血，过去叫王*荣没反应，探鼻息没呼吸，按脖子大动脉也摸不到脉搏。这时付*佳（闽凯公司安全管理员）、庄*等人先后到达现场，庄*对王*荣作业现场进行了查看（并拍有照片和视频），看到施工作业的卫生间地面有血，并在血迹周围有抹了砂浆的瓷砖碎片；15时许120到达现场开始抢救，经检查王*荣已无生命体征。15时05分许，120宣告王*荣死亡并让在场人员拨打110。

（二）事故应急处置情况及评估

高新区接到事故报告后，迅速启动应急预案，120及时到现场对受伤人员进行抢救、110及时到现场进行调查，16时许高新区应急指挥中心接到区值班室事故转报，16时30分许，区应急管理局、区住建局人员先后到达现场核实情况并及时续报事故。

本次事故处置及时，信息续报及时，未发生衍生事故，经综合评定，应急救援处置符合应急处置程序要求。

（三）善后处置情况

高新区公安分局及金鼎人民调解委员会及时介入组织开展调解，4 月 8 日死者家属已和事故单位签订《人民调解协议书》（协议编号:（高新 03）人调 202404099）；4 月 10 日王*荣遗体火化；善后工作全程平稳。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

王*荣，身份证住所：重庆市**区**路**村**村民小组*号。霖晟公司员工，已签订劳务合同，合同期限：2024 年 2 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日，工作岗位：瓦工。2024 年 4 月 5 日 14 时 31 分许，王*荣贴瓷砖时不慎被瓷砖碎片割伤颈部血管，经现场抢救无效死亡。根据《死亡医学证明（推断）书》，王*荣死亡原因为失血性休克。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，事故调查组核实此起事故直接经济损失为 159.9882 万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

事故技术组经过反复论证，认为本次事故的直接原因为：王

*荣进行卫生间瓷砖粘贴作业时，由于对瓷砖规格较大、抹好砂浆后重量增加至28公斤、作业空间狭小等情况准备不足，发生重心失稳倒地，瓷砖破裂，被一块较大的瓷砖碎片刺破颈部血管，导致失血性休克，是造成事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1、现场作业安全管理不够细致，粘贴瓷砖工序安排不够合理。因瓷砖尺寸大、重量大，作业空间狭小，一个工人作业时可能出现体力不支、身体灵活性不足发生意外。

2、王*荣进行粘贴瓷砖作业时未佩戴安全帽。

事故现场显示，王*荣的安全帽放置在墙角，安全帽干净无脏污，王*荣未佩戴安全帽即进行粘贴瓷砖作业；王*荣在作业时仍在使用简易木质平台，并且淋浴间（放置木质平台位置）空间狭小（长1.54米、宽1米）。

（三）事故性质认定

经调查认定，高新区珠海12英寸TSV立体集成生产基地三期项目室内装修工程“4·5”一般其他伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、有关单位存在的问题

（一）闽凯公司

闽凯公司作为项目承包施工单位，对纳入统一管理的霖晟公司劳务派遣人员安全管理不到位，未有效落实安全生产主体责任，未采取有效措施，及时发现并消除因瓷砖尺寸大、重量大，作业空间狭小，一人作业时可能出现体力不支、身体灵活性不足

发生意外以及作业时未佩戴安全帽的安全隐患。未及时处置消除施工现场使用无合格证自制简易木质作业平台的安全隐患。

（二）格新公司

按照《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》，工程投资额超过100万元或者建筑面积超过500平方米房屋建筑和市政基础设施工程，需要申请办理施工许可证。本次事故涉及室内装修工程项目，精装修范围套内面积约14089.92平方；工程价格2500.47万元，属于申证范围，但格新公司未办理施工许可证。

（三）中昕国际公司

作为监理单位，未及时发现并督促格新公司办理施工许可证；4月3日，中昕国际公司联合检查时发现贴砖现场使用自制简易木质作业平台，因无合格证不符合安全要求，向闽凯公司发出《周检安全隐患整改通知单》（编号AQZJ036），要求4月6日限期整改。事故发生时王*荣仍在使用自制简易木质作业平台。中昕国际公司将可以现场立即整改的安全隐患项目作为限期整改项，导致安全隐患未及时消除。发生生产安全事故显示中昕国际公司对施工单位的督促检查力度和效果存在不足。

（四）区住房城乡建设局

未及时发现并督促格新公司办理施工许可证。

六、事故责任认定和处理建议

（一）免于追究责任人员

王*荣，霖晟公司瓦工，安全意识淡薄，未佩戴安全帽进行

粘贴瓷砖作业；使用无合格证的自制简易木质作业平台；对瓷砖尺寸大、重量大、作业空间狭小、自身体力、身体灵活性等危险因素判断不准，不慎被瓷砖碎片割伤颈部血管导致死亡，对事故负有主要责任。鉴于其本人在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故单位的处理建议

1. 闽凯公司，作为项目承包施工单位，对纳入统一管理的霖晟公司劳务派遣人员安全管理不到位，未有效落实安全生产主体责任，未采取有效措施，及时发现并消除因瓷砖尺寸大、重量大，作业空间狭小，一人作业时可能出现体力不支、身体灵活性不足发生意外以及作业时未佩戴安全帽的安全隐患。未及时处置消除施工现场使用无合格证自制简易木质作业平台的安全隐患。对事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规立案调查，追究其事故责任。

2. 格新公司，未取得施工许可证擅自施工，建议由区住房城乡建设局依据《中华人民共和国建筑法》等法律法规进行处理。

3. 中昕国际公司，未及时发现并督促格新公司办理施工许可证；将可以现场立即整改的安全隐患项目作为限期整改项，导致安全隐患未及时消除。对施工单位的督促检查力度和效果存在不足。建议由区住房城乡建设局约谈公司负责人。

4. 区住房城乡建设局，未及时发现并督促格新公司办理施工许可证，建议由区安委办约谈区住房城乡建设局主要负责人；区住房城乡建设局约谈相关监管责任人员。

（三）对事故个人的处理建议

1.莫*盛，闽凯公司项目经理，未有效落实项目安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。王*荣虽然经安全培训，作业时仍未佩戴安全帽，莫*盛对人员安全教育培训力度与效果存在不足，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对莫*盛立案调查，追究其事故责任。

2.付*佳，闽凯公司项目安全员，未及时消除因瓷砖尺寸大、重量达到28公斤，作业空间狭小，一个工人作业时可能出现体力不支、身体灵活性不足发生意外的安全隐患、未及时消除施工现场使用无合格证自制简易木质作业平台的安全隐患，事故发生时作业平台仍在使用，未及时发现并制止王*荣未佩戴安全帽作业的违规行为。对事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对付*佳立案调查，追究其事故责任。

3.周*文，霖晟公司项目负责人，粘贴瓷砖工序安排不够合理。未根据瓷砖尺寸、重量，作业空间变化、人员身体情况等实际调整工序，及时消除安全隐患。建议由霖晟公司按照内部管理制度进行处罚，并将处罚情况报区应急管理局备案。

七、事故教训

本次事故中，因施工条件发生变化（瓷砖尺寸大、重量大，作业空间狭小），并且施工人员使用简易自制木质平台，使用油

漆桶作为踏脚台阶，使施工人员在作业时失稳摔倒的可能性大大增加。施工单位未能及时辨识出施工条件发生变化产生的安全隐患，及时进行消除。王*荣在作业时未佩戴安全帽，反映部分一线施工人员安全意识薄弱，凸显施工单位的安全教育和技术交底流于形式，未能真正有效达到教育目的。

八、事故防范和整改措施建议

（一）事故调查组抽查了10份中昕国际公司（监理单位）出具的《周检安全隐患整改通知单》，通知单内记录的各类安全隐患共63条，其中涉及施工人员作业时未佩戴安全帽、登高作业未佩戴安全带，作业区域临边防护措施不符合要求的安全隐患33条，占比超过52%，凸显部分施工人员安全意识存在严重不足。建设、监理、施工单位作为施工现场的主要监督管理方，要肩负起安全生产的主体责任。要切实加强对作业人员的安全教育，确保一线人员安全意识入脑入心，严格执行各项安全管理制度，对不遵守安全管理规范的人员要从严处理。各单位要加强对施工现场的监督巡查，及时发现纠正施工人员违规、违章作业行为，对不满足施工安全条件的作业要及时进行制止，多次违规人员要从严清退处理。

（二）建设、监理、施工单位的安全管理人员要强化责任心建设，积极提升自身业务能力水平，不能满足于按部就班按照工作规范开展日常安全管理工作，更要善于在施工作业物料、环境、人员、时间等因素发生变化时，切合施工实际情况，排查发现消除隐性安全隐患。

（三）区住房城乡建设局要继续深入开展工程建设领域专项整治工作，进一步强化建筑施工安全监管工作，把工作做实做深做到位，要严格追究工程项目相关方违规行为责任，要督促指导事故单位制定整改方案，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位。