香洲梅华珠海市全民健身综合训练馆项目“11·18”一般高处坠落事故调查报告

珠海市香洲区政府调查组

2024 年 2 月 26 日

目录

一、事故基本情况.....1

（一） 工程项目基本概况.....1

（二）相关单位基本情况.....2

（三）合同签订情况.....3

（四）事故相关单位安全生产管理情况.....3

（五）事故发生经过.....5

（六）现场勘查情况.....7

（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....9

二、事故应急处置情况.....9

（一）事故信息接报及响应情况.....9

（二）事故现场应急处置情况.....10

（三） 医疗救治和善后情况.....10

三、 事故原因分析.....10

（一）直接原因分析.....10

（二）间接原因分析.....10

四、 对有关责任单位和人员的处理建议.....11

（一） 对责任单位的处理建议.....11

（二）对责任人员的处理建议.....11

五、事故防范和整改措施.....12

香洲梅华珠海市全民健身综合训练馆项目“11·18”一般高处坠落事故调查报告

2023年11月18日下午2时20分左右，市体育中心旁的全民健身综合训练馆项目工地发生一起高处坠落事故，造成深圳嘉联建设工程有限公司一名工人（黄某中）受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、香洲公安分局、区住建局、区人社局、区总工会、梅华街道办事处派员组成的事故调查组，对该事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲梅华珠海市全民健身综合训练馆项目“11·18”一般高处坠落事故是一起因施工人员未正确佩戴劳动防护用品、施工单位对人员管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本概况

工程名称：珠海市全民健身综合训练馆项目主体工程

建设地点：体育中心用地西北角（既梅华西路与健民路交叉口东南侧）

建设单位：珠海格瑞建设开发有限公司

施工总承包单位：珠海市建安集团有限公司

精装修专业分包单位：深圳嘉联建设工程有限公司

监理单位：广州穗科建设管理有限公司

施工许可证编号：440401202111080101，发证机关：珠海市香洲区住房和城乡建设局，首次发证日期：2021 年 11 月 16 日。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位：珠海格瑞建设开发有限公司（简称格瑞公司），统一社会信用代码：91440402MA54QBYAXL，法定代表人：徐某，项目负责人为董某明。

2.施工总承包单位：珠海市建安集团有限公司（简称建安公司），统一社会信用代码：91440400192528511L，法定代表人：刘某林，项目负责人为解某，具有建筑工程施工总承包一级等资质，具有安全生产许可证。

3.精装修专业分包单位：深圳嘉联建设工程有限公司（简称嘉联公司），统一社会信用代码：9144030069712933XH，法定代表人：郑某武，项目负责人为李某明，具有建筑装修装饰工程专业承包一级等资质，具有安全生产许可证。

4.监理单位：广州穗科建设管理有限公司（简称穗科公司），统一社会信用代码：91440106190569037X，法定代表

人：缑某，项目总监理工程师为严某鸣，具有房屋建筑工程监理甲级等资质。

（三）合同签订情况

1.施工总承包合同

2020年10月13日，格瑞公司与建安公司（主办方）、AKDA CONSULTANTS PTE.LTD.（成员方）、广东都市建筑规划设计有限公司（成员方）组成的联合体签订《建设项目工程总承包合同》，将珠海市全民健身综合训练馆项目设计施工总承包发包给该联合体实施，其中建安公司负责项目的施工总承包，格瑞公司和该联合体签订了《安全文明施工协议》，约定双方的安全生产责任。

2.监理合同

2020年10月13日，格瑞公司与穗科公司签订《建设工程监理合同》，将珠海市全民健身综合训练馆项目监理委托给穗科公司实施。

3.专业分包合同

2022年11月11日，建安公司与嘉联公司签订《珠海市全民健身综合训练馆项目（地下室及体育馆）精装修专业分包施工合同》，将珠海市全民健身综合训练馆项目（地下室及体育馆）的精装修工程分包给嘉联公司，双方签订了《安全生产协议》，约定双方的安全生产责任。

（四）事故相关单位安全生产管理情况

1.格瑞公司安全生产管理情况

将珠海市全民健身综合训练馆项目施工总承包发包给

具有相应资质和安全生产许可的建安公司，签订了《安全文明施工协议》，约定双方的安全生产责任。安排项目安全管理人员驻场，不定期对事故项目的安全生产检查，每周联合监理单位、施工单位开展安全生产检查，排查发现隐患有督促施工单位整改。

2.穗科公司安全生产管理情况

建立项目监理规划、监理实施细则；配备安全专监负责项目安全监理，每天不定期开展安全巡查，发现隐患下发隐患整改通知单要求施工单位落实整改；每周组织建设单位、施工单位召开例会，总结发现的安全问题并提出安全要求。

3.建安公司安全生产管理情况

建立项目安全生产管理制度和安全操作规程，配备 4 名项目专职安全员，每日组织开展安全巡查，公司领导定期开展安全检查，发现问题按期落实整改，对分包单位屡次出现的问题进行罚款处理；联合分包单位组织工人开展三级安全教育和安全技术交底，要求分包单位在人员进场前进行报备登记，接受三级安全教育和安全技术交底才能进场；将珠海市全民健身综合训练馆项目（地下室及体育馆）精装修施工分包给具有相应资质和安全生产许可的嘉联公司签订了《安全生产协议》，约定双方的安全生产责任。

4.嘉联公司安全生产管理情况

建立安全生产管理制度，配备 1 名专职安全员，组织开展安全巡查并督促整改，联合建安公司开展了员工三级安全教育和安全技术交底工作。

但该公司对作业班组工人进场管理不严格，不锈钢班组施工临时找来工人黄某中进场未履行好报备手续，导致工人黄某中未接受项目安全生产教育培训就上岗作业。

（五）事故发生经过

1.事故发生前的情况

为开展珠海市全民健身综合训练馆项目2号楼(体育馆)和地下室的不锈钢安装施工，嘉联公司项目执行经理刘某翔经人介绍找到不锈钢安装工人杨某，并与杨某约定按照施工工作量给其计算工钱，杨某可以另外带工人来协助一起施工，但需要向嘉联公司报备。

杨某找来工人夏某锋、韩某一起施工，三人在接受项目三级安全生产教育培训和安全技术交底后，于2023年11月14日进场施工到11月17日。

11月17日晚上，杨某考虑到第二天的安装工作量，又联系了工人黄某中第二天一起施工，但未向嘉联公司报备。

2.事故经过情况

11月18日早上7时50分左右，杨某开车接上夏某锋、韩某、黄某中后，一起前往珠海市全民健身综合训练馆项目。四人在珠海市体育中心停车场停好车，杨某给夏某锋、黄某中、韩某发放了安全帽，随后杨某在车里拿东西。

8时左右，夏某锋、黄某中、韩某三人从项目工地后门翻墙进入工地。杨某进入工地后，与夏某锋、黄某中、韩某在2号楼3楼汇合并召开班前会议，安排黄某中协助夏某锋在2号楼3楼安装天花不锈钢装饰线条，韩某协助杨某在地

下室安装天花不锈钢装饰线条，提醒工作时要注意戴好安全帽、不能抽烟。随后，各组开展施工，夏某锋在门字架上安装不锈钢装饰线条，黄某中主要负责帮夏某锋递工具、材料，偶尔需要在人字梯上协助夏某锋调整不锈钢装饰线条的位置。

8 时许，嘉联公司项目施工员殷某林在巡场时看见了夏某锋、黄某中、韩某三人，殷某林叮嘱三人要戴好安全帽，使用人字梯超过 2 米要戴安全带,用脚手架有条件要装护栏。殷某林发现黄某中是新来的工人，告知黄某中要找班组长带去项目安全员、资料员处做三级安全生产教育培训，随后到其他区域巡查。但黄某中未接受三级安全生产教育培训，仍继续作业。

杨某不锈钢班组作业到 12 时，工人休息并在 2 号楼 3 楼汇合，由韩某点了外卖并到工地正门取来 2 号楼 3 楼吃午饭，休息到 13 时，班组又继续施工。

14 时 20 分左右，夏某锋和黄某中在 3 楼的步梯前室门旁安装天花不锈钢装饰线条，夏某锋在门字架上作业，黄某中在人字梯上协助夏某锋将不锈钢装饰线条扶正就位，黄某中当时戴了安全帽、但未将安全帽带系在下颚处。夏某锋发现线条尺寸超过预留安装位置，便低头在门字架上用手磨机修改线条尺寸，作业时突然听见“砰”的一声，转头一看，就发现黄某中已躺在地面，头上、耳朵、嘴巴都有血人字梯未倒下，安全帽摔落一米多远。

14 时 21 分，夏某锋打了杨某电话并告知事故情况，杨

某立即赶到 2 号楼 3 楼查看情况。

14 时 22 分，夏某锋拨打了 120 急救电话并按照电话指示对黄某中实施急救，期间黄某中起身自行走了几步。14 时 26 分，救护车到工地门口，夏某锋到工地门口指引救护车到 2 号楼楼下，杨某搀扶黄某中到救护车上，随后救护车将黄某中送往香洲区人民医院救治。

（六）现场勘查情况

事发位置位于珠海市体育中心西北侧珠海市全民健身综合训练馆项目工地 2 号楼 3 楼的步梯前室门口，现场测量天花距地面高度约 2.9 米。





图 1 事故现场情况

事发位置的玻璃幕墙旁还残留有血迹。



图 2 现场残留血迹情况

事发时黄某中使用的人字梯最高处约 1.5 米。



图 3　事发时黄某中使用的人字梯

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1名工人重伤[1]，伤者黄某中，男，汉族，广东省云浮市人，身份证号码：441229********4938，系嘉联公司临时请的工人。

事故造成的直接经济损失为约163万元，主要为善后赔偿的费用与伤者的治疗费用。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，14时22分，夏某锋拨打了120急救电话。14时26分，救护车到工地门口。15时左右，项目管理人员因看到救护车进入工地，报告项目经理解某2号楼有事故发生。解某安排安全主管董某和安全员魏某溪了解情况，董某了解事故情况后，报告给解某。解某安排嘉联公司执行经理刘某翔跟进黄某中治疗情况后，未将事故报告给安全生产监督管理部门，存在事故漏报情况。

2023年11月19日晚，黄某中家属在珠海市人民医院报警反映了黄某中在工地受伤及治疗费用的问题。2023年11月20日9时30分，收到公安部门通报后，梅华街道办到珠海市全民健身综合训练馆项目工地了解情况，并要求施工单位提供医院诊断等材料，12时20分左右，施工单位将情况整理报送给梅华街道办。13时11分，梅华街道办向香洲区

[1] 黄某中于2023年11月18日至2023年12月23日一直在珠海市人民医院进行抢救治疗，2023年12月23日家属两次放弃治疗后，黄某中于2023年12月23日16时42分宣告死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条第二款“自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报”的规定，故该事故中黄某中的伤亡情况统计为重伤。

应急管理局报告事故情况。11 月 20 日 14 时许，香洲区应急管理局、香洲区住房和城乡建设局、梅华街道办到项目工地了解情况，并将情况报告珠海市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

接报后，香洲公安分局、区应急管理局、区住房和城乡建设局、梅华街道办等相关部门立即赶赴现场，开展现场勘查并督促企业做好善后工作。各单位应急处置符合相关规定要求。

（三）医疗救治和善后情况

120 救护车于 2023 年 11 月 18 日 14 时 50 分将黄某中送至香洲区人民医院救治，治疗过程中出现意识丧失，随转入珠海市人民医院进行治疗。2023 年 11 月 18 日至 2023 年 12 月 23 日一直在珠海市人民医院进行抢救治疗[2]。

对黄某中受伤情况，嘉联公司于 2023 年 11 月 23 日提交了工伤认定申请。截至 12 月 23 日，嘉联公司已与黄某中家属达成赔偿协议，善后已得到妥善处理。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

黄某中在人字梯上不慎摔倒，其安全意识不足，虽佩戴了安全帽，但安全帽带未系在下颚上，摔倒时安全帽脱落，头部受到撞击，导致加重了事故的后果。

（二）间接原因分析

嘉联公司对工人进场管理不到位，工人黄某中私自进

[2] 2023 年 12 月 23 日家属两次放弃治疗后，黄某中于 2023 年 12 月 23 日 16 时 42 分宣告死亡。

场，未接受安全生产教育培训就上岗作业[3]。

四、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

嘉联公司存在作业人员黄某中未接受安全生产教育培训的情况，违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款的规定，对事故的发生负有责任。根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条[4]、《国家安监总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，且黄某中属于私自翻墙进场、未向嘉联公司报备，建议在本起事故中不对嘉联公司事故责任情况给予罚款处罚。

针对该公司存在作业人员未接受安全生产教育培训的情况，建议由区住房和城乡建设局依法对该公司进行处理。

（二）对责任人员的处理建议

1.解某，建安公司全民健身综合训练馆项目的项目经理、项目负责人，事故发生后，因过失未将事故情况报告给安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门，属于漏报，违反了《生产安全事故报告和调查处理

[3] 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款　作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第十四条　事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款。

条例》第九条第一款[5]和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[6]、第五十条第二款[7]的规定，建议由区应急管理局依法立案处理。

2.殷某林，嘉联公司项目施工员，本岗位安全职责落实不到位，发现黄某中未接受安全生产教育培训，虽告知其要找班组长带去做三级安全生产教育培训，但未立即制止其上岗作业。建议由嘉联公司按照内部管理制度进行处罚，并将处罚情况报区应急管理局备案。

3.杨某，嘉联公司项目不锈钢安装班组班组长，带工人黄某中进场施工未向嘉联公司进行报备，导致黄某中未接受安全生产教育培训就上岗作业。建议由嘉联公司按照内部管理制度进行处罚，并将处罚情况报区应急管理局备案。

五、事故防范和整改措施

1.建安公司要组织学习《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》，督促项目负责人认真履行安全管理职责，及时、如实报告生产安全事故；加强项目现场管理，防止未报备人员私自进场；要组织项目事故警示教育，提高工人安全生产和自我保护意识。

2.嘉联公司要加强作业班组管理，工人进场必须履行报

---

[5] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[6] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款　施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[7] 《建设工程安全生产管理条例》第五十条第二款 实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

备手续和接受安全生产教育培训；要全面组织工人学习正确佩戴劳动防护用品的方式方法，确保工人熟悉掌握本岗位的安全操作技能和安全防范措施；要加强现场安全检查，及时纠正制止违章作业的行为。