顺德北滘“3·10”一般物体打击事故调查报告

北滘镇“3·10”生产安全事故调查组

2025年6月

目录

一、基本情况.....1
（一）事故相关单位相关情况.....1
（二）事故钻孔工程相关情况.....2
（三）事故相关人员.....2
（四）涉事店铺租赁基本情况.....3
二、事故发生经过和救援情况.....3
（一）事故发生经过及事故应急救援情况.....3
（二）善后处置工作开展情况.....4
三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....5
四、事故调查具体情况.....6
（一）事故设备情况.....6
（二）事故相关单位和人员安全生产管理情况.....8
（三）相关部门职责落实情况.....8
五、事故发生原因.....11
（一）事故发生的直接原因.....11
（二）事故发生的间接原因.....12
六、事故性质.....12
七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....13
（一）免予追究事故责任人员.....13
（二）其它处理建议.....13
八、事故防范和整改措施.....14

顺德北滘“3·10”一般物体打击事故调查报告

在2025年3月10日17时左右，位于北滘镇广教居委会南基二巷1号的佛山市顺德区北滘镇肖*红早餐店（以下简称“肖*红早餐店”）发生一起物体打击受伤事故，事故造成两名作业人员受伤，其中一名作业人员重伤，另一名作业人员轻伤。

事故发生后，顺德区委、区政府和北滘镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了北滘镇“3·10”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局、区经济促进局、区住建局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、区公安局、北滘镇政府派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位相关情况

佛山市顺德区北滘镇肖*红早餐店（个体工商户），统一社会信用代码：92440606MAECQ9****，经营者：肖*红，成立日期：2025年03月06日，组成形式：个人经营，注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区新胜街南基二巷*号首层之二（住改商），经营范围：许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）事故钻孔工程相关情况

2025年2月，肖*红丈夫段*军、工程中介人舒成国、工程承包人谭*亮一起对接关于肖*红早餐店的装修事宜，事发工程的约定工程款项是人民币壹万伍仟元，具体装修工程内容包括：门面装修、水电拉接、店铺天花板、厨房抽油烟机安装等。事发前，段*军与谭*亮通过口头协商相关工程内容及工程款项，未签订相关装修合同。

2025年3月，工程承包方谭*亮通过与伤者杨振峰口头协商：由杨振峰到涉事店铺进行抽油烟机钻孔工作，钻孔费用为人民币200元/个，同时谭*亮补贴交通费人民币100元，钻孔工具由杨振峰自行提供，谭*亮与杨振峰协商需要钻孔2个，总费用合计人民币500元。事发前杨振峰口头承诺给承*成人民币150元，事发当天下午杨振峰与承*成一起到涉事店铺进行抽油烟机钻孔工作。

（三）事故相关人员

1、杨*锋，男，河南省上蔡县人，事故钻孔工程承包方。

2、承*成，男，河南省商水县人，事故钻孔工程作业辅助人员。

3、肖*红，女，湖南省龙山县人，肖*红早餐店的经营者，亦是事故装修工程的发包方。

4、段*军，男，湖南省龙山县人，肖*红的丈夫，亦是事故装修工程的发包对接人。

5、谭*亮，男，湖南省隆回县人，事故装修工程的承包方。

6、吴*权，男，广东省佛山市人，事故房屋产权人。

7、罗*娣，男，广东省高要市人，现场施工人员。

（四）涉事店铺租赁基本情况

在2025年2月28日，肖*红与吴*权签订《出租房屋协议书》，租赁店铺地址是广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区新胜街南基二巷*号首层之二，约定租赁期限自2025年2月28日至2026年2月27日，租赁费用为每月人民币2300元，交付协议押金人民币5000元。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过及事故应急救援情况

2025年3月10日下午，杨*锋与承*成在事故店铺进行抽油烟机钻孔作业。

15时30分左右，杨*锋和承*成开始在店铺外巷口处铺设铁架、拉接水管、固定金刚石钻孔机底座等钻孔的准备工作。期间，杨*锋只使用一颗膨胀螺栓将金刚石钻孔机底座与外墙面进行固定。杨*锋与承*成并排站在高度约0.9米的铁架上，承*成站在杨*锋的左手边上。然后承*成根据杨*锋的安排用

手扶着金刚石钻孔机的上扶手，同时杨*锋操作金刚石钻孔机钻孔以及用水管往钻孔位置洒水。该项工作中，承*成主要负责辅助杨*锋进行钻孔作业。

16 时 51 分左右，在杨*锋使用金刚石钻孔机工作期间，因外墙内部发生振动，致使固定金刚石钻孔机的唯一一颗膨胀螺栓松脱，导致金刚石钻孔机底座（金刚石钻孔机钻头仍插在墙上）以旋转方式击中杨*锋和承*成的头部，杨*锋和承*成从脚手架上坠落至一层地面，坠落高度约 0.9 米。

16 时 54 分左右，段*军与谭*亮、罗*娣将杨*锋和承*成扶入段*军的轿车，并由段*军驾驶轿车将伤者送往南方医科大学顺德医院进行救治。



图 1 事发现场情况

（二）善后处置工作开展情况

北滘城建办、北滘应急办、北滘派出所、属地广教居委会等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了

解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

经调查核实，事故造成两人受伤。受伤人员：杨*锋、承*成。

2025年3月10日，南方医科大学顺德医院出具诊断结果。杨*锋，诊断结果是1.右侧额颞顶部硬膜下血肿 2.右侧额颞顶部硬膜外血肿 3.脑疝形成 4.创伤性蛛网膜下出血 5.脑挫裂伤 6.颅内积气 7.多发颅骨骨折(右侧颞骨、额骨、颧骨、蝶骨、右侧眼眶内侧壁)8.头皮挫裂伤(右顶部、颧部)9.右侧额颞顶部头皮下血肿 10.吸入性肺炎 11.副鼻实积血 12.右下肺支气管扩张 13.双肺多发结节 14.冠状动脉硬化；杨*锋当晚在南方医科大学顺德医院进行开颅手术后，入ICU治疗，至4月3日转到神经外科普通病房继续治疗，目前杨*锋浅昏迷，有睁眼，病情相对稳定。承*成，诊断结果是头部外伤，清创缝合后就已出院回家休息。

综上所述，根据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）以及《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）的相关规定，认定杨*锋的伤情为重伤，而承*成则为轻伤。此外，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）的统计，截至2025年4月29日，此次事故造成的直接经济损失（治疗费用）约为人民币184508元，其中欠

交治疗费用约为人民币126508元。

四、事故调查具体情况

（一）事故设备情况

事故设备是“金刚石钻孔机”，用于墙体开孔,型号：Z1Z-FF-200S型，220V电源，电源频率为50hz，钻头转数为500r/min。



图2 事故设备金刚石钻孔机

2025年03月10日，杨*锋携带事故设备“金刚石钻孔机”到肖*红早餐店开展钻孔作业。经现场勘察可知：杨*锋在作业期间，只使用一颗膨胀螺栓将金刚钻孔机固定在外墙面。



图 3 事故膨胀螺栓钻孔位置

依据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）“联接与紧固”的规定及事故设备金刚石钻孔机已配备 4 孔固定底座，因杨*锋在安装金刚石钻孔机时未采用多螺栓固定的方式，导致金刚石钻孔机底座在工作期间掉落击中杨*锋与承*成的头部，造成物体打击事故。



图 4 事故设备金刚石钻孔机底座

（二）事故相关单位和人员安全生产管理情况

1、肖*红将涉事店铺装修工程发包给不具备建筑装饰装修工程专业承包资质和营业执照的谭*亮，同时未与其签订相关装修合同及安全生产管理协议，未约定双方安全生产管理职责。

2、肖*红丈夫段*军日常虽有到装修工程巡视，但未对现场施工人员未按规定佩戴安全防护用品（安全帽）的行为予以制止，未发现杨*锋和承*成违规钻孔作业的事故隐患，对装修工程承包单位谭*亮安全生产进行统一、协调管理不到位。

3、谭*亮未制定涉事店铺装修施工方案,未对入场作业工人杨*锋、承*成、罗*娣进行安全教育培训，未进行安全技术交底。

4、谭*亮，将钻孔工程发包给杨*锋，未与其签订专门的安全生产管理协议，未对其安全生产工作进行统一、协调管理，未及时发现杨*锋和承*成施工期间未按规定佩戴安全防护用品（安全帽）的和违规开展钻孔作业的事故隐患。

（三）相关部门职责落实情况

1、北滘镇城建和水利办公室，在小散工程管理方面履职情况:

根据《佛山市关于加强限额以下工程建设管理的实施意见（试行）》《关于转发佛山市关于加强限额以下工程建设管理的实施意见（试行）的通知》《北滘镇关于加强限额以下工程建设管理的实施意见（试行）的通知》相关文件及上级部门指示要求，北滘镇城建和水利办公室始终切实履行行业

主管部门职责，积极对村居开展部门指导与督导工作。定期联合各职能部门对村居进行联合检查与指导，协调并指导各村（居）委会做好限额以下工程的行业管理工作，督促各村（居）委会强化对限额以下工程质量和施工安全的管理，指导其依法查处规避施工许可等违反工程质量安全管理规定的行为。自2022年起，北滘镇城建和水利办公室依据职能，印制《北滘镇限额工程至市民一封信》《北滘镇关于加强限额以下工程建设管理的实施意见指导手册》等一系列宣传资料。期间，集中开展检查行动 656 次、督查行动 121次，出动检查人员约1330 人次，发出督导整改问题汇总 278份，派发安全宣传手册约3000份。同时，采取了以下措施：1、普及教育，提升素质，邀请专家开展入户教学培训160次，组织工作培训会议25次，并实施“岗前必培训，工匠必示范”制度，从项目管理源头和施工人员层面全面提升安全生产水平，逐步提高人员准入门槛，实现优胜劣汰；2、建章立制，完善领域，北滘镇城建和水利办公室组织制定并开展《关于组织开展北滘镇限额以下工程（含自建房）安全生产交叉检查的通知》《2024年北滘镇自建房示范工地样板建设工作》《关于开展限额以下工程（含自建房、装修工程）远程网络日常监督指导的通知》《北滘城建办开展北滘镇“百千万工程”自建房施工安全培训及安全用具赠予活动》《北滘镇城建和水务办公室关于加强限额以下工程矛盾纠纷处置化解工作的通知》等行动，进一步优化行业标准；3、聚焦重点问题攻克，有效化解安全隐患，印发了《北滘镇城建和水务办公室关于印发

〈北滘镇限额以下工程装修施工安全告知书〉的通知》，要求各村（社区）、有关单位充分发挥宣传舆论导向作用，大力宣传装修施工安全风险、私拆滥改危害，积极普及装修施工安全基本知识，以此增强责任单位（人员）的法律意识及安全意识，在行业内树立限额以下工程文明装修、合理施工的理念，印制了一系列宣传单页，组织各村居利用网格员进行巡查、派发和告知，将安全知识传递到每一个角落；4、制定重点计划，开展专项整治，北滘城建办先后联合区住建、镇应急、镇执法、镇自资等监管部门，共同开展巡查、督导工作，并召开了“2025年北滘镇建设领域复工复产暨限额以下工程安全生产专题培训班”，北滘镇辖区内各村居的分管负责人、土建及装修施工队负责人等针对拆除、登高作业、装修安全等重点领域进行了专项培训学习。综上，北滘镇城建和水利办公室在小散工程指导与督导职责方面已落实到位。

2、广教居委会，在小散工程管理方面履职情况:

广教居委会根据《北滘镇关于加强限额以下工程建设管理的实施意见（试行）》的通知工作要求，广教社区负责组织实施辖区小散工程的安全生产管理工作，落实小散工程安全生产纳管和常态化监管。按照相关工作要求，建立完善小散工程管理巡查工作机制，加强小散工程巡查工作，加大小散工程安全管理培训和宣传力度。一是通过社区公告栏、社区公众号宣传和城管、网格员巡查等方式，广泛宣传普及装修施工安全基础知识，并建立完善小散工程巡查管理机制，加强小散工程安全管理培训和宣传力度。二是严格落实报备程

序，规范施工行为，实行工程开工前“三必须”制度：必须填报《限额以下工程开工信息登记表》，必须签订《安全生产承诺书》《安全生产管理协议》《文明施工管理责任书》《安全生产事项告知书》等，必须购买安全生产责任保险，确保建设和施工各方充分了解自身责任。三是对自建房和小散工程备案后，建立“一户一档”动态管理清单。每月填报监管台账，更新工程进度、施工人员信息及安全承诺履行情况等，有效保障对限额以下工程全过程的监管及确保巡查工作的可追溯性。2023年，社区共办理限额以下工程报备19宗（其中散小工程2宗，自建房17宗）。2024年，社区共办理限额以下工程报备7宗（其中散小工程4宗，自建房3宗），巡查限额以下工程23宗（包括2023年仍未完工的在建自建房10宗），派发备案通知书6份，发出整改通知书66份，完成整改66宗，整改率100%。2025年第一季度，共办理限额以下工程报备9宗（均为散小工程），开展巡查36次（覆盖9间散小工程、4间2024年在建自建房），派发备案通知书12份、整改通知书11份，完成整改11宗，整改率100%。四是加强对小散工程施工方的安全管理分类培训，对新开工在建的小散工程施工人员均进行现场安全隐患识别教育与安全操作培训。广教社区自开展限额以下工程管理工作以来共开展大、小工程安全培训6场，参训人员400余人次。五是制作小散工程施工安全和报备通知的宣传资料，开展小散工程安全纳管宣贯活动，累计派发《北滘镇限额以下工程装修施工安全告知书》和《关于小散工程及装修报备的通知》500余份。综上，广教社区小散工程监管职责方面已落实到位。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

杨*锋，安全生产意识淡薄，忽视金刚石钻孔机作业需使用多颗螺栓固定的安全风险，只使用一颗膨胀螺栓固定金刚石钻孔机在外墙面上，同时在未佩戴安全防护用品（安全帽）情况下操作金刚石钻孔机进行打孔作业，未采用多螺栓固定的方式，在作业过程中因墙面振动使膨胀螺栓松脱掉落，致使金刚石钻孔机底座旋转掉落击中杨*锋与承*成头部，导致两人受伤。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、谭*亮，作为事故装修工程的承包方、钻孔工程的发包方，未与装修工程的发包单位、钻孔工程的承包单位签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位安全生产进行统一、协调管理，无相关装修施工资质，未制定安全可靠的装修方案，未对施工作业现场的安全风险进行辨识，未能及时发现并消除钻孔工程金刚石打孔机安装及现场施工人员未按规定佩戴安全防护用品（安全帽）及违规操作的事故隐患。

2、肖*红，作为肖*红早餐店的主要负责人，将涉事店铺装修小散工程发包给不具备装修施工资质的个人谭*亮，未按规定对小散工程进行安全生产开工登记备案，未与装修工程的承包单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位安全生产进行统一、协调管理不到位，未及时发现并消除杨*锋组织开展钻孔作业过程中的事故隐患。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般物体打击生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对有关责任人员的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

1、杨*锋，作为钻孔工程承包方和施工人员，安全生产意识淡薄，未能对施工现场的危险因素准确辨识，未采用多螺栓固定的方式将金刚石打孔机固定在外墙面上，施工过程中未佩戴安全防护用品（安全帽），违规操作，对事故发生负有责任。鉴于杨*锋在事故中受伤，建议免予追究杨*锋事故责任。

2、承*成，作为钻孔工程施工人员，安全生产意识淡薄，忽视金刚石打孔机作业存在的安全风险，在未佩戴安全防护用品（安全帽）情况下辅助杨*锋进行打孔作业，鉴于承*成在事故中受伤，建议免予追究承*成事故责任。

（二）其它处理建议

1、谭*亮，作为承揽肖*红早餐店装修工程的承包方、钻孔工程的发包方，作为从事生产经营活动的自然人，其生产经营单位属性与自然人身份具有同一性，即谭*亮作为肖*红早餐店装修工程的主要负责人，未与装修工程的发包单位、钻孔工程的承包单位签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位安全生产进行统一、协调管理，未及时发现并消除钻孔

作业过程中的事故隐患，建议由应急管理部门依法对谭*亮予以处理。

2、肖*红早餐店，将涉事店铺装修小散工程发包给不具备装修施工资质的个人，未按规定对小散工程进行安全生产开工登记备案，未与装修工程的承包单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位安全生产进行统一、协调管理不到位，建议由住建部门依法对肖*红早餐店予以处理。

八、事故防范和整改措施

1、佛山市顺德区北滘镇肖*红早餐店（个体工商户）、谭*亮、杨*锋等事故有关单位和人员要深刻吸取事故教训，严格执行《北滘镇城建和水务办公室关于印发〈北滘镇限额以下工程装修施工安全告知书〉的通知》的要求，主动向辖区村居办理装修工程报备事项，加强现场作业的安全监管，特别是正确使用个人防护用品，防范各类生产安全事故发生。

2、北滘镇城建和水务办公室要深刻吸取此次事故教训，加强对辖区内小散工程施工作业监督管理，持续落实小散工程作业过程日常安全巡查检查工作，聚焦本起事故暴露出的问题，重点关注机械设备安全管理:定期开展执法检查，严厉查处非法发包转包、出借挂靠施工资质、不落实风险管控和隐患排查、未为作业人员提供必要的安全防护用品等突出典型的违法行为，督促落实安全生产主体责任。

3、属地村（社区）在开展小散工程备案工作中，要加强资料审查，核查资料提交人身份，在日常巡查中发现的问题要及时报告镇城建部门。同时，要做好安全生产宣传教育，提高施工作业人员安全生产防范意识。

上述事故防范和整改措施落实情况由北滘镇城建和水务办公室牵头汇总，并及时报北滘镇应急办转至事故调查组。