肇庆高要广东****有限公司“2·24”一般物体打击事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府事故调查组

编制时间：2025年6月22日

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位概况 1
（二）事故发生经过 2
（三）事故现场情况 4
1.事故地点情况 4
2.事故设备情况 5
3.事故单位作业情况 8
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 10
（一）直接原因 10
1.人的不安全行为 10
2.物的不安全状态 10
（二）间接原因 11
1.操作规程未与实际情况结合 11
2.全员安全生产责任制未落实 11
3.安全教育培训不到位 12
四、有关责任单位存在的主要问题 12
（一）广东****有限公司存在的主要问题 12
（二）广东****有限公司主要负责人存在的主要问题 13
（三）地方党委政府存在的问题 13
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议 14
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 14
（二）对事故有关责任单位及人员的行政处罚建议 14
（三）其他处理建议 14

六、事故主要教训 15
（一）安全生产主体责任不落实 15
（二）人员安全意识淡薄 16
（三）安全管理漏洞百出 16
七、事故防范措施建议 17
（一）提高政治站位，坚决压实企业安全生产主体责任 17
（二）强化教育培训，全面提升从业人员安全素质 17
（三）健全制度体系，系统提升企业本质安全水平 17
（四）强化监管执法，压紧压实安全生产各方责任 18

2025 年 2 月 24 日，广东****有限公司发生一起一般物体打击事故，事故造成 1 人死亡，直接经济损失 150 万元。

区委、区政府高度重视，区委书记陈德培，区委副书记、区长韦贤康立即作出指示，要求尽快查明事故原因，全力做好善后处置工作。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，2025 年 2 月 26 日，高要区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、金利镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“2·24”一般物体打击事故调查组(以下简称“事故调查组”)开展事故调查，同时邀请了区纪监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，广东****有限公司“2·24”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广东**有限公司**（以下简称“**公司”），统一社会信用代码：9144**********119H。法定代表人：罗**。登记状态：存

续（在营（开业）企业）。成立日期：2004 年 5 月 19 日。注册资本：1 亿元人民币。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：肇庆市高要区金利镇*****。经营范围：生产、销售：陶瓷制品、陶瓷原料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营范围：生产、销售：陶瓷制品、陶瓷原料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）事故发生经过

因事故发生现场未设置监控视频，技术组通过查看现场状况、技术勘验及调查询问相关人员，对事故发生经过进行调查了解和综合分析，基本还原事故经过如下：

2025 年 2 月 24 日 16 时许，**公司 1 号仓库 2 号装车台，仓管发货员黄*（死者）、叉车司机韩**、货车司机梁**、搬运工陈**和袁**正在装车台进行瓷砖装车作业。

事发时，该车次瓷砖已经装车完毕，多余的 17 包瓷砖放在货车车厢与车间平台的过渡板上等待处理，韩**在装车台水泥地面上驾驶叉车，正准备用叉车把这 17 包瓷砖拉回仓库存放。此时，黄*从叉车右边走到货车车厢与车间平台的过渡板上，告诉韩**说她要清点车厢内瓷砖并拍照。因此，韩**原地停下叉车，把叉子降回到地面，准备待黄*清点完瓷砖后再将放置在过渡板上的 17 包瓷砖用叉车拉回仓库。期间，韩**坐在叉车里面，低头玩手机刷视频；陈**站在货车车厢尾部，面向货车车头方向，

背对黄*，用扎带固定车厢内的瓷砖（事发时黄*、韩**、陈**和17箱瓷砖所处位置见图1）。

2025年2月24日16时10分许，仓管发货员黄*（死者）站在**公司1号仓库2号装车台的货车车厢与车间平台的过渡板上清点瓷砖时，连接货车车厢的过渡板插销变形、松动导致过渡板侧边支撑不稳而掉落到地面，黄*随即跌落地面，后被放置在过渡板上的瓷砖压中受伤，现场抢救无效死亡。



图1 现场还原示意图还原事发时黄*、韩**、陈**和17包瓷砖所处位置

（站在左边的是陈**，站在右边的是黄*，开叉车的是韩**，17箱瓷砖放在木托上）

（三）事故现场情况

1.事故地点情况

事故发生地点位于**公司 1 号仓库 2 号装车台(**公司位置见图 2，1 号仓库 2 号装车台位置见图 3）。



图 2 **公司位置图



图 3 **公司 1 号仓库 2 号装车台位置图

2. 事故设备情况

经**公司行政经理、安全管理主要负责人郭**现场指认及技术组实地勘验，事发装车台高 1.45 米（事发装车台外观见图 4）。使用的过渡板为铁板，尺寸为 2.35 米*2.05 米，净重 870KG，其中一侧的两端有插销（事发过渡板外观见图 5，事发过渡板重量检测结果见图 6）。事发前放在过渡板上、事发时跌落下来的瓷砖（共 17 包，每包瓷砖尺寸为 400mm*800mm，每包瓷砖约 68 斤）捆绑在一起，约重 1156 斤（事发同一批次瓷砖外观见图 7）。



图 4 事发装车台外观图



图 5 事发过渡板外观图



广东[redacted]有限公司

地中衡器进货磅码单

单号:XGBD250313056	入厂时间：2025-03-139:34:08	出厂时间：2025-03-139:34:57
客户：厂部采购	[redacted]	料名称:铁板
车牌:粤	类别:原料仓	量单位:KG
毛重(KG):6000	皮重(KG):5130	净重(KG):870
基准水份(%):	实测水份(%):	除水净重(KG):870
含沙标准:	实测含沙:	备注:

司磅员:陈若琳　　收货员:　　司机:

图 6 事发过渡板重量检测结果



图 7 事发同一批次瓷砖外观图

3.事故单位作业情况

2025 年 2 月 24 日 16 时许，**公司 1 号仓库 2 号装车台，仓管发货员黄*（死者）、叉车司机韩**、货车司机梁**、搬运工陈**和袁**正在装车台进行瓷砖装车作业。

作业流程：仓管发货员黄*拿出货单至 1 号仓库，联系好货车司机梁**将货车停到 1 号仓库 2 号装车台后，指挥叉车司机韩**用叉车将指定瓷砖叉到 2 号装车台，再由搬运工陈**和袁**将瓷砖搬进货车车厢里面。瓷砖装车过程中，仓管发货员黄*负责对该车次瓷砖进行清点、核对和拍照。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据肇庆市高要区 120 急救指挥中心《关于 2025 年 2 月 24 日在金利镇圣晖陶瓷有限公司一起物体打击事件的接警与出车证明》，金利中心卫生院救护车到达现场后发现黄*已当场死亡。事故造成直接经济损失 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 2 月 24 日下午 16 时 10 分许，事故发生。广东****有限公司仓库主任陈**在门卫室听到铁板掉落的声音，随即赶往现场。

16 时 14 分，陈**拨打了郭**电话，随后拨打了 120 急救电话。

16 时 37 分，市公安局 110 中心接到金利卫生院医生报案称

高要区金利镇*****车间现场一女士疑似被重物砸到导致当场死亡，随即将信息转至市公安局高要分局。分局领导高度重视，通知金利镇派出所及时处置并反馈处警情况，网警大队做好舆情管控。

16 时 40 分，区应急局值班室接区公安部门来电称金利镇*****车间有人被重物砸倒当场死亡后，局领导高度重视，立即协调金利镇政府，派人到场核查情况，以书面形式报送详细信息。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 2 月 24 日下午 16 时 10 分许，黄*被砸到后，在附近工作的工人马上前往救援，现场工人让货车司机把货车往前开一点距离，以便让压在黄*身上的瓷砖挪位。在货车往前开的过程中，倒塌的瓷砖再次压在黄*身上。黄*当时侧躺在地上，没有声响，只见肚子呼吸一直在起伏。经现场研判，怕对伤者搬动造成二次伤害，因此在现场拉起警戒线，等待救护车前来救援。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 2 月 24 日 16 时 15 分，120 急救中心接到求助电话后，于 16 时 17 分调派了金利卫生院救护车前往救援。

16 时 25 分，救护车到达现场，金利卫生院医生到场经救治后证实黄*已无生命体征，当场死亡。然后致电 110 报告事故情况，办好相关手续后，尸体暂被送往金利镇卫生院。

2025 年 2 月 26 日，广东****有限公司与黄*家属达成和解，并签署了调解书。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，广东****有限公司车间工作人员发现有人被砸伤后，马上采取措施积极进行营救，立即拨打120电话求助，但在解救死者的过程中，由于现场工人缺少应急处置演练，未采取减少二次伤害的方式解救死者，导致本次事故应急救援工作处置不妥当。

此外，因属地镇政府、公安部门、应急部门在处置过程未接收到信息、报警或出警求助，整个过程不知情，故未参与到该起应急处置救援中去。在后续的善后工作中，无产生舆情、上访情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.人的不安全行为

黄*（死者）作为新入职员工，安全意识淡薄，忽视钢板已堆放瓷砖且站有两个人的情况下，站在连接货车车厢与车间平台的过渡板这种不安全的区域内冒险作业。

2.物的不安全状态

连接钢板与货车车厢的插销结构简单，稳定性差，未采用刚性连接[1]的方式固定钢板，仅用金属螺栓和木方固定在货车车尾（钢板固定方式详见图8），在承载重物时易发生位移，导致钢板倾斜。

---

[1]《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3—2009）6.3支撑结构：平台应安装在牢固可靠的支撑结构上，并与其刚性连接；梯间平台(休息平台)不应悬挂在梯段上。



图 8 钢板固定方式

（二）间接原因

1.操作规程未与实际情况结合

广东****有限公司未按照实际使用场景完善装卸搬运操作规程，员工无据可依，未能按照规范执行作业，钢板的连接方式未能符合国标[2]要求，导致钢板在频繁的震动下产生位移，增加了作业风险。

2.全员安全生产责任制未落实

广东****有限公司虽制定了《全员安全生产责任制》，但制度执行流于形式，未覆盖至基层岗位（如死者黄*），导致其岗位安全职责不明确，导致其缺乏安全意识，缺乏直接约束力。

[2]《固定式钢梯及平台安全要求第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3—2009）6.3 支撑结构：平台应安装在牢固可靠的支撑结构上，并与其刚性连接；梯间平台(休息平台)不应悬挂在梯段上。

3.安全教育培训不到位

黄*虽参加了三级教育培训，但教育培训走过场，安全意识淡薄，且在广东****有限公司组织的复工复产全员安全教育中未有黄*的签名。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）广东****有限公司存在的主要问题

广东****有限公司存在以下问题：**一是全员安全生产责任制未落实到位**[3]。该公司制定了《广东****有限公司全员安全生产责任制》，制度内对公司仓管员进行了责任制的细分，但是未落实到位。公司仅与仓储部经理签订了仓管安全生产责任书，死者身为成品仓的仓管员，在入职广东****有限公司后并未与公司签订仓管安全生产责任书。**二是未按照实际使用场景完善装卸搬运操作规程。**该公司制定了《装卸搬运安全操作规程》，但未对日常装卸场景中需要每次使用的连接钢板的固定方式进行具体规定，并且员工日常的连接方式不符合国家强制性标准，导致钢板在重压下发生位移，增加了作业风险。**三是安全培训不到位。**该公司提交的复工复产“六个一”资料中，《复工复产全员安全教育通知》培训对象要求公司全体员工，但会议签到表仅体现了29名员工的签名，未按照既定计划对全体员工开展复工复产教育培训。**四是未按计划开展应急演练。**该公司制定了《2024年应急演练计划》，计划在2024年10月及2024年12月分别组织

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

仓库部门人员开展物体打击事故应急演练、本公司各部门人员进行安全生产事故应急预案综合演练，但该公司未依据计划开展这两项应急演练，导致员工风险防范意识和应对突发事件的处置能力不足。**五是未落实隐患排查治理制度。**该公司建立了隐患排查治理制度，但未形成隐患排查资料台账[4][5]，未按照制度要求对生产过程中的潜在风险进行定期和系统的检查。

（二）广东**有限公司主要负责人存在的主要问题**

一是公司管理混乱。该公司于2024年1月2日颁布了《关于任命企业主要负责人的通知》（广东****有限公司【2024】2号），任命郭**为公司主要负责人[6]，但该公司提交的2024年《主要负责人安全生产指标考核表》《企业主要负责人安全生产履职情况报告表》中，对应的被考核人及企业负责人并非郭**签名，而是由其他人员代签，反映出公司在管理层职责界定与执行上的混乱。**二是未按规定开展隐患排查。**公司的主要负责人在2024年度中未按《广东省安全生产条例》的要求[7]每半年至少组织一次安全生产全面检查。

（三）地方党委政府存在的问题

金利镇人民政府**一是**对辖区内部分企业复工复产安全监管

[4] 广东****有限公司提供的资料中没有隐患排查治理台账。

[5] 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条：生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[7] 《广东省安全生产条例》第十六条 生产经营单位的主要负责人应当履行下列安全生产工作职责：……（四）督促安全风险分级管控、隐患排查和整改措施的落实，及时消除生产安全事故隐患，每半年至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题；

不到位，复工复产方案、培训与工厂实际不符，隐患排查不全面不到位，未及时督促企业消除事故隐患。**二是**“网格化”管理机制流于形式，未真正落实网格员巡查责任，导致企业安全隐患未能及时发现和处理。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

黄*，女，群众，广东**有限公司仓管员，**作为新入职员工，安全意识淡薄，忽视过渡钢板上已堆放瓷砖且站有两个人的情况下，仍站上钢板，最终导致钢板不稳而掉落到地面，对事故负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位及人员的行政处罚建议

1.**广东****有限公司**未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》的有关规定进行行政处罚。

2.**郭**，男，群众，广东****有限公司主要负责人**，未落实生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》的有关规定进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.**建议责成金利镇人民政府**向高要区人民政府作出深刻检

查，吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管、及时督促企业落实隐患排查整治工作，压实企业安全生产主体责任。

2.陈，男，党员，广东****有限公司仓库主任，**履行仓库主管安全职责不到位，未对仓管员履行教育培训工作，未记录教育培新情况，违反了广东****有限公司《仓管安全生产责任书》第二点第4项“参加生产会议时，首先汇报本部门的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本部门生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录”的规定，建议由广东****有限公司根据有关规定对其给予处分。

3.韩，男，群众，广东****有限公司叉车司机，**使用叉车搬运货品期间使用手机，对周围工作人员未起到注意提醒义务，建议由广东****有限公司根据有关规定对其给予处分。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任不落实

习近平总书记强调：“所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。”广东****有限公司作为安全生产的责任主体，本应将安全生产放在首要位置，建立健全各项安全管理制度，严格执行安全生产标准。然而，该企业从全员安全生产责任制、操作规程、人员培训，到应急演练、隐患排查治理等各个方面，都存在严重问题。这警示我们，必须强化企业安全生产主体责任的落实，通过严格的监督检查、严厉的处罚措施，促

使企业真正将安全生产重视起来，切实履行应尽的责任，从制度建设、人员管理、设备维护等各个环节入手，全方位保障生产安全。

（二）人员安全意识淡薄

事故中死者黄*作为新入职员工，安全意识极其淡薄，忽视作业现场潜在的危险，冒险在不安全区域内作业。这反映出企业在日常安全生产教育方面存在巨大漏洞。新员工入职后，未能得到全面、深入、有效的安全知识培训，导致对工作环境中的风险认知不足。安全意识的培养应贯穿于员工的整个职业生涯，企业需要持续开展安全教育培训，通过多样化的教育方式，如安全知识讲座、案例分析、现场演示等，提高员工对安全风险的认知和警惕性，使其在工作中始终将安全放在首位，自觉遵守安全操作规程，杜绝盲目冒险作业行为。

（三）安全管理漏洞百出

广东****有限公司安全管理存在诸多漏洞，管理制度形同虚设。从未落实全员安全生产责任制，到不按照实际作业场景完善操作规程；从安全培训不到位，到应急演练计划落空；从管理混乱，主要负责人职责履行不到位，到隐患排查治理制度流于形式，每一个环节都反映出企业安全管理体系的混乱与失效。企业不能仅仅制定一套管理制度，而应确保制度的有效执行，明确各岗位人员在安全管理中的具体职责，加强内部监督和考核，及时发现和纠正安全管理中的偏差。同时，要不断完善安全管理体系，使

其适应企业生产经营活动的实际需求，从源头上消除安全管理漏洞。

七、事故防范措施建议

（一）提高政治站位，坚决压实企业安全生产主体责任

坚持“人民至上、生命至上”理念，广东****有限公司要深刻认识到安全生产的重要性，健全并严格执行全员安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全生产职责，将责任层层压实到每一个人。加强对安全生产制度执行情况的监督检查，定期进行考核和奖惩，确保各项制度落到实处。完善并健全安全生产投入保障机制，为安全生产提供充足的资金支持，用于设备更新、人员培训、隐患排查治理等方面。

（二）强化教育培训，全面提升从业人员安全素质

针对新入职员工安全意识薄弱、风险辨识能力不足等问题，企业要建立常态化培训机制，重点加强安全生产法律法规、岗位操作规程、应急处置技能等培训教育，定期组织在职员工进行安全知识更新培训，不断强化其安全意识，在培训和考核过程中，要确保培训效果，建立培训档案，记录员工的培训情况，作为员工绩效考核和晋升的重要依据，切实提升从业人员“知风险、会防范、能应急”的综合素质，从源头上防范人为因素导致的安全事故。

（三）健全制度体系，系统提升企业本质安全水平

企业要对现有安全管理体系进行全面梳理和优化，结合实际

生产经营活动，完善各项安全管理制度和操作规程，确保制度的科学性、合理性和可操作性。加强对安全管理工作的组织领导，明确安全管理部门的职责，配备足够数量的专业安全管理人员，加强对安全生产工作的日常指导和监督检查。建立健全安全风险评估和隐患排查治理长效机制，定期开展全面的安全风险评估和隐患排查治理工作，对发现的风险点要制定针对性的防控措施，对隐患要及时整改销号，实现安全风险可防可控、隐患排查治理常态化。

（四）强化监管执法，压紧压实安全生产各方责任

各镇街**一要**深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，切实把安全生产作为重大民生工程。**二要**认真落实“网格化”管理机制，切实提升发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平强化责任意识和作风建设，开展安全监管执法作风整顿，深入查找执法检查中存在的突出问题，坚决整治执法检查“宽松软虚”等问题，该停工整顿的坚决处理到位。各行业主管部门要进一步强化责任意识，加大对企业安全生产的监督检查力度，增加检查频次和深度，采取定期检查、不定期抽查、专项检查等多种方式，全面覆盖各类企业。提高安全监管人员的专业素质和业务能力，加强业务培训，使其熟练掌握安全生产法律法规、标准规范和检查方法。