附件 1：

三水云东海佛山市海强永科技有限公司“2·22”一般车辆伤害事故调查报告

目 录

一、事故基本情况 - 1 -
（一）涉事项目概况 - 1 -
（二）事故相关单位概况 - 2 -
（三）涉事叉车概况 - 2 -
（四）事故发生经过 - 3 -
（五）事故勘察情况 - 3 -
（六）人员伤亡和直接经济损失 - 4 -
二、事故应急处置及评估情况 - 5 -
（一）事故信息接报及响应情况 - 5 -
（二）事故现场应急处置情况 - 5 -
（三）医疗救治和善后情况 - 5 -
（四）事故应急处置评估 - 5 -
三、 事故调查情况 - 6 -
（一）对事故相关单位和人员的调查情况 - 7 -
（二）有关监管部门的履职情况 - 7 -
四、事故发生的原因及事故性质 - 8 -
（一）事故发生的原因 - 8 -
（二）事故性质 - 9 -
五、相关单位和人员的责任认定及处理建议 - 9 -
六、事故整改和防范措施 - 10 -
（一）召开事故通报会，加强行业管理 - 10 -
（二）约谈相关企业，督促落实整改措施 - 11 -
（三）加强统筹协调，压紧压实责任 - 11 -

2025年2月22日，废品装运项目承包人韦*抗在佛山市海强永科技有限公司操作叉车装载废品过程中叉车突然发生侧翻，造成韦*抗死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）规定，由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区应急管理局、区生态环境分局、区市场监管局、区公安分局、区经科局、区总工会、云东海街道办事处，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“2·22”事故是一起因车辆伤害造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

涉事项目是佛山市海强永科技有限公司废品装运项目，该项目发包方是佛山市海强永科技有限公司（以下简称海强永公司），承包方是韦*抗作业队，双方未签订合同及安全生产管理协议。具体工作内容为：由韦*抗作业队负责对海强永公司的岩棉板、杂铁等废品进行分拣、装运，并卖给海强永公司提前联系好的买家，海强永公司按每吨200元装运费结算费用。

（二）事故相关单位概况

涉事项目承包方：韦*抗作业队，是由韦*抗、韦*恩、韦*楼三人组成的作业队伍，韦*抗是作业队负责人，韦*恩、韦*楼两人工作由韦*抗安排。其中，韦*抗负责操作叉车装载废品，韦*恩负责分拣废品和驾驶货车运输废品，韦*楼负责分拣废品。

涉事项目发包方：佛山市海强永科技有限公司，统一社会信用代码：91440607****，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人、涉事项目直接负责的主管人员和直接责任人：王*永，注册资本：伍万元人民币，成立日期：2022 年 01 月 21 日，经营地址为佛山市三水区云东海街道****。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑用金属配件制造；金属制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；资源再生利用技术研发。

（三）涉事叉车概况

设备名称：平衡重式叉车，制造单位：杭叉集团股份有限公司，制造日期：2019 年 7 月 5 日，产品型号：CPC，设备代码：51101000220196869 4,产品编号:G5AIW1260,额定起重量 3500kg，三级门架，空载最大起升高度：4500mm，载荷中心距：500mm，最大起升高度起重量:2700kg。现场货叉装有可拆卸的属具铲斗。该叉车的产权单位（人）和使用单位（人）均是韦*抗。在购入后，韦*抗未办理该叉车的检验和使用登记手续就投入使用直到

2.22 事故发生。

（四）事故发生经过

2025 年 2 月 22 日 11 时许，韦*抗（死者）、韦*恩和韦*楼到达海强永公司进行废品分拣装运，韦*楼负责分拣废品，韦*恩负责分拣废品和驾驶货车运输废品，韦*抗负责操作叉车将分拣过的废品装在货车上。15 时 07 分，韦*抗用属具铲斗把废品起升到接近最大起升高度位置，并向左后方后退至货车附近，调整前进方向准备将废品装至货车上，叉车右轮经过一个土坑向右发生侧翻，导致叉车司机韦*抗摔落至地面。

（五）事故勘察情况

事发位置位于海强永公司厂房内东侧，公司经营地址为佛山市三水区云东海街道****。

现场该叉车已处于侧翻状态，距厂房东侧挡板 2.982m，西侧是货车（车牌号为粤 EV2G39，为韦*恩所有），叉车三级门架起升至接近最大起升高度，经测量为 4.18m，门架有变形，司机座椅未配备司机防护约束装置，叉车蓄电池脱落，驻车制动控制装置已拉起。货叉上有铲斗且装载有货物，货叉与叉套之间间隙较大，其端部未完全伸进铲斗底部叉套中，下货叉根部紧贴铲斗，铲斗长于货叉。在叉车的右前轮旁边有一个长度 60cm，宽度 20~30cm，深度 20cm 泥土松软的坑。



图 1.事发现场概貌（一）。



图 2.事发现场概貌（二）。

（六）人员伤亡和直接经济损失

“2·22”车辆伤害事故造成 1 人死亡，截至目前，直接经

济损失约 42 万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，海强永公司主要负责人王*永立即拨打 120 请求救援。区应急管理局、区公安分局、云东海街道办事处等接报后立即启动响应措施。

（二）事故现场应急处置情况

区应急管理局、区公安分局、云东海街道办事处等部门到达事故现场后立即协调组织开展事故现场应急处置工作，云东海街道办事处执法人员对事故施工现场进行封锁，并对海强永公司下发《现场处理措施决定书》，责令海强永公司立即停止生产作业，接受事故调查。

（三）医疗救治和善后情况

15 时 30 分救护人员到达现场后立即对韦*抗进行抢救，后送到三水区人民医院救治，经救治无效死亡。据居民死亡医学证明（推断）书显示，韦*抗死亡时间为 2025 年 2 月 23 日，死亡原因为特重型颅脑损伤致创伤性休克。经事故调查组协调处置，海强永公司已与韦*抗家属签订赔偿协议书。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、区公安分局、云东海街道办事处等及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未

造成不良社会影响。

三、事故调查情况

（一）对事故相关单位和人员的调查情况

经对海强永公司主要负责人王*永、员工王*，韦*抗作业队的韦*恩、韦*楼，死者妻子周*逢，厂房房东陈*源等进行询问调查以及查阅安全档案资料，结合区市场监管局的技术分析报告、区经科局的事故调查报告、区生态环境分局的《关于佛山市海强永科技有限公司“2·22”事故技术调查报告的函》等认定相关情况如下:

1.海强永公司：(1)未与韦*抗作业队签安全生产管理协议，未在合同中约定各自的安全生产管理职责;(2)未对韦*抗作业队的安全生产工作进行协调、管理。

2.韦*抗:(1)韦*抗是涉事叉车的产权单位(人)和使用单位(人)；(2)在购入涉事叉车后，韦*抗未办理该台叉车的检验和使用登记手续就投入使用直到2·22事故发生；(3)涉事叉车的货叉与铲斗叉套连接松旷，叉车在运行或转弯时铲斗易产生意外侧移，引起载荷中心偏移导致叉车侧翻；(4)涉事叉车铲斗长于货叉，货叉套上铲斗时改变了叉车载荷中心距，载荷曲线图也相应发生改变，作业时易引起叉车倾覆；(5)韦*抗作业时提升货物至接近最大提升高度运行并有转弯动作，存在较大安全风险，货物升高导致车辆重心升高，尤其在转弯、加速或刹车时易导致侧翻；(6)涉事叉车司机座椅未配备司机防护约束装置；(7)韦*抗

操作叉车时未佩戴安全帽等劳动防护用品。

3.融通地产公司:融通地产公司在安全管理方面存在薄弱环节。（1）项目“入口”把关审核不够严格。辖区内承租企业基本是小微规模和产能落后生产经营单位,导致各方面管理难度较大。（2）对承租单位的转包分包行为管理不够严格;（3）规范、指导辖区企业安全作业不全面，在宣传教育、安全培训方面仍存在提升空间;（4）专业监管力量不足，安全巡查广度和深度有所欠缺，发现安全隐患能力较低，安全隐患整治力度有待加强。

（二）有关监管部门的履职情况

1.云东海街道办事处:一是召开安全生产专题会议，部署再生资源领域安全隐患排查整治工作。2024年初，根据《三水区安全生产委员会关于印发<三水区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）>的通知》（三安〔2024〕2号）和《再生资源回收管理办法》（2019修正）等文件精神，街道组织召开安全生产专题会议,对再生资源领域安全隐患排查整治工作进行再强调再部署，并对从事再生资源回收利用企业较多的宝月、鲁村等地开展重点检查。二是开展监督检查工作，排查整治事故隐患。2024年以来，通过监督检查、多部门协同监管、问题回头看等方式对事故隐患进行治理,针对再生资源企业在制度管理疏漏、不安全操作加工、叉车违规使用等方面开展隐患排查，累计开展重点区域及行业安全生产检查110家次，出动检查人员230人次,街道执法部门针对发现的各类违法违规行为立案2宗,累计罚没金额1.49万元。三是开展专题培训，对有关企业进行

安全教育。2024 年以来，开展再生资源回收类企业专题安全生产培训 2 次，培训人员 140 多人。培训会以观看视频和分析真实事故案例的形式对企业进行安全教育，并重点针对再生资源回收行业的特殊性及其相应的安全管理规定、风险识别与防控措施、应急预案编制与演练等多个方面开展业务指导。

2. 区经科局：一是有组织开展安全教育培训。有组织定期开展再生资源回收企业的安全生产教育和培训，督促企业落实安全生产职责，增强其安全意识和处理突发事件能力。二是有开展安全检查工作。有对再生资源回收企业进行安全检查，重点检查无证经营、消防安全隐患、环境污染等违法行为，督促企业做好安全管理等相关工作。三是有开展机动车拆解监管工作。定期联合相关部门督促指导广东恒通机动车拆解有限公司加强日常管理，重点整治露天拆解、电池无分仓存放、非法搭建作业车间等问题；同时，针对该企业作业现场管理混乱等问题，按照市商务局要求联同该企业相关管理人员到顺德区金属回收有限公司进行参观学习，积极进行改正。四是有落实投诉举报调查处理工作。针对市民关于非法拆解的投诉举报，迅速组织人员进行核查，并开展《报废机动车回收管理办法》及《报废机动车回收管理办法实施》的政策解读工作，提醒企业要依法依规开展相关业务。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

事故调查组经现场勘查、调查询问、技术分析，认定本次事

故的原因如下：韦*抗作为作业队负责人及叉车操作人员，安全意识不足，安全知识缺乏，购入叉车后未办理涉事叉车的检验和使用登记手续，座椅未配备防护约束装置，叉车操作不规范，且未认真观察周边作业环境，最终在操作叉车过程中叉车侧翻导致发生事故。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，佛山市海强永科技有限公司“2·22”车辆伤害事故属于一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）事故责任人员的责任认定及处理建议：韦*抗作为作业队负责人及叉车操作人员，安全意识不足，安全知识缺乏，购入叉车后未办理涉事叉车的检验和使用登记手续，座椅未配备防护约束装置，叉车操作不规范，且未认真观察周边作业环境，最终在操作叉车过程中叉车侧翻导致发生事故。对事故的发生负有责任，因其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

（二）海强永公司的处理建议：海强永公司未与项目承包方签订安全生产管理协议、未在合同中约定各自的安全生产管理职责，未对韦*抗作业队的安全生产工作进行统一协调、管理。海强永公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[1]的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生

1.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

产法》第一百零三条第二款[2]对海强永公司和王*永进行处理。

（三）对融通地产公司的处理建议：融通地产公司在安全管理方面存在薄弱环节。建议由区安委办将事故调查中发现的问题函告并约谈融通地产公司和融通物业公司，督促其举一反三，提升安全生产管理水平，进一步落实发包单位的安全生产职责。一是对承租单位进行全面排查梳理，规范管理承租单位的转包分包行为；二是严格把好项目“入口”关，积极淘汰落后产能和“小散乱”项目；三是加大安全生产的投入，加强安全监管的专业力量建设，将安全生产的检查巡查工作落细落实。

六、事故整改和防范措施

佛山市海强永科技有限公司“2·22”车辆伤害事故暴露出在当前安全生产形势严峻的情况下，仍有少数从业人员未能提高安全生产意识，违规作业。相关行业企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，加强行业管理

云东海街道办事处组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

2. 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

（二）约谈相关企业，督促落实整改措施

三水区安委办约谈融通地产公司和融通物业公司，督促其强化企业准入把关，强化责任落实，加大安全投入，及时发现并消除事故隐患。云东海街道办事处对佛山市海强永科技有限公司有关负责人进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施，同时要督促佛山市海强永科技有限公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），并做好资料收集。

（三）加强统筹协调，压紧压实责任

区经科局、区市场监管局、区公安分局、云东海街道办要依职能落实安全生产监管职责，认真总结，举一反三，结合事故发现的问题对辖区内再生资源回收企业（包括海强永公司在内）的安全管理、备案以及相关特种设备管理使用情况等开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处理，避免出现监管缺位现象。