高新广州鹏升运输有限公司“10·22”一般高处坠落事故调查报告

高新广州鹏升运输有限公司“10·22”

一般高处坠落事故调查组

2025 年 1 月 10 日

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）事故有关单位情况.....2

（二）相关合同签订情况.....3

（三）相关基本情况.....4

（四）事故相关人员情况.....5

二、事故发生经过和应急处置情况.....6

（一）事故发生经过.....6

（二）事故应急处置情况及评估.....7

三、人员伤亡、善后处置和直接经济损失.....7

（一）人员伤亡情况.....7

（二）善后处置情况.....7

（三）直接经济损失.....8

四、事故原因和事故性质.....8

（一）事故直接原因.....8

（二）事故间接原因.....9

（三）事故性质认定.....9

五、有关责任单位情况及存在的主要问题.....9

六、事故责任的认定及处理建议.....10

（一）免于追究责任人员.....10

（二）对事故责任单位和人员的处理建议.....10

七、事故教训.....11

八、整改防范措施建议.....11

高新广州鹏升运输有限公司“10·22”一般高处坠落事故调查报告

2024年10月22日13时08分许，珠海高新区科新二路东、距离228国道380米处，一名工人操作高空作业车转场时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失152.111627万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，10月24日成立了由区管委会、区应急管理局、区总工会、区综治局、区社会事业局、金鼎派出所、区纪检监察工委等单位人员组成的高新广州鹏升运输有限公司“10·22”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察、查阅资料、问询谈话、调取监控等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

经调查认定，高新广州鹏升运输有限公司“10·22”高处坠落

事故是一起因作业现场安全隐患消除不到位，作业人员安全意识淡薄违反安全操作规范造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.广东恒建建设发展有限公司[1]（以下简称“广东恒建”）。统一社会信用代码：91440101MA9W48P3XX；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：冯景怡。

2.上海宏信设备工程有限公司[2]（以下简称“上海宏信”）。统一社会信用代码 9131011457911638 6T；企业类型：有限责任公

---

[1] 行业：建筑装饰、装修和其他建筑业；注册资本：2,689 万；注册地址：茂名市电白区水东街道海滨新区第五小区第二行 1 号第二层（自主申报）；成立日期：2021 年 1 月 22 日；经营范围：对外承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;分布式交流充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;机械设备租赁;金属门窗工程施工;房屋拆迁服务;土石方工程施工;承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;工程管理服务;环保咨询服务;公路工程监理;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;住宅室内装饰装修;房地产开发经营;工程造价咨询业务;建设工程设计;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;水利工程建设监理;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

[2] 行业：建筑安装业；注册资本：592,000 万；注册地址：上海市嘉定区汇旺路 1815 号；成立日期：2011 年 7 月 13 日；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：机械设备、机电设备、钢结构、汽车租赁（不得从事金融租赁），机电设备、机械设备、钢结构维修、安装（除特种设备），机械设备及配件、机电设备及配件、金属材料、钢结构的销售，沥青混凝土销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务咨询；货物运输代理；装卸搬运；软件开发；物流信息咨询；自有房屋租赁；集装箱销售；金属结构销售；集装箱租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

司（外商投资企业法人独资）；法定代表人：潘阳。

3.广州仲易物流有限公司[3]（以下简称“广州仲易”）。统一社会信用代码：91440101MA59ML1P2J；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：张羽飞。

4.广州鹏升运输有限公司[4]（以下简称“广州鹏升”）。统一社会信用代码：91440111093563178X；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：陈阵。

（二）相关合同签订情况

1.珠海市建安集团有限公司与广东恒建2024年1月19日签订《珠海格创智能元件厂房及配套建设项目幕墙专业工程分包施工合同》合同编号：**********分，由广东恒建负责幕墙专业工程施工，合同约定双方安全管理责任。

2.广东恒建与上海宏信2024年3月7日签订《设备租赁合同》合同，合同编号：**********，发生事故的自行直臂式高空作业车（以下简称高空作业车）由上海宏信租赁给广东

---

[3] 行业：道路运输业；注册资本：9,000万；注册地址：广州市白云区嘉禾街鹤龙二路253号11栋205室；成立日期:2017年5月11日；经营范围：集装箱租赁服务;运输设备租赁服务;国内集装箱货物运输代理;国内船舶代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;粮油仓储服务;装卸搬运;港口货物装卸搬运活动;运输货物打包服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;劳务服务（不含劳务派遣）;道路货物运输（不含危险货物）

[4] 行业：道路运输业；注册资本：12,000万；注册地址：广州市白云区嘉禾街鹤龙二路253号11栋206室；成立日期：2014年3月31日；经营范围：运输货物打包服务;航空运输货物打包服务;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;成品油仓储（不含危险化学品）;装卸搬运;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;粮油仓储服务;仓储设备租赁服务;汽车租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;城市配送运输服务（不含危险货物）;道路货物运输（不含危险货物）

恒建使用。合同约定车辆进场和退场由出租方上海宏信负责运输。合同约定双方安全管理责任。

3.上海宏信与广州仲易2024年10月16日签订《物流运输服务采购框架合同》，合同编号：**********，合同约定甲方委托乙方进行物流运输，合同约定双方安全管理责任。

4.广州仲易与广州鹏升在2024年4月10日签订《公路货物运输合同》，合同编号：**********，合同约定甲方委托乙方进行物流运输，合同约定双方安全管理责任。

（三）相关基本情况

2024年1月19日珠海市建安集团有限公司与广东恒建签订《珠海格创智能元件厂房及配套建设项目幕墙专业工程分包施工合同》，将幕墙专业工程项目分包给广东恒建施工，2024年3月7日广东恒建向上海宏信租赁高空作业车（型号：*******）用于工程施工使用。10月21日广东恒建将使用完毕的高空作业车停靠在金鼎科新二路华芯园区旁市政道路侧边作退场处理，通知上海宏信将车运走。10月22日上海宏信向广州仲易下达车辆转运任务，广州仲易将任务转交广州鹏升处理，广州鹏升安排司机邓**驾驶平板车（*******）到场，在将高空作业车转运时发生事故。经区住建部门现场检查确认，事故发生在建设项目外的市政道路上，和珠海格创智能元件厂房及配套建设项目各相关单位无关。现场图片详见下图:



（图 1）

高空作业车转运过程说明（按照监控录像）：操作人员（司机）站在高空作业车控制台上，操作高空作业车登上平板车，然后驾驶平板车将高空作业车运走，现场测量发生事故时高空作业车控制台底部距离地面高度约 4.3 米，控制台围栏高度约 1.2 米。

（四）事故相关人员情况

1.邓**（死者），男，38 岁，湖南**人，与鹏升公司签订书面劳动合同，工作内容：司机，合同有效期至 2025 年 7 月 3 日，邓**经上海宏信培训合格，已签订《培训承诺书》。

2.荣**，男，35 岁，广西**人，鹏升公司副总经理、安全负责人。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

参考现场监控录像，结合现场勘查及对相关人员询问，通过分析研究，事故经过如下：10 月 22 日中午，邓**按照广州鹏升的工作安排，驾驶平板车（粤******）到达金鼎科新二路华芯园区旁市政道路侧，将退场的高空作业车（型号：红色 T28JE）运走。13 时 07 分 30 秒，邓**站在高空作业车的控制台上，操作高空作业车沿平板车尾部导轨开始登上平板车，13 时 08 分许，高空作业车未能完全登上平板车，倾斜停在平板车尾部导轨上，13 时 08 分 10 秒，高空作业车突然沿导轨快速倒退回路面，高空作业车控制台发生上下剧烈晃动，邓**由于没戴安全带被抛出控制台跌落地面受伤，佩戴的安全帽在其被抛出过程中掉落。

13 时 10 分许，事故现场旁边临时流动摊贩拨打 120 急救电话，并将情况告知建设工程项目内人员，13 时 30 分许，120 到场将邓**送至高新区人民医院抢救。建设工程项目人员将人员受伤情况告知广东恒建，广东恒建现场管理员谭*立即赶到医院跟进并将人员受伤情况告知上海宏信，上海宏信查到受伤人员信息后立即通知广州仲易跟进，广州仲易立即安排相关人员从广州赶往珠海进行处置，17 时 37 分许，区应急值班室接高新区人民医院报告人员受伤信息，18 时 15 分许，区应急管理局值班领导连同区住房城乡建设局安监站负责人赶往事故现场了解核实情况进行应急处置。

（二）事故应急处置情况及评估

事故发生后，有关人员及单位及时组织了对伤者的救助，履行了相互间的事故通报义务，区应急管理局、区住房城乡建设局接报后及时赶往事故现场了解核实情况进行应急处置，广州仲易接到信息后立刻安排相关人员从广州赶到珠海跟进事故各项善后处理。本次事故相关部门接报后处置及时，信息续报及时，未发生衍生事故，经综合评定，应急救援处置符合应急处置程序要求。

三、人员伤亡、善后处置和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

2024 年 10 月 22 日 13 时 08 分许，邓**操作高空作业车转场时，从高空作业车控制台跌落地面受伤，120 到场将邓**送高新区人民医院抢救，10 月 23 日转院到市人民医院救治，10 月 26 日转院到珠海明德医院救治；10 月 27 日经抢救无效死亡。根据《死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为开放性颅脑损伤特重型。

（二）善后处置情况

10 月 25 日经唐家湾镇人民调解委员会调解，广州鹏升与邓**家属签订《人民调解协议书》（编号:（高新 01）人调*********）。10 月 27 日邓**遗体火化，善后处理工作全程平稳。

（三）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及

《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，经事故单位统计并提供相关单据，调查组核定此起事故直接经济损失为152.111627万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

邓**操作高空作业车登上平板车过程中，违反操作规定，致使高空作业车沿平板车尾部导轨快速倒退回路面，导致控制台发生上下剧烈晃动，邓**被抛出控制台跌落地面受伤，是事故发生的直接原因。

通过高空作业车生产厂家官网查询，型号*****的高空作业车理论最大爬坡能力（空载收藏）为45%，换算为爬坡角度23°，经测量平板车尾部爬坡导轨与地面的夹角为20°，爬坡导轨角度未超过高空作业车最大设计爬坡能力。经核查，事故高空作业车有生产厂家2023年9月6日出具的产品合格证；按照上海宏信提供最近的车辆内部检验记录，2024年7月21日、9月21日事故车辆均经内部巡检合格；按照上海宏信发布的《通用设备装车作业指导书》关于“单台臂车装爬梯车”的操作规定“选择档位:选择慢速爬坡档、低怠速”。综合上述分析，结合监控视频，邓**操作高空作业车倒退回路面时违反操作规定，导致车辆倒退速度过快，属于操控不当。

（二）事故间接原因

1.按照上海宏信《高空车作业操作基本要求及安全注意事

项》第二项规定，操作高空作业车时必须穿戴好安全带、安全帽、劳保鞋，广州鹏升也多次在微信工作群督促操作人员要佩戴安全带、安全帽等，并要求在开始操作高空作业车前将做好安全措施的工作照上传微信工作群，但邓**安全意识淡薄，作业时未按安全操作规范佩戴安全带、没戴好安全帽，操作高空作业车发生意外时跌落地面受伤。

2.广州鹏升排查消除安全隐患不到位，未及时发现并制止邓**未佩戴好安全防护用品的安全隐患。

（三）事故性质认定

经调查认定，高新广州鹏升运输有限公司“10·22”一般高处坠落事故为一起生产安全责任事故。

五、有关责任单位情况及存在的主要问题

（一）广州鹏升

未严格落实安全生产主体责任，排查消除安全隐患不到位，虽然有制定安全规定，对司机开展安全培训教育，且通过微信群多次督促司机在作业时要佩戴安全防护用品，但未及时发现并制止邓**未佩戴好安全防护用品的安全隐患。安全教育流于形式，此前虽然两次对邓**违章行为进行处理，但邓**作业时仍未遵守安全作业规范，导致发生事故，对事故负有责任。

（二）上海宏信

作为发包方有通过合同约定双方安全管理责任，明确装卸车过程的安全由承包方负责；有制定作业规范，有对高空作业车操

作人员开展技能和安全培训；有对高空作业车开展设备巡检；有对承包方装卸车作业采用视频抽查、作业照片反馈、现场巡检抽查等方式进行监督，对违规作业行为实施处罚；有对承包方开展安全宣传，明确作业过程劳动防护用品穿戴要求等。经查未发现不当行为。

（三）广州仲易

通过合同约定和广州鹏升的安全管理责任，明确装卸车过程的安全由广州鹏升负责；有通过组织架构明确人员安全管理职责；有制定各项安全管理规章制度明确安全责任制，有对高空作业车开展安全检查；有督促广州鹏升做好作业过程劳动防护用品穿戴，有通过微信工作群等方式对广州鹏升的现场作业情况进行监督，经查未发现不当行为。

六、事故责任认定以及处理建议

（一）免于追究责任人员

邓**，广州鹏升员工，安全意识淡薄，作业时未按安全操作规范佩戴安全带、没戴好安全帽，操作高空作业车发生意外跌落地面受伤，对事故负有主要责任。鉴于其本人在事故中受伤经抢救无效死亡，不再追究其事故责任。

（二）对事故责任单位和人员的处理建议

1.广州鹏升，未严格落实安全生产主体责任，排查消除安全隐患不到位，未及时发现并制止邓**未佩戴好安全防护用品的安全隐患。安全教育流于形式，虽然已经两次对邓**违章行为进行

处理，但邓**作业时仍未遵守安全作业规范，导致发生事故，对事故负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对广州鹏升进行立案调查，追究其事故责任。

2.荣，**作为鹏升公司副总经理、安全生产总负责人，未尽职履责落实安全生产责任制，安全生产管理工作落实不到位，未及时排查消除安全事故隐患，对操作人员安全教育培训力度与效果存在不足，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对荣**进行立案调查，追究其事故责任。

荣**接报事故后未及时向相关部门报告事故，属漏报，建议鹏升公司按内部管理制度进行处理并将处理结果报区应急管理局备案。

七、事故教训

本起事故中，广州鹏升排查消除安全隐患不到位，未能及时发现制止操作人员违反安全操作规范的行为；对操作人员安全教育培训力度与效果存在不足，操作人员安全意识淡薄，没佩戴好安全防护用品，导致出现作业意外时发生事故。

八、整改防范措施建议

（一）深刻吸取事故教训，加强现场安全管控。广州鹏升应深刻吸取事故教训，严格落实全员安全生产岗位责任，要确保对现场操作人员执行安全操作规范监督到位，要严肃处罚违章作业行为，杜绝有章不循的情况再发生。

（二）做好安全宣传教育，增强安全防范意识。本次事故和今年8·26、9·10事故类似，事故发生单位均和建设工程项目收尾存在一定关联。区住房城乡建设局要对工程项目相关单位做好安全教育宣传，针对事故暴露出来的安全管理薄弱环节，对相关单位进行督促提醒，除了要强化作业现场安全监督，更要重点强化对一线作业人员的安全教育培训，确保安全教育入脑入心，严格执行各项安全操作规范。

（三）全面排查安全隐患，防范化解事故风险。区相关部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要批示重要指示精神，牢固树立科学发展、安全发展的理念，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，深刻汲取此次事故教训，举一反三，加大风险隐患排查治理力度，强化安全教育宣传，确保我区安全生产形势持续平稳。