顺德陈村“10·21”一般高处坠落事故调查报告

陈村镇“10·21”生产安全事故调查组

2024年12月

目录

一、事故相关情况.....4

（一）事故发生单位及涉事工程项目基本情况.....4

（二）事故相关人员情况.....5

（三）事故发生经过.....5

（四）事故现场情况.....6

（五）人员伤亡和财产损失情况.....7

二、事故应急处置及评估情况.....8

（一）事故信息接报及响应情况.....8

（二）事故现场应急处置情况.....8

（三）医疗救治和善后情况.....8

（四）事故应急处置评估及事故瞒报调查情况.....9

三、事故原因分析.....10

四、监管部门履职情况.....10

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....11

（一）免予追究责任人员.....11

（二）追究责任的人员和单位.....11

（三）其他建议.....12

六、事故主要教训.....12

七、事故防范和整改措施.....13

2024年8月30日，转来的《佛山市应急管理局办公室关于核查群众投诉举报事项的函》反映，2023年10月21日在顺德区“藏珑华府C区工程”项目发生一起建筑施工高处坠落事故。经核查，2023年10月21日（星期六）14时左右，位于佛山市顺德区陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块之三的藏珑华府C区工程项目37栋发生一起高处坠落事故，事故造成1人受伤。截至2024年11月1日，造成直接经济损失约21.2万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了陈村镇“10·21”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区住房城乡建设和水务局、区总工会、市公安局顺德分局和陈村镇政府派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。

事故调查组认定，陈村镇“10·21”生产安全事故是一起施工单位未排查雨棚不稳的事故隐患，在未确保安全的情况下

安排人员到棚顶作业，未采取足够的安全防护措施，雨棚倒塌导致工人从棚顶坠落受伤的一般高处坠落生产安全事故。

一、事故相关情况

（一）事故发生单位及涉事工程项目基本情况

1.事故发生单位：澎瑞建设有限公司（以下简称：“澎瑞公司”）；住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城5栋*室（住所申报）；统一社会信用代码：91330727MA****5X78;法定代表人：赵*；成立日期：2021年4月23日；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑劳务分包；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑智能化工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：土石方工程施工；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.涉事工程项目基本情况

工程名称：藏珑华府C区工程；工程地址：顺德区陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块之三；建设规模：地上127673.17平方米，地下室面积约为32273.16平方米；结构形式：框架剪力墙；建筑高度：地上18/21层，地下1层；工程造价：2.7亿；建设单位：广东宏泰国通地产有限公司；设计单位：广东省建筑设计研究院；监理单位：佛山市顺德建设监理有限公司；施工单位：澎瑞建设有限公司；勘查单

位：广州华工大勘察工程有限公司；质监单位：顺德区建设工程质量安全监督站。

（二）事故相关人员情况

1.龚*发（伤者），男，汉族，1965年10月出生，重庆市开县人，澎瑞公司工人。

2.王*武，男，1979年10月出生，安徽省明光市人，澎瑞公司项目经理。

3.陈*阳，男，汉族，1991年10月出生，浙江省磐安县人，澎瑞公司项目执行经理。

4.邓*豪，男，1996年05月出生，广东省云浮市人，佛山市顺德建设监理有限公司监理员。

5.陈*富，男，1966年12月出生，重庆市开县人，澎瑞公司机修带班。

6.熊*勇，男，1978年04月出生，云南省文山壮族苗族自治州人，澎瑞公司水电班工人。

（三）事故发生经过

2023年10月21日14时左右，陈*富与龚*发、熊*勇等工人到达工作区域，当时的工作内容是把钢筋料场上面的雨棚移动一段距离。雨棚长约5米，宽约4米，高约3米，主要用工字钢搭设，一共有两个支柱，每个支柱被4颗膨胀螺栓固定在水泥地面后浇筑水泥墩加固。陈*富等工人开始工作时发现原有的水泥墩已经被拆除，雨棚的两个支柱依靠剩下8颗膨胀螺栓固定在地上。随后，陈*富叫熊*勇等水电班工人对两个

支柱上的膨胀螺栓的螺母稍作松动（并未取出螺母），然后龚*发借助竹梯爬向雨棚顶部，打算站在雨棚顶部辅助吊具安装在雨棚顶部的吊环上。在龚*发将要爬到雨棚顶部时，整个雨棚开始缓慢倾斜倒向龚*发的方向，龚*发与雨棚一起倒在地上。当时，龚*发所在的高度大约是3米。事发后龚*发没有明显外伤，但腰部和左手感觉疼痛，其他工人把龚*发救出放在一块模板上并通知生产经理，生产经理开车到达现场，直接把伤者龚*发送到陈村医院救治。

（四）事故现场情况

事发后，龚*发提供的事发前雨棚照片，如下图。



图（1）

事发时，龚*发受伤情况的照片，如下图。



图（2）

（五）人员伤亡和财产损失情况

经调查核实，事故造成1人受伤。伤者龚*发，男，59岁，澎瑞公司工人。2023年10月21日下午2时左右，龚*发从雨棚顶部坠下，被送到顺德区陈村医院救治。入院诊断为：1、腰椎骨折；2、T12双侧下关节突及棘突骨折；3、左腕Colles骨折；4、右侧第12后助骨折。根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）的相关规定，龚*发因工伤失能无法工作超过105个工作日。同时，澎瑞公司事发前有为龚*发参加社会工伤保险。

经统计，截至2024年11月1日本次事故造成直接经济损失如下:医疗费约21.2万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年8月30日，顺德区应急管理局收到佛山市应急管理局办公室转来的《佛山市应急管理局办公室关于核查群众投诉举报事项的函》，反映2023年10月21日在顺德区“藏珑华府C区工程”项目发生一起建筑施工高处坠落事故。接函后，顺德区应急管理局联合顺德区住房城乡建设和水务局通过走访事故单位、向相关人员调查询问等途径对事故情况进行核实，发现信访反映的2023年10月21日发生的高处坠落事故导致1人受伤的情况属实。基于该事故造成人员受伤，伤者失能伤害损失工作日达到105日，2024年9月9日，顺德区应急管理局成立陈村镇“10·21”生产安全事故调查组，开展事故调查工作，依法追究相关单位和人员责任。

（二）事故现场应急处置情况

2023年10月21日14时左右，龚*发借助竹梯爬向雨棚顶部，打算站在雨棚顶部辅助吊具安装在雨棚顶部的吊环上。在龚*发爬到雨棚顶部时，整个雨棚开始缓慢倾斜倒向龚*发的方向，龚*发与雨棚一起倒在地上。事发后龚*发没有明显外伤，但腰部和左手感觉疼痛，其他工人把龚*发救出放在一块模板上并通知生产经理，生产经理开车过来现场，把伤者龚*发送到陈村医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

2023年10月21日下午3时左右，龚*发被送到顺德区陈村医院救治。入院诊断为：1、腰椎骨折；2、T12双侧下关节突及棘突骨折；3、左腕Colles骨折；4、右侧第12后助骨折。2023年12月7日，伤者龚*发转到广州和谐医院进一步治疗。2023年12月12日再转到佛山市第五人民医院诊治，入院后至今一直在佛山市第五人民医院住院康复治疗。

澎瑞公司于2023年11月08日向佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局提交工伤认定申请，人社局于2024年1月30日出具认定工伤决定书，澎瑞公司根据认定报告申报了工伤保险；龚*发至今未申请劳动能力鉴定，在龚*发治疗期间，澎瑞公司也提供了相应的治疗费用，但双方目前还未达成事故赔偿协议。

（四）事故应急处置评估及事故报送调查情况

1.事故应急处处置评估情况。事故发生后，澎瑞公司有关负责人和现场人员第一时间将伤者救出并送往医院救治，救援先期响应迅速、救援行动开展有序，未发生次生事故与群

体事件。经评估，本次事故应急处置及时有效。

2.事故报送调查情况。事故发生后，项目经理王*武第一时间考虑到的是救治伤者，由于意识淡薄未想到上报，而且对事故报送标准把握不清，从而没有按规定将事故向有关安全生产监督管理部门报告。同时，在事故发生时，伤者意识清醒，难以迅速判断伤情程度。在事故发生近一年接到举报后，工作人员上门核查线索时，该企业毫不隐瞒如实交代；并且该企业在事后一直跟进负责伤者的治疗情况，定期看望伤者并结算医疗费用，从未间断，同时事发后不久即积极为伤者申请工伤认定，不存在通过快速赔付让伤者息声、隐瞒事故、对抗调查等故意隐瞒行为。该企业相关行为属于因过失对应当上报的事故遗漏未报，应认定漏报。

三、事故性质及原因分析

经过调查取证和综合分析，认定本次事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。事故的直接原因如下:

1.龚*发，安全意识淡薄，作业前未确认雨棚是否安全稳固，在未采取足够安全防护措施的情况下进行高处作业，雨棚失衡倾倒，导致从雨棚顶部坠落受伤;

2.澎瑞公司，未落实安全生产主体责任，对施工现场管理不到位，未排查、检查并消除雨棚稳定性的安全隐患，未采取足够的安全防护措施，在未确认雨棚是否稳固的情况下组织开展雨棚移动作业。

四、监管部门履职情况

顺德区住房城乡建设和水务局。该局在接到涉事项目监督任务后，编写了《建设工程安全监督告知书》，并在2023年9月8日，组织参建各方在项目部会议室召开监督交底会，明确各参建主体的职责，压实企业安全生产主体责任。监督组通过开展工程安全监督日常抽查、周末节假日检查、每年职能领域质量安全生产综合大检查等方式，压实责任单位安全生产主体责任。截至2024年11月21日，在该项目的监督过程中，监督组共对该项目巡查55次，参加危大工程验收2次，对施工单位发出整改通知书7份。对施工企业执行广东省房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法,对施工企业扣分1次共5分，对项目负责人扣分5人次共24分。对监理企业总监扣分1次5分。

同时，该局监督组在监督过程中，对项目发生的安全隐患，如：外脚手架的水平防护网不严密，临边洞口、电梯洞口的不严密、不牢固，临时操作平台临边防护不严密等安全隐患，监督组及时发出整改通知书，责令施工单位限期改正，施工单位基本能按整改时限的要求落实整改。对多次检查发现相似的安全隐患，监督组严格按照佛山市建筑行业诚信管理办法或广东省房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法的要求进行扣分处理。

综上所述，顺德区住房城乡建设和水务局已履职到位。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事

故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究责任人员

龚*发，安全意识淡薄，在未采取足够安全防护措施的情况下进行高处作业，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中受伤，建议免予追究其责任。

（二）追究责任的人员和单位

1.王*武。作为施工现场项目经理，安全管理不到位，因过失对应当上报的事故，未向主管部门报告。鉴于本起事故只造成1人受伤，事故造成的直接经济损失目前也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》以及《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局令第13号）第十四条等规定，建议不对王*武给予事故责任罚款处罚。同时，王*武因过失对应当上报的事故，未向住建部门或相关部门报告，属于漏报事故，建议由应急管理部门对其违法行为依法进行行政处罚。

2.澎瑞公司。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局令第13号）第十四条的规定，造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。因此，建议不对其进行事故责任处罚。但澎瑞公司对施工现场管理不到位，作业前未检查雨棚是否稳固，未能消除工程项目雨棚倒塌的安全隐患，作业期间未采取足够的安全防护措施，建议由住建部门对其违法行为依法进行行政处罚。

（三）其他处理建议

陈*富，作为事发现场雨棚移动工程的机修带班，在未确认安全的情况下组织实施雨棚作业，建议由澎瑞公司依照有关管理制度对其进行处理。

六、事故主要教训

本次事故的发生，暴露出藏珑华府C区工程项目涉事相关单位安全生产管理不到位，现场安全监督管理缺失，施工现场安全风险管控和隐患排查治理不到位问题。在施工建设中，对于简单移动拆卸、安全风险不明显、不需监理旁站的工程，安全生产部门亦需格外重视，坚决采取防范措施，严防事故发生。

七、事故防范和整改措施

（一）澎瑞公司和王*武、陈*富应深刻吸取事故教训，遵守安全生产制度，制定防范和整改方案，落实防范和整改措施，严格遵守有关安全生产的法律法规，严格落实安全生产主体责任，全面加强安全生产管理工作，加强作业过程中产生的隐患排查和治理，及时消除各类事故隐患，同时加强作业风险点危险源辨识和管控并制定针对性的风险防控措施，严防类似事故再次发生。

（二）佛山市顺德区住房城乡建设和水务局，要进一步加强建筑施工领域的监督和管理，特别是加强本施工项目的安全监管管理，督促建设、施工、监理等严格落实安全生产主体责任，执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，采取诚信扣分、行政处罚等措施，严厉打击各类违法违规行为。同时要举一反三，加强行

业标准的宣传及教育培训，提升生产经营单位安全责任意识。

上述事件防范和整改措施的落实情况由区住房城乡建设和水务局牵头汇总，并及时报送事故调查组。

陈村镇“10·21”生产安全事故调查组

2024年12月5日