顺德北滘“2·2”坠落事故
调查报告

北滘镇“2·2”坠落事故调查组

2026年4月

目 录

一、基本情况.....3
（一）事故相关单位相关情况.....4
（二）事故相关人员相关情况.....4
二、事故发生经过和救援情况.....5
（一）事故发生经过及事故应急救援情况.....5
（二）善后处置工作开展情况.....6
三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....6
（一）事故造成人员伤亡情况.....6
（二）事故造成直接经济损失情况.....6
四、事故调查具体情况.....7
（一）现场勘查情况.....7
（二）事故单位和人员安全生产责任落实情况.....12
五、事故发生原因.....12
（一）事故发生的直接原因.....12
（二）事故发生的间接原因.....12
六、相关部门职责落实情况.....13
七、事故性质.....13
八、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....14
（一）免予追究事故责任人员.....14
（二）追究事故责任人员.....14
（三）其它处理建议.....14

九、事故防范和整改措施.....15

顺德北滘“2·2”坠落事故
调查报告

2026年2月2日上午11时30分左右，位于佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区水口18仓发生一起生产安全事故，致一人死亡。

事故发生后，顺德区委、区政府和北滘镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立北滘镇“2·2”坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、市公安局顺德分局和北滘镇政府等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、调查取证和综合分析，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定顺德北滘“2·2”坠落事故是一起因作业人员未采取足够的安全防护措施，安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位相关情况

1、佛山市广炬发金属科技有限公司（以下简称“广炬发金属科技公司”），统一社会信用代码：91440606MAE1N1***2，法定代表人：易*俐，成立日期：2024年09月24日，类型：有限责任公司(自然人独资)，注册地址：佛山市顺德区乐从镇大墩村大墩工业区西路**号之一自编*号(住所申报)，经营范围：一般项目:新材料技术推广服务;五金产品制造;金属制日用品制造;金属材料制造;金属链条及其他金属制品制造;建筑用金属配件制造;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;五金产品批发;金属制品销售;金属材料销售;塑料制品销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）事故相关人员相关情况

1、易*俐，男，汉族，1982年12月出生，湖南省宁乡县人，是广炬发金属科技公司法定代表人。

2、黄*坚，男，汉族，1984年12月出生，广东省陆丰市人，是死者杨*信的个人雇主。

3、杨*信（死者），男，汉族，1969年10月出生，广西壮族自治区梧州市人，是黄*坚聘请的临时木箱送货员。

4、陈*志，男，汉族，1990年9月出生，湖南省临湘市人，是广炬发金属科技公司的主管。

5、鲁*军，男，汉族，1991年1月出生，广西壮族自治区

田林县人，是事故目击者，系广炬发金属科技公司的杂工。

6、覃*喜，男，汉族，1971年12月出生，湖南省泸溪县人，是黄*坚聘请的木箱打包员。

7、黄*鸿，男，汉族，1982年4月出生，广东省陆丰市人，是黄*坚的亲兄弟。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过及事故应急救援情况

2026年2月2日9时50分许，杨*信驾驶轻型厢式货车（车牌：粤A28AC5）运送9个空木箱至佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区水口18仓。根据广炬发金属科技公司主管陈*志的安排，杂工冯*生协助杨*信开展木箱卸货作业。

卸货过程中，剩余1个大型木箱（尺寸：2514×1010×985mm）因体积较大，仍竖立于货车车厢内。此时，途经卸货区域的杂工鲁*军被杨*信邀请协助作业。经现场协调，四人确定分工如下：杨*信登上车厢托举木箱顶部，冯*生与鲁*军分别在木箱两侧地面扶持，陈*志负责木箱编号登记。

在协同倾倒放平木箱过程中，杨*信随木箱倾倒方向向后退移。当木箱接近放平状态时，杨*信退至货车车厢尾部金属伸缩架末端横梁处（距地面高度约86cm），因身体失去平衡从延长架坠落，头部着地出血并出现意识模糊症状。

事故发生后，陈*志立即拨打120急救电话进行求助。约15分钟后，急救人员抵达现场。因涉事货车阻碍救援通道，经医护人员要求，陈*志将车辆向前移动约6米以确保救援空间。

医护人员对伤者进行现场初步处置后，将其紧急转运至佛山市妇幼保健院（新城院区）救治。

2026年2月15日17时，佛山市妇幼保健院再次向杨*信家属详细告知病情，指出杨*信病情进展迅速，存在随时发生心脏呼吸骤停的可能，死亡风险极高，建议立即实施连续性肾脏替代治疗（CRRT）、体外膜肺氧合（ECMO）等积极治疗措施。家属表示已充分知情并理解相关风险，但明确要求采取药物保守治疗，同时拒绝接受CRRT、ECMO等有创治疗手段及心肺复苏，并已签署书面确认文件。此后，杨*信持续依赖呼吸机辅助通气，但血压、心率及血氧饱和度仍难以维持稳定。

2026年2月16日，杨*信经救治无效宣告死亡。

（二）善后处置工作开展情况

区应急局、北滘应急办、北滘派出所等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

经调查核实，事故造成一人死亡。死者杨*信，佛山市公安局顺德分局北滘派出所出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因是：缺氧缺血性脑病。

（二）事故造成直接经济损失情况

截至目前，因当事人各方就赔偿金额无法达成一致调解协议，本起事故造成的直接经济损失尚无法准确统计。另外，伤者杨*信在佛山市妇幼保健院住院期间产生的医疗费用总额为人民币壹拾伍万叁仟壹佰叁拾玖元陆角捌分（¥153,139.68），目前已预缴按金人民币伍万元整（¥50,000.00），尚欠医院医疗费用人民币壹拾万叁仟壹佰叁拾玖元陆角捌分（¥103,139.68）。

四、事故调查具体情况

（一）现场勘查情况

1、事故当日，杨*信共运送木箱九件，具体信息如下：编号01-307（尺寸：2988×750×280mm）、编号01-382（尺寸：2749×750×280mm）、编号01-465（尺寸：2800×705×285mm）、编号01-466（尺寸：2450×660×350mm）、编号01-480（尺寸：2740×660×350mm）、编号01-481（尺寸：2340×670×290mm）、编号01-482（尺寸：2360×660×290mm）及编号01-484（尺寸：1240×410×30mm）、编号01-489（尺寸：2514×1010×985mm）。经核查，编号01-489的木箱为本次事故中实施装卸作业的涉事物件，重量约为60公斤。



图 1 事发现场情况图



图 2 涉事木箱情况图

2、经核查，涉事车辆车牌为粤 A28AC5。因装载部分木箱长度超出涉事车辆原车厢范围，黄*坚于 2023 年 1 月委托第三方在该小货车车厢尾部擅自加装了金属伸缩架。该加装金属架的规格尺寸为长 1340mm、宽 1530mm，安装后其延长部分的离地高度为 860mm。



图 3 涉事车辆正面图



图 4 涉事车辆金属伸缩架图



图 5 涉事车辆金属伸缩架离地高度图

3、2025 年 10 月，杨*信通过黄*坚发布的招聘信息与其取得联系。经双方协商一致，约定由黄*坚雇佣杨*信提供劳务，劳务报酬标准为每日人民币 200 元。双方明确约定，工资按实际出勤天数结算，并于每月 1 日通过微信转账方式一次性结清上月全部劳务费用，但黄*坚未为杨*信购买相关责任保险。

4、“森和木箱厂”是由黄*坚个人出资并独立经营，目前尚未办理该厂及其他相关营业执照。该厂位于广东省佛山市顺德区陈村镇谭村万紫路与玉兰路交叉口正东约**米处的大棚内，黄*坚承租其中约 280 平方米的场地用于生产经营，月租金为人民币 6762 元。在事故发生前，该厂共有 5 名木箱生产工人及送

货司机杨*信。此外，该生产经营场所的大门口及厂区内均未设置“森和木箱”的相关标识，日常生产经营活动均以森和木箱厂名义进行。

5、广炬发金属科技公司现有员工13人，2025年12月24日，公司法人易*俐与曾*军签订了《厂房租赁合同》，承租位于顺德区北滘镇莘村村委会工业区的物业一座（即事故发生地），承租面积为4500平方米，主要用于开展产品加工等生产经营活动。2026年1月17日左右，广炬发金属科技公司自乐从镇陆续搬迁至上述地址，目前营业执照尚未完成变更。

6、自2024年2月起，森和木箱厂与广炬发金属科技公司确立了供货关系，前者作为后者指定的木箱产品供应商，主要根据广炬发金属科技公司的实际生产需求，提供生产符合约定规格的空木箱，用于其产品打包作业。供货完成后，双方通常由广炬发金属科技公司负责人易*俐通过微信平台向森和木箱厂实际管理人黄*坚进行款项转账结算。

7、经核实，黄*坚一直使用黄*鸿实名认证的手机号码（副号）并注册了微信账号，日常均使用该微信和手机号码进行业务商谈以及转账。事故发生前，黄*坚一直使用该微信账号的零钱向杨*信支付劳务报酬。因此，该微信账户的转账信息仍显示为“黄*鸿”。此外，黄*鸿与黄*坚的经营活动并无实际关联。

8、杨*信负责的搬运卸货作业流程如下：通常情况下，其独立承担送货及卸货任务。抵达指定地点后，若货物可由其个人独立完成卸载，则由其自行操作；若遇体积过大或重量超出个人能力范围的木箱等货物，无法独立完成卸货时，其会临时寻求现场

人员予以协助，共同完成卸货作业。

（二）事故单位和人员安全生产责任落实情况

1、黄*坚，未履行安全生产管理职责，未对作业人员开展安全生产教育培训工作，未制定木箱装卸作业安全管理制度，未按规定为作业人员配备必要的个人防护用品，未对装卸作业现场实施有效的安全监督管理，未能及时发现并消除作业人员在货车装卸货物过程中未佩戴个人防护用品的事故隐患，存在安全生产资金投入不足、不具备安全生产条件等问题。

2、广炬发金属科技公司，针对外来单位木箱卸货作业，既未签订安全生产管理协议，也未指定专职安全生产管理人员对作业现场进行安全检查与协调。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：

杨*信，安全生产意识淡薄，未能辨识现场安全隐患，在未采取必要防护措施的情况下，于货车金属伸缩架末端横梁处从事装卸作业，因身体失去平衡从金属伸缩架坠落地面，导致头部受伤。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是：

黄*坚，未履行安全生产管理职责，未对作业人员开展安全生产教育培训工作，未制定木箱装卸作业安全管理制度，未按规定为作业人员配备必要的个人防护用品，未对装卸作业现场实施有效的安全监督管理，未能及时发现并消除作业人

员在货车装卸货物过程中未佩戴个人防护用品的事故隐患。

六、相关部门职责落实情况

北滘镇应急管理办公室已通过安全生产执法监督检查、教育培训、法规宣贯及安全提醒等多种手段，依法切实履行了对商贸行业的安全生产监管职责。在日常监管方面，2025年度共检查企业****家，查处事故隐患****项，完成整改****项，隐患整改率达**.**%，并作出行政处罚**次，累计罚款***.******万元。在专项执法方面，已严格按照年度监督检查计划，完成了全镇商贸企业的“双随机”抽查及后续整改闭环工作。在风险防范与警示教育方面，先后于2024年12月12日转发《北滘镇防范高处坠落事故风险工作措施（暂行）》至各村（社区）及工矿商贸企业，并先后印发了《关于槎涌居委会“5·23”自建房高坠伤害事故》、《北滘镇“9·1”围墙翻新小散工程高坠事故》以及《警惕通过抖音等新媒体平台雇佣引发工伤事故风险》的系列警示通报，通过微信群、专题会议等多种形式强化宣贯，督促企业落实高处作业安全管理措施。

北滘镇应急管理办公室通过安全生产执法监督检查、安全生产教育培训、法规宣贯和安全提醒等多种手段已依法切实履行对商贸行业的安全生产监管职责。

七、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起坠落生产安全责任事故。

八、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报

告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

杨*信，安全生产意识淡薄，未能辨识现场安全隐患，在没有采取必要防护措施的情况下，于货车金属伸缩架末端横梁处从事装卸作业，因身体失去平衡从金属伸缩架坠落地面，导致头部受伤，对事故发生负有责任。鉴于杨*信在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）追究事故责任人员

黄*坚，未履行安全生产管理职责，未对作业人员开展安全生产教育培训工作，未制定木箱装卸作业安全管理制度，未按规定为作业人员配备必要的个人防护用品，未对装卸作业现场实施有效的安全监督管理，未能及时发现并消除作业人员在货车装卸货物过程中未佩戴个人防护用品的事故隐患，存在安全生产资金投入不足、不具备安全生产条件等问题。黄*坚的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。

（三）其它处理建议

1、广炬发金属科技公司，针对外来单位木箱卸货作业，既未签订安全生产管理协议，也未指定专职安全生产管理人员对作业现场进行安全检查与协调，建议由应急部门依法予以行政处罚。

2、黄*坚，未经依法登记擅自从事木箱加工销售经营活动，涉嫌无照经营，建议由市场监督管理部门依法处理。

九、事故防范和整改措施

1、黄*坚须深刻汲取本次事故教训，切实强化安全生产主体责任。应加大安全生产资金与资源投入，持续改善安全生产条件，并系统性地完善安全生产管理规章制度。须严格落实作业现场的安全监管与防护措施，坚决杜绝违规作业行为。同时，应立即针对货物装卸作业开展全面隐患排查，配齐配足安全防护设备，制定科学、可靠的操作规程并监督执行。务必严格落实作业人员的安全生产教育培训，全面提升安全意识与操作技能，坚决防范和遏制类似事故再次发生。

2、广炬发金属科技公司需深刻反思，切实落实对作业人员的统一安全管理，安排专职人员现场监督，确保作业过程安全可控。同时，加强全员安全教育培训，提升风险防范意识与应急处置能力，定期开展隐患排查治理，形成常态化管理机制，杜绝类似问题再次发生。

3、北滘镇人民政府要将“2·2”坠落事故作为一个典型案例向相关部门、各村居（社区）通报，要深刻吸取事故教训，加强日常检查和宣传，要求企业积极开展自查自纠，消除事故隐患。同时要履行好对本行政区域企业安全生产的监督检查，加强对新入驻企业及物流仓储等生产经营单位的隐患排查力度，进一步织密扎牢安全生产防护网，坚决防范遏制生产安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

上述事故防范和整改措施落实情况由北滘镇应急办牵头

汇总，并及时报送事故调查组。