阳山七拱阳山科跃颜料有限公司仓库顶棚维修工程“6•3”一般高处坠落事故调查报告

阳山县政府事故调查组

2024年10月31日

目 录

一、事故基本情况 ..... - 1 -
（一）事故发生单位及相关人员情况 ..... - 2 -
（二）涉事工程基本情况 ..... - 3 -
（三）涉事工程安全管理情况 ..... - 4 -
（四）事故发生经过 ..... - 7 -
（五）事故现场勘查情况 ..... - 7 -
（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 9 -
二、事故应急处置及善后处理情况 ..... - 9 -
（一）事故现场应急处置情况 ..... - 9 -
（二）医疗救治和善后处理情况 ..... - 9 -
（三）事故应急处置评估 ..... - 9 -
三、事故原因分析 ..... - 10 -
（一）直接原因 ..... - 10 -
（二）间接原因 ..... - 10 -
（三）其他可能因素排除 ..... - 11 -
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况 ..... - 11 -
（一）有关监管部门 ..... - 11 -
（二）七拱镇政府 ..... - 12 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 13 -
（一）因在事故中免于追究责任人员 ..... - 13 -
（二）对事故责任人员 ..... - 13 -
（三）其他处理建议 ..... - 14 -
六、事故整改和防范措施 ..... - 15 -
（一）针对高处作业安全隐患问题突出，压实部门及镇政府（属地）的安全生产监管责任 ..... - 15 -
（二）广泛开展危险作业安全知识宣传 ..... - 16 -

2024年6月3日，阳山县七拱镇阳山科跃颜料有限公司发生一起高处坠落事故，造成一名房屋维修作业人员死亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求做好家属善后安抚工作，尽快查明事故原因，采取有效措施，防止类似事故再次发生。县分管领导及县应急管理局、县公安局、七拱镇政府等单位相关领导和工作人员迅速赶赴事故现场，指挥组织事故救援并协调善后处置工作。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，2024年6月6日，县政府成立了阳山县七拱镇2024年“6•3”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查，调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对这起事故的责任单位、有关责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，阳山七拱阳山科跃颜料有限公司仓库顶棚维修工程“6•3”一般高处坠落事故是一起施工方在不具备施工安全条件下，强行施工作业，对施工作业人员现场安全管理不到位；作业人员安全意识淡薄，无高处作业操作证、未佩戴劳动防护用品，违规高处作业导致的生产安全责任事故。这起事故等级为一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员情况

1.阳山科跃颜料有限公司《营业执照》统一社会信用代码：91441823MABQB1YT7B；注册资本：人民币叁佰万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2022年06月08日；法定代表人：倪国跃；营业期限：长期；住所：阳山县七拱镇塘坪村委会田庄坝村121号之一（厂房一）三车间；经营范围：一般项目：颜料制造；颜料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。登记机关：阳山县市场监督管理局；登记时间:2022年06月08日。事发时阳山科跃颜料有限公司尚未正式投产运营，由于租赁的厂房有产权纠纷，公司自2023年3月至事故发生前留少量管理人员和工人留守。该公司的仓库是事故的发生地。

2.杨文乐，男，汉族，1973年11月7日出生，大学专科学历，户籍所在地：广东省佛山市南海区九江镇沙头万安路31号，身份证号码：440622197311073691，现住址：阳山科跃颜料有限公司宿舍；在阳山科跃颜料有限公司成立时入职，2023年3月20日，阳山科跃颜料有限公司任命杨文乐为安全管理人员，有安全管理人员资格证，是留守的管理人员。是涉事工程的发包人。

3.高仕船，男，汉族，1973年8月6日出生，小学学历，户籍所在地：广东省阳山县七拱镇西连村委会洞尾村25号（现住址同），身份证号码：44182319730806555X，从事厂房、民房翻新维修类工程的工作，从事相关工作近五年。是涉事工程的

承包人。

4. 黄远，男，汉族，1971 年 7 月 19 日出生，初中文化，户籍所在地：广东省阳山县七拱镇西连村委会新陂村 88 号（现住址同），身份证号码：44022719710719551X，是从事房屋修补作业的工人，从事相关工作约 10 年。是涉事工程的具体承包人和现场作业人员，未持有高处作业操作证。

5. 陈少龙，男，汉族，1992 年 2 月 15 日出生，初中文化，户籍所在地：广东省阳山县七拱镇芙蓉村委会草陂村 51 号（现住址同），身份证号码：441823199202155011，是从事房屋修补、搭棚工作的工人，从事相关工作近六年。是涉事工程的临聘施工人员，未与工程的具体承包人黄远签订劳务合同，工资约定日薪 300 元，未持有高处作业操作证。

6. 曹金莲（死者），女，48 岁，身份证号 441823197602184525，户籍地址：广东省阳山县黄坌镇高陂村委会桥头村 20 号。是涉事工程的临聘施工人员，未与工程的具体承包人黄远签订劳务合同，工资约定日薪 250 元，未持有高处作业操作证。

（二）涉事工程基本情况

阳山科跃颜料有限公司在 2024 年 4 月份遭受雷雨大风，仓库顶棚受损严重，阳山科跃颜料有限公司安全管理人员杨文乐向公司法定代表人倪国跃反映仓库顶棚被台风损坏的事情，倪国跃知道仓库顶棚需要修复。杨文乐急于把仓库的屋顶修复完成，并认为这个仓库屋顶维修工程量不大，人工费用不高，在四月份，

找相熟的维修房屋的包工头高仕船多次前往阳山科跃颜料有限公司仓库商量修缮事宜。在4月30日，杨文乐起草了与高仕船的仓库顶棚维修合同，约定公司负责材料和吊机，高仕船负责施工；并约定了单价的计算方法、面积的计算方法、付款方式，并约定施工时的安全责任由高仕船和阳山科跃颜料有限公司一方一半。杨文乐以急于完成这个修缮工作，法定代表人倪国跃又经常不在阳山为理由，让高仕船在顶棚维修合同签字确认，阳山科跃颜料有限公司没有在合同签名盖章确认。到事故发生前，倪国跃没有指令杨文乐和谁实施、和谁签订合同；没有同意杨文乐与高仕船私自订立的仓库顶棚维修合同。

2024年5月中旬，高仕船将阳山科跃颜料有限公司仓库顶棚维修工程转包给黄远，口头约定每平方5元的维修工价。黄远临时聘用工人曹金莲、陈少龙一起施工。5月28日，高仕船在杨文乐的安排下，通知黄远、曹金莲、陈少龙3人进入阳山科悦颜料有限公司施工。

（三）涉事工程安全管理情况

经查，阳山科跃颜料有限公司成立于2022年06月08日，主要经营颜料制造和颜料销售，属化工企业，事发前公司的化工阳山科跃颜料有限公司尚未正式投产运营，由于租赁的厂房有产权纠纷，公司自2023年3月至事故发生前遣散了大多数工人，留3名管理人员和5名工人（含门卫）留守。该公司有建立相应的安全管理制度，本起事故的发生在该公司停工待产时的仓库顶

棚维修期间，与生产工艺流程无关。

本起事故发生于对阳山科跃颜料有限公司仓库顶棚中部位置（见事故现场照片1）的顶棚石棉瓦拆除作业期间，其主要作业面均在屋顶，高度9.42米，顶棚作业全程涉及高处作业[1]，属AII类[2]高处作业，危险程度较高，须严格按照相关安全管理规定组织开展施工作业。经查，该工程承包人高仕船不具备建设工程施工的资质[3]；工程的具体承包人黄远不具备建设工程施工的资质，不具备施工安全生产条件[4]，未搭设安全网、脚手架等工程防护措施[5]；高仕船、黄远未安排专人对现场施工进行安全管理监护[6]；现场作业人员黄远、陈少龙、曹金莲3人无高处作业操作证[7]；曹金莲在作业时未全程佩戴安全带等劳动防护用品[8]；发包人杨文乐未经阳山科跃颜料有限公司同意，擅自把阳山科跃颜料有限公司仓库顶棚维修工程发包给不具备安全生产条

---

[1] 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）第3.1条：高处作业 在距坠落高度基准面(3.2)2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

[2] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）附件《特种作业目录》第3条：高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。事发顶棚石棉瓦拆除作业高度9.42米，属于《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）第4.3条规定的AⅡ类高处作业。

[3] 《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）第一章第二节：具有法人资格的企业申请建筑业企业资质应具备下列基本条件：（一）具有满足本标准要求的资产；（二）具有满足本标准要求的注册建造师及其他注册人员、工程技术人员、施工现场管理人员和技术工人；（三）具有满足本标准要求的工程业绩；（四）具有必要的技术装备。

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第二十条：施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

[5] 《建筑施工高处作业安全规范》（JGJ 80-2016）第5.2.8条第二款：在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采用在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

[6] 《安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[7] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[8] 《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T23468-2009）第4.1.1条：在距坠落高度基准面2m及2m以上，有坠落风险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

件及相应资质的高仕船，未按照规定[9]落实限额以下工程[10]开工报备手续；高仕船再把工程转包给不具备安全生产条件及相应资质的黄远实施。



图 1 坠落时形成的孔洞

[9] 《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》第一点：2019年9月1日起，工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。

《清远市限额以下房屋市政工程建设管理工作指引》第三条第（二）项第1点：建设单位（或业主）在工程开工前到工程属地镇街办理建设信息报备手续，填写《清远市限额以下工程开工建设信息备案申请表（范本）》（一式二份，见附件1）进行备案；完成报备手续后，由属地镇街核发《清远市限额以下工程开工建设信息备案证明（范本）》。

《关于加强限额以下工程建设管理工作的提醒函》第一点：落实开工报备手续。限额以下工程建设无需办理施工许可，但建设单位或个人在工程开工前应当按照《清远市人民政府办公室关于全面加强清远市限额以下工程和零星作业安全生产监督管理的通知》（清府办函〔2021〕67号）、《清远市限额以下房屋市政工程建设管理工作指引》的规定到工程属地镇街完善开工报备手续。

[10] 《关于加强限额以下工程建设管理工作的提醒函》第一段：为全面加强我县工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的城镇小型建设工程、农村房屋建筑工程（以下称“限额以下工程”）的建设管理工作，规范基本建设程序，确保工程质量安全。

（四）事故发生经过

2024年6月3日14时，黄远和曹金莲、陈少龙进入阳山科跃颜料有限公司仓库进行顶棚维修作业。15时50分许，陈少龙旁边的曹金莲说要去另一边拿工具，仓库顶棚面积较大，她要拿的工具距离比较远，安全带的长度不够，曹金莲解开了系在身上的安全带，走到放工具的位置，在这个过程中，陈少龙看到曹金莲踏空了，陈少龙赶忙向地下看去，发现曹金莲掉下了离顶棚约10米的仓库里面的地面，陈少龙马上和黄远说："远哥，掉下去了"，然后黄远和陈少龙赶到地面，看到曹金莲侧着倒在地上，头部位置流了很多血，黄远马上对曹金莲采取急救措施，陈少龙用手机拨打120急救电话。16时20分许，七拱卫生院的救护车到达现场，医护人员对曹金莲采取急救措施。在医护人员抢救伤者期间，黄远打110电话报警。医护人员约抢救了一个小时，17时30分许，医护人员宣布曹金莲抢救无效死亡。

（五）事故现场勘查情况

事故地点位于七拱镇塘坪村村委会礼义磅阳山科跃颜料有限公司仓库中部位置，仓库顶部呈人字形，顶部由石棉瓦覆盖，现场可以见仓库顶部多处破损，仓库下方地上有一具女性尸体，尸体上方的仓库顶部有一破裂口，高度为9.42米，尸体旁边见大小不一的石棉瓦碎片，地上有一处血泊，一顶防晒帽，尸体右脚有一红色袋子，内有手机等物品。现场未见搭设安全网、脚手架等工程防护措施。



图 2 死者坠落地面的位置

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者曹金莲，女，48岁，身份证号441823197602184525，户籍地址：广东省阳山县黄坌镇高陂村委会桥头村20号。

事故直接经济损失约100万元。

二、事故应急处置及善后处理情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，县分管领导及县应急管理局、县公安局、七拱镇政府等单位相关领导和工作人员迅速赶赴事故现场，组织事故救援和善后处置工作。七拱镇政府当即责令阳山科跃颜料有限公司立即停止现场施工作业，保护好事故现场，配合后续事故调查处理，同时做好死者家属的安抚等工作。

（二）医疗救治和善后处理情况

6月3日16时5分许，七拱卫生院接到120出车指令，16时20分许，七拱卫生院的救护车到达现场救援，发现曹金莲躺于地面，头部出血，呈昏迷状态，医护人员对曹金莲采取急救措施。17时30分许，医护人员宣布曹金莲抢救无效死亡。

在七拱镇政府及县有关部门的协调下，阳山科跃颜料有限公司、高仕船、黄远就曹金莲死亡善后处置及赔偿问题与曹金莲家属进行协商，于2024年6月13日签订了《人民调解协议书》，并支付赔偿金100万元。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，先期救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生二次事故；事故发生后，信息报送及时；善后工作积极开展，事故调查处理各项工作平衡有序。经评估本次事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

曹金莲安全意识淡薄，在无高处作业操作证的情况下进行仓库顶棚维修工作；违反操作规程，在高处作业时没有全程系好安全带和佩戴安全帽，踩到不能承重的石棉瓦后坠落致死，是这起事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 杨文乐在没有经阳山科跃颜料有限公司同意的情况下，擅自以公司名义与高仕船签订仓库顶棚维修合同，安排施工人员进入公司作业，对作业现场管理不到位。

2. 高仕船不具备建设工程施工的资质，承接高空作业的工程，把阳山科跃颜料有限公司仓库顶棚维修工程转包给不具备建设工程施工的资质、不具备施工安全生产条件的黄远，对作业现场安全管理不到位。

3. 黄远不具备建设工程施工的资质，承接高空作业的工程，聘请无高处作业操作证的工人进行高处作业，无高处作业证参与高空作业；在作业时，没有纠正或制止工人的不系安全带，不戴安全帽的违规作业行为；未配备现场管理人员进行现场安全管理；

未搭设安全网、脚手架等工程防护措施；未能及时发现并排除石棉瓦不能承重的事故隐患。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）有关监管部门

阳山县住房和城乡建设局

根据《清远市限额以下房屋市政工程建设管理工作指引》，限额以下工程建设管理遵循属地管理、部门指导、主体落实、社会监督的原则，由各县（市、区）人民政府全面统筹，各县（市、区）建设行政主管部门、镇街具体负责，落实辖区内限额以下工程的建设管理工作。建设单位（或业主）在工程开工前到工程属地镇街办理建设信息报备手续。工程施工（含消防）质量监督由各镇街定期组织对辖区范围内限额以下工程进行监督检查。建设单位组织工程各方质量主体负责人进行竣工验收，报送工程属地镇街工程质监部门备案。工程竣工验收后，建设单位及时向属地县（市、区）建设行政主管部门报送竣工验收备案材料。备案材料齐全的，当地建设行政主管部门给予备案并核发《清远市限额以下工程验收备案告知书》。

阳山县住房和城乡建设局在2024年1月24日，印发了《关于加强限额以下工程建设管理工作提醒函》，将限额以下建设管

理工作相关文件及重点工作指引发送到各乡镇。5月11日，印发了《阳山县住建局2024年房屋建筑与市政工程高处作业安全隐患专项整治方案》到各乡镇，将高处作业安全隐患的重点整治内容等关键事项均作详细指引，加大高处作业监管力度，全面防范化解建筑施工高处坠落安全事故风险。安排专业技术人员，结合限额以上工程、自建房安全专项整治、农村危房整治、农房风貌管控等工作对各乡镇进行日常指导提醒。今年以来，共出动逾300人次，对各乡镇进行约100次指导工作。并定期开展对限额以下工程建设管理工作巡查督导，实地指导乡镇开展开工报备、建设过程中质量及安全监督、竣工验收工作。目前已将督导过程中发现的共性问题及突出问题形成通报发送到各乡镇，要求各乡镇加以整改。经调查，在本次事故中，作为行业监管部门的阳山县住房和城乡建设局不存在履职不到位的情形。

（二）七拱镇政府

2024年以来开展岁末年初安全生产重点攻坚行动和安全生产治本攻坚三年行动，深化重大事故隐患排查整治工作，截至目前共检查各类经营场所314家次，已整改隐患169处，消除31处重大事故隐患，对镇自建房施工和隐患自建房维修加固等施工项目进行全覆盖巡查，采用定期检查与随机抽查相结合的方式，重点检查施工现场的安全防护措施、设备运行状态、作业人员行为规范等方面，截至目前，共计232人次参与巡查工作，已整改完成建筑施工类安全隐患25项。

2024年5月8日，七拱镇执法人员到工业园区企业检查安全生产工作，发现高仕船所带领的工程队在该企业存在违规高处作业行为，现场要求高仕船立即停工整顿，在取得高处作业操作证，并完善高处作业安全措施后方可开展工作。七拱镇在检查和巡查建筑工程安全生产做了大量工作，在事故发生前已经发现高仕船带领的工程队存在违规高处作业的安全隐患，但未对违规高处作业产生的后果作出充分的预判，未进一步对高仕船的违规行为采取强有力的纠正和处罚措施；同时，在对限额以下工程的报备制度落实上，及建设工程监管人员的专业能力水平上还需要加强。经调查，在本次事故中，七拱镇政府在本次事故中存在属地管理不到位的情形。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中免于追究责任人员

曹金莲，女，是涉事工程的施工人员，其安全意识淡薄，在无高处作业操作证的情况下进行仓库顶棚维修工作；违反操作规程，在高处作业时没有全程系好安全带和佩戴安全帽，踩到不能承重的石棉瓦后坠落致死，是这起事故的直接原因，对事故负有直接责任和主要责任。鉴于曹金莲在本次事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故责任人员

1.**杨文乐**在没有经阳山科跃颜料有限公司同意的情况下，擅自以公司名义与不具备建设工程施工的资质的高仕船签订仓库

顶棚维修合同，是违法发包，违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定。建议由阳山县住建局依法对其违反相关法律法规的行为进行相应的处理。

2. **高仕船**不具备建设工程施工的资质，承接高空作业的工程，把阳山科跃颜料有限公司仓库顶棚维修工程转包给不具备建设工程施工的资质、不具备施工安全生产条件的黄远，违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定。建议由阳山县住建局依法对其违反相关法律法规的行为进行相应的处理。

3. **黄远**不具备建设工程施工的资质，承接高空作业的工程，聘请无高处作业操作证的工人进行高处作业，无高处作业证参与高空作业；在作业时，没有纠正或制止工人的不系安全带、不戴安全帽的违规作业行为；未配备现场管理人员进行现场安全管理；未搭设防坠网、承重板等工程措施；未能及时发现并排除石棉瓦不能承重的事故隐患，对事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定。建议由阳山县应急管理局依法对其违反相关法律法规的行为进行相应的处理。

（三）其他处理建议

建议七拱镇党委书记分别约谈分管住建和安全生产工作的镇分管领导，要求其加强部门之间的协调；加强限额以下工程的报备制度落实；加强在检查、巡查中发现问题的处理，及时消除

隐患，让隐患终结于发现阶段；落实建设工程资质规定；严格危险作业报备、工程建设项目报建审批，落实防范和整改措施；并加强工程监管人员的能力培训，提升监管人员发现问题和处理问题的能力。

六、事故整改和防范措施

（一）针对高处作业安全隐患问题突出，压实部门及镇政府（属地）的安全生产监管责任

1. 阳山县住房和城乡建设局要加强建设工程的监管力度，日常要对乡镇政府（属地）限额以下小型工程的安全生产监管工作进行技术和业务指导，建议对各乡镇的技术和业务指导，每月不不少于1次；加强对乡镇政府（属地）工程安全监管人员的能力培训，提升乡镇政府（属地）工程安全监管人员发现问题和解决问题的能力。建议对各乡镇的工程监管人员能力培训每年不少于2次；加强对各乡镇限额以上工程的监管和限额以下工程的督导，建议督导限额以下工程每年不少于4次，对督导发现的问题应及时解决，不能及时解决的要及时上报县政府。要指导乡镇并督促辖区建筑施工单位认真落实安全生产主体责任，加大安全投入，依法依规施工，加强安全管理，切实做好安全生产各项工作，确保安全生产。

2. 七拱镇政府要落实安全生产属地管理责任，立即开展限额以下工程专项检查，督促建设单位或个人在工程开工前完善开工报备手续；加强工程质量管理，增加抽查工程质量的频率；监督

工程竣工验收;依法对违反工程质量管理法律法规的行为实施行政处罚。举一反三，加强建筑工地施工现场、厂房和小区物业维修的监管。提高安全生产巡查密度，提高安全宣传力度，加强安全管理，提升安全本质水平。

（二）广泛开展危险作业安全知识宣传

举一反三，全县各乡镇立即开展高处作业、有限作业空间、动火作业等危险作业安全防范知识的宣传，增强全民安全生产意识，自觉主动加强对危险作业的提醒监督，并突出对危险作业人员的精准宣传，重点强化相关从业人员资格条件要求、安全作业规范、防护用品使用、报备制度规定等内容的宣传，切实提升从业人员的安全意识和安全生产的能力。县安委办要及时发文开展高处作业、有限作业空间、动火作业等危险作业安全防范知识的宣传活动，并督促各乡镇认真贯彻落实。

附件:

1. 阳山县人民政府办公室关于成立阳山县七拱镇2024年“6•3”一般高处坠落事故调查组的通知
2. 阳山县七拱镇2024年“6•3”一般高处坠落事故调查报告审核意见表

（此页无正文）

阳山县七拱镇2024年“6•3”
一般高处坠落事故调查组
（阳山县应急管理局代章）
2024年10月31日

阳山县七拱镇2024年“6·3”一般高处坠落事故
调查报告审核意见表

日期：2024.10.31.

序号	调查组	姓名	单位和职务	审核意见	备注
1	组长	简泽星	县应急管理局局长	同意。2024.10.31.	
2	副组长	张怀峰	县应急管理局副局长	同意。2024.10.31	
3	成员	伍炳旺	县纪委监委四级主任科员	同意。2024年10月31日	
4		丘志能	县公安局森林警察大队副大队长	同意	10.31
5		张铭远	县公安局七拱派出所所长	同意（2024.10.31）	
6		温文尔	县总工会副主席	同意 2024.10.31	
7		谢举应	县住房城乡建设局安监站负责人	同意 2024.10.31.	
8		许少波	县应急管理局执法股股长	同意 2024.10.31	
9		杨灿	县应急管理局执法股科员	同意 杨灿山 2024.10.31	

阳山县人民政府办公室

阳府办函〔2024〕29号

阳山县人民政府办公室关于成立阳山县七拱镇2024年“6•3”一般高处坠落事故调查组的通知

七拱镇人民政府，县有关单位:

2024年6月3日16时23分，阳山县七拱镇发生一起高处坠落事故。曹金莲（女，48岁，广东省阳山县人）进行屋顶修复作业时从高处坠落，经卫生院现场抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省生产安全事故调查处理办法》等规定，经县人民政府同意，成立阳山县七拱镇2024年“6•3”一般高处坠落事故调查组，组成人员如下:

组　长: 简泽星　县应急管理局局长

副组长: 张怀峰　县应急管理局副局长

成　员: 伍炳旺　县纪委监委派驻第一纪检监察组四级主任科员

丘志能　县公安局森林警察大队副大队长

张铭远　县公安局七拱派出所所长

温文尔　县总工会副主席

谢举应　县住房城乡建设局安监站负责人

许少波　县应急管理局执法股股长

杨　灿　县应急管理局执法股一级科员

县应急管理局牵头组织事故调查具体工作。

事故调查组自县人民政府同意事故结案后自行撤销。

联络员：许少波，联系电话：13602929295。

阳山县人民政府办公室

2024年6月6日

公开方式：依申请公开