# 花都新雅清坳村团结路 2-6 号“5·21”一般火灾事故调查报告

2025 年 5 月 21 日 05 时 01 分许，广州市花都区新雅街团结路 2-6 号发生一起火灾事故。明火于当日 09 时 06 分许被扑灭，无人员伤亡，过火面积 10576.03 平方米。火灾烧毁烧损广东涛能环保处置有限公司（以下简称“涛能环保处置公司”）、广州宣禾科技有限公司、广州安信机电设备制造有限公司、广州晋航生物科技有限公司、广州万仕达国际货运代理有限公司、深圳市华恒美科技有限公司和郑州市金水区金达电子产品经营部七家单位的货物、机器、模具等，并造成部分厂房坍塌。

火灾事故发生后，广州空港经济区管理委员会（以下简称“广州空港委”）和广州市花都区委、区政府高度重视，迅速组织和指挥相关部门赶赴现场参加救援行动，积极开展现场善后工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经广州空港委批准，由广州空港经济区管理委员会安全生产监督管理局牵头，会同广州市公安局花都分局、广州市花都区应急管理局、广州市花都区消防救援局、广州市花都区总工会、广州市花都区新雅街道办事处等相关单位派员成立花都新雅清坳村团结路 2-6 号“5·21”一般火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查。委托应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心对涛能环保处

置公司监控视频内容进行分析鉴定，聘请广州市建筑材料工业研究所有限公司开展事故现场勘察与工厂建筑技术分析工作，组织消防、安全、危化等相关行业领域专家成立专家组，对火灾事故进行技术原因分析。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘察、司法鉴定、询问和调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生经过、救援、原因和人员伤亡等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，花都新雅清坳村团结路2-6号“5·21”一般火灾事故是一起生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及涉事人员概况

涛能环保处置公司[1]，系本起事故的起火单位。其法定代表人丁*东系该公司主要负责人。事发时，该公司有15名从业人员，其中有8名为长期合同工，未明确安全生产组织管理架构。

[1] 涛能环保处置公司，统一社会信用代码：91440101MA9UPCPRX2，法定代表人：丁*东，类型：有限责任公司，成立日期：2020年7月21日，注册地址：广州市花都区新雅街团结路自编9号之六，经营范围：加工纸制造；再生物资回收与批发；固体废物治理；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

广州宣禾科技有限公司[2]、广州安信机电设备制造有限公司[3]、广州晋航生物科技有限公司[4]、广州万仕达国际货运代理有限公司[5]、深圳市华恒美科技有限公司[6]和郑州市金水区金达电子产品经营部[7]6家单位，系本起事故的受损单位。

广州市花都区新雅街清坳村村民委员会和广州市银基商贸有限公司、广州市花都区新华经济发展总公司分别为涉事区域土地的所有权人或使用权人，并分别为涉事厂房的实际控制人或所有权人。

蓝*金，男，52岁，广东省广州市人，系涉事厂房的出租人

---

[2] 广州宣禾科技有限公司，统一信用代码：91440101MA9XRJTE11，法定代表人：王*，类型：有限责任公司，成立日期：2021年5月7日，注册地址：广州市花都区新雅街清布村团结路2号之六1栋101（空港花都），经营范围：工业设计服务;专业设计服务;塑料包装箱及容器制造;塑料制品制造;塑料制品销售;日用百货销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;模具制造;模具销售;新材料技术研发;金属制品销售;金属材料销售;金属结构销售;金属结构制造;金属包装容器及材料销售;金属包装容器及材料制造;金属材料制造;金属制日用品制造;金属制品研发;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;五金产品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

[3] 广州安信机电设备制造有限公司，统一信用代码：91440101MA5CUABR91，法定代表人：赖*安，类型：有限责任公司，成立日期：2019年7月8日，注册地址：广州市花都区新雅街团结村2号之五2栋101（空港花都），经营范围：日用化工专用设备制造;通用机械设备零售;机械配件批发;机械零部件加工;模具制造;木制容器制造;塑料零件制造;五金配件制造、加工。

[4] 广州晋航生物科技有限公司，统一信用代码：91440111MA59AM7G45，法定代表人：李*维，类型：有限责任公司，成立日期：2015年11月9日，注册地址：广州市花都区新雅街道迎宾大道185号嘉华广场C4栋818-820室（空港花都），经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）;化妆品及卫生用品批发;化工产品批发（危险化学品除外）;化学工程研究服务;化工产品零售（危险化学品除外）;商品信息咨询服务;生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;药品研发;化妆品及卫生用品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。

[5] 广州万仕达国际货运代理有限公司，统一社会信用代码：91440100MAD27QLD1J，法定代表人：郭*敏，类型：有限责任公司，成立日期：2023年10月24日，注册地址：广州市白云区棠景街机场路585号1102之C071室，经营范围：国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国内贸易代理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;国内货物运输代理;装卸搬运;货物进出口;技术进出口。

[6] 深圳市华恒美科技有限公司，统一信用代码：91440300306273618J，法定代表人：游*振，类型：有限责任公司，注册日期：2014年6月20日,住所：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座2601-J30，经营范围：电子商务；移动操作系统的技术开发、技术服务；电脑软件、手机壳、手机膜、平板电脑外壳、手机皮套、智能穿戴设备、智能飞行设备、VR智能眼镜、智能设备研发与销售；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

[7] 郑州市金水区金达电子产品经营部，统一社会信用代码：92410105MA415YXN3F，经营者：李*欣，类型：个体工商户，注册日期：2008年6月5日，经营场所：郑州市金水区东风路52号3H04号，经营范围：计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

和使用权人。

李*良，男，50岁，广东省广州市人，系涉事厂房的出租人和使用权人。

岳*诚，男，55岁，湖北省京山市人，系涉事厂房的次出租人。

王*，男，41岁，湖北省宜城市人，系涉事厂房的次出租人。

丁*东，男，53岁，广东省东莞市人，系涉事厂房的承租人。

2015年8月30日，蓝*金、李*良与广州市永隆染整有限公司、广州市花都区新雅街清坳村村民委员会（土地、厂房出租人）签订三份租赁权转让协议。协议明确，广州市永隆染整有限公司与广州市花都区新雅街清坳村村民委员会分别于2002年10月8日签订《出租厂房合同》、2002年11月9日签订《租用土地合同》、2003年3月17日签订《租用土地协议书》约定的权利和义务，均由蓝*金、李*良继受。租赁包括部分涉事区域土地和厂房在内的区域，面积共14646.33平方米。

2017年1月27日，蓝*金、李*良与广州市银基商贸有限公司签订《土地及房屋租赁合同》，租期自2017年3月1日至2037年2月28日，租赁包括另一部分涉事区域土地和厂房在内的区域，面积共5071.64平方米。

2018年7月23日，岳*诚与蓝*金、李*良签订《厂房租赁合同》，租期自2018年2月1日至2028年1月31日，租赁包括涛能环保处置公司涉事厂房及空地在内的区域，面积共

10813.38平方米，其中厂房建筑面积9306.89平方米，空地面积1506.49平方米。

2020年8月3日，涛能环保处置公司法定代表人丁*东与岳*诚签订《厂房租赁合同》，租期自2020年8月3日至2028年11月9日，租赁约2500平方米的厂房、约600平方米的空地及一栋3层房屋。

2023年11月30日，王*与蓝*金、李*良签订《厂房租赁合同》，租期自2023年12月1日至2032年12月31日，租赁包括广州宣禾科技有限公司、广州安信机电设备制造有限公司、广州晋航生物科技有限公司、广州万仕达国际货运代理有限公司、深圳市华恒美科技有限公司和郑州市金水区金达电子产品经营部6家单位涉事厂房及空地在内的区域，面积共约9500平方米。

2023年10月至2024年6月期间，王*先后将所租赁厂房的一部分，分开转租给广州宣禾科技有限公司（以公司名义签署合同，并盖公司印章）、广州万仕达国际货运代理有限公司（法定代表人郭*敏签署租赁合同，并盖公司印章）、广州安信机电设备制造有限公司（法定代表人赖*安签署租赁合同，未盖公司印章）、深圳市华恒美科技有限公司（法定代表人游*振签署租赁合同，未盖公司印章）、广州晋航生物科技有限公司（仓库主管汤*良代表公司签署租赁合同，未盖公司印章）、郑州市金水区金达电子产品经营部（个体工商户经营者李*欣签署租赁合同）6家单位。其中，广州安信机电设备制造有限公司、深圳市华恒美

科技有限公司、广州晋航生物科技有限公司未盖公司印章，根据《中华人民共和国民法典》第六十一条[8]和第一百七十条[9]，由法定代表人或公司员工代表公司与王*签署的租赁合同，厂房用于公司生产经营业务，其法律后果由法人承受，即视为承租人。

（二）事故发生单位安全管理情况

涛能环保处置公司安全生产主体责任落实不到位，企业主要负责人未全面履行安全生产法定职责，未明确安全生产组织管理架构，未建立本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，未建立安全生产教育和培训档案；未认真组织安全隐患排查工作，及时消除生产安全事故隐患，致使回收物品压缩包堆垛内部遗留火种阴燃起火；日常安全管理混乱，安全教育培训流于形式，人员安全意识不强，在回收物品分类打包厂房吸烟；承租建筑耐火等级、建筑物防火间距不符合技术规范要求的厂房，承租后未对建筑构件进行防火处理。

广州市花都区新雅街清坳村村民委员会和广州市银基商贸有限公司、广州市花都区新华经济发展总公司分别作为涉事区域土地的所有权人或使用权人，并分别作为涉事厂房的实际控制人或所有权人，出租的涉事区域厂房不具备出租的合法合规性，且未确保出租的厂房符合消防安全条件。

---

[8] 《中华人民共和国民法典》第六十一条　依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。

[9] 《中华人民共和国民法典》第一百七十条　执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。

蓝*金、李*良、岳*诚、王*4人，法律法规意识淡薄，出租厂房时未对厂房耐火等级和防火间距不符合技术规范要求的问题进行彻底排查和整改，未确保出租的厂房符合消防安全条件，为事故发生埋下隐患。

广州宣禾科技有限公司、广州安信机电设备制造有限公司、广州晋航生物科技有限公司、广州万仕达国际货运代理有限公司、深圳市华恒美科技有限公司和郑州市金水区金达电子产品经营部6家单位，将耐火等级和防火间距不符合建筑技术规范要求的厂房未经辨识、排查、整改便用于生产经营。

（三）事故发生经过

监控视频显示，事发前，涛能环保处置公司的回收物品分类打包厂房存放了大量废纸压缩包，随意堆放废纸压缩包堆垛。起火点堆垛主要为黄色的鸡蛋纸托盘压缩包，以及灰色的日常杂物压缩包。

2025年5月21日04时28分47秒，起火点上方出现可见烟气，随后烟气持续扩散。04时45分09秒，起火点南侧的废纸压缩包堆垛的西侧出现明火反射的亮光现象，并不时伴随爆炸声响，之后火势持续蔓延。04时52分07秒，有员工进入厂房内查看火情。04时53分29秒，员工在第四根柱子的南侧开启了第一支水枪喷水灭火。04时54分02秒，员工在第四根柱子的北侧开启了第二支水枪喷水灭火。05时00分许，鉴于火势太猛，涛能环保处置公司员工判断已经无法扑灭火灾，立即撤出事

发现场后报警。




图 1　现场火灾过火区域图

（四）事故现场情况

火灾位置位于广州市花都区新雅街清坳村团结路 2-6 号。起火单位涛能环保处置公司内有一处单层钢结构厂房、一栋三层钢混结构建筑和一块空地，用地面积约 5071.46 平方米。经查，该处建筑物始建于 20 世纪 90 年代，无报建手续。单层钢结构厂房主要用于回收物品的收集分类和打包处理，实地测量面积 2694.55 平方米，其立柱主要是 H 型钢，另外也有部分立柱采用了圆钢管，桁架梁支撑彩钢板作为屋顶。通过观察未过火的部分构件，厂房钢结构未按标准进行阻燃处理。另外一栋三层钢混结构建筑，主要用于员工宿舍、办公，与单层钢结构厂房紧贴布局，火灾中与厂房贴邻的 10 间宿舍玻璃窗全部破裂。



图 2　涛能环保处置公司火灾后现场情况



图 3　厂房结构形式



图 4　厂房未过火立柱表面



图 5　与厂房贴邻的玻璃窗在火灾中破裂



图 6　火灾通过窗户蔓延至宿舍内部

（五）其他情况

广州市花都区 5 月 21 日天气预报显示:当日多云,气温 25～31℃，南风 3 级，空气质量优。事发当日，广东广播电视台民生频道 DV 现场栏目、珠江频道今日关注栏目先后对该起火灾事故情况进行了报道，未引发舆情事件。火灾事故现场浓烟未对广州白云国际机场航班造成影响。

## 二、事故应急处置及评估情况

2025 年 5 月 21 日 05 时 01 分许，广州市消防救援支队指挥中心接到群众报警,称广州市花都区新雅街团结路 2-6 号的涛能环保处置公司发生火灾警情,随即调派消防救援力量赶赴现场处

置。05 时 19 分，消防救援人员和车辆到达现场立即开展事故救援工作，明火于 09 时 06 分许被扑灭。本次应急处置得当，善后工作得到及时稳妥解决，未发生次生事故，政府应急处置评估为良好。

## 三、事故原因分析

### （一）政府行业部门、专业检测机构和技术专家的认定意见

1. 2025 年 6 月 19 日，广州市花都区消防救援大队出具《火灾事故认定书》（穗花消火认字〔2025〕第 0013 号），对起火原因认定如下：起火时间为 2025 年 5 月 21 日 04 时 40 分许，起火部位为涛能环保处置公司南侧，起火点为涛能环保处置公司由西向东自编第 5 根支撑柱南侧压缩纸皮堆垛处，起火原因为涛能环保处置公司由西向东自编第 5 根支撑柱南侧压缩纸皮堆垛处遗留火种引发火灾。

2. 2025 年 8 月 25 日，应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心出具《鉴定书》（编号：SX250561），对涛能环保处置公司 D6、D15 两个摄像头的监控视频图像内容进行分析，其鉴定意见为最早可见烟气的时间为监控视频显示时间“2025 年 5 月 21 日 04 时 28 分 04 秒”许，最早可见火光的时间为监控视频显示时间“2025 年 5 月 21 日 04 时 44 分 58 秒”许，最早可见火光的部位位于涛能环保处置公司南侧货品堆垛的中低位区域。起火初期，最早可见明火前有较长时间出烟现象，符合阴燃起火特征。起火前，监控画面内未见空中有飞火、飘落物等外来火源，

未见人员在仓库内活动。

3.2025年9月5日，广州市消防救援支队出具《火灾事故认定复核决定书》（穗消火复字〔2025〕第0023号），作出复核决定：原火灾事故认定事实清楚、证据确实充分、程序合法、起火原因认定正确，维持广州市花都区消防救援大队作出的文号为穗花消火认字〔2025〕第0013号的火灾事故认定。

4.2026年1月23日，广州市建筑材料工业研究所有限公司出具《一般火灾事故现场调查和技术分析报告》（编号：V05-26010012）。该公司对火灾现场进行调查，涛能环保处置公司厂房生产过程中处理的废纸属于可燃固体，对应火灾危险类别为“丙类2项”；该厂房主要承重构件钢结构柱未采取任何防火保护措施，厂房与生活用房、两座仓库及另一座厂房贴邻布置，仅采用单一墙体分隔。依据《建筑钢结构防火技术规范GB 51249-2017》，该厂房不满足《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018版）》3.2.3“单、多层丙类厂房耐火等级不应低于三级”的强制性要求，同时违反该规范3.4.1关于丙类厂房与生活用房、其他厂房及仓库之间防火间距及贴邻分隔的相关规定。与该厂房紧贴布局的广州万仕达国际货运代理有限公司仓库、郑州市金水区金达电子产品经营部和深圳市华恒美科技有限公司仓库、广东安信机电设备制造有限公司厂房、广州晋航生物科技有限公司仓库、广州宣禾科技有限公司6家单位的厂房/仓库不满足《建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018版）》3.2.1对建筑最低

耐火等级（四级）的要求，以及3.4.1对厂房/仓库与其他厂房/仓库之间防火间距的要求。

5.2026年1月23日，专家组出具《花都新雅清坳村团结路2-6号“5·21”一般火灾事故技术原因分析报告》。该报告综合监控影像特征、声响发生方式、燃爆节律以及持续时间特性，分析认为本起事故的点火源最大可能为压缩瓦楞纸纸皮或鸡蛋托集合体中混入废旧锂电池、电池模组或含电池电子产品在承受堆垛挤压后发生热失控，引燃废旧包装材料堆垛并蔓延成灾。具体表现为：

（1）可燃物。本起事故的可燃物为废弃压缩瓦楞纸纸皮、鸡蛋托等包装材料。

（2）点火源。本起事故的点火源最大可能为夹杂在废纸堆垛中的废旧锂电池热失控。从火焰表现出瞬时扩展的特征，其亮度、燃烧强度以及火焰高度均迅速增加，呈现出明显的突发性增强趋势，伴随声响并非单次剧烈爆炸，而是呈现出多次、阶段性、强度不一的特征，间隔时间短，部分声响未伴随明显火焰变化，部分则与明显燃爆同步发生。这些现象在火焰生长形态、火焰波动时间、爆炸声响特征多个方面与电池爆燃过程高度吻合，符合锂电池爆燃通常所具有的能量释放迅速、火焰瞬间膨胀以及伴随多次间断声响的典型特征，该类现象在燃爆行为特征上与锂离子电池在火灾条件下发生热失控、连续爆燃的典型特征高度相符，造成监控视频中所记录的声响与锂电池热失控燃爆现象高度吻合。

事故调查组综合以上情况，并通过现场勘验、询问调查、查看监控视频等环节，按照火灾发生发展规律，认定起火时间为2025年5月21日04时44分许，起火部位为涛能环保处置公司仓库由西向东自编第5根支撑柱南侧纸皮堆垛处，起火原因系起火部位遗留火种阴燃引燃周边可燃物所致。本次事故排除人为纵火、雷电、动火作业、化学反应热、撞击或摩擦火花、静电火花、高温高热表面、生活用火及电气线路故障引发火灾的可能，但不能排除压缩垃圾或塑料垃圾集合体中混入废旧锂电池、电池模组或含电池电子产品发生热失控起火并导致连续燃爆。

（二）直接原因分析

1.涛能环保处置公司员工在对回收物品压缩打包时未严格执行垃圾分类标准要求，未认真清理夹杂在废旧纸皮中的易燃易爆物品，未充分预见和消除有害垃圾与废旧纸皮混装挤压打包带来的严重安全风险。

2.涛能环保处置公司在废旧纸皮分类分拣和压缩打包时，未认真组织细致排查遗留火种和有害垃圾，未及时发现、排除遗留火种等风险隐患，导致遗留火种阴燃引发火灾。

（三）间接原因分析

1.企业主要负责人职责落实不到位。涛能环保处置公司主要负责人未全面履行安全生产法定职责，未明确安全生产组织管理架构，未推动全员安全生产责任制清单化落地，各岗位安全责任未有效传导至现场作业人员；未定期组织开展安全生产隐患排查

治理，对现场长期存在的有害垃圾与废旧纸皮混装挤压打包风险失察失管。

2. 安全生产教育培训踏虚走空。涛能环保处置公司未建立有力有效的安全生产教育培训制度，导致员工对回收物品分拣压缩打包作业中的风险辨识能力不足；员工安全生产意识淡薄，日常作业中对回收物品混装挤压打包风险视而不见，无主动排查隐患的强烈意愿，人为风险持续累积；未建立安全生产教育和培训档案，安全生产管理台账资料缺失。

3. 安全生产管理严重缺位。涛能环保处置公司安全管理制度形同虚设，未严格执行回收物品分拣、打包、存储全流程安全管理制度，在废旧纸皮分类分拣和压缩打包时不认真细致，对现场作业关键环节缺乏有效管控；未严格落实回收物品分拣打包安全管理要求，回收物品混杂堆放，且物品堆垛之间未设置合理安全间距，加剧了火灾蔓延风险。

4. 厂房建筑耐火等级和防火间距不符合技术规范要求。坍塌的涉事厂房始建于20世纪90年代，并有部分厂房改建成为仓库，原有的设计用途与现有使用功能的消防安全要求不匹配，涉事单位承租后未对建筑构件进行防火阻燃处理，既加剧了火灾蔓延风险，也严重阻碍应急救援。涛能环保处置公司厂房与其生活用房及其他涉事6家受损单位的三座仓库及两座厂房相互贴邻布置，仅采用单一墙体分隔，并且部分墙体存在开放式洞口，违反了技术规范中关于厂房/仓库与其他厂房/仓库之间防火间距的相关

规定。涛能环保处置公司厂房主要承重构件钢结构柱未采取任何防火保护措施，厂房耐火等级不满足技术规范的强制性要求。

## 四、有关单位和人员的责任和处理建议

### （一）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.涛能环保处置公司安全生产主体责任落实不到位，未明确安全生产组织管理架构，未建立本单位全员安全生产责任制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[10]之规定；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[11]之规定；未建立安全生产教育和培训档案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[12]之规定；未认真组织安全隐患排查工作，及时消除生产安全事故隐患，致使回收物品压缩包堆垛内部遗留火种阴燃起火，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[13]之规定；日常安全管理混乱，安全教育培训效果欠佳，人员安全意识不强，在回收物品分类打包厂房吸烟，违反了《中华人

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条　生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款　生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

民共和国安全生产法》第四十四条第一款[14]之规定；承租建筑耐火等级、建筑防火间距不符合《建筑设计防火规范 GB 50016-2014（2018 版）》3.2.1、3.4.1[15]要求的厂房，承租后未对建筑构件进行防火处理，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款（四）[16]和第二十六条第一款[17]，对该起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）[18]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

2. 丁*东，男，群众，涛能环保处置公司法定代表人，负责公司全面工作，系涛能环保处置公司的消防安全责任人[19]，未全面履行企业主要负责人的安全生产法定职责，未明确安全生产组织管理架构，未建立本单位全员安全生产责任制，未认真组织安全隐患排查工作，及时消除生产安全事故隐患，致使回收物品压缩包堆垛内部遗留火种阴燃起火，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[15]《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 版）3.2.1　厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级，相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定处，不应低于表 3.2.1 的规定。……3.4.1　除本规范另有规定外，厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表 3.4.1 的规定，与甲类仓库的防火间距应符合本规范第 3.5.1 的规定。……注：2 两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于 1.00h 时，其防火间距不限……；注 5 耐火等级低于四级的既有厂房，其耐火等级可按四级确定；注 6 当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻时，应符合本表注 2、3 的规定。

[16]《中华人民共和国消防法》第十六条第一款　机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：……（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；……

[17]《中华人民共和国消防法》第二十六条第一款　建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[19]《中华人民共和国消防法》第十六条第二款　单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

第二十一条（一）（五）（六）[20]之规定；承租建筑耐火等级、建筑防火间距不符合《建筑设计防火规范 GB 50016-2014（2018版）》3.2.1、3.4.1要求的厂房，承租后未对建筑构件进行阻燃处理，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款（四）和第二十六条第一款，对该起事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）[21]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

3.广州市花都区新雅街清坳村村民委员会和广州市银基商贸有限公司、广州市花都区新华经济发展总公司分别作为涉事区域土地的所有权人或使用权人，并分别作为涉事厂房的实际控制人或所有权人，系涉事厂房的消防安全责任主体[22]，出租的涉事区域厂房不具备合法合规性，且未确保出租的厂房符合消防安全条件，违反了《租赁厂房和仓库消防安全管理办法（试行）》第十一条第一款（一）[23]、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第十一条第一款[24]，对事故负有责任，建议由广州市花都区消防救援局依法处理，广州市花都区新雅街道办事处和广州市

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；……

[21]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[22]《租赁厂房和仓库消防安全管理办法（试行）》第五条　租赁厂房、仓库的出租人、承租人是消防安全责任主体，对厂房、仓库的消防安全负责。出租人、承租人是单位的，其主要负责人是本单位租赁厂房、仓库的消防安全责任人。

[23]《租赁厂房和仓库消防安全管理办法（试行）》第十一条第一款　租赁厂房、仓库的出租人应当履行以下消防安全职责：（一）提供符合消防安全要求的厂房、仓库；……

[24]《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第十一条第一款　建筑物或者场所出租使用的，出租人应当确保出租的建筑物或者场所符合消防安全条件。

花都区新华街道办事处予以配合。

4.蓝*金，男，群众，系涉事厂房的出租人和使用权人。作为涉事厂房的消防安全责任主体，未对出租的厂房建筑耐火等级、建筑防火间距不满足《建筑设计防火规范GB 50016-2014》3.2.1、3.4.1要求的问题进行彻底整改，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款（四）、《租赁厂房和仓库消防安全管理办法（试行）》第十一条第一款（一）、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第十一条第一款，对事故负有责任，建议由广州市花都区消防救援局依法处理，广州市花都区新雅街道办事处和广州市花都区新华街道办事处予以配合。

5.李*良，男，致公党党员，系涉事厂房的出租人和使用权人。作为涉事厂房的消防安全责任主体，未对出租的厂房建筑耐火等级、建筑防火间距不满足《建筑设计防火规范GB 50016-2014》3.2.1、3.4.1要求的问题进行彻底整改，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款（四）、《租赁厂房和仓库消防安全管理办法（试行）》第十一条第一款（一）、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第十一条第一款，对事故负有责任，建议由广州市花都区消防救援局依法处理，广州市花都区新雅街道办事处和广州市花都区新华街道办事处予以配合。

6.岳*诚、王*，男，群众，两人系涉事厂房的次出租人。作为涉事厂房的消防安全责任主体，未对出租的厂房建筑耐火等

级、建筑防火间距不满足《建筑设计防火规范 GB 50016-2014（2018 版）》3.2.1、3.4.1 要求的问题进行彻底整改，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款（四）、《租赁厂房和仓库消防安全管理办法（试行）》第十一条第一款（一）、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第十一条第一款，对事故负有责任，建议由广州市花都区消防救援局依法处理，广州市花都区新雅街道办事处和广州市花都区新华街道办事处予以配合。

7.广州宣禾科技有限公司、广州安信机电设备制造有限公司、广州晋航生物科技有限公司、广州万仕达国际货运代理有限公司、深圳市华恒美科技有限公司和郑州市金水区金达电子产品经营部，系涉事厂房的承租人。作为涉事厂房的消防安全责任主体，承租使用建筑耐火等级、建筑防火间距不满足《建筑设计防火规范 GB 50016-2014（2018 版）》3.2.1、3.4.1 要求的厂房/仓库，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款（四）和第二十六条第一款，建议由广州市花都区消防救援局依法处理，广州市花都区新雅街道办事处予以配合。

（二）其他处理建议

对在事故调查中发现的违法建设方面问题，建议由广州市花都区新雅街道办事处研究处理。

**五、事故主要教训**

（一）贯彻落实安全发展理念不牢，安全生产摆位不正。涛

能环保处置公司主要负责人对安全生产的极端重要性存在认识偏差，自认为本公司属于家庭作坊，从业的家族人员文化水平较低，没有建立安全生产组织管理架构，没有组织制定生产安全事故应急救援预案，没有建立安全生产教育和培训档案，不正确履行安全生产主体责任。涉事厂房出租方和承租方对安全生产重视不够，不讲求科学、不遵从客观规律，心存侥幸，在厂房防火间距和建筑耐火等级不符合技术规范要求的前提下，仍然进行转（出）租和生产经营活动。安全生产一失万无，若摆位不正，必将埋下重大风险隐患。

（二）风险分析研判不足，隐患排查治理不到位。此次事故的发生，暴露出涛能环保处置公司风险分析研判能力严重不足，对回收物品中可能夹存易燃易爆物品的潜在风险缺乏正确评估与预判，前端风险管控措施形同虚设，未能及时消除风险隐患。涛能环保处置公司主要负责人反映，平时员工在驾驶叉车转运物品时，有时会碾压到遗漏在物品中的充电宝，导致着火冒烟。涛能环保处置公司不注意汲取回收物品中可能夹存充电宝等易燃易爆物品的教训，盲目信任员工，认为工人已经分类挑拣干净，对废旧纸皮分类分拣和压缩打包过程失管失察，导致第一道安全关口失守。

（三）员工安全意识不强，企业安全管理松懈。涛能环保处置公司安全生产主体责任履行不到位，安全教育培训流于形式，对员工日常安全管理宽松软，对落实安全作业要求不严不实不到

位，对日常暴露出来的安全问题隐患见怪不怪、疏于防范和整治；公司员工工作粗心疏忽，一味图省事求方便，不认真清理易燃易爆物品，没有预见和消除有害垃圾与废旧纸皮混装挤压打包带来的严重安全风险隐患。经查，公司存在叉车在转运纸皮过程中出现过碾压回收物品中的充电宝导致冒烟、叉车叉破电池导致起火、人员在堆放大量易燃纸皮、塑料等物品的作业场所吸烟等现象问题，公司未结合回收物品夹杂易燃易爆物品的高风险特性开展针对性警示教育，未能及时发现、制止人员在作业场所吸烟等严重违反工作场所安全规范行为，且日常安全制度执行严重缺位，缺乏对作业行为的监督、考核与违规问责机制。

**六、事故防范措施建议**

为举一反三深刻吸取火灾事故教训，各级政府职能部门及有关单位应迅速采取措施，开展火灾风险隐患排查整改工作，扎实做好安全生产和消防工作。

（一）深入推动火灾隐患精准治理。持续开展火灾隐患综合治理，坚决把消防安全排查工作抓实、抓细。由广州市花都区新雅街道办事处负责，广州市花都区城市管理和综合执法局、广州市花都区消防救援局指导，成立整治工作专班，开展消防安全专项整治工作，全覆盖排查安全隐患，重点整治违规使用聚苯乙烯或聚氨酯泡沫夹芯彩钢板作为建筑构件或建筑材料、消防安全责任制落实不到位、占用消防车通道或占用防火间距违规搭建等严重影响消防安全问题，坚决拆除影响消防安全的违章建筑物，完

善消防基础设施建设，全力消除各类消防安全隐患。

（二）加强社会消防安全宣传培训。深入开展消防安全“五进”宣传活动，充分运用典型案例加强警示教育，加大对社会单位、群众消防法律法规和应急避险知识的宣传普及，提升全民消防安全意识。发动社会单位组织开展火灾隐患辨识能力培训和应急疏散演练，提高全社会火灾防范和应急处置能力。广泛营造“人人学消防、人人懂消防”宣传氛围，全面提升群众火灾防范意识和水平。

（三）举一反三抓好厂房租赁消防安全责任落实。本起火灾事故中坍塌的厂房始建于上世纪90年代，建筑构件、建筑材料耐火等级低且使用多年，火势蔓延速度较快。租赁各方要严格落实消防安全主体责任，举一反三加强老旧厂房建筑材料使用管理，该拆除的拆除，该撤换的撤换，严禁使用国家明令禁止的聚苯乙烯或聚氨酯泡沫夹心彩钢板等不符合防火标准的建筑材料，堆放货物时要按要求科学设置合理的安全间距，全力防范和消除各类问题隐患。