金川集团工程建设有限公司“5.15”车辆伤害事故调查报告

时间：2021-07-07 08:13　　浏览次数： 86 次

2021年5月15日8时25分左右，金川集团工程建设有限公司金建众升建筑劳务公司赵大纲劳务队劳务人员在金川集团公司三矿区46行进行库房加固维修时发生一起生产安全事故，造成1人死亡。

事故发生后，金川集团工程建设有限公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局组织人员立即赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），市政府于5月16日成立由市应急局牵头，市公安局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，对照“一案四查”“两个倒查”要求，经过现场勘查、查阅资料、调查询问等进行综合研判分析，查明了事故经过和应急处

置、事故原因、人员伤亡、直接经济损失情
位、责任人员的处理建议和事故防范整改措

经调查认定，金川集团工程建设有限
任事故。

一、事故单位（项目）基本情况

（一）金川集团工程建设有限公司
年，2002年2月改制重组为金川集团股份有
14个基层公司、4个子公司、10个管理部
发、建筑材料、维检修、矿业工程五大产
916230072024664XN,营业期限至2021年
安许证字〔2005〕620300003，有效期至
为D162027633，有效期至2021年12月。
生产考核合格证（A类），相关安全管理人

（二）金昌市金建众升建筑劳务有限
集团建设公司全资子公司，成立于2016年
下设综合管理办公室、安全质量办公室、财
从事建筑工程劳务分包。公司持
91620300MA727MRL31,营业期限至2036
JZ安许证字〔2018〕620303656，有效期
号为D362036411，有效期至2022年9月。
生产考核合格证（A类），有专职安全员1名
托书，编号：SQ21-020，被授权在金川集
人，专职安全员1人。

（三）工程项目情况。2021年1月，
团建设公司签订项修理契约化管理书和项修
矿区提供的《金川集团三矿区检修项目委托
程）。金川集团建设公司与金建众升劳务公
队进行三矿区零星维修工程施工。工程开工
务队进行了中小修工程安全技术质量交底，

《46行库房加固维修施工方案》，具体由乡
房加固维修施工。

二、涉事车辆及驾驶情况

车辆属赵大纲劳务队工长胡兴自有装
装载机（长6.3米、宽2.1米、高2.8米），
期：2016年6月，产品合格证发证日期：2
年）仍在正常使用范围。装载机驾驶人胡
证）,符合驾驶轮式装载机要求。

三、事故基本情况

（一）事故经过

5月15日8时左右，赵大纲劳务队工长
三矿区46行采区库房门前召开排班会，工长
的工作任务进行安排（抬库房内的货架，清

8时05分左右，孔祥均、朱全昌、孟
装载机准备清理库房门口东侧的墙体垃圾。
第一个货架一端移到库房门口，胡兴从库房
方放下，因货架太重，胡兴说要用装载机
东、车尾向西）将货架铲运到库房西侧，其

8时10分左右，胡兴驾驶装载机打算
作了两次后，车身与库房基本垂直，铲斗
下，先向左后方看了一下电线杆，接着看了
开始倒车。为了控制车速不撞到后方的滑
门倒车，但因油门给的过小，造成装载机失
挂入档位后油门不足的情况下变速箱存在动
等胡兴发现时，孔祥均腹部已被装载机铲斗

（二）事故现场应急处置情况

胡兴看到孔祥均被装载机挤伤后，立
声“出事了”，随后把装载机掉头向西开了

伤势，当时孔祥均已经倚着墙瘫坐在地上，好着没”，孔祥均只是“哼哼”了两声。

胡兴意识到孔祥均已经受伤，立即把孟有芬、朱全昌、贾永会3人也赶紧将堵在人将孔祥均抬到皮卡车后排座躺下，胡兴驾司一公司项目部安全负责人赵金龙打电话负责保护现场。在去往医院途中，孔祥均还

8时39分左右，胡兴驾驶皮卡车到八士一起将孔祥均抬到担架车上推到抢救室进田和主管项修项目的李纪祥打电话都无人接行库房加固维修施工中装载机挤伤了一名劳公司第一项目部经理张超和安全员赵金龙也

10时20 分左右，孔祥均经抢救无效死

（三）事故伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡（孔祥均，男，55队劳务人员），直接经济损失117万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

劳务队工长胡兴在无现场监护人员的装载机掉头作业时操作不当，造成车辆向前边安全环境辨识不到位，将从库房出来的人

（二）间接原因

1.劳务队对施工现场安全管理存在漏施工人员孔祥均自我安全防范意识不足，入，致使被装载机挤伤；作业班组安全监护风险并进行制止，未及时发现库房内作业人故发生的主要原因。

2.承包方金川集团建设公司对外包施境使用装载机存在的安全风险并加以制止；造成事故发生的重要原因。

3.劳务队安全教育培训不到位，劳务重要原因。

五、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》律法规，根据事故原因分析和责任认定，事

（一）对赵大纲劳务队人员的责任认

1.孔祥均，赵大纲劳务队胡兴班组劳务况下，私自从库房门口出来，自我安全防范在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.胡兴，赵大纲劳务队工长，在无现驾驶装载机掉头时操作失误，未及时发现车位，对此次事故的发生负有直接责任。建议罚办法》第四十五条第一款之规定给予行政

3.孟有芬，赵大纲劳务队胡兴班组安到装载机在狭小空间作业中存在的安全风险次事故的发生负有责任，建议金昌市应急管十五条第一款之规定给予行政处罚。

4.赵大纲，劳务队负责人，未认真履位，未及时发现施工现场装载机进场后的安昌市应急管理局依据《安全生产违法行为行罚。

（二）对金川集团建设工程有限公司

1.赵金龙，金川集团建设公司第一建修工程安全负责人，对劳务分包项目施工现

作业过程中存在的安全风险，对此次事故
《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行

2.张超，金川集团建设公司第一建筑
修项目，未有效履行劳务分包项目安全管理
的发生负有主要领导责任，建议金川集团建
暂行规定》第十二条规定，给予行政记过处

3.黄卫东，金川集团建设公司第一建
外包施工单位现场管理不到位，对事故的发
全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定

4.李瑶，金川集团建设公司第一建筑
行安全管理职责，对项目现场安全管理不到
团建设公司参照《安全生产领域违法违纪行
告处分。

5.李喜平，金川集团建设公司第一建
认真落实分公司安全监督管理职责，对事故
《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行

6.葛斌元，金川集团建设公司第一建
位，对事故的发生负有领导责任，建议金川
纪处分暂行规定》第十二条规定，给予行政

7.许涛，金川集团建设公司纪委书记
管理不严格，对事故的发生负有领导责任，
为政纪处分暂行规定》第十二条规定，给予

8.孙申基，金川集团建设公司董事长
认真履行安全生产第一责任人职责，落实
任，建议金昌市应急管理局依据《中华人民
上年度收入30%罚款的行政处罚。

（三）对金川集团股份有限公司三矿

孟有田，三矿区装备材料室副主任，
监督管理责任，对事故的发生负有责任，建

（四）对责任单位的责任认定和处理

金川集团工程建设有限公司落实安全
有效督促专业分公司和劳务队落实安全管理
理局依据《中华人民共和国安全生产法》第
限责任公司给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训，严格落实
吸取“10.22”“5.15”事故教训，举一反
措施补管理漏洞、强制度短板，认真落实企
督管理，夯实一线监管人员力量，实行全
生。

（二）加强外包工程安全管理，有效
手，加大对专业分公司、劳务队的安全管理
属地单位的安全风险辨识结果和管控措施，
方案施工，确保作业人员依规操作，对进场
业分包合同、安全协议，细化管理措施，严
区也要切实履行好属地管理责任，做好危险
故发生。

（三）严格劳务队伍准入，强化安全
入管理，对劳务公司的安全资质进行严格审
绝安全条件不达标、施工经验不足或有安全
务队伍的综合绩效考核评价，加大安全施工
化劳务队伍整体素质。劳务公司要认真组织
经验、年龄、学历等基础条件，有效避免技
潜在的事故发生因素。金川集团建设公司要
全教育培训，不断提高施工人员自我安全防

扫一扫

温馨提示

您访问的链接即将离开

“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃